



**RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDOTA – RAAC**

**Referência: Relatório Técnico de Fiscalização sob Demanda nº 062-P/2023**  
Município de Tramandaí - Vistoria realizada nos dias 17/02, 01, 03, 07 e 22/03/2023

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Luciano  
Vieira  
Brandão

Assinado de forma  
digital por Luciano  
Vieira Brandão  
Dados: 2023.05.26  
14:40:28 -03'00'

Leonardo  
Costa Alves

Assinado de forma  
digital por Leonardo  
Costa Alves  
Dados: 2023.05.25  
14:37:21 -03'00'



Porto Alegre, 26 de maio de 2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Esgotamento Sanitário (EBE Av. Ubatuba de Farias)
1		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de meio-fio
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pavimentação inadequada após obras de reparo em rede coletora de esgoto
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Trecho compreendido entre as coordenadas Geográficas: 29°59'2.18"S 50°7'46.74"O e 29°59'4.18"S 50°7'43.13"O

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: EM CONFORMIDADE**

**PLANO DE AÇÃO:** Devido à ausência de meio-fio originalmente, como demonstrado na foto abaixo, a qual retrata o local antes da repavimentação, não foi realizada a colocação desse item no momento da pavimentação.

**Antes da Repavimentação:**



**Depois da Repavimentação:**



<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
-------------	-----------------------

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Esgotamento Sanitário (EBE Av. Ubatuba de Farias)
2		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pavimentação asfáltica incompleta
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pavimentação inadequada após obras de reparo em rede coletora de esgoto
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Trecho compreendido entre as coordenadas Geográficas: 29°59'2.18"S 50°7'46.74"O e 29°59'4.18"S 50°7'43.13"O

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: EM CONFORMIDADE**

**PLANO DE AÇÃO:** Foi concluída a pavimentação asfáltica, conforme fotos abaixo:



<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Esgotamento Sanitário (EBE Av. Ubatuba de Farias)
3		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de resíduos e sobras de materiais depositados no passeio público
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pavimentação inadequada após obras de reparo em rede coletora de esgoto
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Trecho compreendido entre as coordenadas Geográficas: 29°59'2.18"S 50°7'46.74"O e 29°59'4.18"S 50°7'43.13"O

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: EM CONFORMIDADE**

**PLANO DE AÇÃO:** Não há resíduos de sobras de materiais das obras da Corsan, conforme fotos abaixo:



<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>