

**Carta nº 621/2025 – Regulatório Técnico**

Porto Alegre/RS, 06 de março de 2025.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,  
Diretor Geral,  
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,  
Porto Alegre/RS.

**Assunto:** Relatório Técnico de Fiscalização sob demanda no município de Nova Hartz.  
Processo AGESAN número: 619/2025.

Prezado Sr. Diretor,

Em atenção ao Processo nº 619/2025 e ao Ofício nº 798/2025, que tratam do Relatório Técnico de Fiscalização Sob Demanda no Município de Nova Hartz, a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN encaminha, em anexo, as evidências de resolução das não conformidades apontadas, requerendo a aceitação das manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Vinícius de Souza Jorge*

**Vinícius de Souza Jorge**

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN**

Inf. 043-2025/Operação - Sinos

Campo Bom, 03 de março de 2025.


Ao Regulatório

Assunto: Resposta ao Ofício nº 798/2025 – AGESAN, em atendimento ao Processo 619/2025 –Fiscalização sob Demanda, no município de **Nova Hartz**.

Em atendimento ao Ofício Nº 798/2025 - AGESAN, seguem as respostas solicitadas para as não conformidades apontadas no processo 619/2025 de **Nova Hartz**.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Abastecimento de Água – vazamento aparente na rede de abastecimento de água
1	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente na rede de abastecimento de água em via pública
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	10 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Ponto 1 - Endereço: Rua Emílio Jost, n. 166 ; Coordenadas: -29.585082° , - 50.904247°; Vazamento aparente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi realizado ajuste do tampão do ramal, conforme imagem abaixo:



**LANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Consertar vazamento</b>	<b>Concluído</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água – vazamento aparente na rede de abastecimento de água
2	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na rede de abastecimento de água em via pública
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 2 - Endereço: Rua da Várzea, n. 259; Coordenadas: -29.587584°, -50.905109°; Vazamento aparente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi realizado ajuste do tampão no ramal, conforme imagem abaixo:



**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água – vazamento aparente na rede de abastecimento de água
3	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na rede de abastecimento de água em via pública
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 3 - Endereço: Rua da Várzea, n. 201; Coordenadas: -29.587167°, -50.905403°; Vazamento aparente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Vazamento foi consertado, conforme imagem abaixo:



**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água – vazamento aparente na rede de abastecimento de água
4	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente na rede de abastecimento de água em via pública
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	10 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Ponto 4 - Endereço: Rua da Várzea, n. 179; Coordenadas: -29.587167°, -50.905403°; Vazamento aparente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi realizado conserto do vazamento:



**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água – vazamento aparente na rede de abastecimento de água
5	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na rede de abastecimento de água em via pública
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 5 - Endereço: Rua Arapongas x Guilherme Albino Muller; Coordenadas: -29.588126°, - 50.903242°; Vazamento aparente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi realizado conserto do vazamento, conforme imagem abaixo:



28 de fev. de 2025 13:21:57  
 29°35'17"S 50°54'12"W  
 Centro  
 Nova Hartz  
 Rio Grande do Sul

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento	Concluído

CAETANA  
 VENTER:98101331  
 034

Assinado de forma digital por  
 CAETANA VENTER:98101331034  
 Dados: 2025.03.03 17:19:03  
 -03'00'

Documento assinado digitalmente  
 JEFERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
 Data: 03/03/2025 12:54:26-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Caetana Venter  
 Coordenadora de Obras

Jeferson de Oliveira dos Santos  
 Gerente de Serviços