

REGULAÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 1460/2026

Fiscalização Sob Demanda Indireta por meio de solicitação do Executivo quanto à repavimentação inadequada de vias públicas e manutenção da vegetação nas estruturas de abastecimento de água no município de Campos Borges/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, compreendidos como serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjuntamente com drenagem e manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, para com os serviços prestados.

O processo versa sobre a repavimentação inadequada de diversas ruas em Campos Borges, decorrente de serviço prestado pela Corsan, assim como o estado e conservação dos espaços das estruturas de abastecimento de água, como poços e reservatórios de distribuição, especialmente no que concerne à vegetação. Para tanto, realizou-se, no dia 23 de abril de 2026, fiscalização sob demanda indireta para verificar a condição do pavimento de diversas ruas do município de Campos Borges.

2. A FISCALIZAÇÃO

O planejamento da fiscalização iniciou-se com o recebimento do ofício nº 112/2026 endereçado à CORSAN/Aegea acompanhado do Relatório Técnico de Fiscalização da malha viária e conservação dos locais dos poços de abastecimento e reservatório de distribuição no município de Campos Borges, sendo este elaborado pelo poder Executivo municipal. De acordo com o Manual de Fiscalização, no seu item 2.1.1., dispõe:

“No recebimento do processo, caberá ao corpo técnico da Agesan-RS avaliar a solicitação de fiscalização quanto a sua pertinência e embasamento técnico.”

Diante do exposto, a diretoria de regulação decidiu pela realização de fiscalização sob demanda indireta para que a prestadora de serviço adote as medidas necessárias diante da repavimentação inadequada em diversas ruas e a má conservação da vegetação nas estruturas de abastecimento de água do município de Campos Borges.

3. CONSTATAÇÕES

A equipe técnica da Agesan-RS realizou fiscalização indireta no município de Campos Borges/RS por meio da análise das evidências apresentadas no relatório disponibilizado pelo Executivo municipal. Essas informações contribuíram para a identificação dos pontos das vias que apresentavam irregularidades na pavimentação e que necessitavam da manutenção da vegetação nos poços e reservatório. Os locais identificados estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1: Endereços dos pontos fiscalizados e apontados com irregularidades na pavimentação e manutenção da vegetação nos poços e reservatório.

Ponto	Referência	Latitude	Longitude
1	Bairro Operária, Av. Fernando Franco Toledo	-28.897793	-53.004018
2	Frente da Secretaria de Obras	-28.881373	-52.997102
3	Bairro Operária, Av. Fernando Franco Toledo	-28.892488	-53.003512
4	Próximo à escola João Ferrari	-28.887425	-52.997325
5	Rua João Sbruzzi	-	-
6	Rua João Sbruzzi	-28.885465	-53.003440
7	Rua João Sbruzzi	-28.885113	-53.004037
8	Rua João Sbruzzi	-28.884541	-53.004550
9	Rua João Sbruzzi	-28.885114	-53.004040
10	Rua João Sbruzzi	-28.884152	-53.005124
11	Rua João Sbruzzi	-28.883704	-53.005248
12	Rua Ipiranga	-28.883943	-53.004122
13	Rua Ipiranga	-28.884952	-53.002503
14	Rua Ipiranga	-28.885235	-53.001902
15	Rua Presidente Costa e Silva	-28.883762	-52.998872
16	Próximo ao Cras	-28.880373	-52.994142
17	Poço CBO 09	-28.893583	-53.005503
18	Poço CBO 07	-28.876110	-52.996253
19	Poço CBO 10	-28.884102	-52.990905
20	Poço CBO 05	-28.878707	-52.996181
21	Reservatório R01	-28.889935	-53.005418

No relatório foram acrescentados todos os pontos em que as evidências permitiram a visualização das condições da repavimentação e de conservação dos poços e reservatório.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da fiscalização, conforme solicitado, possibilitou verificar deformidades no pavimento em diversas vias e as más condições de manutenção da vegetação em poços e reservatório no município de Campos Borges/RS, sendo identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC).

A partir da fiscalização indireta foram abertas 21 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município. As evidências permitem inferir que estas são decorrentes da etapa de recomposição do pavimento em obras realizadas pela Corsan na rede de esgotamento sanitário e de carência nas ações de manutenção e conservação adequadas da vegetação nos poços e no reservatório apontados. Desta forma, a prestadora de serviço deve tomar as medidas necessárias para executar a pavimentação da via e manutenção da vegetação.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 4 (quatro) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 23 de abril de 2026.

Responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
 **RENAN ROSS DE MATTOS**
Data: 23/06/2026 15:36:52-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Renan Ross de Mattos
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 199348V-VV
Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 199348V-VV
Dados: 2026.04.23 15:36:52-0300

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1460/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Campos Borges/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 23 de abril de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Renan Ross de Mattos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Renan Ross de Mattos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 23 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br RENAN ROSS DE MATTOS
Data: 08/05/2026 08:04:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Renan Ross de Mattos
Agente de fiscalização
Agesan-RS

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 19934877-77
Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 19934877-77
Dados: 2-16-0-0 1-000016 - -1-1

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXOS I e II - 1460/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
1	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Bairro Operária, Av. Fernando Franco Toledo, Latitude: -28.897793, Longitude: -53.004018 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
2	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Frete da Secretaria de Obras, Latitude: -28.881373, Longitude: -52.997102 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
3	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Bairro Operária, Av. Fernando Franco Toledo, Latitude: -28.892488, Longitude: -53.003512 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



REGISTRO 2




ANEXOS I e II - 1460/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
4	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Próximo à escola João Ferrari, Latitude: -28.887425, Longitude: -52.997325 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
5	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Rua João Sbruzzi - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
6	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Rua João Sbruzzi, Latitude: -28.885465, Longitude: -53.003440 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1




ANEXOS I e II - 1460/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
7	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Rua João Sbruzzi, Latitude: -28.885113, Longitude: -53.004037 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
8	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Rua João Sbruzzi, Latitude: -28.884541, Longitude: -53.004550 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
9	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Rua João Sbruzzi, Latitude: -28.885114, Longitude: -53.004040 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1460/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
10	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Rua João Sbruzzi, Latitude: -28.884152, Longitude: -53.005124 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1




REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
11	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Rua João Sbruzzi, Latitude: -28.883704, Longitude: -53.005248 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
12	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Ipiranga, Latitude: -28.883943, Longitude: -53.004122 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



REGISTRO 2




REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1460/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
13	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Ipiranga, Latitude: -28.884952, Longitude: -53.002503 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
14	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Ipiranga, Latitude: -28.885235, Longitude: -53.001902 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
15	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Presidente Costa e Silva, Latitude: -28.883762, Longitude: -52.998872 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1460/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
16	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação e desnível na via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Próximo ao Cras, Latitude: -28.880373, Longitude: -52.994142 - Repavimentação precária.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 09
17	-	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Poço CBO 09 - Vegetação excessiva.

REGISTRO 1



REGISTRO 2




REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CB O07
18	-	CONSTATAÇÃO	Árvore avançando e se projetando sobre o perímetro do poço e da casa de máquinas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Poço CBO 07 - Necessidade de poda.

REGISTRO 1




REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1460/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 10
19	-	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Poço CBO10 - Vegetação excessiva.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 05
20	-	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta na área da captação subterrânea.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Poço CORSAN CBO 05, Latitude: -28.878707, Longitude: -52.996181 - Acúmulo de vegetação no cercamento..

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
21	-	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno do lado avançando sobre o perímetro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório R01 - Vegetação excessiva.

REGISTRO 1

