

REGULAÇÃO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 3024/2026

Fiscalização Sob Demanda por meio de solicitação do Legislativo Municipal para verificar cobranças indevidas pela disponibilidade ou pela coleta e tratamento de efluentes domésticos no município de Guaíba/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, compreendidos como serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjuntamente com drenagem e manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, para com os serviços prestados.

O processo versa sobre alegações de cobranças indevidas pela disponibilidade do serviço ou pela coleta e tratamento de efluentes domésticos no município de Guaíba/RS. Para tanto, realizou-se, nos dias 21/08/2026 e 02/09/2026, fiscalização sob demanda na Av. dos presidentes. Além disso, foram solicitadas informações a prestadora de serviço através do ofício 3026/2026 para realização de fiscalização indireta no dia 28 de setembro de 2026.

2. A FISCALIZAÇÃO

O planejamento da fiscalização teve início a partir de reclamatória do Legislativo Municipal de Guaíba/RS, no qual foi solicitada a verificação de ocorrências de possíveis cobranças indevidas referentes à disponibilidade e ao tratamento de efluentes domésticos na Avenida dos presidentes. De acordo com o Manual de Fiscalização, no seu item 2.1.1., dispõe:

“No recebimento do processo, caberá ao corpo técnico da Agesan-RS avaliar a solicitação de fiscalização quanto a sua pertinência e embasamento técnico.”


Diante do exposto, a diretoria de regulação julgou necessário realizar fiscalização sob demanda.

3. CONSTATAÇÕES

A equipe técnica da AGESAN-RS realizou fiscalização sob demanda no município de Guaíba/RS, em 21/08/2026 e 02/09/2026.

Durante a fiscalização realizada em 21 de agosto de 2026, foi vistoriado o trecho da Avenida dos Presidentes destacado na Figura 1, com o objetivo de verificar a existência de caixas de calçada no local. Durante a inspeção, não foram identificadas caixas de calçada no trecho fiscalizado.

Figura 1: Local fiscalizado



De acordo com a Carta no 137/2026 – Operação/Serviço-Metropolitana-Diretoria Leste encaminhada pela CORSAN/Aegea em resposta ao Ofício nº 3026/2026, os endereços localizados no trecho fiscalizado possuem cobrança pela disponibilidade do serviço ou pela coleta e tratamento de esgoto doméstico, Figura 2. Entretanto, no dia da fiscalização não foram identificadas caixas de calçada e da rede coletora de esgoto sanitário no trecho fiscalizado. Além disso, no mapa de rede de esgotamento sanitário da prestadora de serviço também, pode-se observar que não há rede no local, Figura 3. Na Figura 4 estão os registros fotográficos do trecho fiscalizado.

Figura 2: Cadastro Av. dos presidentes.

NUM_LIGAC	NOM_LOGRADOURO	NR	NOM_BAIR	ESGOTO	TPO
2872472	DOS PRESIDENTES	804	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
2872471	DOS PRESIDENTES	809	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
388460	DOS PRESIDENTES - TRAVESSA	10	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	1. TRATADO
2469445	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
388458	DOS PRESIDENTES	829	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2064819	DOS PRESIDENTES	817	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2066675	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
388459	DOS PRESIDENTES	824	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
388464	DOS PRESIDENTES	814	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO

Figura 3: Mapa de rede de esgotamento sanitário




Figura 4: Imagens do local fiscalizado.



Na fiscalização realizada em 2 de setembro de 2026, foi efetuado, em conjunto com a prestadora de serviços, teste utilizando caminhão de hidrojateamento, destinado a identificar o percurso do efluente doméstico após a caixa de calçada na Avenida dos Presidentes, no trecho indicado na Figura 5.

A partir dos testes realizados, verificou-se que, após passar pelas caixas de calçada, o efluente doméstico escoava para a rede de drenagem pluvial, não sendo direcionado à rede coletora de esgoto sanitário existente na região. Dessa forma, constatou-se que, no trecho fiscalizado, o efluente doméstico não é conduzido à rede de esgotamento sanitário e, conseqüentemente, não ocorre o seu tratamento. A Figura 6 apresenta imagens dos testes realizados, sendo que todos os procedimentos foram registrados em vídeo.

Figura 5: Local da fiscalização 02/09/26.




Figura 6: Imagens de alguns testes.



Nesse sentido, conforme informações apresentadas pela prestadora de serviços (Carta no 137/2026 – Operação/Serviço-Metropolitana-Diretoria Leste) em resposta ao Ofício nº 3026/2026, os endereços localizados no trecho fiscalizado possuem cobrança referente ao tratamento de esgoto, Figura 7. Entretanto, na fiscalização constatou-se que o efluente doméstico não está sendo conduzido para rede de esgotamento sanitário, mas para a rede de drenagem pluvial, desta forma este não está sendo encaminhado para o tratamento.

Figura 7: Cadastro Av. dos presidentes.

NUM_LIGAC.	NOM_LOGRADOURO	NRO.	NOM_BAIR.	ESGOTO	TPO
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2045495	DOS PRESIDENTES	843	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fiscalização direta e indireta permitiram concluir que alguns imóveis da localidade fiscalizada não estão conectados na rede pública de esgotamento sanitário, porém a prestadora de serviço está cobrando pela coleta e tratamento do esgoto coletado.

A partir da fiscalização foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). No total foram abertas 30 NCs.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 07 (sete) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 29 de setembro de 2026.

Participante da fiscalização:



Documento assinado digitalmente
GABRIEL LUIZ VENCATO
Data: 02/10/2026 13:32:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel Luiz Vencato
Agente de Fiscalização

Participante e responsável pela elaboração do relatório:



Documento assinado digitalmente
LUANA MACHADO DA LUZ
Data: 02/10/2026 11:32:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luana Machado da Luz
Agente de Fiscalização

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE:019934
87077

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.10.02
08:44:10 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 3024/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Guaíba/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 28/09/2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Luana Machado da Luz

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Bruno Brezolin Zago

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Assesor de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Luana Machado da Luz

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 29 de setembro de 2026.



Documento assinado digitalmente

LUANA MACHADO DA LUZ

Data: 02/10/2026 11:32:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luana Machado da Luz
Agente de fiscalização

EMANUELE
BAIFUS
MANKE:019
93487077

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.10.02
08:26:40 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 3024/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 809 – Flórida, Guaíba – RS
1	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por disponibilidade de tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Não há rede de esgotamento sanitário no local.

REGISTRO 1

NUM. LOGAR	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BAIRRO	ESSOTO	TPO
2872472	DOS PRESIDENTES	804	FLÓRIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
2872471	DOS PRESIDENTES	809	FLÓRIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
388460	DOS PRESIDENTES - TRAVESSA	10	FLÓRIDA	DISPONIBILIDADE	1. TRATADO
2468445	DOS PRESIDENTES	803	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388458	DOS PRESIDENTES	829	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2064819	DOS PRESIDENTES	817	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2068675	DOS PRESIDENTES	803	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388459	DOS PRESIDENTES	824	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388464	DOS PRESIDENTES	814	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 804 – Flórida, Guaíba – RS
2	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por disponibilidade de tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Não há rede de esgotamento sanitário no local.

REGISTRO 1

NUM. LOGAR	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BAIRRO	ESSOTO	TPO
2872472	DOS PRESIDENTES	804	FLÓRIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
2872471	DOS PRESIDENTES	809	FLÓRIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
388460	DOS PRESIDENTES - TRAVESSA	10	FLÓRIDA	DISPONIBILIDADE	1. TRATADO
2468445	DOS PRESIDENTES	803	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388458	DOS PRESIDENTES	829	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2064819	DOS PRESIDENTES	817	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2068675	DOS PRESIDENTES	803	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388459	DOS PRESIDENTES	824	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388464	DOS PRESIDENTES	814	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 829 – Flórida, Guaíba – RS
3	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Não há rede de esgotamento sanitário no local.

REGISTRO 1

NUM. LOGAR	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BAIRRO	ESSOTO	TPO
2872472	DOS PRESIDENTES	804	FLÓRIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
2872471	DOS PRESIDENTES	809	FLÓRIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
388460	DOS PRESIDENTES - TRAVESSA	10	FLÓRIDA	DISPONIBILIDADE	1. TRATADO
2468445	DOS PRESIDENTES	803	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388458	DOS PRESIDENTES	829	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2064819	DOS PRESIDENTES	817	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2068675	DOS PRESIDENTES	803	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388459	DOS PRESIDENTES	824	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388464	DOS PRESIDENTES	814	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO



ANEXOS I e II - 3024/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 817 – Flórida, Guaíba – RS
4	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Não há rede de esgotamento sanitário no local.

REGISTRO 1

NUM. LIGAC.	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BARR.	ESSGOTO	TIPO
2872472	DOS PRESIDENTES	804	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
2872471	DOS PRESIDENTES	809	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
388460	DOS PRESIDENTES- TRAVESSA	10	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	1. TRATADO
2482445	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
388458	DOS PRESIDENTES	829	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
2064819	DOS PRESIDENTES	817	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
2066675	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
388459	DOS PRESIDENTES	824	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
388464	DOS PRESIDENTES	814	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 803 – Flórida, Guaíba – RS - Matrícula 2469445
5	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Não há rede de esgotamento sanitário no local.

REGISTRO 1

NUM. LIGAC.	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BARR.	ESSGOTO	TIPO
2872472	DOS PRESIDENTES	804	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
2872471	DOS PRESIDENTES	809	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
388460	DOS PRESIDENTES- TRAVESSA	10	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	1. TRATADO
2482445	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
388458	DOS PRESIDENTES	829	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
2064819	DOS PRESIDENTES	817	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
2066675	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
388459	DOS PRESIDENTES	824	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
388464	DOS PRESIDENTES	814	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 803 – Flórida, Guaíba – RS Matrícula 2066675
6	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Não há rede de esgotamento sanitário no local.

REGISTRO 1

NUM. LIGAC.	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BARR.	ESSGOTO	TIPO
2872472	DOS PRESIDENTES	804	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
2872471	DOS PRESIDENTES	809	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
388460	DOS PRESIDENTES- TRAVESSA	10	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	1. TRATADO
2482445	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
388458	DOS PRESIDENTES	829	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
2064819	DOS PRESIDENTES	817	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
2066675	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
388459	DOS PRESIDENTES	824	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO
388464	DOS PRESIDENTES	814	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSGOTO	1. TRATADO



ANEXOS I e II - 3024/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 824 – Flórida, Guaíba – RS
7	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Não há rede de esgotamento sanitário no local.

REGISTRO 1

NUM. LIGAC.	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BARR.	ESSOTO	TPO
2672472	DOS PRESIDENTES	804	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
2672471	DOS PRESIDENTES	809	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
388460	DOS PRESIDENTES- TRAVESSA	10	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	1. TRATADO
2469445	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388458	DOS PRESIDENTES	829	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2064819	DOS PRESIDENTES	817	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2068675	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388459	DOS PRESIDENTES	824	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388464	DOS PRESIDENTES	814	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 814 – Flórida, Guaíba – RS
8	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Não há rede de esgotamento sanitário no local.

REGISTRO 1

NUM. LIGAC.	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BARR.	ESSOTO	TPO
2672472	DOS PRESIDENTES	804	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
2672471	DOS PRESIDENTES	809	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
388460	DOS PRESIDENTES- TRAVESSA	10	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	1. TRATADO
2469445	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388458	DOS PRESIDENTES	829	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2064819	DOS PRESIDENTES	817	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2068675	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388459	DOS PRESIDENTES	824	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388464	DOS PRESIDENTES	814	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes - travessa, nº 10 – Flórida, Guaíba – RS
9	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por disponibilidade de tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Não há rede de esgotamento sanitário no local.

REGISTRO 1

NUM. LIGAC.	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BARR.	ESSOTO	TPO
2672472	DOS PRESIDENTES	804	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
2672471	DOS PRESIDENTES	809	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	0. NÃO INFORMADO
388460	DOS PRESIDENTES- TRAVESSA	10	FLORIDA	DISPONIBILIDADE	1. TRATADO
2469445	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388458	DOS PRESIDENTES	829	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2064819	DOS PRESIDENTES	817	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
2068675	DOS PRESIDENTES	803	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388459	DOS PRESIDENTES	824	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO
388464	DOS PRESIDENTES	814	FLORIDA	SERVIÇO MEDIDO ESSOTO	1. TRATADO

ANEXOS I e II - 3024/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 1340 – Flórida, Guaíba – RS
10	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 836 – Flórida, Guaíba – RS
11	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 858 – Flórida, Guaíba – RS
12	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

ANEXOS I e II - 3024/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 846 – Flórida, Guaíba – RS
13	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123271	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 888– Flórida, Guaíba – RS
14	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123271	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 831 – Flórida, Guaíba – RS
15	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123271	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

ANEXOS I e II - 3024/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 826 – Flórida, Guaíba – RS
16	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123271	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 843– Flórida, Guaíba – RS
17	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123271	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 847 – Flórida, Guaíba – RS
18	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123271	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

ANEXOS I e II - 3024/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 840 – Flórida, Guaíba – RS
19	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1					
Nº	LOGADOURO	Nº	NOM. BARR.	ESGOTO	TPO
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2123333	DOS PRESIDENTES	898	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 839– Flórida, Guaíba – RS
20	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1					
Nº	LOGADOURO	Nº	NOM. BARR.	ESGOTO	TPO
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387640	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387641	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 845 – Flórida, Guaíba – RS
21	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1					
Nº	LOGADOURO	Nº	NOM. BARR.	ESGOTO	TPO
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO



ANEXOS I e II - 3024/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 848 – Flórida, Guaíba – RS
22	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1

Nº	NOM LOGRADOURO	Nº	NOM BARR	ESGOTO	TP
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2123333	DOS PRESIDENTES	898	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2123271	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 998– Flórida, Guaíba – RS
23	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1

Nº	NOM LOGRADOURO	Nº	NOM BARR	ESGOTO	TP
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2123271	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 837 – Flórida, Guaíba – RS
24	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1

Nº	NOM LOGRADOURO	Nº	NOM BARR	ESGOTO	TP
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2123333	DOS PRESIDENTES	898	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2123271	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO



ANEXOS I e II - 3024/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 849– Flórida, Guaíba – RS
25	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança por tratamento de efluente doméstico indevida.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 859– Flórida, Guaíba – RS
26	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança por tratamento de efluente doméstico indevida.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 879 – Flórida, Guaíba – RS
27	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança por tratamento de efluente doméstico indevida.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	NÚM.	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPO				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

ANEXOS I e II - 3024/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 869– Flórida, Guaíba – RS
28	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança por tratamento de efluente doméstico indevida.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPD				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº1265– Flórida, Guaíba – RS
29	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança por tratamento de efluente doméstico indevida.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPD				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103997	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045485	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Avenida dos Presidentes, nº 833– Flórida, Guaíba – RS
30	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança por tratamento de efluente doméstico indevida.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a verificação in loco, constatou-se que a caixa de calçada da prestadora de serviço não apresenta conexão com a rede de esgotamento sanitário. Em decorrência disso, o esgoto sanitário está sendo lançado indevidamente na rede de drenagem pluvial. Foram realizados testes e registros em vídeo em diversos endereços ao longo da via, com o acompanhamento da prestadora de serviço.

REGISTRO 1						REGISTRO 2		REGISTRO 3	
NUM. LUGAR	NOM. LOGRADOURO	Nº	NOM. BAIR.	ESGOTO	TPD				
2561064	DOS PRESIDENTES	1340	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103994	DOS PRESIDENTES	836	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387648	DOS PRESIDENTES	858	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387646	DOS PRESIDENTES	846	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105449	DOS PRESIDENTES	888	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2105686	DOS PRESIDENTES	831	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103957	DOS PRESIDENTES	826	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2045486	DOS PRESIDENTES	843	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2417676	DOS PRESIDENTES	847	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2010725	DOS PRESIDENTES	840	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387644	DOS PRESIDENTES	839	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387643	DOS PRESIDENTES	845	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387647	DOS PRESIDENTES	848	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387642	DOS PRESIDENTES	849	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2012752	DOS PRESIDENTES	859	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2123333	DOS PRESIDENTES	998	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2132171	DOS PRESIDENTES	837	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387640	DOS PRESIDENTES	879	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
387641	DOS PRESIDENTES	869	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2103655	DOS PRESIDENTES	1265	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				
2200526	DOS PRESIDENTES	833	FLÓRIDA	SERVIÇO MEDIDO ESGOTO	1. TRATADO				