



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: Relatório de Fiscalização 049/2020**

Município de Estância Velha

Visita realizada no 07 e 08/10/2020

Em atenção à Resolução AGE 006/2019 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 02 de dezembro de 2020.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EV-04
NC 1	1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas em EV-04.	Maior/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EV-04
NC 2	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado a outorga de captação, apenas o comprovante de uso da água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Ainda não temos a outorga para a captação mencionada, porém estamos trabalhando com o sistema de cadastro no SIOUT (sistema de outorga do rio grande do sul), onde a resolução 302/18 garante como substituição a outorga até o prazo de dezembro de 2021.

**PLANO DE AÇÃO:** Executar procedimento do sistema de cadastro no SIOUT.

Ação	Prazo previsto
Encaminhar documento do sistema SIOUT (em anexo)	-



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EV-04
NC 3	1.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço com abertura; estrutura com corrosão; respiro sem curva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada limpeza da corrosão, pintura e vedação da tampa.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue Abaixo.

Ação	Prazo previsto
Executar limpeza e manutenção do EV-04.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EV-06
NC 4	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igreja) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas em EV-06.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EV-06
NC 5	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado a outorga de captação, apenas o comprovante de uso da água.





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Ainda não temos a outorga para a captação mencionada, porém estamos trabalhando com o sistema de cadastro no SIOUT (sistema de outorga do rio grande do sul), onde a resolução 302/18 garante como substituição a outorga até o prazo de dezembro de 2021.

**PLANO DE AÇÃO:** Executar procedimento do sistema de cadastro no SIOUT.

Ação	Prazo previsto
Encaminhar documento do sistema SIOUT (em anexo)	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EV-06
NC 6	1.6	CONSTATAÇÃO	Mesmo com a informação de que o poço está desativado, havia água extravasando do poço no momento da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. O poço está desativado. Eventualmente, sendo artesiano, terá nível acima da boca do furo e extravasará. Não é questão de falta de conservação preventiva.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	MAG-01
NC 7	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas em MAG-01.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	MAG-01
NC 8	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado a outorga de captação, apenas o comprovante de uso da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Ainda não temos a outorga para a captação mencionada, porém estamos trabalhando com o sistema de cadastro no SIOUT (sistema de outorga do rio grande do sul), onde a resolução 302/18 garante como substituição a outorga até o prazo de dezembro de 2021.

**PLANO DE AÇÃO:** Executar procedimento do sistema de cadastro no SIOUT.

Ação	Prazo previsto
Encaminhar documento do sistema SIOUT (em anexo)	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-03
NC 9	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
------	----------------





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Instalar placas em EBAT-03.	Maio/2021.
-----------------------------	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-04
NC 10	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas em EBAT-04.	Maio/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-05
NC 11	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas em EBAT-05.	Maio/2021.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-06
NC 12	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igreja) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas em EBAT-06.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-07
NC 13	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igreja) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas na EBAT-07.	Mai/2021.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-08
NC 14	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igreja) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas na EBAT-08.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-10
NC 15	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igreja) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas em EBAT-10.	Mai 2021.





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-11
NC 16	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igreja) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas EBAT-11.	Maior/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
NC 17	5.4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada adequadamente; pontos no cercamento necessitando reparo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em Processamento. Está sendo solicitado um contrato de gradis com objetivo de cercar a área da ETE.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue Abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a instalação da cerca.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
----	--------------	---------	-----



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC 18	5.12	CONSTATAÇÃO	Não possui chuveiro de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não disponibilizar chuveiro de emergência do laboratório da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada a compra do chuveiro de emergência para sanar esta demanda.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a instalação do chuveiro de emergência.	Maior/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
NC 19	5.15	CONSTATAÇÃO	Não possui relatório ou caderno com os registros de falhas e manutenções da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não possui relatório ou caderno com os registros de falhas e manutenções da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Item 5.4 da Licença de Operação.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será disponibilizado um caderno para os empregados realizarem o registro das falhas e manutenção na ETE.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar as anotações das falhas e manutenção da ETE.	Fevereiro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
NC 20	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.



## COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igreja) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas Reservatório R-01.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
NC 21	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada a instalação da tela na tubulação de ventilação, e a COP auxiliará em locais de difícil acesso com a programação de caminhão muck.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tela e cobertura no reservatório R-01	Fevereiro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
NC 22	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igreja) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Ação	Prazo previsto
Instalar placas Reservatório R-02.	Maior/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
NC 23	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa oxidada e solta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado por contrato de caldeiraria e solda.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a manutenção da tampa pelo contrato de caldeiraria.	Maior/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
NC 24	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igreja) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas Reservatório R-03.	Maior/2021.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
NC 25	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento no novo expurgo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado equipe eletromecânica para fazer avaliação do vazamento no novo expurgo.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar o conserto do vazamento.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
NC 26	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e de pequenos animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e de pequenos animais.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada a instalação da tela na tubulação de ventilação, e a COP auxiliará em locais de difícil acesso com a programação de caminhão muck.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tela e cobertura no reservatório R-03.	Fevereiro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
NC 27	6.11	CONSTATAÇÃO	Tubulação do poço desativado ainda conectado ao Reservatório R-03.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado uma equipe eletromecânica para fazer análise e remoção da tubulação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Providenciar retirada de tubulação do reservatório R-03.		Novembro/2021.	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R-04
NC 28	6.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não.
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Preencher a planilha, (modelo Igreja) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Instalar placas Reservatório R-04.		Maio/2021.	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R-04
NC 29	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Área do reservatório não está cercada adequadamente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não.





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Está sendo solicitado um contrato de gradis com objetivo de cercar a área do Reservatório.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar gradil na área do Reservatório.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
NC 30	6.7	CONSTATAÇÃO	Sem limpeza nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Devido a situação sanitária criada pela pandemia da COVID-19 não foi possível realizar no ano de 2020 o planejamento feito para as limpezas de reservatório na cidade de Estância Velha.

Conforme o planejamento realizado para o ano de 2021, as vistorias de limpezas na cidade de Estância Velha estão programadas para março/2021 e as limpezas para junho/2021.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos reservatórios	Junho/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
NC 31	6.8	CONSTATAÇÃO	Reservatório elevado não possui para-raios e sinalizador noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Caso não haja obrigatoriedade do reservatório R-04 apresentar para-raios e sinalizador noturno, apresentar documento comprobatório.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Informamos que os sistema SPDA foi instalado no reservatório. Quanto ao sinalizador noturno, conforme a portaria 957/GC3, artigo 68, os três reservatórios não são enquadrados em nenhum dos incisos, ou seja, não é necessário o sinalizador noturno.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
----	--------------	---------	-------------------



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC 32	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada do reservatório não proporciona a segurança do operador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado por contrato de caldeiraria e solda.

**PLANO DE AÇÃO:** Enviar OS para contratada.

Ação	Prazo previsto
Instalar sistema de segurança na escada do reservatório R-04.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
NC 33	6.11	CONSTATAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade; ausência de grelha na câmara de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado por contrato de caldeiraria e solda. A partir do ano de 2021 serão realizadas várias demandas que estavam represadas no contrato.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção e instalar grelha na câmara de manobra.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-07
NC 34	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas reservatório R-07.	Maior/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-07
NC 35	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e de pequenos animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e de pequenos animais.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada a instalação da tela na tubulação de ventilação, e a COP auxiliará em locais de difícil acesso com a programação de caminhão muck.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tela e cobertura no reservatório R-07.	Fevereiro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-07
NC 36	6.11	CONSTATAÇÃO	Câmaras de manobra sem grelhas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado por contrato de caldeiraria e solda. A partir do ano de 2021 serão realizadas várias demandas que estavam represadas no contrato.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
------	----------------





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Instalar grelha na câmara de manobra do reservatório R-07.	Novembro/2021.
--	----------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
NC 37	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas no Reservatório R-08.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
NC 38	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Está sendo solicitada contrato de gradis, incluída esta demanda para fechamento do R-8.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar gradis no reservatório R-08.	Novembro/2021.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
NC 39	6.8	CONSTATAÇÃO	Reservatório elevado não possui para-raios e Sinalizador noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Caso não haja obrigatoriedade do reservatório R-04 apresentar para-raios e sinalizador noturno, apresentar documento comprobatório.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Informamos que os sistemas SPDA foi instalado no reservatório. Quanto ao sinalizador noturno, conforme a portaria 957/GC3, artigo 68, os três reservatórios não são enquadrados em nenhum dos incisos, ou seja, não é necessário o sinalizador noturno.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
NC 40	6.11	CONSTATAÇÃO	Não possui caixa de manobra e grelhas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado por contrato de caldeiraria e solda. A partir do ano que vem (2021) serão realizadas várias demandas que estavam represadas no contrato.

**PLANO DE AÇÃO:** Enviar OS para contratada.

Ação	Prazo previsto
Instalar caixa de manobra e grelha no reservatório R-08.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
NC 41	6.12	CONSTATAÇÃO	Grama alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado o corte de grama pelo contrato de limpeza externa do reservatório R-08.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar o corte de grama.	Abril/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-09
NC 42	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas no Reservatório R-09.	Maior/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-09
NC 43	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e de pequenos animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e de pequenos animais.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada a instalação da tela na tubulação de ventilação, e a COP auxiliará em locais de difícil acesso com a programação de caminhão muck.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
------	----------------





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Instalar tela e cobertura no reservatório R-09.	Fevereiro/2021.
---	-----------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-10
NC 44	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas no Reservatório R-10.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-10
NC 45	6.6	CONSTATAÇÃO	Água extravasando do reservatório, com grande perda de água tratada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em Conformidade. Demanda sanada, por problema de telemetria o recalque não estava recebendo sinal do nível do reservatório.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12
----	--------------	---------	-------------------



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC 46	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas Reservatório R-12.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12
NC 47	6.4	CONSTATAÇÃO	Estrutura de inspeção aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado por contrato de caldeiraria e solda. A partir do ano de 2021 serão realizadas várias demandas que estavam represadas no contrato.

**PLANO DE AÇÃO:** Enviar OS para contratada.

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa em abertura de inspeção.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12
NC 48	6.7	CONSTATAÇÃO	Sem limpeza nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Devido a situação sanitária criada pela pandemia da COVID-19 não foi possível realizar no ano de 2020 o planejamento feito para as limpezas de reservatório na cidade de Estância Velha. Conforme o planejamento realizado para o ano de 2021, as vistorias de limpezas na cidade de Estância Velha estão programadas para março/2021 e as limpezas para junho/2021.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar a limpeza dos reservatórios</td><td>Junho/2021.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos reservatórios	Junho/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos reservatórios	Junho/2021.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R-12				
NC 49	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório elevado não possui para-raios e sinalizador noturno.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Caso não haja obrigatoriedade do reservatório R-04 apresentar para-raios e sinalizador noturno, apresentar documento comprobatório.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Informamos que os sistema SPDA foi instalado no reservatório. Quanto ao sinalizador noturno, conforme a portaria 957/GC3, artigo 68, os três reservatórios não são enquadrados em nenhum dos incisos, ou seja, não é necessário o sinalizador noturno.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Desnecessário.</td><td>-</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Desnecessário.	-
Ação	Prazo previsto						
Desnecessário.	-						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R-12
NC 50	6.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Escada do reservatório não proporciona a segurança do operador.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não.
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado por contrato de caldeiraria e solda. A partir do ano de 2021 serão realizadas várias demandas que estavam represadas no contrato.</p>			





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar proteção em escada de reservatório R-12.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13
NC 51	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas Reservatório R-13.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13
NC 52	6.4	CONSTATAÇÃO	Estrutura de inspeção aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado por contrato de caldeiraria e solda. A partir do ano de 2021 serão realizadas várias demandas que estavam represadas no contrato.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa na abertura de inspeção.	Mai/2021.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13
NC 53	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado por contrato de caldeiraria e solda. A partir do ano de 2021 serão realizadas várias demandas que estavam represadas no contrato.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha em câmara de manobra.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-16
NC 54	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas Reservatório R-16.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-17
NC 55	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas Reservatório R-17.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório junto EBAT-11
NC 56	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas Reservatório junto a EBAT-11.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
NC 57	7.7	CONSTATAÇÃO	Pressão de 65 mca na rua Porto Alegre, n. 574.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão acima do limite máximo recomendado (50 mca).
-------	-------	------------------	--





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. O ponto de atendimento está localizado no limite entre dois setores com pressões distintas. É possível reduzir a pressão, com uma obra de extensão de redes, interligação e corte.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Executar obra de extensão e setorização.</td><td>Mai/2021.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Executar obra de extensão e setorização.	Mai/2021.
Ação	Prazo previsto						
Executar obra de extensão e setorização.	Mai/2021.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial				
NC 58	7.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão de 54 mca na rua Alpes, n. 40.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão acima do limite máximo recomendado (50 mca).				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. É possível reduzir a pressão no ponto, com instalação de VRP próxima a avenida dos Açores.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dimensionar e instalar VRP.</td><td>Mai/2021.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Dimensionar e instalar VRP.	Mai/2021.
Ação	Prazo previsto						
Dimensionar e instalar VRP.	Mai/2021.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
NC 59	7.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência do plano de contingência.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não apresentar plano de emergência e contingência conforme as disposições legais, regulamentares e contratuais.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não.
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Plano de Contingencia já foi realizado (EM ANEXO).</p>			



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

  
Fabiano Vianna  
Gestor do DEOM-Sinos  
Matricula 175117

  
Milton Inacio Cordeiro  
Superintendente SURSIN  
Matricula 157982