



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 1103/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 14 de setembro de 2023.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização – RTF de Fiscalização de Pressões de Inverno em Nova Santa Rita, Processo 147-P/2023.

Senhor Diretor,

Em resposta ao Ofício nº 809/2023-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF do Processo nº 147-P/2023, referente à fiscalização de pressões de inverno realizada no Município de Nova Santa Rita, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ações e Condutas – Raac apresentado pela Superintendência Regional Sinos (Sursin), requerendo que sejam aceitos os prazos e as manifestações apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Alexander Pibernat Cunha Cardoso,
Superintendente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 147-P/2023
Município de Nova Santa Rita - Vistoria realizada no dia 28/06/2023

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 13 de setembro de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água				
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 58,93 mca) na Rua Maurício Silveira de Vasconcellos, n. 98 - coordenadas: 29°52'2,935"S e 51°14'51,033"				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A região localizada neste ponto é abastecida em marcha, no sistema atual a simples redução de pressão ocasionaria falta de água nos setores mais altos. Está em estudo a setorização da parte baixa para seja realizado a intervenção na rede com a instalação de VRPs, porém para isto é necessário, além do estudo citado anteriormente, a instalação de redes auxiliares, novos ramais e dispositivos de rede. Assim solicitamos que o prazo de 180 dias seja para definirmos a estratégia com melhor custo-benefício para esta localidade.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar pressão</td> <td>Fevereiro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar pressão	Fevereiro/2024
Ação	Prazo previsto						
Ajustar pressão	Fevereiro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água				
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 59,37 mca) na Rua João Adroaldo Zveibrucker, n. 172 - coordenadas: 29°51'59,521"S e 51°14'45,745"				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A região localizada neste ponto é abastecida em marcha, no sistema atual a simples redução de pressão ocasionaria falta de água nos setores mais altos. Está em estudo a setorização da parte baixa para seja realizado a intervenção na rede com a instalação de VRPs, porém para isto é necessário, além do estudo citado anteriormente, a instalação de redes auxiliares, novos ramais e dispositivos de rede. Assim solicitamos que o prazo de 180 dias seja para definirmos a estratégia com melhor custo-benefício para esta localidade.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar pressão</td> <td>Fevereiro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar pressão	Fevereiro/2024
Ação	Prazo previsto						
Ajustar pressão	Fevereiro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água				
3	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 52,59 mca) na Rua Bastão do Imperador, n. 174 - coordenadas: 29°50'26,31"S e 51°14'35,076"				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A região localizada neste ponto é abastecida em marcha, no sistema atual a simples redução de pressão ocasionaria falta de água nos setores mais altos. Está em estudo a setorização da parte baixa para seja realizado a intervenção na rede com a instalação de VRPs, porém para isto é necessário, além do estudo citado anteriormente, a instalação de redes auxiliares, novos ramais e dispositivos de rede. Assim solicitamos que o prazo de 180 dias seja para definirmos a estratégia com melhor custo-benefício para esta localidade.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar pressão</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar pressão	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Ajustar pressão	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
4	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 50,49 mca) na Rua Pinheiros, n. 129 - coordenadas: 29°52'2,289"S e 51°14'55,99"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A região localizada neste ponto é abastecida em marcha, no sistema atual a simples redução de pressão ocasionaria falta de água nos setores mais altos. Está em estudo a setorização da parte baixa para seja realizado a intervenção na rede com a instalação de VRPs, porém para isto é necessário, além do estudo citado anteriormente, a instalação de redes auxiliares, novos ramais e dispositivos de rede. Assim solicitamos que o prazo de 180 dias seja para definirmos a estratégia com melhor custo-benefício para esta localidade.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão	Fevereiro/2024

Graziela de
Almeida Gunsch

Assinado de forma digital
por Graziela de Almeida
Gunsch
Dados: 2023.09.14 08:43:10
-03'00'

Graziela Almeida Gunsch
Gestora US Nova Santa Rita
Matrícula 167748

Gustavo
Grams
Teixeira

Assinado de forma
digital por Gustavo
Grams Teixeira
Dados: 2023.09.13
14:09:00 -03'00'

Gustavo Grams Teixeira
Gestor DEOM – Sinos
Matrícula 175224

Deivid Carlo dos Santos Aguiar
Superintendente Regional Adjunto Sinos
Matrícula 148338