

## 1. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS

Observação: C = Constatação / NC = Não-Conformidade

<b>Unidade operacional</b> CÓD-23, CÓD-28, CÓD-09, CÓD-33, CÓD-05, CÓD-15	<b>Constatação</b> <b>C-1:</b> Elevatórias sem identificação (código) ou identificação errônea.
<b>NC-1:</b> Para promover a transparência de suas ações, a colocação de placa informativa explicita aos munícipes a importância daquela instalação/edificação.	
<b>Referência Legal</b> Lei Federal 11.445/2007	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será instalada a identificação nas EBEs.	
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.	
<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar identificação nas EBEs	31/08/2021

<b>Unidade operacional</b> CÓD-34	<b>Constatação</b> <b>C-2:</b> Guarda-corpos da área externa da estação elevatória com alturas insuficientes para proteção dos operadores.
<b>NC-2:</b> Não proporcionar segurança aos operadores.	
<b>Referência Legal</b> NR-08.	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será instalado um novo guarda-corpo.	
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.	
<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Substituição/instalação do guarda-corpo	31/08/2021

<b>Unidade operacional</b> CÓD-34	<b>Constatação</b> <b>C-3:</b> Gaiola de proteção da escada com sinais de deterioração.
<b>NC-3:</b> Não proporcionar segurança aos operadores.	
<b>Referência Legal</b> NR-08 NR-35	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>	



Será removida a atual gaiola de proteção e instalada uma nova.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Remoção/instalação da gaiola de proteção	31/08/2021

<b>Unidade operacional</b> CÓD-28	<b>Constatação</b> <b>C-4:</b> A estação de bombeamento de esgoto nunca entrou no cronograma de limpezas.
--------------------------------------	--

**NC-4:** Não realizar limpezas programadas.

**Referência Legal**  
NBR 12208/1992

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Informamos que a estação está no cronograma de limpezas, as quais são programadas e cuja periodicidade é geralmente trimestral para limpeza geral e semanal para limpeza de cesto de retenção de sólidos. Nesse sentido, informamos que a próxima limpeza programada está prevista para ocorrer no mês de 09/2020.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Programar e realizar limpezas na Estação	09/2020 (próxima)

<b>Unidade operacional</b> CÓD-33	<b>Constatação</b> <b>C-5:</b> Conjunto motor-bomba apresentando sinais de deterioração, com vazamento de esgoto, propiciando forte odor no local.
--------------------------------------	---

**NC-5:** Não realizar manutenções preventivas e/ou corretivas.

**Referência Legal**  
Lei Federal 11.445/2007

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Informamos que não há problemas no conjunto moto-bomba, o qual está operando normalmente. Será realizada a manutenção do vazamento, entretanto, deve-se salientar o que o vazamento em questão não prejudica a operação da estação.


**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.


Ação	Prazo previsto
Executar manutenção e consertar o vazamento na câmara de manobras	31/08/2021



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

<b>Unidade operacional</b> CÓD-05	<b>Constatação</b> C-6: Dispositivo de remoção de sólidos grosseiros não instalado corretamente.
NC-6: Não realizar manutenções preventivas e/ou corretivas.	
<b>Referência Legal</b> NBR 12208/1992	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Informamos que será realizada a manutenção	
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.	
<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Executar manutenção do dispositivo de remoção dos sólidos	31/08/2021

<b>Unidade operacional</b> CÓD-15	<b>Constatação</b> C-7: Necessidade de limpeza no terreno.
NC-7: Deixar de realizar a conservação e manutenção preventiva de unidade do sistema público de saneamento.	
<b>Referência Legal</b> Lei Federal 11.445/2007	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Informamos que foi realizada a limpeza do terreno em questão (foto abaixo), em 18/08/2020.	
	
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.	
<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Executar ações de limpeza e manutenção	Concluído



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

<b>Unidade operacional</b> CÓD-15	<b>Constatação</b> C-8: Câmara de manobra com acúmulo de esgoto, pois de acordo com o operador o bombeamento está com defeito.
NC-8: Não realizar manutenções preventivas e/ou corretivas.	
<b>Referência Legal</b> Lei Federal 11.445/2007	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Informamos que foi realizada a manutenção e a estação encontra-se operando normalmente	
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.	
<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Realizar manutenções preventivas e/ou corretivas.	Concluído.

**M. Eng. Cristiano Cardoso Locateli**  
CREA/RS 172111 – Matr. 172767  
cristiano.locateli@corsan.com.br  
Coordenador Operacional  
USE – Canoas

Alexandre Maderia Calvetti  
Superintendente Regional Adjunto  
Matrícula 12898.3

André Gutterres Borges  
Superintendente - SURMET  
Matrícula 137760