



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. nº 440/2022 – SUPRIN/DP

Porto Alegre, 18 de abril de 2022.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,
Canoas/RS.

Assunto: Resposta ao Ofício Nº 085/2022

Senhor Diretor,

Vimos pelo presente, em atenção ao Ofício nº 085/2022-Agesan, que trata do Parecer sobre as Manifestações do Prestador (PMP) do processo nº 036/2021, referente à fiscalização realizada no Sistema de Saneamento do Município de Sapucaia do Sul/RS, recorrer das manifestações não acolhidas por essa Agência, conforme as considerações da Diretoria de Operações – DOP, pelas razões que seguem abaixo.

NC 23 – Área não está totalmente cercada (reservatório R-31).

No momento esse sistema está desativado, sendo realizado estudo para a nova concepção de utilização.

Os cercamentos em gradil de concreto ainda não haviam sido executados, pois o processo licitatório estava em andamento. Atualmente através do TC 243/20 os cercamentos estão sendo executados.

NC 24 – Área não está totalmente cercada (reservatório R-17).

Cercamento em gradil programado. Conclusão em 30/05/2022.

NC 25 – Área não está totalmente cercada (reservatório REF).

Cercamento em gradil programado. Conclusão em 30/05/2022.

NC 26 – Área não está totalmente cercada (reservatório R-22).

Cercamento em gradil concluído em 18/03/2022.



R-22 – Cercamento em gradil de concreto.

**NC 27 – Área não está totalmente cercada (reservatório R-30).
Cercamento em gradil concluído em 14/01/2022.**



R-30 – Cercamento em gradil de concreto.

NC 28 – Acesso ao patamar superior não proporciona segurança adequada (Reservatório R-17).

Foi recolocado guarda corpo no patamar superior. Este reservatório passará por processo de recuperação estrutural através do PE 91/21, previsão de abertura em 25/04/2022.



R-17 – Novo guarda corpo.

NC 29 – Caixa de manobra está soterrada (reservatório R-17).

Ao iniciarmos obras de melhorias na referida câmara de manobras houve um incidente que danificou o registro de expurgo, o local escavado encontra-se com sinalização e estão sendo adquiridas novas peças para a substituição e melhorias necessárias no local. Conclusão em 30/04/2022. Segue fotos do local com a escavação e cercamento com fita zebraada.



R-17 – Obras na câmara de manobras

Isto posto, reitera-se os planos de ação para solução das Não Conformidades em comento e, respeitosamente, requer-se a reconsideração do Conselho Superior de Regulação quanto ao recurso interposto pela Companhia, concedendo provimento ao mesmo.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

SAMANTA
POPOW
TAKIMI

Assinado de forma
digital por SAMANTA
POPOW TAKIMI
Dados: 2022.04.18
12:23:10 -03'00'

Samanta Popow Takimi,
Superintendente de Relações Institucionais.