

Carta nº 392/2025 – Regulatório Técnico

Porto Alegre/RS, 31 de janeiro de 2025.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,

Diretor Geral,

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,

Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Sob Demanda realizada no município de Guaíba. Processo AGESAN número: 2525/2024.

Prezado Sr. Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 001/2025-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização sob demanda, Processo nº 2525/2024, referente à fiscalização de obras de repavimentação em vias do município de Guaíba, encaminhamos em anexo o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinícius de Souza Jorge

Vinícius de Souza Jorge

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 2525/2024 – RTF

Município de Guaíba- Vistoria realizada no dia 09 de novembro de 2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, __ de ____ de 2025.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
1	-	CONSTATAÇÃO	Patologia de buraco e desnível no pavimento com pedra irregular na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Piauí, nº 163 - Evidência 1: 30°6'57.07" S 51°19'42.90" W repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
2	-	CONSTATAÇÃO	Desnível no pavimento com pedra irregular na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Av. Sílvio Freitas Remédio, n. 92 - Evidência 2: 30°6'26.03" S 51°19'45.54" W repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
3	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimento com pedra irregular na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Av. Silvio Freitas Remédio, n. 112 - Evidência 3: 30°6'26.43" S 51°19'46.03" W repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
4	-	CONSTATAÇÃO	Pavimento asfáltico da vala cedeu.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Waltormilo Hagel Maciel, n. 51 - Evidência 4: 30°7'9.24" S 51°20'32.51" W repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contactou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>
 Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51
 Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>
 Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tardel

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>
 Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>
 Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06
 Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura
Gestor Guaíba / Eldorado do Sul
junior.ventura@corsan.com.br
 51 21182100 ramal 15 3813
 51 996611797
 Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
5	-	CONSTATAÇÃO	Desnível da tampa do esgoto sanitário em relação ao pavimento asfáltico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Goiás, n. 79 esquina com Rua Alagoas - Evidência 5: 30°6'26.13" S 51°19'42.27" W repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
6	-	CONSTATAÇÃO	Patologia de buraco no pavimento com paralelepípedo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Ceará, nº 296 - Evidência 6: 30°6'53.38" S 51°19'37.37" W repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
7	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimento com Unistein na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Ceará, nº 157 - Evidência 7: 30°6'55.07" S 51°19'44.08" W ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
8	-	CONSTATAÇÃO	Patologia de buraco na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Ceará, nº 95 - Evidência 8: 30°6'55.70" S 51°19'46.29" W ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contactou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51

Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>

Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tarde!

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



Rudinei Mussoline
Secretário Municipal
Infraestrutura e
Serviços Públicos

De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>

Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06

Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura

Gestor Guaíba / Eldorado do Sul

junior.ventura@corsan.com.br

51 21182100 ramal 15 3813

51 996611797

Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



Nossa natureza
movimenta o Rio Grande

corsan.com.br

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
9	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Patologia de buraco no passeio público (Calçada).
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Buraco no passeio público (Calçada) decorrente de obra.
			Rua Ceará, nº 95 - Evidência 9: 30°6'55.71" S 51°19'46.28" W ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contactou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>
 Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51
 Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>
 Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tardel

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>
 Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>
 Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06
 Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura
Gestor Guaíba / Eldorado do Sul
junior.ventura@corsan.com.br
 51 21182100 ramal 15 3813
 51 996611797
 Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
10	-	CONSTATAÇÃO	Patologia de buraco na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Ceará, nº 84 - Evidência 10: 30°6'55.80" S 51°19'47.17" W repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



27 de jan. de 2025 17:49:03
 30.11553 51.3298W +2.00m
 70 Rua Ceará
 Coronel Nassuca
 Guaíba
 Rio Grande do Sul
 NC 10

Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
11	-	CONSTATAÇÃO	Desnível de tampa de esgoto sanitário em relação ao pavimento com Unistein.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Ceará, nº 84 - Evidência 11: 30°6'55.86" S 51°19'47.36" W repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



9 de dez de 2024 11:17:35
 30.11552263 51.32981681W +3.22m
 70 Rua Ceará
 Coronel Nassuca
 Guaíba
 Rio Grande do Sul

9 de dez de 2024 11:17:43
 30.11513475 51.32082162W +3.22m
 70 Rua Ceará
 Coronel Nassuca
 Rio Grande do Sul

9 de dez de 2024 11:17:17
 30.115492435 51.3297101W +3.22m
 1133 Avenida Nestor de Moura Jardim
 Parque 35
 Guaíba
 Rio Grande do Sul

Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
12	-	CONSTATAÇÃO	Pavimento asfáltico da vala cedeu.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Álvaro José Machado, nº 178 - Evidência 12: 30°7'1.22" S 51°19'51.51" W repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
13	-	CONSTATAÇÃO	Pavimento asfáltico da vala cedeu.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Álvaro José Machado trecho compreendido entre a Rua Paraíba e Pernambuco - Evidência 13: 30°7'6.39" S 51°19'48.50" W repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
14	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimento asfáltico na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Álvaro José Machado, nº 87 - Evidência 14: 30°6'58.30" S 51°19'53.36" W ausência de pavimentação asfáltica.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contactou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51

Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>

Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tardel

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



Rudinei Mussoline
Secretário Municipal
Infraestrutura e
Serviços Públicos

De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>

Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06

Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura

Gestor Guaíba / Eldorado do Sul

junior.ventura@corsan.com.br

51 21182100 ramal 15 3813

51 996611797

Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



Nossa natureza
movimenta o Rio Grande

corsan.com.br

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
15	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação Ausência de pavimento asfáltico na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Av. Castelo Branco esquina Rua Luiz Green - Evidência 15: 30°7'15.88" S 51°20'39.11" W ausência de pavimentação asfáltica.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contactou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51

Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>

Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tardel

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



Rudinei Mussoline
Secretário Municipal
Infraestrutura e
Serviços Públicos

De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>

Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06

Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura

Gestor Guaíba / Eldorado do Sul

junior.ventura@corsan.com.br

51 21182100 ramal 15 3813

51 996611797

Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



Nossa natureza
movimenta o Rio Grande

corsan.com.br

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
16	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação Ausência de pavimento no passeio público (Calçada).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Av. Castelo Branco esquina Rua Luiz Green - Evidência 16: 30°7'16.29" S 51°20'39.31" W ausência de pavimentação em passeio público (Calçada).

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contatou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51

Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>

Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tardel

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



Rudinei Mussoline
Secretário Municipal
Infraestrutura e
Serviços Públicos

De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>

Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06

Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura

Gestor Guaíba / Eldorado do Sul

junior.ventura@corsan.com.br

51 21182100 ramal 15 3813

51 996611797

Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



Nossa natureza
movimenta o Rio Grande

corsan.com.br

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
17	-	CONSTATAÇÃO	Patologia de buraco no pavimento asfáltico próximo a tampa de esgoto sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Sergipe esquina Rua Joaquim Ribeiro - Evidência 17: 30°6'29.80" S 51°19'24.82" W repavimentação precária

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
18	-	CONSTATAÇÃO	Patologia de buraco no pavimento asfáltico na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Sergipe esquina Rua Joaquim Ribeiro - Evidência 18: 30°6'29.60" S 51°19'24.60" W repavimentação precária

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
19	-	CONSTATAÇÃO	Desnível no pavimento com paralelepípedo na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Sergipe em frente ao Xis 35 - Evidência 19: 30°6'28.55" S 51°19'27.50" W repavimentação em desnível.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
20	-	CONSTATAÇÃO	Desnível no pavimento com paralelepípedo na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Sergipe, nº 55 - Evidência 20: 30°6'29.31" S 51°19'25.95" W repavimentação em desnível.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
21	-	CONSTATAÇÃO	Desnível no pavimento com pedra irregular na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Sergipe, nº 325 - Evidência 21: 30°6'27.33" S 51°19'36.35" W repavimentação em desnível.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação da pavimentação na pista de rolamento, conforme evidência comprobatória abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
22	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação Fissura no pavimento asfáltico na vala da pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Júlio Ostrowisk, nº 117 - Evidência 22: 30°7'14.59" S 51°19'41.75" W repavimentação com fissuras.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contactou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51

Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>

Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tardel

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



Rudinei Mussoline
Secretário Municipal
Infraestrutura e
Serviços Públicos

De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>

Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06

Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura

Gestor Guaíba / Eldorado do Sul

junior.ventura@corsan.com.br

51 21182100 ramal 15 3813

51 996611797

Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



Nossa natureza
movimenta o Rio Grande

corsan.com.br

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
23	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação Ausência de pavimento asfáltico na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Tiradentes esquina Av. Duque de Caxias - Evidência 23: 30°7'37.27" S 51°18'57.72" W ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contactou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51

Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>

Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tardel

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



Rudinei Mussoline
Secretário Municipal
Infraestrutura e
Serviços Públicos

De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>

Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06

Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura

Gestor Guaíba / Eldorado do Sul

junior.ventura@corsan.com.br

51 21182100 ramal 15 3813

51 996611797

Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



Nossa natureza
movimenta o Rio Grande

corsan.com.br

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
24	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
		NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimento asfáltico na pista de rolamento.
		OBSERVAÇÃO	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias		Rua Tiradentes esquina Rua Marechal Floriano - Evidência 24: 30°7'47.68" S 51°18'58.75" W repavimentação danificada.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contactou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51

Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>

Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tarde!

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



Rudinei Mussoline
Secretário Municipal
Infraestrutura e
Serviços Públicos

De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>

Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06

Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura

Gestor Guaíba / Eldorado do Sul

junior.ventura@corsan.com.br

51 21182100 ramal 15 3813

51 996611797

Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



Nossa natureza
movimenta o Rio Grande

corsan.com.br

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
25	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação Ausência de pavimento com pedra irregular na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Daltro Filho, n. 300 - Evidência 25: 30°7'34.21" S 51°19'2.01" W ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contactou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51

Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>

Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tardel

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



Rudinei Mussoline
Secretário Municipal
Infraestrutura e
Serviços Públicos

De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>

Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06

Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura

Gestor Guaíba / Eldorado do Sul

junior.ventura@corsan.com.br

51 21182100 ramal 15 3813

51 996611797

Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



Nossa natureza
movimenta o Rio Grande

corsan.com.br

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
26	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação Desnível na tampa de registro da Corsan (tampa de concreto) e patologia de buracos na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Abastecimento de Água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Faustino Gomes esquina Rua São Geraldo - Evidência 26: 30°7'33.88" S 51°19'7.43" W desnível em tampa e ausência de repavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contatou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51

Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>

Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tarde!

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



Rudinei Mussoline
Secretário Municipal
Infraestrutura e
Serviços Públicos

De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>

Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06

Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura

Gestor Guaíba / Eldorado do Sul

junior.ventura@corsan.com.br

51 21182100 ramal 15 3813

51 996611797

Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



Nossa natureza
movimenta o Rio Grande

corsan.com.br

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
27	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na vala da pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Alfredo de Oliveira esquina Rua Maurício Borges - Evidência 27: 30°7'29.87" S 51°19'0.16" W ausência de repavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a adequação a pavimentação da pista de rolamento, conforme evidências comprobatórias abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
29	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Marechal Floriano, nº 15 - Evidência 29: 30°7'51.72" S 51°18'59.05" W ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a Corsan contatou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaíba, sendo acertada a ampliação do prazo para atendimento da inconformidade, conforme comunicação anexa (Arq. CORSAN-Prefeitura-E-mail). Abaixo, segue evidência comprobatório deste contato.

De: rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>
 Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 13:51
 Para: Junior Cezar Conter Ventura <junior.ventura@corsan.com.br>
 Assunto: Re: prazo para repavimentação

Prezado, boa tarde!

Não temos oposição quanto ao prazo, porém as valas devem estar com condições de trafegabilidade.

Atenciosamente,



De: "Junior Cezar Conter Ventura" <junior.ventura@corsan.com.br>
 Para: "rudinei.mussoline" <rudinei.mussoline@guaiba.rs.gov.br>
 Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 10:08:06
 Assunto: prazo para repavimentação

bom dia!

Solicito junto a esta secretária de Infraestrutura do município de Guaíba, que o prazo para repavimentação dos apontamentos da AGESAN sejam estendidos até o dia 10/02/2025.

att

Junior Ventura
Gestor Guaíba / Eldorado do Sul
junior.ventura@corsan.com.br
 51 21182100 ramal 15 3813
 51 996611797
 Rua Coronel Serafim Silva, 148 | Centro | Guaíba | RS



PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	10/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
30	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Joaquim Ribeiro trecho compreendido entre a Rua 20 de Setembro e Rua Santa Catarina - Evidência 30: 30°6'30.82" S 51°19'23.61" W ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a pavimentação asfáltica na pista de rolamento, conforme evidências comprobatórias abaixo. Importa ainda informar que a Prefeitura vai executar a repavimentação asfáltica da via, posteriormente.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar a situação in loco e providenciar as adequações no pavimento.	Concluído

Claudemir Braga Alegre