



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório de Fiscalização 026/2021

Município de Parobé

Visita realizada nos dias 14 e 15/04/2021

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 01 de junho de 2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
1	1.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Esta é uma demanda que envolve empresa contratada, estamos seguindo um cronograma por ordem de fiscalização.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Fevereiro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
2	1.7	CONSTATAÇÃO	Exaustor não funcionando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Foi constatado falta de cabos elétricos nos eletrodutos. Iremos repor os cabos elétricos para possibilitar o funcionamento.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Consertar o Exaustor.	Agosto/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação elevatória dentro da ETA
3	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Esta é uma demanda que envolve empresa contratada, estamos seguindo um cronograma por ordem de fiscalização.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Fevereiro/2022.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09				
4	2.7	CONSTATAÇÃO	Falta de grelha na saída da tubulação do ladrão.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Encomendar através do contrato de caldeiraria e instalar a grelha para melhor segurança.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Instalar grelha.</td><td>Junho/2022.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha.	Junho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha.	Junho/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Nova Hartz				
5	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBA.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Esta é uma demanda que envolve empresa contratada, estamos seguindo um cronograma por ordem de fiscalização.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Instalar placa.</td><td>Fevereiro/2022.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa.	Fevereiro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa.	Fevereiro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA				
6	3.19	CONSTATAÇÃO	Escada de acesso ao prédio da ETA com defeito, oferecendo risco aos operadores.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Foi constatado defeito no degrau superior da escada. Iremos consertar através do contrato de apoio operacional.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Consertar escada.</td><td>Dezembro/2021.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Consertar escada.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Consertar escada.	Dezembro/2021.						



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1				
7	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td><td>Setembro/2021.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2				
8	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td><td>Setembro/2021.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R3				
9	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td><td>Setembro/2021.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
10	6.4	CONSTATAÇÃO	Abertura de inspeção e ventilação sem proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Abertura de inspeção e ventilação sem proteção.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Foi feito uma vistoria com a equipe da US, será inserido uma proteção.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realocar a tampa de proteção.	Agosto/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
11	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
12	6.9	CONSTATAÇÃO	Parte da escada sem guarda-corpo e onde tem guarda-corpo está solto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado através do contrato de caldeiraria a confecção de guarda corpo para as partes que não possuem.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda – corpo.	Junho/2022.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
13	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixas de manobra sem tampas ou grelhas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Encomendar, através do contrato de caldeiraria, grelhas de proteção.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelhas.	Junho/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
14	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação nas paredes internas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a limpeza da vegetação que envolve as paredes interna do R4.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Retirar a vegetação existente.	Setembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R5
15	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6				
16	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td><td>Setembro/2021.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6				
17	6.11	CONSTATAÇÃO	Escada sem corrimão.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC já apontada nas fiscalizações anteriores.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado através do contrato de caldeiraria a confecção de corrimão na escada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Instalar corrimão.</td><td>Junho/2022.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Instalar corrimão.	Junho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar corrimão.	Junho/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7				
18	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td><td>Setembro/2021.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7				
19	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem ancoragem.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar segurança aos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC já apontada em fiscalizações anteriores.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Através do contrato de caldeiraria iremos melhorar a ancoragem confeccionando peças e ancorando melhor a escada para melhor segurança.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ancorar escada.</td><td>Junho/2022.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Ancorar escada.	Junho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Ancorar escada.	Junho/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7				
20	6.11	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo no patamar intermediário.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar segurança aos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC já apontada em fiscalizações anteriores.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado através do contrato de caldeiraria a confecção de guarda corpo para as partes que não possuem.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Instalar guarda – corpo.</td><td>Junho/2022.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Instalar guarda – corpo.	Junho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar guarda – corpo.	Junho/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8				
21	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td><td>Setembro/2021.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
22	6.8	CONSTATAÇÃO	Reservatório elevado sem lâmpada do sinalizador noturno de obstáculo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Reservatório elevado sem lâmpada do sinalizador noturno de obstáculo.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os itens foram vandalizados recentemente. Serão providenciadas a aquisição dos itens do balizamento e instalados.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar lâmpada do sinalizador noturno.	Dezembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R9
23	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10
24	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R11				
25	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Setembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório EBA 08				
26	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Setembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório EBA 09				
27	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Setembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório EBA 10				
28	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Setembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório EBA 11				
29	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Setembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
30	7.11	CONSTATAÇÃO	Não existe plano de emergência ou contingência.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe plano de emergência ou contingência.				
3	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que o plano de contingência e emergência de Parobé está em processo de elaboração.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disponibilizar o plano de emergência e contingência.</td> <td>Agosto/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Disponibilizar o plano de emergência e contingência.	Agosto/2021.
Ação	Prazo previsto						
Disponibilizar o plano de emergência e contingência.	Agosto/2021.						




COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R3
31	6.7	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC já apontada em fiscalizações anteriores.


MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a instalação de gradil ou cerca pelo contrato disponível.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca/gradil	Junho/2022.



Fabiano Vianna
Gestor do DEOM-Sinos
Matricula 175117



Milton Inacio Cordeiro
Superintendente SURSIN
Matricula 157982