

## PARECER SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO PRESTADOR

N. 30/2021 – PMP

### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).  
Endereço: Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS.  
Telefone e e-mail: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

### 2. CONCESSIONÁRIA

Razão social: Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).  
Endereço: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.  
Telefone e e-mail: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br.

### 3. FISCALIZAÇÃO

Unidade fiscalizada: Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Igrejinha/RS.

Data da fiscalização: 05 e 06 de maio 2021.

Peças Técnicas: Processo n. 030/2021; Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta protocolado na Agesan-RS em 19 de julho de 2021.

### 4. RESUMO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS REGULADOS PELA AGESAN-RS.

De acordo com o Manual de Fiscalização Técnica da Agesan-RS, regulamentado pela Resolução Normativa AGO 003/2020, emitido o Relatório Técnico de Fiscalização (RTF) e respectivo Termo de Não Conformidade (TNC), o prestador de serviços deverá encaminhar para a agência reguladora suas manifestações, via Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC).

Após protocolado o recebimento pela Agesan-RS, o RAAC será encaminhado ao setor competente que analisará as manifestações do prestador de serviços. A manifestação da Agesan-RS quanto ao RAAC se dará no prazo de 45 dias, por meio de Parecer Sobre as Manifestações do Prestador (PMP).


Uma vez entregue o PMP ao prestador de serviços, este poderá, ainda, caso não concorde com o conteúdo do parecer, ingressar com recurso, no prazo de 15 dias, junto ao Conselho Superior de Regulação da Agesan-RS.

Protocolado o recurso junto ao Conselho Superior de Regulação, este terá o prazo de 45 dias para decidir sobre o acolhimento ou indeferimento, podendo, dentro desse mesmo prazo, realizar as diligências técnicas, inclusive junto à fiscalização, que entender necessárias. A decisão do Conselho Superior de Regulação será devidamente entregue ao prestador de serviço.

#### 4.1 Acompanhamento da adequação dos serviços

Concluído os prazos de manifestações do prestador de serviço, admitida a veracidade das informações apresentadas, e em caso de não acolhimento de recurso quanto ao mérito, a Agesan-RS deverá acompanhar, por meio de fiscalização de acompanhamento, o cumprimento das determinações para a solução das inconformidades referenciadas no Termo de Não Conformidade (TNC).

A fiscalização de acompanhamento se dará findado os prazos estabelecidos para a correção no TNC, no RAAC, no PMP e, quando caso de recurso, por meio da deliberação do Conselho Superior de Regulação, devendo o prestador de serviço ser informado sobre a ação de fiscalização. Mesmo

  
May

tendo a fiscalização de acompanhamento sentido de averiguar o cumprimento das determinações do TNC, poderá o ente regular identificar novas questões de desconformidades, caso ocorram.

#### 4.2 Manifestação da agência reguladora

A Manifestação da Agesan-RS após a fiscalização de acompanhamento se dará por meio de Relatório Técnico de Fiscalização de Acompanhamento (RTFA). A emissão do RTFA deverá obedecer a um prazo de 15 dias e, em caso de averiguação de novas inconformidades, deverá ser providenciado pela equipe de fiscalização um novo RTF tratando das referidas não conformidades. Em caso de descumprimento total ou parcial do TNC, RAAC, PMP ou determinações por meio de recurso, implicará em emissão de Termo de Não Adequação de Serviços (TAS) que, acompanhado do RTFA irá apurar as infrações cometidas e informar as penalidades cabíveis.

#### 4.3 Conclusão do Processo de Fiscalização

Transcorridos os atos acima apresentados, o Processo de Fiscalização será encerrado pela Agesan-RS, com o envio do processo aos interessados. No caso de aplicação de eventuais penalidades contratuais ou legais por parte do titular do serviço ou da própria agência, a fiscalização da Agesan-RS poderá solicitar, a qualquer tempo, informações e comprovações documentais acerca dos procedimentos de aplicação.

### 5. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Daniel Luz dos Santos  
Telefone: 3075-9576

Cargo: Assessor de Fiscalização  
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Nome: Vagner Gerhardt Mâncio  
Telefone: 3075-9576

Cargo: Agente de Fiscalização  
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

### 6. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO PMP

Nome: Mayara Oliveira dos Santos  
Telefone: 3075-9576

Cargo: Agente de Fiscalização  
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



## PARECER SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO PRESTADOR (PMP)

### 7. MANIFESTAÇÕES CONTIDAS NO RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA

Observação: C = Constatação / NC = Não-Conformidade / P = Parecer da Fiscalização

#### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
1	7.11	CONSTATAÇÃO	Não existe plano de contingência
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Existe o Plano de Emergência e Contingência de Parobé, em fase final de elaboração, que terá interface direta no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Igrejinha. Contudo, será elaborado um plano complementar e próprio para esse município.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Elaborar plano de Emergência e Contingência.	Agosto/2021.

**P1:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


#### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R19
2	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P2:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R19
3	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P3:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-4

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R20
4	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P4:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.




## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-5

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R20
5	6.12	CONSTATAÇÃO	Árvores estão em contato com o reservatório (necessidade de poda)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi realizado a poda no R20.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P5:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-6

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R20
6	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.


**P6:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-7

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-18
7	2.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação da EBA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.  
**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.




P7: Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-8

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-18
8	2.2	CONSTATAÇÃO	Porta da casa de bombas não está fechando
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi consertado o portão.  
**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P8: Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*Handwritten signature and date:*  
May




## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-9

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-18
9	2.6	CONSTATAÇÃO	Lâmpada queimada na casa de bombas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Segue em anexo lâmpada instalada.  
**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Desnecessário.	Concluído.




**P9:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-10

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R18
10	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.  
**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Desnecessário.	Concluído.



**P10:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-11

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R18
11	6.2	CONSTATAÇÃO	Portão não está sendo cadeado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi inserido um cadeado.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P11:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-12

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R18
12	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P12:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*maur*



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-13

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R22
13	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P13:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-14

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R22
14	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P14:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-15

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R21
15	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Desnecessário.	Concluído.



**P15:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-16

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R21
16	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P16:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*Handwritten signature and date: may*



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-17

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R22
17	6.2	CONSTATAÇÃO	Portão não está sendo cadeado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Informa-se que há contrato de comodato, no qual dá direito a livre acesso ao Comodante (cláusula segunda, parágrafo único), utilizando inclusive o local para depósito de material de uso do condomínio. Portanto, não temos gestão de domínio pleno sobre a área.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

**P17:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-18

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R22
18	6.12	CONSTATAÇÃO	Excesso de materiais armazenados na área do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Informa-se que há contrato de comodato, no qual dá direito a livre acesso ao Comodante (cláusula segunda, parágrafo único), utilizando inclusive o local para depósito de material de uso do condomínio. Portanto, não temos gestão de domínio pleno sobre a área.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

**P18:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-19

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R21
19	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório elevado não possui para-raios e sinalizador noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para para-raios e/ou sinalização de obstáculo
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 7 do TNC n. 43/2020

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizado via contrato específico, o mesmo está em processo de licitação para atender todas as demandas que envolvem para-raios nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar para - raio.	Agosto/2022.

**P19:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
20	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório R500
		NÃO CONFORMIDADE	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	OBSERVAÇÃO	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias		-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P20:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-21

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
21	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório R9
		NÃO CONFORMIDADE	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	OBSERVAÇÃO	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias		-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P21:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.




## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-22

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-09
22	2.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação da EBA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P22:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-23

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-09
23	2.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. No local há a instalação para conjunto principal e reserva de moto-bombas. Justamente por haver manutenção é que o conjunto reserva está operando e o conjunto principal estava em manutenção. O conjunto reserva retornou da manutenção.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P23:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-24

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-23
24	2.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação da EBA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Desnecessário.	Concluído.



**P24:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-25

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R9
25	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Desnecessário.	Concluído.



**P25:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-26

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-23				
26	2.6	CONSTATAÇÃO	Proteção de subida da escada está quebrada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Foi vandalizada mais de uma vez, o empreendedor foi acionado para ver garantia e substituição.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar proteção da escada.</td> <td>Julho/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar proteção da escada.	Julho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Consertar proteção da escada.	Julho/2022.						

**P26:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-27

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1000				
27	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.						

**P27:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-28

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R23				
28	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.						

**P28:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*may*

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-29

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R11
29	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P29:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-30

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R11
30	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não está cercada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Pelo contrato de manutenção de próprios TC 131/19 foram investido em Igrejinha entre 2019 e 2021 R\$119.308,27. Durante o andamento deste contrato foram gastos todos os quantitativos referentes a cerca e gradil, com a recusa da contratada em realizar aditivo para esses itens. No caso específico deste reservatório a área deve ser regularizada antes do efetivo cercamento. Foi encaminhado pedido de informações para prefeitura ver se é área da mesma para fazer termo de cedência.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Regularizar área e fazer o cercamento.	Agosto/2022.

**P30:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*May*



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-31

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R11
31	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P31:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-32

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-15
32	2.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação da EBA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P32:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-33

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
33	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P33:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-34

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
34	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não está cercada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Pelo contrato de manutenção de próprios TC 131/19 foram investido em Igreja entre 2019 e 2021 R\$119.308,27. Durante o andamento deste contrato foram gastos todos os quantitativos referentes a cerca e gradil, com a recusa da contratada em realizar aditivo para esses itens. No caso específico deste reservatório a área deve ser regularizada antes do efetivo cercamento. Foi encaminhado pedido de informações para prefeitura ver se é área da mesma para fazer termo de cedência.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Regularizar área e fazer o cercamento.	Agosto/2022.

**P34:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*Handwritten signature and date:*  
may



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-35

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
35	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P35:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-36

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10
36	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.


**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P36:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-37

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10				
37	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Tela instalada.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desnecessário.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>				Ação	Prazo previsto	Desnecessário.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Desnecessário.	Concluído.						

**P37:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-38

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10				
38	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.						

**P38:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-39

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6
39	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Tela instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P39: Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-40

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6
40	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P40: Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

may

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-41

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
41	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório R7
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não encontrado placa de identificação do reservatório
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de placa de identificação da área.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Tela instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P41:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-42

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
42	6.2	CONSTATAÇÃO	Portão não está sendo cadeado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Portão cadeado.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P42:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-43

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
43	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P43:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-44

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
44	6.10	CONSTATAÇÃO	Diâmetro da tubulação dos suspiro é menor do que o diâmetro da tubulação de entrada de água
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Considerando uma tubulação de admissão de ar com DN50, pode-se calcular a vazão de admissão de ar.  
Considerando que:  
 $Qar = Cd * A * \sqrt{2 * g * P}$   
Onde:  
Qar: vazão de admissão de ar máxima  
Cd: coeficiente de admissão (adotado 0,44 conforme bibliografia)  
A: área de admissão de ar (igual a 0,00196m<sup>2</sup> para DN50)  
g : aceleração da gravidade (adotado 9,8 m/s<sup>2</sup>)  
P: pressão diferencial interna/externa. Considerando admissível uma pressão diferencial de 0,1 mca. Normalizando para o m.c.ar, temos 71,42 m.c.ar

O cálculo resulta em vazão de 0,0322 m<sup>3</sup>/s ou 32,2L/s, vazão extremamente superior à de entrada/saída de água. Portanto o suspiro está operando com muita folga, isso sem considerar outras aberturas existentes, como extravasor, etc. Além da verificação da vazão, pode-se verificar a velocidade de escoamento, no sentido de não ser verificado ruídos na admissão do ar.  
Para a vazão máxima de admissão possível, temos velocidade de 16,47m/s, muito inferior à máxima recomendada de 40m/s, onde o ruído pode ser incomodo.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

**P44:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-45

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
45	6.12	CONSTATAÇÃO	Acesso ao reservatório apresenta piso muito regular e escorregadio (dias de chuva)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Tem praticamente 150 m de estrada no meio do mato para chegar até o reservatório, mas não é área da Corsan e sim da prefeitura, então não temos gestão sobre a mesma, a CORSAN não tem atribuição para executar melhoras em ruas ou vias pois não se trata de área própria da Companhia.  
A Pavimentação de vias públicas é de responsabilidade dos municípios.  
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, DE 01/09/2011  
Promulgada em 01 de setembro de 2011.  
SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO  
Art. 66. Compete privativamente ao Prefeito:  
XXII - aprovar projetos de edificações e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos;

Porém, a poda e roçada é feita pela Corsan.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza do acesso ao reservatório.	Dezembro/2021.

**P45:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*[Handwritten signature]*  
may



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-46

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
46	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P46:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-47

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
47	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não está cercada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Pelo contrato de manutenção de próprios TC 131/19 foram investido em Igrejinha entre 2019 e 2021 R\$119.308,27. Durante o andamento deste contrato foram gastos todos os quantitativos referentes a cerca e gradil, com a recusa da contratada em realizar aditivo para esses itens. Portanto, estamos em processo para contemplação de um novo contrato para atender as demandas relacionadas a cercamento. A área em questão já foi objeto de ação judicial onde o lote pertencente a CORSAN foi invadido pelo proprietário da área ao lado. O reservatório foi movido de lugar e o proprietário do lote vizinho edificou uma garagem no acesso para o reservatório.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Regularizar área e Instalar cerca.	Agosto/2022.

**P47:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*[Handwritten signature]*  
may


## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-48

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
48	6.12	CONSTATAÇÃO	Suspiro está sem tela de proteção
	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Segue em anexo tele instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P48:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-49

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO IGR-13
49	1.7	CONSTATAÇÃO	Resto de reforma armazenada na área (telhas)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Limpeza realizada no local.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P49:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.




## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO IGR-13
50	1.11	CONSTATAÇÃO	Brita armazenada em cima da laje do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi retirada a brita da laje do poço.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P50:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-51

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
51	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P51:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*J. May*

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-52

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
52	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. O portão foi instalado.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Desnecessário.	Concluído.



**P52:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-53

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
53	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P53:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*[Handwritten signature]*  
may



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-54

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
54	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada do reservatório junto ao muro, dificultando o acesso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. O acesso pode ser realizado por escada móvel.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

**P54:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-55

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
55	6.12	CONSTATAÇÃO	Areia asfáltica armazenada na área
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi espalhado e organizado a areia asfáltica.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P55:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-56

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R14
56	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P56:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-57

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R14
57	6.12	CONSTATAÇÃO	Difícil acesso ao reservatório (piso irregular e escorregadio)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. O Acesso ao reservatório é uma área pública, assim como uma rua ou um passeio. A CORSAN não tem atribuição para executar melhoras em ruas ou vias pois não se trata de área própria da Companhia. Foi pedido para o secretário de obras adequar, mas até o presente momento não fizeram, pois alegam que pode contribuir com invasões irregulares.

A Pavimentação de vias públicas é de responsabilidade dos municípios.

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, DE 01/09/2011

Promulgada em 01 de setembro de 2011.

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO

Art. 66. Compete privativamente ao Prefeito:

XXII - aprovar projetos de edificações e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos;

Porém, a poda e roçada é feita pela Corsan.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza do acesso ao reservatório.	Dezembro/2021.

**P57:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*Handwritten signature and date: may*



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-58

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R14				
58	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.						

**P58:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-59

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12				
59	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.						

**P59:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-60

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO IGR-01A				
60	6.12	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra está com água				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. A área em questão não é a do Poço 01. No local havia a operação de uma fonte e é extremamente alagadiça. A US vai executar obra de drenagem da caixa, visto que o solo em tempos chuvosos tem dificuldade em ser drenado.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Drenar a caixa.</td> <td>Julho/2022.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenar a caixa.	Julho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Drenar a caixa.	Julho/2022.						

**P60:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*May*

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-61

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2
61	6.7	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P61:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-62

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2
62	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não está cercada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Pelo contrato de manutenção de próprios TC 131/19 foram investido em Igrejinha entre 2019 e 2021 R\$119.308,27. Durante o andamento deste contrato foram gastos todos os quantitativos referentes a cerca e gradil, com a recusa da contratada em realizar aditivo para esses itens. Portanto, estamos em processo para contemplação de um novo contrato para atender as demandas relacionadas a cercamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	Agosto/2022.

**P62:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-63

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
63	6.3	CONSTATAÇÃO	Reservatório R2
		NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente de água
GRUPO	PRAZO	OBSERVAÇÃO	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias		-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. A imagem mostra claramente o extravasor do reservatório em ação. A função desta peça é evitar a pressurização do reservatório quando ele está cheio. Ocorre que este reservatório é abastecido através de bombeamento comandado por telemetria. Ao atingir certo nível de água o comando de desligar a bomba é enviado via rádio para a central e então para a bomba. O tempo do comando não é instantâneo (pode demorar entre 1 e 3 minutos), em alguns casos ocorrendo o extravasamento. Mesmo que a bomba seja desligada o fenômeno de inércia do motor e a energia cinética obtida pela água no processo de bombeamento pode levar a uma redução lenta na vazão aduzida e, consequentemente, ao extravasamento do reservatório. Esse fenômeno é mais perceptível em reservatórios de pequeno volume onde a vazão do conjunto elevatório é relativamente alto. O sistema onde este reservatório está operando é uma sequência de 4 elevatórias em série com 5 reservatórios e o consumo majoritariamente na ponta do sistema. Fatores como a temperatura, hora do dia, dia da semana, etc. interferem na vazão consumida na ponta do sistema, fazendo com que não haja uma regulagem ótima do sistema. São vários fatores que causam o extravasamento nesse sistema que são controlados por um sistema eletrônico e por rádio. Na ampla maioria do tempo não ocorre o extravasamento. O sistema é complexo e extravasamentos irão ocorrer. A regulagem pode variar de um dia para o outro por razões sazonais (calor, frio, dias úteis, ...) e no caso de falhas prolongadas a coordenadora operacional é acionada para verificar o problema.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

**P63:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-64


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
64	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório R2
		NÃO CONFORMIDADE	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	OBSERVAÇÃO	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias		-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P64:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.




## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-65

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R3
65	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Desnecessário.	Concluído.



**P65:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-66

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R3
66	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não está cercada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Pelo contrato de manutenção de próprios TC 131/19 foram investido em Igrejinha entre 2019 e 2021 R\$119.308,27. Durante o andamento deste contrato foram gastos todos os quantitativos referentes a cerca e gradil, com a recusa da contratada em realizar aditivo para esses itens. Portanto, estamos em processo para contemplação de um novo contrato para atender as demandas relacionadas a cercamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar cerca.	Agosto/2022.

**P66:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*May*



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-67

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R3
67	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de água
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. A imagem mostra claramente o extravasor do reservatório em ação. A função desta peça é evitar a pressurização do reservatório quando ele está cheio. Ocorre que este reservatório é abastecido através de bombeamento comandado por telemetria. Ao atingir certo nível de água o comando de desligar a bomba é enviado via rádio para a central e então para a bomba. O tempo do comando não é instantâneo (pode demorar entre 1 e 3 minutos), em alguns casos ocorrendo o extravasamento. Mesmo que a bomba seja desligada o fenômeno de inércia do motor e a energia cinética obtida pela água no processo de bombeamento pode levar a uma redução lenta na vazão aduzida e, conseqüentemente, ao extravasamento do reservatório. Esse fenômeno é mais perceptível em reservatórios de pequeno volume onde a vazão do conjunto elevatório é relativamente alto. O sistema onde este reservatório está operando é uma sequência de 4 elevatórias em série com 5 reservatórios e o consumo majoritariamente na ponta do sistema. Fatores como a temperatura, hora do dia, dia da semana, etc. interferem na vazão consumida na ponta do sistema, fazendo com que não haja uma regulação ótima do sistema. São vários fatores que causam o extravasamento nesse sistema que são controlados por um sistema eletrônico e por rádio. Na ampla maioria do tempo não ocorre o extravasamento. O sistema é complexo e extravasamentos irão ocorrer. A regulação pode variar de um dia para o outro por razões sazonais (calor, frio, dias úteis, ...) e no caso de falhas prolongadas a coordenadora operacional é acionada para verificar o problema.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

**P67:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-68

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R3
68	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P68:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-69

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R3
69	6.12	CONSTATAÇÃO	Difícil acesso ao reservatório (piso irregular e escorregadio)
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. É uma antiga estrada que a prefeitura não faz manutenção, portanto não temos gestão sobre a mesma. O Acesso ao reservatório é uma área pública, assim como uma rua ou um passeio. A CORSAN não tem atribuição para executar melhorias em ruas ou vias pois não se trata de área própria da Companhia. A Pavimentação de vias públicas é de responsabilidade dos municípios.  
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, DE 01/09/2011  
Promulgada em 01 de setembro de 2011.  
SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO  
Art. 66. Compete privativamente ao Prefeito:  
XXII - aprovar projetos de edificações e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos;

Porém, a poda e roçada é feita pela Corsan.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza do acesso ao reservatório.	Dezembro/2021.

**P69:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-70

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
70	6.7	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



A fotografia mostra uma estação de bombeamento com um tanque cilíndrico prateado. À esquerda, há uma placa de identificação azul e branca que indica 'ESTACION DE BOMBAMENTO ENA-04' e fornece informações de contato. O local é cercado por uma grade e possui vegetação ao fundo.

**P70:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-71

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
71	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não está cercada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Pelo contrato de manutenção de próprios TC 131/19 foram investido em Igrejinha entre 2019 e 2021 R\$119.308,27. Durante o andamento deste contrato foram gastos todos os quantitativos referentes a cerca e gradil, com a recusa da contratada em realizar aditivo para esses itens. Portanto, estamos em processo para contemplação de um novo contrato para atender as demandas relacionadas a cercamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	Agosto/2022.

**P71:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-72

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
72	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P72:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-73

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R5
73	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encontrado placa de identificação do reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



**P73:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-74

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R5
74	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Área não está cercada
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Pelo contrato de manutenção de próprios TC 131/19 foram investido em Igrejinha entre 2019 e 2021 R\$119.308,27. Durante o andamento deste contrato foram gastos todos os quantitativos referentes a cerca e gradil, com a recusa da contratada em realizar aditivo para esses itens. Portanto, estamos em processo para contemplação de um novo contrato para atender as demandas relacionadas a cercamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	Agosto/2022.

**P74:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-75

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R5
75	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentado laudo de limpeza do reservatório referente à 2020
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

**P75:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-76

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R5
76	6.7	CONSTATAÇÃO	Escada não está fixada na estrutura e gaiola está solta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 10 do RTFA n. 43/2020

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Está sendo providenciado a fixação da escada. Equipe da COP deverá programar um dia de serviço para a instalação da escada e gaiola.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Fixar escada e instalar gaiola.	Julho/2022.

**P76:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-77

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R11
77	6.7	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 4 do RTFA n. 43/2020

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Já foi providenciada a estrutura da gaiola. Necessita a fixação da escada para a posterior instalação da gaiola. A Equipe da COP deverá programar um dia de serviço para a instalação da escada e gaiola.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar escada e gaiola.	Julho/2022.

**P77:** Para o TNC n. 030/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.




## 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das 77 não conformidades (NC) apontadas no Termo de Não Conformidades (TNC) do processo n. 030/2021, a equipe de fiscalização acolheu todas as manifestações, sendo que 54,5 % das não conformidades já foram solucionadas. Na tabela 1 está o resumo das manifestações do RAAC.

**Tabela 1: Resumo dos pareceres de manifestação do RAAC do processo 030/2021**

NC	Origem	Manifestação	Prazo do processo atual	Prazo processo anterior
1	Nova	Acolhida	Agosto/2021	
2	Nova	Acolhida	Concluído	
3	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
4	Nova	Acolhida	Concluído	
5	Nova	Acolhida	Concluído	
6	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
7	Nova	Acolhida	Concluído	
8	Nova	Acolhida	Concluído	
9	Nova	Acolhida	Concluído	
10	Nova	Acolhida	Concluído	
11	Nova	Acolhida	Concluído	
12	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
13	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
14	Nova	Acolhida	Concluído	
15	Nova	Acolhida	Concluído	
16	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
17	Nova	Acolhida	Concluído	
18	Nova	Acolhida	Concluído	
19	Reincidente	Acolhida	Agosto/2022	Dezembro/2021
20	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
21	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
22	Nova	Acolhida	Concluído	
23	Nova	Acolhida	Concluído	
24	Nova	Acolhida	Concluído	
25	Nova	Acolhida	Concluído	
26	Nova	Acolhida	Concluído	
27	Nova	Acolhida	Concluído	
28	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
29	Nova	Acolhida	Concluído	
30	Nova	Acolhida	Agosto/2022	
31	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
32	Nova	Acolhida	Concluído	
33	Nova	Acolhida	Concluído	
34	Nova	Acolhida	Agosto/2022	
35	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
36	Nova	Acolhida	Concluído	
37	Nova	Acolhida	Concluído	
38	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
39	Nova	Acolhida	Concluído	
40	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
41	Nova	Acolhida	Concluído	
42	Nova	Acolhida	Concluído	
43	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
44	Nova	Acolhida	Concluído	
45	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
46	Nova	Acolhida	Concluído	
47	Nova	Acolhida	Agosto/2022	
48	Nova	Acolhida	Concluído	
49	Nova	Acolhida	Concluído	
50	Nova	Acolhida	Concluído	
51	Nova	Acolhida	Concluído	
52	Nova	Acolhida	Concluído	
53	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
54	Nova	Acolhida	Concluído	
55	Nova	Acolhida	Concluído	
56	Nova	Acolhida	Concluído	
57	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
58	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
59	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	





60	Nova	Acolhida	Julho/2022	
61	Nova	Acolhida	Concluído	
62	Nova	Acolhida	Agosto/2022	
63	Nova	Acolhida	Concluído	
64	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
65	Nova	Acolhida	Concluído	
66	Nova	Acolhida	Agosto/2022	
67	Nova	Acolhida	Concluído	
68	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
69	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
70	Nova	Acolhida	Concluído	
71	Nova	Acolhida	Agosto/2022	
72	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
73	Nova	Acolhida	Concluído	
74	Nova	Acolhida	Agosto/2022	
75	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	
76	Reincidente	Acolhida	Julho/2022	Dezembro/2022
77	Reincidente	Acolhida	Julho/2022	Dezembro/2022

## 9. ENCERRAMENTO

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 41 (quarenta e uma) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

*Mayara Oliveira dos Santos*

Mayara Oliveira dos Santos  
Agente de fiscalização

De acordo,

*Tiago Luis Gomes*

Tiago Luis Gomes  
Diretor de Regulação