

Carta nº 1885/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 25 de junho de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular no município de Antônio Prado.
Processo AGESAN número: 137/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no sistema de distribuição de água do município de Antônio Prado, encaminhamos, anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Vinícius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 137/2024 – RTF

Município de Antônio Prado - Vistoria realizada nos dias 13 de Março de 2024

Bento Gonçalves, 10 de junho de 2024.

I. INTRODUÇÃO

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização n. 137-2024 – RTF, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

A fiscalização foi realizada no dia 13/03/2024, na modalidade direta do tipo regular, sendo a primeira visita da Agência no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Corsan no município de Nova Prata, para verificar as condições do serviço prestado pela companhia de saneamento.

A partir das constatações foi elaborado o Relatório Técnico De Fiscalização N. 139-2024 – RTF, abaixo Concessionária apresenta manifestação pontuais aos itens elencados pela i. Agência.

II. MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Inferno
1	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da Captação Superficial Arroio Inferno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Documento retificado anexo.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Inferno
2	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de indicação que a unidade está desativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <p>Esta ação é englobada pelo Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA), que está em constante execução, com análises periódicas das inspeções das estruturas de todos os ativos da empresa. O plano de manutenção tem por objetivo otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Este plano inclui a avaliação minuciosa das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais com necessidade de manutenção. As reformas estão previstas em todas as unidades operacionais da CORSAN, para garantir a estabilidade e a segurança das instalações. Além disso, propomos a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, também melhorando a eficiência energética operacional. Estas ações são em suma visuais, e não alteram a eficiência da operação do SAA. E pelo Plano de Facilities (serviços gerais) que envolve a manutenção das áreas administrativas e operacionais da empresa. A manutenção preventiva incluirá inspeções das unidades operacionais da empresa e limpezas periódicas das áreas comuns para garantir um ambiente seguro e higienizado.</p> <p>Os serviços gerais, englobam uma ampla gama de atividades essenciais para o funcionamento e a manutenção de instalações e ambientes. Essas atividades incluem limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Esses serviços são fundamentais para garantir um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários.</p> <p>A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções.</p>			

Procedimentos de segurança rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. Indicadores de desempenho como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção serão monitorados para promover melhorias contínuas, com revisões anuais do plano para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. As ações não impactam a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação da placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Inferno
3	1.4	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de algas dentro do poço de sucção da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será limpo através do operacional da unidade e do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de algas	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Inferno
4	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta dentro da caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será limpo através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte vegetação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
5	1.12	CONSTATAÇÃO	Captação superficial Arroio Inferno Não foi apresentado o Plano de Segurança de Barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A barragem em questão não necessita apresentar um Plano de Segurança de Barragem (PSB) ao órgão fiscalizador, pois não se enquadra nas características definidas pelo artigo 1º das leis 12.334/2010 e 14.066/2020. A altura da barragem é de 3 metros, bem abaixo do mínimo de 15 metros estipulado pela legislação. Além disso, a capacidade total do reservatório é de 10.000 m³, também inferior ao requisito mínimo de 3.000.000 m³. Portanto, com base nesses critérios, a barragem não está sujeita à exigência de um PSB.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
6	1.1	CONSTATAÇÃO	Poço 1- APR03 Não há placa ou qualquer tipo de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação contemplada pelo Plano de Facilities e de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Poço 1- APR03

7	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1- APR03
8	1.11	CONSTATAÇÃO	Há um espaçamento por onde passa a fiação elétrica da bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
<p>Será atendido através do Plano de Manutenção Eletromecânica, que está em constante execução, e que visa assegurar a operação eficiente e contínua dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e esgotamento sanitário (SES), incluindo bombas, motores, painéis de controle, válvulas e tubulações. A manutenção preventiva já implantada será realizada com inspeções visuais, lubrificação dos componentes críticos e revisões semestrais dos motores e painéis de controle. Estas manutenções estão programadas para ser executadas periodicamente classificada conforme a necessidade de cada ativo.</p> <p>Para o sistema de esgotamento sanitário, as bombas de esgoto serão inspecionadas e limpas periodicamente conforme plano de manutenção, enquanto as estações elevatórias passarão por verificações e testes mantendo sua operação. O tratamento de esgoto será monitorado continuamente com manutenções trimestrais dos equipamentos de aeração. A manutenção preditiva incluirá o monitoramento de vibrações e temperaturas para prever falhas e planejar intervenções oportunas.</p> <p>A segurança será garantida pelo uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e protocolos de bloqueio e etiquetagem (LOTO), juntamente com treinamentos regulares para a equipe de manutenção. Indicadores de desempenho como o tempo médio entre falhas (MTBF) e o tempo médio para reparo (MTTR) serão utilizados para avaliar a eficácia do plano, que será revisado anualmente para incorporação de melhorias baseadas em dados operacionais e novas tecnologias.</p>			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Fechamento de furo dos cabos da bomba do poço		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2- APR05
9	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2- APR05
10	1.9	CONSTATAÇÃO	Janela aberta próxima ao tanque de armazenamento de flúor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2- APR05
11	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais de obra no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de materiais	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
12	1.10	CONSTATAÇÃO	Poço 2- APR05 O poço não tem laje sanitária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Orçamentação da laje	180 dias
Execução da laje	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
13	1.1	CONSTATAÇÃO	Poço 3- APR07 A placa de identificação está junto a laje sanitária do poço, que fica dentro de uma caixa protegida com tampa.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Identificação de difícil acesso.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A placa será posicionada corretamente, através do Plano de Facilities.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 730 1441 844"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequação da placa</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequação da placa	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Adequação da placa	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3- APR07	
14	1.6	CONSTATAÇÃO	Uma das tubulações possui um vazamento aparente, verificado pelo acúmulo de água.	
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO		
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A NC será analisada e atendida através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, que é composto pelos Programas de Controle de Pressões nas redes, visando manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos, estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. Tais estudos compreendem as seguintes etapas principais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos; • Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água; • Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema; • Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão, em setores onde a pressão estática exceda a máxima permitida; • Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais onde a pressão dinâmica fique abaixo da mínima estipulada; • Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura; • Ajustes em equipamentos de forma a trabalharem de maneira "inteligente", se ajustando conforme a demanda horária no abastecimento. <p>Programas de Macromedição, visando ter a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e por consequência nas informações dos Índices de Perdas na Distribuição, está previsto a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água. Programas de Combate a</p>				

Vazamentos, que visam a redução dos volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, haverá anualmente varreduras para pesquisa de vazamentos ocultos, através de métodos não destrutivos, utilizando geofones e hastes de escutas. Os vazamentos encontrados em tais varreduras terão prazo para execução, garantindo a redução dos vazamentos no sistema. Além disso, serão implementadas boas práticas na operação do sistema, bem como instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos, buscando a diminuição da recorrência dos vazamentos e aumentando a agilidade na busca e conserto deles. Este plano está em constante execução também para a melhor eficiência da operação do SAA possível.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Conserto de vazamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
15	1.7	CONSTATAÇÃO	Poço 3- APR07 Fiação desorganizada com presença de fio exposto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado e atendido através do Plano de Manutenção Eletromecânico, citado na NC 8.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Organização de fios	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
16	1.8	CONSTATAÇÃO	Poço 3- APR07 Tubulação do registro de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será colocado sinalização no registro de manobra.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de sinalização	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3- APR07
17	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de vegetação e resíduos dentro da caixa onde está o poço e vegetação dentro da tubulação do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de vegetação e resíduos	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3- APR07
18	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de materiais de obra no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de resíduos	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço APR08A
19	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do Poço APR08A.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O poço não está em operação. SIOUT em andamento.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4- APR08
20	1.2	CONSTATAÇÃO	Há falhas na cerca.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado através dos Plano Manutenção de Estruturas e de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo de cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4- APR08
21	1.6	CONSTATAÇÃO	Existe vazamento junto ao registro.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, citado na NC 24.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 741 1442 848"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparo de conexão de registro</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reparo de conexão de registro	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Reparo de conexão de registro	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4- APR08				
22	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de manobra e tinta líquida.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1491 1442 1599"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação e limpeza de resíduos</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação e limpeza de resíduos	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação e limpeza de resíduos	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4- APR08
23	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela protetora	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
24	1.11	CONSTATAÇÃO	Poço 4- APR08 Há espaçamento entre a tubulação do poço e a da fiação elétrica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela protetora	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
25	1.6	CONSTATAÇÃO	Poço 5- APR10 Tubulação com vazamento aparente, evidenciada pelo acúmulo de água no chão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, citado na NC 24.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo de vazamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
26	1.9	CONSTATAÇÃO	Poço 5- APR10 Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
27	1.9	CONSTATAÇÃO	Poço 5- APR10 Fios elétricos no chão sem proteção contra intemperes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Os fios serão organizados através do Plano de Manutenção Eletromecânica, citado na NC 8.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

Organização de fios	365 dias
---------------------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5- APR10
28	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela protetora	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5- APR10
29	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa e por onde passa a fiação elétrica do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela protetora	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- APR16
----	--------------	---------	---------------

30	1.2	CONSTATAÇÃO	Um dos portões da entrada está ausente.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 788 1442 896"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de portão</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de portão	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de portão	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- APR16				
31	1.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamentos nas tubulações.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Evidenciados pelo chão molhado e balde com água.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, citado na NC 24.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1565 1442 1673"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparo na tubulação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reparo na tubulação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Reparo na tubulação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- APR16
32	1.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Troca de lâmpada		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- APR16
33	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- APR16
34	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.

2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de tela protetora		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- APR16
35	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de tela protetora		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- APR16
36	1.9	CONSTATAÇÃO	As tubulações, o macromedidor e o quadro de comando do poço encontram-se deterioradas (ferrugem e sujeira).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities e do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, conforme NCs 1 e 14, respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo e limpeza	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- APR16
37	1.11	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento na tampa do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Ajuste na chapa metálica para fechamento	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
38	3.19	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será elaborado através do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.

PLANO DE AÇÃO:	
Ação	Prazo previsto
Elaboração de mapa de riscos	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7- APR17
39	1.7	CONSTATAÇÃO	Há retorno de água na tubulação de respiro do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A tubulação está conectado à mangueira de dosagem de químicos no poço.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Se trata da tubulação de retorno do tratamento do poço.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7- APR17
40	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela protetora	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7- APR17
41	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais de obra no terreno.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 741 1439 851"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza de resíduos</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza de resíduos	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Limpeza de resíduos	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7- APR17				
42	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa e espaçamento na conexão da tubulação da fiação elétrica e o poço.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2. Um dos furos é do cabo da bomba do poço.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1503 1439 1612"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tela</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tela	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tela	180 dias						
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8- APR18				
43	1.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.</p>							

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8- APR18
44	1.4	CONSTATAÇÃO	Há livre acesso de animais (ovelhas).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Risco de contaminação da água do poço.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8- APR18
45	1.7	CONSTATAÇÃO	O macromedidor não está funcionando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Redução e Controle de Água Tratada, conforme NC 24.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

Substituição de macromedidor	365 dias
------------------------------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8- APR18
46	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8- APR18
47	1.9	CONSTATAÇÃO	Caixa de armazenamento os fios elétricos não protege de intemperes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Manutenção Eletromecânica, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Organização dos fios	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
----	--------------	---------	---------------------------------

48	7.16	CONSTATAÇÃO	Está disponível ao público o regulamento dos serviços de água e esgoto da antiga agência reguladora.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor aos usuários o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será colocado ao público.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Impressão e colocação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8- APR18
49	1.11	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a tubulação da fiação elétrica e estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, e do Plano de Manutenção Eletromecânica, conforme NCs 1 e 8.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Vedação dos cabos	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9- APR19
50	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities e pelo Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9- APR19
51	1.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não- autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9- APR19
52	1.3	CONSTATAÇÃO	Não há outorga ou cadastro do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Segue SIOUT do poço em questão: 2019/000.788.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9- APR19
53	1.7	CONSTATAÇÃO	O macromedidor não está funcionando corretamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não possui a proteção de vidro/acrílico.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, citado na NC 24.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituição de macromedidor	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9- APR19
54	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9- APR19
55	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Manutenção de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9- APR19
56	1.11	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a tubulação da fiação elétrica e estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Manutenção de Facilities, conforme NC 2, e pelo Plano de Manutenção Eletromecânica, conforme NC 8.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Vedação da entrada	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 10- APR26
57	1.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamentos na tubulação.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Evidenciado pelo piso molhado.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, conforme NC 24.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="199 743 1401 851"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conserto de vazamento</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conserto de vazamento	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Conserto de vazamento	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 10- APR26				
58	1.8	CONSTATAÇÃO	Os produtos químicos estão vazando.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Evidenciados pelo piso molhado.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities e pelos operacional, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="199 1518 1401 1630"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Armazenar corretamente</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Armazenar corretamente	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Armazenar corretamente	365 dias						
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 10- APR26				
59	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocar identificação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 10- APR26
60	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Manutenção de Estruturas, e do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 10- APR26
61	1.11	CONSTATAÇÃO	Estrutura do poço enferrujada e com aberturas, possibilitando a entrada de contaminantes pela tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado uma solução para fechamento, salienta-se para que a ferrugem é apenas na parte externa, sem contato com a água.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Fechamento	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 11- APR29
62	1.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na estrutura de conexão da tubulação do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Vazamento na parte enferrujada.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, conforme NC 24.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Conserto de vazamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 11- APR29
63	1.8	CONSTATAÇÃO	Fio exposto na estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Manutenção Eletromecânica, conforme NC 8.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Organização de fios	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Poço 11- APR29
64	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Poço 11- APR29
65	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 11- APR29
66	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será colocado a correta identificação no produto em questão.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Identificação de produto químico	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 12- APR32
67	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
-------------	-----------------------

Corte de vegetação	365 dias
--------------------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 12- APR32
68	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Quebra de Pressão
69	6.11	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada por agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar o laudo estrutural do reservatório.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será avaliado esta condição no local e, caso necessário, solicitado laudo de especialista, para elaboração de parecer técnico, e caso necessário, obras de melhorias, através do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Inspeção local	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 12- APR32
70	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 12- APR32
71	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa está deslocada e há espaçamento na entrada da fiação elétrica na estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A tampa será adequada e será vedado a entrada da fiação, através dos Planos de Facilities, NC 2 e Plano de Manutenção Eletromecânica, NC 8.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13- APR39				
72	1.8	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados debaixo do quadro de comando.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Manutenção Eletromecânica, conforme NC 8.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 920 1439 1032"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Organização de fios</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Organização de fios	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Organização de fios	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13- APR39				
73	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1850 1439 1962"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13- APR39
74	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação			Prazo previsto
Colocação de tela			90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13- APR39
75	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação			Prazo previsto
Colocação de tela			365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13- APR39
76	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa e espaçamento onde chega a fiação elétrica para o poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2 e do Plano de Manutenção Eletromecânica, NC 8.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14- APR43
77	1.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na mangueira de PEAD.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado e reparado através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, citado na NC 24.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo no PEAD	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14- APR43
----	--------------	---------	----------------

78	1.7	CONSTATAÇÃO	O macromedidor não está conectado na estrutura por onde passa a água do poço.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, conforme NC 24.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 824 1442 934"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequação de macromedidor</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequação de macromedidor	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Adequação de macromedidor	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14- APR43				
79	1.8	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta na estrutura do poço.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Manutenção Eletromecânica, conforme NC 8.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1702 1442 1812"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Organização de fios</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Organização de fios	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Organização de fios	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14- APR43
80	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>365 dias</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	365 dias						
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14- APR43				
81	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação sem proteção contra entrada de contaminantes.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Colocação de tela</td> <td>90 dias</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tela	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tela	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14- APR43
82	1.9	CONSTATAÇÃO	O poço está danificado estruturalmente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço está apoiado por uma madeira

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não há nenhum dano estrutural no poço em questão.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14- APR43
83	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa e espaçamento onde chega a fiação elétrica para o poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2 e do Plano de Manutenção Eletromecânica, conforme NC 8.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço em recuperação dentro da ETA
84	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do Poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O poço está fora de operação. SIOUT em andamento.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Bruta
85	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da EBAB.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Localizada na ETA, próxima à captação superficial.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será inserido e enviado no prazo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retificação de informação</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retificação de informação	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Retificação de informação	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Bruta				
86	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAB.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será atendido através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Bruta
87	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa da linha de recalque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada
88	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Localizada próximo ao laboratório na ETA

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A informação será retificada e enviada no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retificação de informação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada
89	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada
90	2.7	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica na escadaria de acesso para as bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Manutenção Eletromecânica, conforme NC 8.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Organização de fios	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada
91	2.7	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais inflamáveis em local não apropriado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Botijão de gás próximo aos quadros de comando.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O botijão de gás será retirado e corretamente armazenado, através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

Ação	Prazo previsto

Retirada de botijão de gás	365 dias
----------------------------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada
92	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais de obra e domésticos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O local está funcionando como depósito de materiais.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de resíduos	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Centenário
93	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Centenário				
94	2.7	CONSTATAÇÃO	Registro de manobra sem dispositivo de proteção ou sinalização, correndo o risco de ser danificado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2, colocado sinalização.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 920 1441 1030"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de sinalização</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de sinalização	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de sinalização	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Centenário				
95	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1742 1441 1850"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Centro de Eventos
----	--------------	---------	---

96	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da EBAT.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será retificado a informação e enviado no prazo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 772 1441 882"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retificação de informação</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retificação de informação	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Retificação de informação	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Centro de Eventos				
97	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1592 1441 1702"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Centro de Eventos
98	2.3	CONSTATAÇÃO	Uma das bombas não está presente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A bomba passou por manutenção e será recolocada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Recolocação da bomba		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Centro de Eventos
99	2.7	CONSTATAÇÃO	Registro de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será colocado sinalização, através do Plano de Facilities, NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de sinalização		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Centro de Eventos
100	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e dentro do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Paeso Novo
101	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A informação será retificada e enviada no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retificação de informação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Paeso Novo
102	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Paeso Novo
103	2.7	CONSTATAÇÃO	Registro de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2, colocando sinalização.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de sinalização	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Paeso Novo
104	2.7	CONSTATAÇÃO	Buraco próximo à tampa de concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será colocado sinalização.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Sinalização	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Paeso Novo
105	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e dentro do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Sgarioni
106	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
-------------	-----------------------

Colocação de placa	365 dias
--------------------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
107	2.7	CONSTATAÇÃO	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Sgarioni
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Grade de proteção contra quedas da caixa dos registros de manobra deslocado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A grade será recolocada através do operacional e do Plano de Facilities, citado em NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Recolocação de tampa	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
108	2.8	CONSTATAÇÃO	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Sgarioni
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vegetação alta dentro do registro de manobra.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Sgarioni				
109	2.8	CONSTATAÇÃO	Dejetos de animais dentro da casa de bombas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities, conforme NC 2, limpando o local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 922 1441 1030"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Limpeza	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- Vicenza				
110	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1742 1441 1850"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
----	--------------	---------	---------------------------------

111	7.21	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem bacia de contenção armazenado no depósito da US da Corsan.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado para atendimento através do Plano de Manutenção de Estruturas e área de segurança do trabalho da CORSAN.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Análise para execução	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- no poço APR10
112	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A informação será retificada e enviada no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retificação de informação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada- no poço APR10
113	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 741 1441 851"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA				
114	3.2	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação encontra-se tombada e em local de difícil visibilidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A placa será recolocada através do Plano de Facilities, conforme NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1509 1441 1619"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recolocação de placa</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Recolocação de placa	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Recolocação de placa	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
115	3.8	CONSTATAÇÃO	Os produtos químicos não encontram-se organizados. Há sacos vazios junto com os novos. Produtos químicos para o cloro misturados com os de flúor.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Serão organizados através do Plano de Facilities da NC 2 e do operacional.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 741 1441 851"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Organização de produtos químicos</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Organização de produtos químicos	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Organização de produtos químicos	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA				
116	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há registros de calibrações externas de todos equipamentos utilizados para a análise.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	São aferidos apenas com os padrões o phmetro e o turbidímetro.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Serão enviados os documentos pertinentes dentro do prazo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1563 1441 1671"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Envio de documentos</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Envio de documentos	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Envio de documentos	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
117	3.13	CONSTATAÇÃO	Há produtos químicos no laboratório com a validade expirada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão corretamente descartados.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Descarte de produtos químicos	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
118	3.14	CONSTATAÇÃO	Não há chuveiro de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado para implantação dentro da área de segurança do trabalho da CORSAN e do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Análise para implantação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
119	3.15	CONSTATAÇÃO	A análise do fluoreto não está sendo realizado com a frequência especificada em norma. Ele é realizado diariamente ao invés de a cada 2 horas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Portaria GM/MS n. 888 de 2021, as análises de fluoreto na saída do tratamento devem ser realizadas a cada 2 horas.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A qualidade do tratamento permanece inalterada, garantindo a eficiência contínua da operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e mantendo um alto nível de atendimento ao consumidor.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
120	3.15	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro das análises biológicas das águas tratadas e brutas dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Portaria GM/MS n. 888 de 2021, as análises biológicas (coliformes totais) na saída do tratamento devem ser realizadas semanalmente.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Documento anexo.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
121	3.19	CONSTATAÇÃO	Leito de secagem para o lodo sem dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Apesar da estrutura não estar sendo utilizada no processo, a área possui circulação de pessoas.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não é necessário. Conforme as diretrizes do corpo técnico de segurança da CORSAN, quando o operador realizar algum serviço perto, ou no leito de secagem, será utilizado equipamentos de proteção.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
122	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência da tampa de concreto próximo ao decantador e filtro inoperante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Apesar da estrutura não estar sendo utilizada no processo, a área possui circulação de pessoas, havendo risco de queda.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não está em operação.							
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA				
123	3.19	CONSTATAÇÃO	Água para consumo humano não pode ser armazenada na geladeira dos produtos químicos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	O laboratório não possui mapa de risco ou a FISPQ em local visível dos produtos utilizados. De acordo com a FISPQ do fabricante (QUIMAFLEX), a embalagem das soluções tampões devem estar bem fechado e etiquetado, longe de alimentos e bebidas.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será retirado e armazenado em outra geladeira.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="159 1187 1380 1288"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirada de garrafas</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirada de garrafas	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Retirada de garrafas	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
124	3.19	CONSTATAÇÃO	Caixa da fiação elétrica com a tampa de concreto aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será fechada através do operacional e Plano de Facilities mencionado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

Ação	Prazo previsto
Fechamento de caixa	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
125	3.20	CONSTATAÇÃO	Gramma alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
126	3.20	CONSTATAÇÃO	Vidrarias quebradas armazenadas de forma incorreta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão corretamente descartados, com apoio do Plano de Facilities da NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Descarte de vidros quebrados	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
127	3.20	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Os produtos são descartados obedecendo a legislação vigente.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA				
128	3.20	CONSTATAÇÃO	Carro depositado no terreno.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O carro será retirado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1525 1441 1630"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirada de veículo</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirada de veículo	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Retirada de veículo	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
129	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água dentro da caixa da linha de recalque da EBAT da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será atendido através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, citado na NC 24.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo de vazamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
130	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de vegetação dentro da contenção do reservatório químico da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
131	3.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o relatório ou o caderno com os registros das falhas dos poços e laboratório dos poços localizado na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Segundo informações dos operadores, esses registros são realizados nas folhas de análises dos poços e enviados para o sistema.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não há falhas.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água- ETA
132	3.19	CONSTATAÇÃO	Não foi possível encontrar a FISPQ dos produtos químicos utilizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será colocado à disposição nos produtos.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Apresentação de FISPQ	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto
133	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado a existência de EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não encaminhado o Anexo II- SES

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A informação será retificada.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retificação de informação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto
134	4.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de placa		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE
135	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado a existência de ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não encaminhado o Anexo II- SES
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A informação será retificada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Retificação de informação		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE
----	--------------	---------	--------------------------------------

136	5.3	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 770 1441 882"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE
137	5.18	CONSTATAÇÃO	Buraco na laje de concreto sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Não apresenta risco, conforme diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE
138	5.19	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities , mencionado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

139	5.19	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da calha do leito de secagem do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
139	5.19	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da calha do leito de secagem do lodo.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE
140	5.19	CONSTATAÇÃO	Água parada dentro da calha do leito de secagem do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A água será drenada, através do operacional com apoio do Plano de Manutenção de Estruturas.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Drenagem	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE
141	5.19	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de lodo no tanque de aeração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não afeta a eficiência da operação do SES.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE				
142	5.19	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro do decantador.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1417 1441 1525"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R01 Corsan
143	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p>			

Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R01 Corsan
144	6.4	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será providenciado o atendimento do item através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo tampa	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R01 Corsan
145	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto
146	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto
147	6.2	CONSTATAÇÃO	Trechos sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo no cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto				
148	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa está degradada e mal vedada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 869 1441 976"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparo da tampa</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reparo da tampa	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Reparo da tampa	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto				
149	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa do registro de manobra sem dispositivo de proteção contra queda.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será colocado sinalização.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1691 1441 1798"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sinalização anti-quadras</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Sinalização anti-quadras	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Sinalização anti-quadras	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto
150	6.11	CONSTATAÇÃO	Risco de queda no trecho do barranco que desmoronou.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O talude está estanque, pois o recalque já acomodou, com ajuda da vegetação local, sem necessidade de ação.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto
151	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2. PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R03 Pedreira
152	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2. PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	

Colocação de placa	365 dias
--------------------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R03 Pedreira
153	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R03 Pedreira
154	6.12	CONSTATAÇÃO	Base de acesso para a escada estava aberta, não cumprindo o objetivo de impedir o acesso de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de cadeado.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A base será chaveada com cadeado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cadeado	45 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R03 Pedreira
155	6.12	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados no poste.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será atendido através do Plano de Manutenção Eletromecânica, citado na NC 8.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Organização de fios		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R03 Pedreira
156	6.12	CONSTATAÇÃO	Existência de um reservatório desativado dentro do pátio onde está localizado o reservatório R03 Pedreira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Potencial risco de atração de vetores.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será elaborado um plano pelo corpo técnico da CORSAN.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Plano de retirada		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Quebra de Pressão
----	--------------	---------	-------------------------------------

157	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 770 1442 882"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Quebra de Pressão
158	6.12	CONSTATAÇÃO	Há buracos na estrutura do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Os buracos não afetam a qualidade/potabilidade da água e nem a eficiência da operação do SAA. Mas este ativo também encontra-se presente no Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Quebra de Pressão
159	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será analisado para execução de cercamento.</p>			

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Análise para cercamento	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 AABB
160	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 AABB
161	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

Cercamento	365 dias
------------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 AABB				
162	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e junto à base de concreto.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 981 1439 1090"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 AABB
163	6.12	CONSTATAÇÃO	Estrutura externa do reservatório com ferrugem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A ferrugem é apenas externa, não alterando a qualidade e potabilidade da água, tampouco a eficiência da operação do SAA. O ativo também está incluso no Plano de Manutenção de Estruturas referenciado na NC 2.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 AABB
164	6.12	CONSTATAÇÃO	O controle de nível está aberto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.

2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Ajuste de tubulação com tela		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R08 Pórtico Centro de Eventos
165	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A informação será retificada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Retificação de informação		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R08 Pórtico Centro de Eventos
166	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p>			

Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
167	6.2	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R08 Pórtico Centro de Eventos Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
168	6.9	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R08 Pórtico Centro de Eventos Não há escada ou estrutura segura para apoiar a escada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não é necessário. Quando houver necessidade de acesso, a equipe de segurança do trabalho da CORSAN realizará instalação provisória de equipamentos de trabalho em altura e de proteção.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Reservatório- R10 Fábrica de Suco

169	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de placa		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Fábrica de Suco
170	6.2	CONSTATAÇÃO	Trechos sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de placa		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Fábrica de Suco
171	6.11	CONSTATAÇÃO	Risco de queda onde ficam as tubulações de entrada, saída, extravasor e expurgo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será colocado sinalização de segurança.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Sinalização	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Fábrica de Suco
172	6.12	CONSTATAÇÃO	Base de acesso para a escada estava aberta, não cumprindo o objetivo de impedir o acesso de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de cadeado.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será colocado o cadeado para fechar.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de cadeado	45 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Fábrica de Suco
173	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Fábrica de Suco
174	6.12	CONSTATAÇÃO	Corrosão na estrutura externa do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A aparente corrosão externa não afeta a potabilidade e qualidade da água, muito menos a eficiência da operação. Ademais, o ativo será inspecionado pelo Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R11B Centro de Eventos
175	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R11B Centro de Eventos
----	--------------	---------	--------------------------------------

176	6.8	CONSTATAÇÃO	Não há para-raio ou sinalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Conforme a ABNT NBR 5419/2015, partes 1, 2 e 3 que dispõe sobre dispositivos para-raios para a instalação deste dispositivo, é necessária uma minuciosa avaliação, onde dependendo dos riscos elencados nestas normas, não há a obrigatoriedade da instalação deste dispositivo. A CORSAN ainda afirma que fará a análise necessária dentro do prazo da agência e emitirá um parecer referente a reservatório para a melhor eficiência e atendimento ao usuário.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R11B Centro de Eventos				
177	6.11	CONSTATAÇÃO	Há um buraco na laje, próximo a escada de acesso.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O buraco será sinalizado. Assinala-se para que todo o operador que irá acessar este reservatório obedecerá as diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="231 1534 1444 1646"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sinalização</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Sinalização	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Sinalização	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R11B Centro de Eventos
178	6.12	CONSTATAÇÃO	Resíduos descartados na caixa do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Os resíduos serão limpos através do Plano de Facilities.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de resíduos	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R12 Residencial Vicenza
179	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R12 Residencial Vicenza
180	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R13 Residencial Sgarioni
181	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R13 Residencial Sgarioni
182	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa não está travada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será colocado uma trava na tampa, através do Plano de Facilities, citado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Trava	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R13 Residencial Sgarioni
183	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e dentro da caixa do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, mencionado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R Fibra
184	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Reservatório em desativado.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R Fibra
185	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há laudo da limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reservatório em desativado.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R Fibra
186	6.9	CONSTATAÇÃO	Não há escada ou estrutura segura para apoiar a escada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Segundo informações dos operadores, em abril será entregue um novo reservatório de Inox.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reservatório em desativado.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R Fibra
187	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reservatório em desativado.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R Fibra
188	6.12	CONSTATAÇÃO	Tanque de laje abandonado no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Risco de atração de vetores.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

[@Bruna Scriboni de Brito](#) e [@Felipe Augusto Bonzanini](#)

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R APR43
189	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de indicação que a unidade está desativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Reservatório em desativado.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R APR43
190	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Reservatório em desativado.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R APR43
191	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reservatório em desativado.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Fábricas
192	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A informação será retificada.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Retificação de informação		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Fábricas
193	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de indicação que a unidade está desativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação contemplada pelo Plano de Facilities e de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de placa		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Fábricas
194	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação contemplada pelo Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Cercamento		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Fábricas
195	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p>			

Ação contemplada pelo Plano de Facilities, citado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Paese Novo
196	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reservatório desativado.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Paese Novo
197	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de indicação que a unidade está desativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reservatório desativado.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Paese Novo
198	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reservatório desativado.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Paese Novo
199	6.4	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro está aberta e formando um buraco, o que permite a entrada e acúmulo de água da chuva dentro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Risco de atração de vetores. Reservatório desativado.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reservatório desativado.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
200	-	CONSTATAÇÃO	A conta de água não está com o contato da AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor na conta dos usuários o contato da Ouvidoria da AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Está sendo publicado conforme foto anexa



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
201	7.7	CONSTATAÇÃO	Não há um plano ou controle para a substituição dos hidrômetros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de instalar equipamentos de medição de água nas unidades usuárias.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O plano para a troca de hidrômetros envolve a substituição sistemática dos dispositivos antigos por novos modelos mais precisos, garantindo uma medição eficiente e justa do consumo de água. As etapas incluem a notificação prévia aos moradores, agendamento das substituições, desligamento temporário do fornecimento de água, remoção dos hidrômetros antigos, instalação dos novos dispositivos e verificação do funcionamento correto. Após a instalação, será realizado um teste para assegurar a precisão da medição. Todo o processo será conduzido por técnicos qualificados, seguindo normas de segurança e regulamentações locais, minimizando transtornos e garantindo a transparência no consumo de água. O plano está em constante execução pela empresa.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
202	7.9	CONSTATAÇÃO	As pressões na rede de distribuição não são controladas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação faz parte do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada da CORSAN, citado na NC 24.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
203	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há um planejamento para a substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	No município ainda existe rede em material de fibrocimento.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Está sendo analisada a necessidade de substituição das redes de água, considerando uma série de critérios fundamentais. Entre os critérios avaliados estão os operacionais, que envolvem a manutenção e durabilidade das tubulações atuais, e os de vazão, que verificam a capacidade de transporte de água para atender à demanda. Também são considerados os critérios de eficiência, que analisam o desempenho energético e a minimização de perdas no sistema. A qualidade da água distribuída é outro fator crucial, garantindo que ela esteja livre de contaminantes e adequada para consumo. Por fim, o atendimento ao consumidor é um aspecto prioritário, assegurando que as redes garantam a satisfação dos usuários, com uma distribuição contínua e confiável de água potável. Todos esses critérios são essenciais para determinar a viabilidade e a urgência da renovação das infraestruturas de abastecimento.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
204	7.14	CONSTATAÇÃO	O Plano de Emergência e Contingência não está em conformidade com a Resolução CSR n. 13/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O Plano está em fase de desenvolvimento e será apresentado no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração PEC	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
205	7.15	CONSTATAÇÃO	A Carta de Serviços está em um local de difícil acesso ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequação da carta de serviços	30 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
206	7.16	CONSTATAÇÃO	A RSAE- AGESAN-RS Está em um local de difícil acesso ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários o o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Adequação da RSAE		30 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
207	7.17	CONSTATAÇÃO	As tarifas em vigor estão guardadas na gaveta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Serão expostas ao público			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Expor tarifas		30 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
208	7.18	CONSTATAÇÃO	O Código de Defesa do Consumidor está guardado na gaveta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários cópia do Código de Defesa do Consumidor.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			

Será disponibilizado ao público.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Disponibilização código defesa consumidor	45 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
209	7.20	CONSTATAÇÃO	Não há acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
1	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado para atendimento através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Análise	60 dias
Projeto	55 dias
Orçamentação	125 dias
Execução	125 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
210	7.21	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos do tratamento dos poços armazenados junto com equipamentos de obras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão corretamente armazenados.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Armazenamento correto de produtos químicos	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
211	7.21	CONSTATAÇÃO	Produto químico não identificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Os produtos químicos serão corretamente identificados.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Identificação de produtos químicos		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
212	7.21	CONSTATAÇÃO	Gasolina armazenada próxima aos produtos químicos empregados nos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A gasolina será retirada e corretamente armazenada.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Retirada e armazenamento		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
213	7.21	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de embalagens.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: As embalagens serão corretamente descartadas.			

PLANO DE AÇÃO:	
Ação	Prazo previsto
Descarte de embalagens	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
214	7.21	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de peças inutilizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As peças serão corretamente descartadas e/ou armazenadas

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Descarte/armazenamento	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
215	7.21	CONSTATAÇÃO	Tanque com água parada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Risco de atração de vetores.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A água será esvaziada.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Esvaziamento	180 dias

III. CONCLUSÃO

Feitos os esclarecimentos pontuais, a Corsan vem prestar esclarecimentos gerais e seus feitos a partir da reestruturação acionária, como se sabe, enquanto estatal a CORSAN detinha contratos de programa caracterizados por uma muito intensa regulação discricionária, tanto nos aspectos técnicos quanto naqueles econômico-financeiros, incluindo previsões contratuais impostas pelos municípios com exigências de obras específicas. Em decorrência da privatização a natureza jurídica dos instrumentos de delegação dos serviços públicos prestados aos Municípios pela CORSAN foi alterada, havendo a necessidade de adequar os contratos de programa celebrados anteriormente, por meio de Termos de Adequação e Conformidade (“TAC’s”), para torná-los compatíveis com as diretrizes da Lei Federal 8.987/1995 (“Lei de Concessões”) e do Novo Marco do Saneamento Básico previsto na Lei nº 11.445/2020, alterada pela Lei nº 14.026/2020 (“NMSB”).

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o Município de Antônio Prado ratificou a relação contratual com a Corsan por meio do Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 137, em 30.01.2024, passando à regulação sob a atuação desta Agência.

Nesse interim, destaca-se, entre os pontos de adequação ao NMSB, a inclusão de metas contratuais progressivas focadas nos resultados, por meio da apuração de índices de cobertura e redução de perdas, com a transferência à CORSAN dos riscos ordinários atinentes aos investimentos e providências necessários para que as respectivas metas sejam atingidas.

No setor do saneamento básico, a definição e acompanhamento de metas e indicadores contratuais é ainda mais relevante, pois a própria Lei Federal n. 11.445/2007, com redação dada pela Lei Federal n. 14.026/2020 (“Novo Marco Legal do Saneamento Básico” ou “NMSB”), exige dos titulares o atendimento às metas de universalização dos serviços, previstas no art. 11-B1.

Nos contratos de concessão, não é apenas viável, como é desejável que se transfira ao concessionário a responsabilidade pela definição da solução técnica para o atendimento das metas de universalização, independentemente do modelo de regulação, cabendo a esse concessionário, como mencionado, elaborar os projetos, buscar financiamentos e se responsabilizar pela construção, operação e manutenção da infraestrutura necessária para a prestação dos serviços públicos até o final da concessão.

Em síntese, a eficiência da Concessionária titular dos serviços, deve ser aferida sobre o resultado obtido pela concessionária (cumprimento de metas e indicadores de desempenho, aqui traduzidos pela regularidade do abastecimento), e não sobre os meios utilizados para atingir esse resultado (maior pressão do sistema de distribuição em alguns pontos para assegurar a uniformidade do abastecimento).

Ainda, destaca-se a situação extraordinária e catastrófica vivenciada em diversos municípios do Estado, devido a situação de Calamidade Pública e Estado de Emergência que o nosso Estado (ratificada nos termos do DECRETO Nº 57.614/2024), a CORSAN, que não esteve imune as consequências danosas dos eventos, esteve no último mês focada e emvidando todos os esforços e frentes de trabalho para recuperação dos sistemas e abastecimento daqueles Municípios atingidos em que é titular de serviço, situação que acabou prejudicando que algumas ações fossem adotadas de forma mais célere.

Não obstante, cumpre assinalar que a fiscalização pontuou, em sua maioria, aspectos visuais que não impactam diretamente a eficiência do sistema de abastecimento de água, no entanto, a Corsan em meio a readequação institucional e funcional, assunção de novas obrigações e desafios para o pleno atendimento da população, vem empenhando seus melhores esforços para atender a população

e ao Poder Concedente, ao passo que também está focada na projeção da concepção dos sistemas para atingimento de metas e aperfeiçoamento dos sistemas já existentes.



Henrique Gonçalves Mendes

<p>VICTOR PLANAS ROMANI GERENTE DE SERVIÇOS REGIONAL SUPERTIN. NORTE CORSAN</p>	<p>HENRIQUE GONÇALVES MENDES GERENTE OPERACIONAL REGIONAL SUPERINT. NORTE CORSAN</p>
--	---