

Carta nº 1887/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 25 de junho de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular no município de Nova Bassano.
Processo AGESAN número: 141/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no sistema de distribuição de água do município de Nova Bassano, encaminhamos, anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Vinícius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 141-2024 – RTF
Município de Nova Bassano - Vistoria realizada no dia 15 de março de 2024

Porto Alegre, 07 de junho de 2024.

I. INTRODUÇÃO

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização n. 139-2024 – RTF, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

A fiscalização foi realizada no dia 14/03/2024, na modalidade direta do tipo regular, no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Corsan no município de Nova Bassano, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento.

A partir das constatações foi elaborado o Relatório Técnico De Fiscalização N. 141-2024 – RTF, abaixo Concessionária apresenta manifestação pontuais aos itens elencados pela i. Agência.

II. MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS NÃO CONFORMIDADES

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1- NBA 05
1	1.8	CONSTATAÇÃO	Existe um buraco no chão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O serviço será realizado pelo Plano de facilities (serviços gerais), que envolve a manutenção das áreas administrativas e operacionais da empresa. A manutenção preventiva incluirá inspeções das unidades operacionais da empresa e limpezas periódicas das áreas comuns para garantir um ambiente seguro e higienizado.

OS serviços gerais, englobam uma ampla gama de atividades essenciais para o funcionamento e a manutenção de instalações e ambientes. Essas atividades incluem limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos. Esses serviços são fundamentais para garantir um ambiente seguro, limpo e funcional para todos os usuários.

A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções.

Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. Indicadores de desempenho como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção serão monitorados para promover melhorias contínuas, com revisões anuais do plano para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. As ações que são meramente visuais, não impactam a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de terra em buraco	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1- NBA 05
2	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serviço será realizado através do Plano de Facilities, referenciado na NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1- NBA 05
3	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras no terreno
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serviço será realizado através do Plano de Facilities, referenciado na NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de resíduos	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1- NBA 05
4	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serviço será realizado através do Plano de Facilities, referenciado na NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Tamponamento de tina	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
5	1.9	CONSTATAÇÃO	Poço 1- NBA 05 Aberturas na casa onde ficam os tanques e os
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serviço será realizado através do Plano de Facilities, referenciado na NC 1, e pelo Plano de Manutenção de Estruturas, A unidade de Nova Prata vai providenciar a confecção e a instalação da placa. É uma ação que está contemplada no Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA), que está em constante execução, com análises periódicas das inspeções das estruturas de todos os ativos da empresa. O plano de manutenção tem por objetivo otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção. Este plano inclui a avaliação minuciosa das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais com necessidade de manutenção. As reformas estão previstas em todas as unidades operacionais da CORSAN, para garantir a estabilidade e a segurança das instalações. Além disso, propomos a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, também melhorando a eficiência energética operacional. Estas ações são em suma visuais, e não alteram a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela nas aberturas	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
6	1.7	CONSTATAÇÃO	Poço 1- NBA 05 Falta de organização dos fios elétricos e existência

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Esta ação será realizada através do Plano de Manutenção eletromecânica, que está em constante execução, e que visa assegurar a operação eficiente e contínua dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e esgotamento sanitário (SES), incluindo bombas, motores, painéis de controle, válvulas e tubulações. A manutenção preventiva já implantada será realizada com inspeções visuais, lubrificação dos componentes críticos e revisões semestrais dos motores e painéis de controle. Estas manutenções estão programadas para ser executadas periodicamente classificada conforme a necessidade de cada ativo.</p> <p>Para o sistema de esgotamento sanitário, as bombas de esgoto serão inspecionadas e limpas periodicamente conforme plano de manutenção, enquanto as estações elevatórias passarão por verificações e testes mantendo sua operação. O tratamento de esgoto será monitorado continuamente com manutenções trimestrais dos equipamentos de aeração. A manutenção preditiva incluirá o monitoramento de vibrações e temperaturas para prever falhas e planejar intervenções oportunas.</p> <p>A segurança será garantida pelo uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e protocolos de bloqueio e etiquetagem (LOTO), juntamente com treinamentos regulares para a equipe de manutenção. Indicadores de desempenho como o tempo médio entre falhas (MTBF) e o tempo médio para reparo (MTTR) serão utilizados para avaliar a eficácia do plano, que será revisado anualmente para incorporação de melhorias baseadas em dados operacionais e novas tecnologias.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Organização dos fios</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Organização dos fios	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Organização dos fios	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1- NBA 05
7	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no poço.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A ação será contemplada pelo Plano de Facilities, NC 1. Cabe dizer que são furos do tratamento e cabos da bomba do poço.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela nos furos	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2- NBA 06
8	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encontrado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água- SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Se trata do poço NBA 06A. SIOUT: 2019/005.300.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2- NBA 06
9	1.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A ação será contemplada pelo Plano de Facilities, NC 1.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Troca de lâmpada	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2- NBA 06
----	--------------	---------	----------------

10	1.8	CONSTATAÇÃO	Os tanques químicos (cloro e flúor) estão cheios, com risco de transbordamento.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O piso estava molhado, possivelmente resultante dos líquidos extravasados dos tanques.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para evitar o transbordamento através do operacional e do Plano de Facilities, citado na NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 786 1441 898"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequação transbordamento</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequação transbordamento	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Adequação transbordamento	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2- NBA 06				
11	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será executado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1632 1441 1744"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2- NBA 06
12	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será executado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tamponamento de tinas</td> <td>120 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Tamponamento de tinas	120 dias
Ação	Prazo previsto						
Tamponamento de tinas	120 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2- NBA 06				
13	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no poço.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1. Cabe falar que os furos são no tratamento e dos cabos da bomba do poço.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tela nos furos</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tela nos furos	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tela nos furos	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3- NBA 07

14	1.2	CONSTATAÇÃO	Existe falhas no cercamento.					
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.					
2	365 dias	OBSERVAÇÃO						
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Serão atendidos através do Plano de Facilities, na NC 1m e no Plano de Manutenção de Estruturas, NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparo no cercamento</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>					Ação	Prazo previsto	Reparo no cercamento	180 dias
Ação	Prazo previsto							
Reparo no cercamento	180 dias							

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3- NBA 07				
15	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de lâmpada na				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de lâmpada</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de lâmpada	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de lâmpada	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3- NBA 07
-----------	---------------------	----------------	----------------

16	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3- NBA 07				
17	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos químicos (cloro e flúor).				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tampa nas tinas</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tampa nas tinas	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tampa nas tinas	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3- NBA 07				
18	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1. São furos do tratamento e bombas do poço.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tela nos furos</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tela nos furos	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tela nos furos	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4- NBA 08				
19	1.6	CONSTATAÇÃO	A tubulação apresenta vazamentos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O cano de dosagem de produtos químicos no				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Troca de conexão com vazamento</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Troca de conexão com vazamento	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Troca de conexão com vazamento	180 dias						

--

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4- NBA 08
20	1.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Troca de lâmpada	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4- NBA 08
21	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4- NBA 08				
22	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tampa nas tinas</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tampa nas tinas	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tampa nas tinas	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4- NBA 08				
23	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques e os				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tela nas aberturas</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tela nas aberturas	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tela nas aberturas	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4- NBA 08
24	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de <u>contaminações</u>
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na <u>descarga dos químicos no</u>
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1. São furos do tratamento e dos cabos da bomba do poço.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de tela nos furos		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5- NBA 13
25	1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de um dos portões de entrada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O portão será instalado através do Plano de Facilities, citado na NC 1, e no Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalação de portão		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5- NBA 13
-----------	---------------------	----------------	----------------

26	1.7	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de fios na parte inferior do quadro de comando.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Atendimento conforme NC 6, Plano de Manutenção Eletromecânica.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 792 1439 904"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Organização de fios</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Organização de fios	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Organização de fios	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5- NBA 13				
27	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1702 1420 1814"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5- NBA 13
-----------	---------------------	----------------	----------------

28	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 817 1423 927"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tampa nas tinas</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tampa nas tinas	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tampa nas tinas	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5- NBA 13				
29	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques e os				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1630 1423 1738"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tela</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tela	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tela	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5- NBA 13
30	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na descagem dos guímicos no

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1. Os furos são do tratamento e cabos da bomba do poço.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela nos furos	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- NBA 16
31	1.7	CONSTATAÇÃO	Interruptor mal isolado. Falta de organização dos fios elétricos e existência de fios desemcapados no quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Atendimento conforme Plano de Manutenção Eletromecânico, citado na NC 6.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Organização de interruptor e fios	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- NBA 16
32	1.8	CONSTATAÇÃO	Os tanques químicos (cloro e flúor) estão cheios, com risco de transbordamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O piso estava molhado, possivelmente resultante dos líquidos extravasados dos tanques.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado conforme operacional da unidade.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequação tinas	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- NBA 16
33	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- NBA 16
34	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tampa nas tinas	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- NBA 16
35	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques e os
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- NBA 16
36	1.9	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos empregados no poço estavam no chão e molhados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Os produtos químicos serão corretamente armazenados, com apoio do operacional e do Plano de Facilities, citado na NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Armazenagem produtos químicos	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6- NBA 16
37	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1. Os furos são do tratamento e dos cabos da bomba do poço.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7- NBA 20B
38	1.2	CONSTATAÇÃO	Há falha no cercamento dos fundos do terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado para atendimento através do Plano de Facilities, referenciado na NC 1 e no Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo no cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7- NBA 20B
39	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encontrado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

SIOUT do poço: 2019/005.320.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7- NBA 20B
40	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta e resíduos de árvores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		180 dias	
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7- NBA 20B
41	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos químicos (tintas, etc.)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de tampa nas tintas		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7- NBA 20B
42	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques e os
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela na abertura	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7- NBA 20B
43	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1. São furos do tratamento e da bomba do poço, cumpre dizer que o furo onde entra os cabos da bomba do poço está corretamente vedado, conforme a foto cedida pela agência, sendo necessário tela apenas no do tratamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8- NBA 26
44	1.8	CONSTATAÇÃO	Os tanques químicos (cloro e flúor) estão cheios, com risco de transbordamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão adequados através do operacional com apoio do Plano de Facilities, citado na NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
------	----------------

Adequação das tinas	365 dias
---------------------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8- NBA 26
45	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8- NBA 26
46	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tampa nas tinas	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8- NBA 26				
47	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na descagem dos guímicos no				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1. São furos da bomba do poço e do tratamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tela</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tela	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tela	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1- Alphaville				
48	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será colocado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5 respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação da placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação da placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação da placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1- Alphaville
----	--------------	---------	--------------------

49	2.8	CONSTATAÇÃO	Núcleos de vegetação alta no terreno e resíduos de				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 795 1423 902"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2- Pioneiro				
50	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será colocado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5 respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1630 1423 1742"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação da placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação da placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação da placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 3- Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella.
-----------	---------------------	----------------	--

51	-	CONSTATAÇÃO	Apenas foi identificado no Anexo II a presença da EBAT Cristo Redentor.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A EBAT 1º Recalque Zanella está no mesmo terreno da EBAT Cristo Redentor.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será incluído no ANEXO II e enviado no prazo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="215 840 1420 947"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequação do Anexo II</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequação do Anexo II	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Adequação do Anexo II	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 3- Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella				
52	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será colocado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5 respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1675 1420 1787"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação da placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação da placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação da placa	365 dias						
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 3- Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella				
53	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e resíduos de árvores.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4 - 2º Recalque Zanella
54	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será colocado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5 respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4 - 2º Recalque Zanella
55	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Monte Belo (Baricul)
56	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será colocado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5 respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Monte Belo (Baricul)
57	2.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Há registros aparentes, assim, faz-se necessário

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será executado através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
58	2.1	CONSTATAÇÃO	EBAT 6 - Loteamento Campestre Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será colocado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5 respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
59	2.2	CONSTATAÇÃO	EBAT 6 - Loteamento Campestre Não há cercamento na área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Há registros aparentes, assim, faz-se necessário

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será executado através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1- APAE
60	6.11	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada por agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar o laudo estrutural do reservatório.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será feita vistoria no reservatório e, caso necessário, acionado especialista para elaboração de laudo técnico, através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 5..

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Vistoria reservatório	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 6- Loteamento Campestre
61	2.8	CONSTATAÇÃO	Lata de tinta e solvente na casa do quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será retirada através do Plano de Facilities, citado na NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retirada de materiais	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 6- Loteamento Campestre
62	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, citado na NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7- Monte Grapa II
63	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 1 e NC 5, respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			EBAT 7- Monte Grapa II
64	2.7	CONSTATAÇÃO	Risco de queda no buraco onde fica a bomba da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Conforme análise do corpo técnico de segurança da CORSAN, que leva em consideração todas as normas regulamentadoras de segurança do trabalho vigentes, o operador utilizará de equipamentos de proteção na ocasião em que realizará manutenções na respectiva EBAT.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			EBAT 7- Monte Grapa II
65	2.8	CONSTATAÇÃO	A porta da casa do quadro de comando está quebrada e esta possui acúmulo de resíduos de vegetação em seu interior.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação será realizada através do Plano de Facilities citado na NC 1, e do Plano de Manutenção de Estruturas citado na NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequação da porta	180 dias
Remoção de resíduos	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7- Monte Grapa II				
66	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, citado na NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 8- Loteamento Daligna				
67	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 8 - Loteamento Daligna				
68	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, citado na NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 8 - Loteamento Daligna				
69	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais para obras no terreno (casacos) e na casa de				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, citado na NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza de resíduos</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza de resíduos	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Limpeza de resíduos	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1- APAE				
70	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1- APAE				
71	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há tela na tubulação de ventilação do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será colocado através do Plano de Facilities, citado na NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tela</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tela	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tela	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1- APAE
----	--------------	---------	----------------------

72	6.11	CONSTATAÇÃO	Tampa aberta da caixa do registro de manobra do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será fechada através do operacional da unidade com apoio do Plano de Facilities, citado na NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 824 1439 934"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tampa</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tampa	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tampa	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1- APAE				
73	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e dentro da caixa do registro de manobra do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, citado na NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1644 1439 1753"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1- APAE
74	6.12	CONSTATAÇÃO	Existência de um reservatório desativado dentro do pátio onde está localizado o reservatório

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Potencial risco de atração de vetores.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O plano será elaborado e apresentado dentro do prazo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 741 1444 853"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plano de desativação</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Plano de desativação	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Plano de desativação	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1- APAE				
75	6.12	CONSTATAÇÃO	A estrutura de concreto do reservatório encontra-se danificada e com sinais de infiltração.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A estanqueidade estrutural e a impermeabilização desta estrutura serão analisadas através do Plano de Manutenção de Estruturas e caso necessário, será elaborado um parecer técnico da situação e as ações a serem tomadas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1626 1444 1736"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Análise da estrutura</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Análise da estrutura	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Análise da estrutura	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 - Monte Grapa II
76	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 775 1422 884"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2- Monte Grapa II				
77	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há tela na tubulação de ventilação do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será analisado e colocado através do Plano de Facilities, citado na nC 1 e no Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1628 1441 1736"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tela</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tela	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tela	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2- Monte Grapa II
78	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 795 1439 904"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3 - Monte Belo				
79	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1706 1426 1816"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3 - Monte Belo
80	6.2	CONSTATAÇÃO	A área não é cercada.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O cercamento será executado através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Cercamento</td> <td>365 dias</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Cercamento	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Cercamento	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3- Monte Belo				
81	6.11	CONSTATAÇÃO	Registro no terreno sem proteção ou sinalização, correndo risco de ser danificado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Através do Plano de Facilities, referenciado na NC 1, será sinalizado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Colocação de sinalização</td> <td>180 dias</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de sinalização	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de sinalização	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3- Monte Belo
82	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O corte de vegetação será realizado através do Plano de Facilities, citado na NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 4 - Cristo Redentor
83	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 4- Cristo Redentor
84	6.2	CONSTATAÇÃO	A área possui uma falha no cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado para reparo através dos Planos de Facilities, NC 1 e Plano de Manutenção de Estruturas, NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo no cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 5- Pioneiro
85	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 5- Pioneiro
86	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há tela no extravasor do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado e colocado através dos Planos de Facilities, NC 1 e Plano de Manutenção de Estruturas, NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6- Zanella
87	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6- Zanella
88	6.11	CONSTATAÇÃO	Registro no terreno sem proteção ou sinalização, correndo risco de ser danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Através do Plano de Facilities, referenciado na NC 1, será colocado sinalização.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
-------------	-----------------------

Colocação de sinalização	365 dias
--------------------------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE					
89	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório 6- Zanella Vegetação alta no terreno e dentro das caixas dos registros de manobra de				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado através do Plano de Facilities, citado na NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
90	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório 7- Industrial Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 7- Industrial
91	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda no buraco onde estão as
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Conforme análise do corpo técnico de segurança da CORSAN, que leva em consideração todas as normas regulamentadoras de segurança do trabalho vigentes, o operador utilizará de equipamentos de proteção na ocasião em que realizará manutenções na respectiva EBAT.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 7- Industrial
92	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e cobrindo registros de manobra do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A ação será realizada através do Plano de Facilities, conforme NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 8- Araucárias
-----------	---------------------	----------------	----------------------------

93	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 857 1426 965"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 8- Araucárias
94	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na caixa de registro de
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Conforme análise do corpo técnico de segurança da CORSAN, que leva em consideração todas as normas regulamentadoras de segurança do trabalho vigentes, o operador utilizará de equipamentos de proteção na ocasião em que realizará manutenções na respectiva EBAT.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 8- Araucárias
95	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, conforme NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 - Loteamento Campestre
96	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9- Loteamento Campestre
97	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A ação será realizada através do Plano de Facilities, citado na NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 - Loteamento Alphaville
98	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
99	7.14	CONSTATAÇÃO	Não há Plano de Emergência e Contingência escrito para o município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O Plano está sendo elaborado pelo corpo técnico e será entregue no prazo solicitado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração PEC	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10- Loteamento Alphaville
100	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A ação será realizada através do Plano de Facilities, citado na NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11- Loteamento Daligna
101	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do Reservatório Loteamento Daligna.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será retificada e enviada no prazo a informação.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retificação de informação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11 - Loteamento Daligna
102	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11- Loteamento Daligna
103	6.11	CONSTATAÇÃO	Tampa de concreto da caixa dos registros de manobra do reservatório está ausente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A tampa será colocada, através do Plano de Facilities, citado na NC 1 e no Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tampa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11- Loteamento Daligna
104	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A ação será realizada através do Plano de Facilities, citado na NC 1.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 12- Junto ao Poço 1-NBA05
105	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do Reservatório dentro da área do poço NBA05.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A informação será retificada e enviada no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retificação de informação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
106	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório 12- Junto ao Poço 1-NBA05 Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
107	-	CONSTATAÇÃO	Reservatório 13 - junto à EBAT 3 (Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella) Não foi identificado no Anexo II a presença do Reservatório dentro do
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A informação será retificada e enviada no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
------	----------------

Retificação de informação	90 dias
---------------------------	---------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE					
108	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório 13 - junto à EBAT 3 (Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella) Não existe placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE					
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE			
109	6.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório 13 - junto à EBAT 3 (Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella) Não há tela no extravasor/tubulação de respiro do reservatório.		
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE			
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.		
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será analisado para colocação através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto
Ação	Prazo previsto				

Tela extravasor	90 dias
-----------------	---------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 13- junto à EBAT 3 (Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella)				
110	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado laudo de limpeza do reservatório e a informação da data da última inspeção não consta no Anexo II.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza e laudo</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza e laudo	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Limpeza e laudo	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14 - junto à EBAT 4 (2º Recalque Zanella)				
111	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do Reservatório dentro do				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A informação será retificada e enviada no prazo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retificação de informação</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retificação de informação	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Retificação de informação	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14 - junto à EBAT 4 (2º Recalque Zanella)				
112	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A placa será colocada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14 - junto à EBAT 4 (2º Recalque Zanella)				
113	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há tela no extravasor/tubulação de resíduo do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será analisado para colocação através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 1 e 5, respectivamente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tela extravasor</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Tela extravasor	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Tela extravasor	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14 - junto à EBAT 4 (2º Recalque Zanella)				
114	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado laudo de limpeza do reservatório e a informação da data de				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza e laudo</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza e laudo	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Limpeza e laudo	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14- junto à EBAT 4 (2º Recalque Zanella)				
115	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa dos registros de manobra do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A ação será realizada através do Plano de Facilities, citado na NC 1.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1- APAE
----	--------------	---------	----------------------

116	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 - Monte Grapa II
117	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3 - Monte Belo
118	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 4 - Cristo Redentor
119	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 5- Pioneiro
120	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6- Zanella
121	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 7- Industrial
122	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
123	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório 8- Araucárias Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
124	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório 9 - Loteamento Campestre Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
125	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório 10- Loteamento Alphaville Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11- Loteamento Daligna
126	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A limpeza está programada para execução e apresentação de laudo.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
127	7.9	CONSTATAÇÃO	As pressões na rede de distribuição não são controladas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O controle de pressões nas redes é parte do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, que é composto pelos Programas de Controle de Pressões nas redes, visando manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos, estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. Tais estudos compreendem as seguintes etapas principais:

- Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos;
- Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água;
- Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema;
- Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão, em setores onde a pressão estática exceda a máxima permitida;
- Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais onde a pressão dinâmica fique abaixo da mínima estipulada;

- Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura;
- Ajustes em equipamentos de forma a trabalharem de maneira “inteligente”, se ajustando conforme a demanda horária no abastecimento.

Programas de Macromedição, visando ter a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e por consequência nas informações dos Índices de Perdas na Distribuição, está previsto a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água. Programas de Combate a Vazamentos, que visam a redução dos volumes de água tratados perdidos no sistema de abastecimento, haverá anualmente varreduras para pesquisa de vazamentos ocultos, através de métodos não destrutivos, utilizando geofones e hastes de escutas. Os vazamentos encontrados em tais varreduras terão prazo para execução, garantindo a redução dos vazamentos no sistema. Além disso, serão implementadas boas práticas na operação do sistema, bem como instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos, buscando a diminuição da recorrência dos vazamentos e aumentando a agilidade na busca e conserto deles. Este plano está em constante execução também para a melhor eficiência da operação do SAA possível.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
128	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há um planejamento para a substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	No município ainda existe rede em material de

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Está sendo analisada a necessidade de substituição das redes de água, considerando uma série de critérios fundamentais. Entre os critérios avaliados estão os operacionais, que envolvem a manutenção e durabilidade das tubulações atuais, e os de vazão, que verificam a capacidade de transporte de água para atender à demanda. Também são considerados os critérios de eficiência, que analisam o desempenho energético e a minimização de perdas no sistema. A qualidade da água distribuída é outro fator crucial, garantindo que ela esteja livre de contaminantes e adequada para consumo. Por fim, o atendimento ao consumidor é um aspecto prioritário, assegurando que as redes garantam a satisfação dos usuários, com uma distribuição contínua e confiável de água potável. Todos esses critérios são essenciais para determinar a viabilidade e a urgência da renovação das infraestruturas de abastecimento.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
129	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o plano de amostragem da água bruta, tratada e da rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Documento apresentado anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
130	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Anexo.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
131	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Anexo.

III. CONCLUSÃO

Feitos os esclarecimentos pontuais, a Corsan vem prestar esclarecimentos gerais e seus efeitos a partir da reestruturação acionária, como se sabe, enquanto estatal a CORSAN detinha contratos de programa caracterizados por uma muito intensa regulação discricionária, tanto nos aspectos técnicos quanto naqueles econômico-financeiros, incluindo previsões contratuais impostas pelos municípios com exigências de obras específicas. Em decorrência da privatização a natureza jurídica dos instrumentos de delegação dos serviços públicos prestados aos Municípios pela CORSAN foi alterada, havendo a necessidade de adequar os contratos de programa celebrados anteriormente, por meio de Termos de Adequação e Conformidade (“TAC’s”), para torná-los compatíveis com as diretrizes da Lei Federal 8.987/1995 (“Lei de Concessões”) e do Novo Marco do Saneamento Básico previsto na Lei nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020 (“NMSB”).

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o Município de Nova Bassano ratificou a relação contratual com a Corsan por meio do Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 132, em 18.12.2023, passando à regulação sob a atuação desta Agência.

Nesse interim, destaca-se, entre os pontos de adequação ao NMSB, a inclusão de metas contratuais progressivas focadas nos resultados, por meio da apuração de índices de cobertura e redução de perdas, com a transferência à CORSAN dos riscos ordinários atinentes aos investimentos e providências necessários para que as respectivas metas sejam atingidas.

No setor do saneamento básico, a definição e acompanhamento de metas e indicadores contratuais é ainda mais relevante, pois a própria Lei Federal n. 11.445/2007, com redação dada pela Lei Federal n. 14.026/2020 (“Novo Marco Legal do Saneamento Básico” ou “NMSB”), exige dos titulares o atendimento às metas de universalização dos serviços, previstas no art. 11-B1.


Nos contratos de concessão, não é apenas viável, como é desejável que se transfira ao concessionário a responsabilidade pela definição da solução técnica para o atendimento das metas de universalização, independentemente do modelo de regulação, cabendo a esse concessionário, como mencionado, elaborar os projetos, buscar financiamentos e se responsabilizar pela construção, operação e manutenção da infraestrutura necessária para a prestação dos serviços públicos até o final da concessão.

Em síntese, a eficiência da Concessionária titular dos serviços, deve ser aferida sobre o resultado obtido pela concessionária (cumprimento de metas e indicadores de desempenho, aqui traduzidos pela regularidade do abastecimento), e não sobre os meios utilizados para atingir esse resultado (maior pressão do sistema de distribuição em alguns pontos para assegurar a uniformidade do abastecimento).

Ainda, destaca-se a situação extraordinária e catastrófica vivenciada em diversos municípios do Estado, devido a situação de Calamidade Pública e Estado de Emergência que o nosso Estado (ratificada nos termos do DECRETO Nº 57.614/2024), a CORSAN, que não esteve imune as

consequências danosas dos eventos, esteve no último mês focada e envidando todos os esforços e frentes de trabalho para recuperação dos sistemas e abastecimento daqueles Municípios atingidos em que é titular de serviço, situação que acabou prejudicando que algumas ações fossem adotadas de forma mais célere.

Não obstante, cumpre assinalar que a fiscalização pontuou, em sua maioria, aspectos visuais que não impactam diretamente a eficiência do sistema de abastecimento de água, no entanto, a Corsan em meio a readequação institucional e funcional, assunção de novas obrigações e desafios para o pleno atendimento da população, vem empenhando seus melhores esforços para atender a população e ao Poder Concedente, ao passo que também está focada na projeção da concepção dos sistemas para atingimento de metas e aperfeiçoamento dos sistemas já existentes.



Felipe Augusto Bonzanini
Eng.º Civil - CREA RS 205016
DEOD/SURNE

FELIPE AUGUSTO BONZANINI
COORDENADOR OPERACIONAL CORSAN
CREA 205016

Henrique Gonçalves Mendes

HENRIQUE GONÇALVES MENDES
GERENTE OPERACIONAL CORSAN
CRQ 13303259