

Carta nº 1360/2024 - Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 03 de maio de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**, Diretor Geral, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização – RTF Fiscalização de Pressões de Verão 2024 em Tramandaí.

Senhor Diretor,

Vimos, através do presente, em atenção ao Ofício nº 432/2024-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF Fiscalização de Pressões de Verão 2024 em Tramandaí, Processo nº 001-P/2024, referente à fiscalização de Pressões de Verão 2024, encaminhar, em anexo, a manifestação técnica da Superintendência Regional Litoral (Surlit) desta Companhia, requerendo que sejam aceitos os termos apresentados com o consequente encerramento do referido processo.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Vinicius de Assinado de forma digital por Vinicius de Souza Jorge Dados: 2024.05.03 16:58:55-03:00'

Vinícius de Souza Jorge, Gerente de Relações Institucionais.

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA - RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 001P/2024

Município de Tramandaí - Vistoria realizada no dia 02/01/2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, ____ de ____ de 2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Santos Dumont, n. 4984 - Valor aferido: 05,66 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 30º1'2,16 "S / 50º8'55,39" O



Em processamento. Informamos que já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora. No momento, já está concluída a fase de concepção da obra. Em sequência, será então iniciada a fase de execução da obra. Todavia, importa também esclarecer que as áreas onde foram constatadas as subpressões estão localizadas no centro da cidade, se tratando de zona complexa e de difícil intervenção, devido adensamento populacional e ao trânsito intenso. Dessa forma, para execução das ações necessárias à regularização das pressões, é indispensável um planejamento mais elaborado, com a aplicação de serviços específicos e utilização de maquinários de maior porte, bem como uma programação bem definida, de modo a interferir o mínimo possível no cotidiano urbano. Em razão disso, e considerando o agravamento durante temporada de veraneio, as obras foram programadas para iniciarem após esse período.

Açã	0	Prazo previsto
	Estudo de verificação das pressões: sto/23 a novembro/23.	1 – Concluída
100000	Estudo de concepção e elaboração de CO: dezembro/23.	2 – Concluída
	Execução da obra com o reforço na rede n a implantação de um novo trecho de	3 – Outubro/2024
adu	tora.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Rebouças, n. 2425 - Valor aferido: 07,51 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 30º0'56,07" S / 50º9'12,044" O



Em processamento. Conforme informado anteriormente para a NC1, já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora.

Prazo previsto
1 – Concluída
2 – Concluída
3 – Outubro/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3	*	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Nove de Julho, n. 443 - Valor Aferido: 05,46 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 30º0'39,07" S / 50º9'0,372" O



Em processamento. Conforme informado anteriormente para a NC1, já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora.

Ação	Prazo previsto
1 - Estudo de verificação das pressões: agosto/23 a novembro/23.	1 – Concluída
2 – Estudo de concepção e elaboração de APRO: dezembro/23.	2 – Concluída
3 – Execução da obra com o reforço na rede com a implantação de um novo trecho de adutora.	3 – Outubro/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
----	--------------	---------	------------------------------

4	÷.	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Brochado da Rocha, n.126 - Valor aferido: 08,66 mca.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 30º0'26,69 "S / 50º8'9,76" O



Em processamento. Conforme informado anteriormente para a NC1, já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora.

Α	ção	Prazo previsto
1	- Estudo de verificação das pressões:	1 – Concluída
	gosto/23 a novembro/23. — Estudo de concepção e elaboração de	2 – Concluída
	PRO: dezembro/23.	2 concidida
	– Execução da obra com o reforço na rede	3 – Outubro/2024
	om a implantação de um novo trecho de	
a	dutora.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
5	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o

			valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Estilac Leal I, n. 85 - Valor aferido: 07,07 mca.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 30º0'30,95"S / 50º9'10,10" O



Em processamento. Conforme informado anteriormente para a NC1, já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora.

Ação	Prazo previsto
1 - Estudo de verificação das pressões: agosto/23 a novembro/23.	1 – Concluída
2 – Estudo de concepção e elaboração de APRO: dezembro/23.	2 – Concluída
3 – Execução da obra com o reforço na rede com a implantação de um novo trecho de adutora.	3 – Outubro/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
6	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Avenida Flores

			da Cunha, n. 5361. Valor aferido: 05,84 mca.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 30º1'1,56"S / 50º8'50,66" O



Em processamento. Conforme informado anteriormente para a NC1, já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora.

Plano de Ação:

Ação	Prazo previsto
1 - Estudo de verificação das pressões:	1 – Concluída
agosto/23 a novembro/23.	
2 – Estudo de concepção e elaboração de	2 – Concluída
APRO: dezembro/23.	
3 – Execução da obra com o reforço na rede	3 – Outubro/2024
com a implantação de um novo trecho de	
adutora.	

Paulo C. C. Assinado de forma digital por Paulo C. C. Germano
Dados: 2024.04.24
15:21:58 -03'00'