



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 1080/2022-Suprin/DP

Porto Alegre, 09 de dezembro de 2022.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,  
Diretor Geral,  
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,  
Canoas/RS.

**Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular no município de Estância Velha –  
Processo 067/2022**

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 496/2022-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização, Processo nº 067/2022, referente à fiscalização regular realizada no sistema de saneamento do município de Estância Velha, encaminhamos, em anexo, os Relatórios de Ajustamento de Ação e Conduta – RAACs e o Plano de Emergência e Contingência apresentados pela Superintendência Regional Sinos – Sursin e pela Diretoria Comercial, Inovação e Relacionamento - DCir desta Companhia, requerendo que sejam aceitos os termos e prazos apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,  
Superintendente de Relações Institucionais.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDOTA – RAAC

**Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 067/2022**  
Município de Estância Velha - Vistoria realizada nos dias 14 e 15/09/2022

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 08 de dezembro de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço MAG-01
1	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza.	Novembro/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço EV-04
2	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento ao lado do poço
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Serão providenciados os materiais e peças necessários à troca da conexão responsável pelo vazamento

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento.	Novembro/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço EV-04
3	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza.	Novembro/2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço EV-06				
4	1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento incompleto da unidade				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será ajustado o cerceamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cerca.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cerca.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cerca.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT-03				
5	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT-5				
6	2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento incompleto da unidade				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será ajustado o cerceamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cerca.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cerca.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cerca.	Novembro/2023.						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-5
7	2.8	CONSTATAÇÃO	Falta capina/roçada na grama
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Realizar limpeza.		Novembro/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-06
8	2.5	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água no sistema de drenagem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que vamos verificar a melhor forma de resolver a questão da drenagem.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Ajustar drenagem.		Novembro/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-7
9	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água na tubulação de recalque da bomba
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A bomba estava fora de operação para manutenção
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será verificado a necessidade de troca da válvula ou remontagem do conjunto para estancar o vazamento.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Consertar vazamento.		Novembro/2023.	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT-7				
10	2.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de água no sistema de drenagem				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que vamos verificar a melhor forma de resolver a questão da drenagem.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar drenagem.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar drenagem.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar drenagem.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT-08				
11	2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha/guarda-corpo na caixa de manobras				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. No momento estamos sem contrato de caldeiraria, porém já estamos trabalhando para renovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT-10				
12	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento de água na bomba				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será examinado o modelo de bomba para a substituição do retentor</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar vazamento.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento.	Novembro/2023.						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-10
13	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de bancos de madeira amontoados na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Realizar a remoção do banco de madeira.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Remover banco de madeira.		Janeiro/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-10
14	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação da caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Realizar limpeza.		Novembro/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-11
15	2.8	CONSTATAÇÃO	Falta capina/roçada na grama
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Realizar limpeza.		Novembro/2022.	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE NOVA ESTÂNCIA				
16	5.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento incompleto da unidade				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será ajustado o cercamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cerca.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cerca.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cerca.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE NOVA ESTÂNCIA				
17	5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reagentes do laboratório com prazo de validade vencido				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Já regularizada a situação; além disso, já houve orientação para evitar tais inadequações no âmbito do Laboratório da ETE;</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirar reagentes vencidos do local.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirar reagentes vencidos do local.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Retirar reagentes vencidos do local.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE NOVA ESTÂNCIA				
18	5.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação no bloco hidráulico				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Novembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Novembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Novembro/2022.						



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-01				
19	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento incompleto da unidade				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será ajustado o cerceamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cerca.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cerca.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cerca.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-01				
20	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudos.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar laudos.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar laudos.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-02				
21	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de material indevido				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Realizar a remoção dos materiais indevidos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover materiais.</td> <td>Fevereiro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover materiais.	Fevereiro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Remover materiais.	Fevereiro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-02				
22	6.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A placa caída no chão da unidade				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. A placa será ajustada.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar placa.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar placa.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar placa.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-02				
23	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento incompleto da unidade				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será ajustado o cerceamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cerca.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cerca.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cerca.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-02				
24	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudos.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar laudos.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar laudos.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-02				
25	6.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água acumulada na caixa de manobras				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Tubulação de drenagem acima no fundo da caixa				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será feito uma avaliação da melhor maneira de eliminar o problema.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar acúmulo de água.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar acúmulo de água.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar acúmulo de água.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-02				
26	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Orifícios na cobertura do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado o fechamento do orifício com material compatível com o existente.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedar orifícios.</td> <td>Novembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Vedar orifícios.	Novembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Vedar orifícios.	Novembro/2023						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-02				
27	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de manobras sem grelha, tampa ou guarda-corpo				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado o levantamento das dimensões das tampas, para instalar as grelhas pelo contrato de caldeiraria e solda.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha.</td> <td>Novembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha.	Novembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha.	Novembro/2023						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-03				
28	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento incompleto da unidade				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será ajustado o cerceamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cerca.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cerca.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cerca.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-03				
29	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudos.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar laudos.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar laudos.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-03				
30	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Novembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Novembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Novembro/2022.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-08				
31	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa sem o devido fechamento				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. O reservatório 8 não existe mais, esse é o reservatório 11. Aconteceu um equívoco e vamos ajustar no anexo II. Realizar o fechamento da tampa.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cadeado.</td> <td>Abril/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cadeado.	Abril/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cadeado.	Abril/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-04				
32	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa sem o devido fechamento				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não foi possível subir na unidade.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Está em andamento a elaboração de licitação para construção de nova base elevada e a instalação de novo reservatório de aço inox em virtude de melhorias propostas para a região. O reservatório atual não possui condições físicas para realizar as melhorias necessárias ao pleno atendimento das normas técnicas. Como este local é tratado como prioridade pela regional o mesmo possui o seguinte cronograma:          Construção da base elevada: 10/2023          Instalação do reservatório: 02/2024          Interligação de rede: 04/2024          Construção das caixas de manobra: 05/2024          Construção do novo cercamento: 08/2024          Previsão de investimento total: R\$600.000,00</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar novo reservatório.</td> <td>Agosto/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar novo reservatório.	Agosto/2024.
Ação	Prazo previsto						
Instalar novo reservatório.	Agosto/2024.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-04
33	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Abertura sem tela de proteção
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não foi possível subir na unidade.
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Está em andamento a elaboração de licitação para construção de nova base elevada e a instalação de novo reservatório de aço inox em virtude de melhorias propostas para a região. O reservatório atual não possui condições físicas para realizar as melhorias necessárias ao pleno atendimento das normas técnicas. Como este local é tratado como prioridade pela regional o mesmo possui o seguinte cronograma:          Construção da base elevada: 10/2023          Instalação do reservatório: 02/2024          Interligação de rede: 04/2024</p>			

Construção das caixas de manobra: 05/2024  
 Construção do novo cercamento: 08/2024  
 Previsão de investimento total: R\$600.000,00

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar novo reservatório.	Agosto/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04
34	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Apresentar laudos.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04
35	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Haste com aterramento inadequado
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Está em andamento a elaboração de licitação para construção de nova base elevada e a instalação de novo reservatório de aço inox em virtude de melhorias propostas para a região. O reservatório atual não possui condições físicas para realizar as melhorias necessárias ao pleno atendimento das normas técnicas. Como este local é tratado como prioridade pela regional o mesmo possui o seguinte cronograma:

Construção da base elevada: 10/2023

Instalação do reservatório: 02/2024

Interligação de rede: 04/2024

Construção das caixas de manobra: 05/2024

Construção do novo cercamento: 08/2024

Previsão de investimento total: R\$600.000,00

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar novo reservatório.	Agosto/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04
36	6.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Escada sem gaiola de proteção na parte inferior
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Está em andamento a elaboração de licitação para construção de nova base elevada e a instalação de novo reservatório de aço inox em virtude de melhorias propostas para a região. O

reservatório atual não possui condições físicas para realizar as melhorias necessárias ao pleno atendimento das normas técnicas. Como este local é tratado como prioridade pela regional o mesmo possui o seguinte cronograma:

Construção da base elevada: 10/2023

Instalação do reservatório: 02/2024

Interligação de rede: 04/2024

Construção das caixas de manobra: 05/2024

Construção do novo cercamento: 08/2024

Previsão de investimento total: R\$600.000,00

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar novo reservatório.	Agosto/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R-04
37	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza.	Novembro/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R-06
38	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade sem cercamento
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Informamos que será ajustado o cerceamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	Novembro/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R-07
39	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Apresentar laudos.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-07
40	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação azul (ladrão), no interior do reservatório, está sobressalente e pode ferir o operador quando o mesmo for lavar o reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será eliminado parte da ponta do tubo para não oferecer risco quando da utilização da escada.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Cortar parcialmente o tubo.	Novembro/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-07
41	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza.	Novembro/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-08
42	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. O reservatório 8 não existe mais, esse é o reservatório 11. Aconteceu um equívoco e vamos ajustar no anexo II. Segue em anexo, laudos do reservatório 11.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Apresentar laudos.	Concluído.



--

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-08				
43	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de sinalizador noturno				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Informamos que, conforme a portaria 957/GC3, artigo 68, o reservatório não é enquadrado em nenhum dos incisos, ou seja, não é necessário o sinalizador noturno.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sem ação.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Sem ação.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Sem ação.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-08				
44	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-09				
45	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-09				
46	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de vegetação na caixa de manobras				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-10				
47	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudos.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar laudos.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar laudos.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-09				
48	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudos.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar laudos.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar laudos.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-10				
49	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial				
50		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foram enviados os planos de contingência e emergência				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Enviar para o regulador o plano de contingência para situações de emergência antes da fiscalização				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, plano de emergência e contingência.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disponibilizar plano de emergência e contingência.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Disponibilizar plano de emergência e contingência.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Disponibilizar plano de emergência e contingência.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-10				
51	6.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Escada sem gaiola de proteção				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado o levantamento das dimensões da gaiola, para instalação pelo contrato de caldeiraria e solda.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar gaiola de proteção.</td> <td>Novembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar gaiola de proteção.	Novembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Instalar gaiola de proteção.	Novembro/2023						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-11				
52	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa sem cadeado ou trava				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Instalar cadeado ou trava.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cadeado.</td> <td>Novembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cadeado.	Novembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Instalar cadeado.	Novembro/2023						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-11				
53	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudos.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar laudos.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar laudos.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-12				
54	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa aberta sem cadeado ou trava				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Instalar cadeado ou trava.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cadeado.</td> <td>Novembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cadeado.	Novembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Instalar cadeado.	Novembro/2023						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-12				
55	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa sem cadeado ou trava				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Instalar cadeado ou trava.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cadeado.</td> <td>Novembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cadeado.	Novembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Instalar cadeado.	Novembro/2023						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-12				
56	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudos.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar laudos.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar laudos.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-12				
57	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Para-raios em nível inferior ao da antena de telemetria				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será ajustado o nível da antena de telemetria. Quanto ao sinalizador noturno, conforme a portaria 957/GC3, artigo 68, o reservatório não é enquadrado em nenhum dos incisos, ou seja, não é necessário o sinalizador noturno.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar para-raios.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar para-raios.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar para-raios.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-12				
58	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de manobras/drenagem sem grelha, tampa ou guarda-corpo				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado o levantamento das dimensões das tampas, para instalar as grelhas pelo contrato de caldeiraria e solda.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha.</td> <td>Novembro/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha.	Novembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha.	Novembro/2023						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-12				
59	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-13				
60	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudos.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar laudos.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar laudos.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-13				
61	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de água sobre o reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Estudar a melhor forma de melhorar o escoamento de água de forma a escoar na totalidade ou não acumular água.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar o acúmulo de água.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar o acúmulo de água.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar o acúmulo de água.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-15				
62	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudos.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar laudos.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar laudos.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-16				
63	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento no extravasor. Registro fechado. Problema na junta ponta-bolsa da tubulação.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Deverá ser verificado a necessidade de manutenção na junta ou bolsa do registro.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar vazamento.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar vazamento.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar vazamento.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-16				
64	6.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sistema de telemetria não estava funcionando				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Problema ocasionado momentaneamente e já solucionado.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sem ação.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Sem ação.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Sem ação.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-16				
65	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-16				
66	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudos.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar laudos.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar laudos.	Concluído.						



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-17				
67	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem cabos de aterramento				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será instalado os cabos de aterramento pela COP.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cabos.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cabos.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cabos.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-17				
68	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta capina/roçada na grama				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que será realizado a limpeza do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-17				
69	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi enviado o laudo de limpeza do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo, laudos do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudos.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar laudos.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar laudos.	Concluído.						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-06
70		CONSTATAÇÃO	A unidade estava listada no Anexo II como R-05
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não enviar o Anexo II - Ficha Técnica SAA de forma completa e correta
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Segue em anexo ajustado.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Ajustar anexo II		Concluído.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-1
71		CONSTATAÇÃO	A unidade ausente do Anexo II
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não enviar o Anexo II - Ficha Técnica SAA de forma completa e correta
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Não foi encontrado erro nessa NC. R-1 está disponível no anexo II.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Sem ação.		Concluído.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-15
72		CONSTATAÇÃO	A unidade estava listada no Anexo II como R-14
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não enviar o Anexo II - Ficha Técnica SAA de forma completa e correta
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Foi realizado os ajustes necessários.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Ajustar Anexo II.		Concluído.	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
73		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há macromedidor na água importada de Campo Bom
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Sem macromedição de água tratada importada ou exportada
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. O município recebe água da ETA de Campo Bom através de uma única adutora, esse volume recebido abastece ainda Portão, atualmente não temos medição no ponto de chegada dessa água, temos estudos para uma pequena mudança nas redes próximas ao ponto de conexão que viabilizará a instalação de um medidor no local. Para os DMC e a fronteira com Portão temos um mapeamento dos locais e esperamos fazer um avanço nos próximos três anos.

**PLANO DE AÇÃO:**

Local	DN	Medidor	Andamento
Rua Percy João de Mello n 800	500		Em processo de Instalação
Booster Germano Leuck	100	Ultrassônico carretel	Em processo de aquisição

Ação	Prazo previsto
Instalar macro.	Novembro/2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
74		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há macromedidor na água exportada para Portão
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Sem macromedição para água tratada importada ou exportada
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Informamos que será instalado na rua Portão esquina José Quaresma da Silva, dn300. Será instalado uma caixa de proteção, entrada de energia elétrica, instalação de telemetria e mais uma estação ptométrica.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Instalar macro.	Julho/2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
75		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há macromedidor em elevatórias, reservatórios e em setores da rede de distribuição
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Sem macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** O município recebe água da ETA de Campo Bom através de uma única adutora, esse volume recebido abastece ainda Portão, atualmente não temos medição no ponto de chegada dessa água, temos estudos para uma pequena mudança nas redes próximas ao ponto de conexão que viabilizará a instalação de um medidor no local.

O sistema recebe apoio de dois poços.

Todos os reservatórios são de jusante, não fazendo sentido prático a medição de suas entradas/saídas.

Local	DN	Medidor	Andamento	Previsão para instalação
Rua Plínio Pozada esq. Rua Av. Brasil	250	Clamp-on	Em processo de Instalação	Mar/23
Booster Germano Leuck	100	Ultrassônico carretel	Em processo de aquisição	Jun/23

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar macro.	Junho/2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
76		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há método estabelecido para aferição dos macromedidores
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Sem método de aferição para a macromedição
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Após a instalação dos macromedidores serão feitas as aferições. Existem procedimentos para aferição, fazemos as corretivas sempre que as medições se apresentam inconsistentes.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Realizar as aferições.	Novembro/2023.

---

Carlos Marcio Galarça Pereira  
Superintendente SURSN  
Matricula 175240

---

Gustavo Grams Teixeira  
Gestor DEOM-SIN  
Matricula 175224



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

**RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC**

**Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 067/2022**  
Município de Estância Velha - Vistoria realizada nos dias 14 e 15/09/2022

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 08 de dezembro de 2022.

  
Massiani Lozekan Durgante  
Superintendente Comercial/DCIR  
Mat. 140004 - CORSAN



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
77		CONSTATAÇÃO	Há em operação hidrômetros com idade superior a 5 anos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Entendemos que não se trata de não conformidade, visto que o planejamento de renovação encaminhada para a Agência Reguladora presumiu que a execução fosse dentro do ano de exercício de 2022, ou seja, a fiscalização deu-se em setembro/22, desta forma ainda não decorrido o prazo previsto para a execução do planejado, em tratativas com a mesma Agência em 27/10/2022 na sede desta, do qual informamos que já está em vigor a nova Portaria do INMETRO 155/22, do qual alterou o prazo de 05 para 07 anos a idade superior de operação dos hidrômetros, que vai repercutir em novas metas a serem pactuadas.

**PLANO DE AÇÃO:** Dar-se-á a implementação da renovação com base na atual Portaria do INMETRO 155/22 no prazo de 365 dias

Ação	Prazo previsto
Renovação de hidrômetros conforme a Portaria INMETRO 155/22	Até 31/12/2023

  
Massiani Lozekan Durgante  
Superintendente Comercial/DCIR  
Mat. 140004 - CORSAN