



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 061/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2023.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,  
Diretor Geral,  
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,  
Canoas/RS.

**Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular no município de Nova Santa Rita –  
Processo 069/2022**

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 680/2022-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização, Processo nº 069/2022, referente à fiscalização regular realizada no sistema de saneamento do município de Nova Santa Rita, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC apresentado pela Superintendência Regional Sinos – Sursin desta Companhia, juntamente com os documentos comprobatórios.

Desta forma, solicitamos que sejam aceitos os termos e prazos apresentados, bem como encerrando as Não Conformidades devidamente comprovadas.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,  
Superintendente de Relações Institucionais.



**RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC**

**Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 069/2022**  
Município de Nova Santa Rita - Vistoria realizada no dia 03/11/2022

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 24 de janeiro de 2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Captação Superficial
1	1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A captação estava sem placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizado a instalação da placa.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Janeiro/2024.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Captação Superficial
2	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha nas estruturas de manobra da captação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Trata-se de uma área de ocupação irregular, que implica diretamente na operação. Estamos iniciando um processo de projetos e execução de cercamento com a utilização de gradis de concreto (contrato novo), importante salientar que existe uma instalação (câmara de manobra) que não permite ficar fora da área que será cercada, pois o cercamento deverá acontecer em toda área original. Sendo assim, a grelha será instalada após a conclusão do gradil/cercamento para evitar furtos e desperdícios do dinheiro público.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha.	Janeiro/2024.

--	--	--	--

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Captação Superficial
3	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de resíduos sólidos na área da captação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será removido os resíduos sólidos da área da captação.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover resíduos.	Janeiro/2024.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAB 01
4	2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de cercamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	28/12/2022	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferida da NC 01 do RTFA 041/2021.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Trata-se de uma área de ocupação irregular, que implica diretamente na operação. Estamos iniciando um processo de projetos e execução de cercamento com a utilização de gradis de concreto (contrato novo), importante salientar que existe uma instalação (câmara de manobra) que não permitem ficar fora da área que será cercada, pois o cercamento deverá acontecer em toda área original.




**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	Janeiro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB 01
5	2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A bomba estava sem placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Concluído.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 02				
6	2.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água acumulada nas estruturas da bomba.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizada a limpeza do sistema de drenagem da câmara de manobra, na saída do 2º recalque de Nova Santa Rita/RS – Local não possui bombas, somente rede de distribuição.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar drenagem.</td> <td>Março/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar drenagem.	Março/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar drenagem.	Março/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 02				
7	2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A bomba estava sem placa de identificação.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento: Será providenciada a confecção da placa pelo contrato de comunicação visual.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa.</td> <td>Janeiro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa.	Janeiro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa.	Janeiro/2024.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R1				
8	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Reincidente				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar reservatórios.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar reservatórios.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Limpar reservatórios.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R1
9	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água acumulada nas estruturas da bomba.

<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado a limpeza do sistema de drenagem da câmara de manobra do expurgo do reservatório R-1 (pátio da ETA) de Nova Santa Rita/RS – Local não possui bombas, somente rede de distribuição e válvula de expurgo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar drenagem.</td> <td>Março/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar drenagem.	Março/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar drenagem.	Março/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R3				
10	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água acumulada nas estruturas da bomba.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado a limpeza do sistema de drenagem da câmara de manobra da saída do 3º recalque de Nova Santa Rita/RS – Local não possui bombas somente rede de distribuição.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar drenagem.</td> <td>Março/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar drenagem.	Março/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar drenagem.	Março/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R3				
11	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Reincidente				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar reservatórios.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar reservatórios.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Limpar reservatórios.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R4
12	6.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O reservatório estava sem placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.

2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado a instalação da placa.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa.</td> <td>Janeiro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa.	Janeiro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa.	Janeiro/2024.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R4				
13	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Reincidente				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar reservatórios.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar reservatórios.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Limpar reservatórios.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R4				
14	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O sinalizador estava sem lâmpada.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será instalado durante a manutenção do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituir lâmpada.</td> <td>Janeiro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituir lâmpada.	Janeiro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Substituir lâmpada.	Janeiro/2024.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R4
15	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O para-raios não estava posicionado adequadamente, sendo que está apoiado na superfície do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será ajustado durante a manutenção do reservatório. Revisar a instalação do SPDA.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p>			

Ação	Prazo previsto
Revisar a instalação do SPDA.	Janeiro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5
16	6.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A placa de identificação estava danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizado a instalação da placa.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Janeiro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5
17	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Reincidente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Limpar reservatórios.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5
18	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Excesso de vegetação na área do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Assim que a área estiver regularizada iremos realizar a limpeza.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza.	Janeiro/2024.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R6				
19	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de vazamento no reservatório.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. – Será realizado vistoria do possível vazamento ou acúmulo de água de outras fontes – chuvas – no reservatório R-6 de Nova Santa Rita/RS.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar vazamento.</td> <td>Março/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento.	Março/2023.
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento.	Março/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R6				
20	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Reincidente				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar reservatórios.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar reservatórios.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Limpar reservatórios.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R6				
21	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O para-raios não estava posicionado adequadamente, sendo que está apoiado na superfície do reservatório.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	28/12/2022	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferida da NC 17 do RTFA 041/2021.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. A Instalação existente atende a NBR5419.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Sem necessidade.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sem ação.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Sem ação.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Sem ação.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R7				
22	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Reincidente				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar reservatórios.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar reservatórios.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Limpar reservatórios.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R7A				
23	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Reincidente				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar reservatórios.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar reservatórios.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Limpar reservatórios.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R8				
24	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As aberturas do reservatório não estão tampadas adequadamente permitindo o acesso de agentes externos.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizada a correção do fechamento da escotilha de inspeção por completo no reservatório R-8 em Nova Santa Rita/RS. Será instalado sistema de fechamento (trava).</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar tampa.</td> <td>Março/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar tampa.	Março/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar tampa.	Março/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
25	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia para-raios e sinalizador no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	28/12/2022	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 20 do RTFA 041/2021.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. A instalação do para-raios está programada para ser concluída até o final do mês.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar para – raios.	31/01/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
26	4.6	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	28/12/2022	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 19 do RTFA 041/2021.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.



Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
27	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Reincidente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Limpar reservatórios.	Concluído.

Luciano Vieira Brandão  
Superintendente Adjunto  
Matricula 152942

Gustavo Grams Teixeira  
Gestor DEOM-SIN  
Matricula 175224



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

**RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC**

**Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 069/2022**  
Município de Nova Santa Rita - Vistoria realizada no dia 03/11/2022

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 24 de janeiro de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial
1	1.1	CONSTATAÇÃO	A captação estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizado a instalação da placa.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Janeiro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial
2	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha nas estruturas de manobra da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Trata-se de uma área de ocupação irregular, que implica diretamente na operação. Estamos iniciando um processo de projetos e execução de cercamento com a utilização de gradis de concreto (contrato novo), importante salientar que existe uma instalação (câmara de manobra) que não permite ficar fora da área que será cercada, pois o cercamento deverá acontecer em toda área original. Sendo assim, a grelha será instalada após a conclusão do gradil/cercamento para evitar furtos e desperdícios do dinheiro público.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha.	Janeiro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial
3	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de resíduos sólidos na área da captação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será removido os resíduos sólidos da área da captação.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover resíduos.	Janeiro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB 01
4	2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de cercamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	28/12/2022	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferida da NC 01 do RTFA 041/2021.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Trata-se de uma área de ocupação irregular, que implica diretamente na operação. Estamos iniciando um processo de projetos e execução de cercamento com a utilização de gradis de concreto (contrato novo), importante salientar que existe uma instalação (câmara de manobra) que não permitem ficar fora da área que será cercada, pois o cercamento deverá acontecer em toda área original.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar cerca.	Janeiro/2024.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAB 01
5	2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A bomba estava sem placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa instalada.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar placa.	Concluído.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 02
6	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas da bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada a limpeza do sistema de drenagem da câmara de manobra, na saída do 2º recalque de Nova Santa Rita/RS – Local não possui bombas, somente rede de distribuição.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Realizar drenagem.	Março/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 02
7	2.1	CONSTATAÇÃO	A bomba estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento: Será providenciada a confecção da placa pelo contrato de comunicação visual.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Janeiro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
8	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reincidente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Limpar reservatórios.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
9	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas da bomba.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado a limpeza do sistema de drenagem da câmara de manobra do expurgo do reservatório R-1 (pátio da ETA) de Nova Santa Rita/RS – Local não possui bombas, somente rede de distribuição e válvula de expurgo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar drenagem.</td> <td>Março/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar drenagem.	Março/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar drenagem.	Março/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3				
10	6.3	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas da bomba.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado a limpeza do sistema de drenagem da câmara de manobra da saída do 3º recalque de Nova Santa Rita/RS – Local não possui bombas somente rede de distribuição.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar drenagem.</td> <td>Março/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar drenagem.	Março/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar drenagem.	Março/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3				
11	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reincidente				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar reservatórios.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar reservatórios.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Limpar reservatórios.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
12	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado a instalação da placa.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa.</td> <td>Janeiro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa.	Janeiro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa.	Janeiro/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4				
13	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reincidente				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar reservatórios.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar reservatórios.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Limpar reservatórios.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4				
14	6.8	CONSTATAÇÃO	O sinalizador estava sem lâmpada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será instalado durante a manutenção do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituir lâmpada.</td> <td>Janeiro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituir lâmpada.	Janeiro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Substituir lâmpada.	Janeiro/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
15	6.8	CONSTATAÇÃO	O para-raios não estava posicionado adequadamente, sendo que está apoiado na superfície do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será ajustado durante a manutenção do reservatório. Revisar a instalação do SPDA.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p>			



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Ação	Prazo previsto
Revisar a instalação do SPDA.	Janeiro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5
16	6.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação estava danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizado a instalação da placa.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Janeiro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5
17	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reincidente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Limpar reservatórios.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5
18	6.12	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Assim que a área estiver regularizada iremos realizar a limpeza.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza.	Janeiro/2024.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
19	6.3	CONSTATAÇÃO	Presença de vazamento no reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. – Será realizado vistoria do possível vazamento ou acúmulo de água de outras fontes – chuvas – no reservatório R-6 de Nova Santa Rita/RS.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento.	Março/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
20	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reincidente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Limpar reservatórios.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
21	6.8	CONSTATAÇÃO	O para-raios não estava posicionado adequadamente, sendo que está apoiado na superfície do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	28/12/2022	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 17 do RTFA 041/2021.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. A Instalação existente atende a NBR5419.

**PLANO DE AÇÃO:** Sem necessidade.

Ação	Prazo previsto
Sem ação.	Concluído.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
22	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reincidente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Limpar reservatórios.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7A
23	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reincidente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Limpar reservatórios.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
24	6.4	CONSTATAÇÃO	As aberturas do reservatório não estão tampadas adequadamente permitindo o acesso de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada a correção do fechamento da escotilha de inspeção por completo no reservatório R-8 em Nova Santa Rita/RS. Será instalado sistema de fechamento (trava).

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar tampa.	Março/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8				
25	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia para-raios e sinalizador no reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	28/12/2022	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 20 do RTFA 041/2021.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. A instalação do para-raios está programada para ser concluída até o final do mês.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para – raios.</td> <td>31/01/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para – raios.	31/01/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar para – raios.	31/01/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
26	4.6	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	28/12/2022	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 19 do RTFA 041/2021.
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Placa instalada.</p>  <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p>			



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
27	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório dos últimos 12 meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Reincidente

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Os reservatórios foram limpos, conforme laudos de limpeza em anexo.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Limpar reservatórios.	Concluído.

  
Luciano Vieira Brandão  
Superintendente Adjunto  
Matricula 152942

  
Gustavo Grams Teixeira  
Gestor DEOM-SIN  
Matricula 175224

## CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de Nova Santa Rita foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R04	30/11/2022	Av. Santa Rita, 1064	Elevado	250

## LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R04	0,2	3,0	0,7	Ausência	Ausência	1,0

## PARECER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.

## CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de Nova Santa Rita foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R05	28/11/2022	Rua Loraci da Silva Shultz, 51	Elevado	100

## LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R05	0,2	10,0	2,2	Ausência	Ausência	1,0

## PARECER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.

## CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de Nova Santa Rita foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	18/11/2022	Av. Getúlio Vargas, 333	Apoiado	500
R03	18/11/2022	Rua "A", 910	Apoiado	500
R06	11/11/2022	Rua "E" Alto da Boa Vista, s/n	Elevado	70
R07A	11/11/2022	Rua Gerânio, 29, Loteamento Jardins	Elevado	70
R07B	11/11/2022	Rua Gerânio, 29, Loteamento Jardins	Elevado	70
R08	11/11/2022	Bairro Paineiras	Elevado	100

## LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R01	0,3	4,0	0,9	Ausência	Ausência	4,0
R03	0,2	5,0	1,3	Ausência	Ausência	8,0
R06	0,3	4,0	0,6	Ausência	Ausência	2,0
R07A	0,4	3,0	0,4	Ausência	Ausência	Zero
R07B	0,4	3,0	0,4	Ausência	Ausência	Zero
R08	0,4	4,0	0,6	Ausência	Ausência	1,0

## PARECER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.