



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO SOB DEMANDA N. 298-P/2023– RTF
Município de Guaíba - Vistoria realizada no dia 04 de dezembro de 2023.

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 14 de junho de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de esgotamento sanitário
1	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Lorival Luís da Cunha - Ponto 1 (30° 7'31.62"S; 51°20'16.46"O)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de esgotamento sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: AMBIENTAL METROSUL

Em resposta ao Relatório de Fiscalização sobre o Plano de Ação apresentado no Ofício nº 298/2023 – RTF, informa-se que a equipe da Ambiental Metrosul tomou conhecimento da situação, e realizou vistoria no local identificando que a pavimentação estava danificada. Após a vistoria, foi solicitado a execução de uma nova repavimentação com o prazo previsto de 15 dias a ser executada a partir do dia 14/06/2024 com o prazo para ser concluída no dia 30/06/2024 na Rua Lorival Luís da Cunha Ponto 1, localizada no Bairro Colina, em Guaíba.



Imagem 01, Vistoria realizada no dia 14/06/2024 na Rua Lorival Luís da Cunha Ponto 1.

PLANO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE UMA NOVA PAVIMENTAÇÃO

Ação	Prazo previsto
Repavimentação	30/06/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de esgotamento sanitário
2	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Lorival Luís da Cunha - Ponto 2 (30° 7'9.94"S; 1°20'9.99"O)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de esgotamento sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: AMBIENTAL METROSUL

Em resposta ao Relatório de Fiscalização sobre o Plano de Ação apresentado no Ofício nº 298/2023 – RTF, informa-se que a equipe da Ambiental Metrosul tomou conhecimento da situação, e realizou vistoria no local identificando que a repavimentação estava danificada. Após a vistoria, foi solicitado a execução de uma nova pavimentação com o prazo previsto de 15 dias a ser executada a partir do dia 14/06/2024 com o prazo para ser concluída no dia 30/06/2024, na Rua Lorival Luís da Cunha Ponto 2, localizada no Bairro Colina, em Guaíba.



Imagem 02, Vistoria realizada no dia 14/06/2024 na Rua Lorival Luís da Cunha Ponto 2.

PLANO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE UMA NOVA PAVIMENTAÇÃO

Ação	Prazo previsto
Repavimentação	30/06/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de esgotamento sanitário
3	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Doutor Gabriel Fortuna (30° 6'38.15"S; 51°19'11.93"O)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de esgotamento sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: AMBIENTAL METROSUL

Em resposta ao Relatório de Fiscalização sobre o Plano de Ação apresentado no Ofício nº 2982023 – RTF, informa-se que a equipe da Ambiental Metrosul tomou conhecimento da situação, e realizou vistoria no local identificando que a repavimentação estava danificada. Após a vistoria, foi solicitado a execução de uma nova repavimentação com o prazo previsto de 15 dias a ser executada a partir do dia 14/06/2024 com o prazo para ser concluída no dia 30/06/2024, na Rua Doutor Gabriel Fortuna, localizada no Bairro Centro, em Guaíba.



Imagem 03 e 04, Vistoria realizada no dia 14/06/2024 na Rua Doutor Gabriel Fortuna.

PLANO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE UMA NOVA PAVIMENTAÇÃO

Ação	Prazo previsto
Repavimentação	30/062024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de esgotamento sanitário
4	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua David Canabarro (30° 7'31.00"S; 51°19'15.67"O)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de esgotamento sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: AMBIENTAL METROSUL

Em resposta ao Relatório de Fiscalização sobre o Plano de Ação apresentado no Ofício nº 298/2023 – RTF, informa-se que a equipe da Ambiental Metrosul tomou conhecimento da situação, e realizou vistoria no local identificando que a pavimentação estava danificada. Após a vistoria, foi solicitado a execução de uma nova repavimentação com o prazo previsto de 15 dias a ser executada a partir do dia 14/06/2024 com o prazo para ser concluída no dia 30/06/2024 na Rua David Canabarro, localizada no Bairro Ermo, em Guaíba.



Imagem 05 e 06, Vistoria realizada no dia 14/06/2024 na Rua David Canabarro.

PLANO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE UMA NOVA PAVIMENTAÇÃO

Ação	Prazo previsto
Repavimentação	30/06/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de esgotamento sanitário
5	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Coronel Inácio Quadros (30° 7'1.53"S; 51°19'21.65"O)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de esgotamento sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: AMBIENTAL METROSUL

Em resposta ao Relatório de Fiscalização sobre o Plano de Ação apresentado no Ofício nº 298/2023 – RTF, informa-se que a equipe da Ambiental Metrosul tomou conhecimento da situação, e realizou vistoria no local identificando que a pavimentação estava danificada. Após a vistoria, foi solicitado a execução de uma nova repavimentação com o prazo previsto de 15 dias a ser executada a partir do dia 14/06/2024 com o prazo previsto para ser concluída no dia 30/06/2024 na Rua Coronel Inácio Quadros, localizada no Bairro Coronel Nassuca, em Guaíba.



Imagem 07, Vistoria realizada no dia 14/06/2024 na Rua Coronel Inácio Quadros.

PLANO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE UMA NOVA PAVIMENTAÇÃO

Ação	Prazo previsto
Repavimentação	30/06/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de esgotamento sanitário
6	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação na Avenida Getúlio Vargas (30° 6'55.10"S; 51°18'52.55"O)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de esgotamento sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: AMBIENTAL METROSUL

Em resposta ao Relatório de Fiscalização sobre o Plano de Ação apresentado no Ofício nº 298/2023 – RTF, informa-se que a equipe da Ambiental Metrosul tomou conhecimento da situação, e realizou vistoria no local identificando que a pavimentação estava danificada. Após a vistoria, foi solicitado a execução de uma nova repavimentação com o prazo previsto de 15 dias a ser executada a partir do dia 14/06/2024 com o prazo previsto para ser concluída no dia 30/06/2024, na Rua Avenida Gétulio Vargas , localizada no Bairro Centro, em Guaíba.



Imagem 08, Vistoria realizada no dia 14/06/2024 na Avenida Getúlio Vargas.

PLANO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE UMA NOVA PAVIMENTAÇÃO

Ação	Prazo previsto
Repavimentação	30/06/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de esgotamento sanitário
7	-	CONSTATAÇÃO	Poço de visita em cota inferior a pavimentação na Avenida João Pessoa (30° 6'35.79"S; 51°18'48.34"O)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de esgotamento sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: AMBIENTAL METROSUL

Em resposta ao Relatório de Fiscalização sobre o Plano de Ação apresentado no Ofício nº 298/2023 – RTF, informa-se que a equipe da Ambiental Metrosul tomou conhecimento da situação, e realizou vistoria no local identificando que o Poço de Visita está em cota inferior, atribuindo a danificação da Repavimentação. Após a vistoria, foi solicitado o conserto da cota do poço de visita e a execução de uma nova repavimentação com o prazo previsto de 15 dias a ser executada a partir do dia 14/06/2024 com o prazo para ser concluída no dia 30/06/2024, na Avenida João Pessoa, localizada no Bairro Centro, em Guaíba.



Imagem 09 e 10, Vistoria realizada no dia 14/06/2024 na Avenida João Pessoa.

PLANO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE UMA NOVA PAVIMENTAÇÃO

Ação	Prazo previsto
Reparo em Poço de Visita e Repavimentação	30/06/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de esgotamento sanitário
8	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação na Rua Nestor Moura Jardim (30° 6'59.81"S; 51°20'9.65"O)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de esgotamento sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: AMBIENTAL METROSUL

Em resposta ao Relatório de Fiscalização sobre o Plano de Ação apresentado no Ofício nº 298/2023 – RTF, informa-se que a equipe da Ambiental Metrosul tomou conhecimento da situação, e realizou vistoria no local identificando que o Poço de Visita está em cota inferior, atribuindo a danificação da Repavimentação. Após a vistoria, foi solicitado a execução de uma nova repavimentação com o prazo previsto de 15 dias a ser executada a partir do dia 14/06/2024 com o prazo para ser concluída no dia 30/06/2024, na Rua Nestor Moura Jardim localizada, em Guaíba.



Imagem 11. Vistoria realizada no dia 14/06/2024 na Rua Nestor Moura Jardim.

PLANO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE UMA NOVA PAVIMENTAÇÃO

Ação	Prazo previsto
Repavimentação	30/06/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de esgotamento sanitário
9	-	CONSTATAÇÃO	Poço de visita em cota inferior a pavimentação na Rua Professor João José Wust (30° 7'29.14"S; 51°20'29.49"O)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de esgotamento sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: AMBIENTAL METROSUL

Em resposta ao Relatório de Fiscalização sobre o Plano de Ação apresentado no Ofício nº 298/2023 – RTF, informa-se que a equipe da Ambiental Metrosul tomou conhecimento da situação, e realizou vistoria no local identificando que o Poço de Visita está em cota inferior, atribuindo a danificação da Repavimentação. Após a vistoria, foi solicitado o conserto da cota do poço de visita e a execução de uma nova repavimentação com o prazo previsto de 15 dias a ser executada a partir do dia 14/06/2024 com o prazo para ser concluída no dia 30/06/2024, na Rua Professor João José localizada no bairro Colina, em Guaíba. Ressalta-se que esse prazo é previsto mais, a equipe de serviço depende também das condições climáticas para a conclusão da Obra.



Imagem 12. Vistoria realizada no dia 14/06/2024 na Rua Professor João José Wust.

PLANO DE AÇÃO: REPARO EM POÇO DE VISITA E EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO.

Ação	Prazo previsto
Poço de Visita e Repavimentação	30/06/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de esgotamento sanitário
10	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação na Rua Tupanciretã (30° 7'42.36"S; 51°20'32.03"O)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de esgotamento sanitário.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: AMBIENTAL METROSUL

Em resposta ao Relatório de Fiscalização sobre o Plano de Ação apresentado no Ofício nº 298/2023 – RTF, informa-se que a equipe da Ambiental Metrosul tomou conhecimento da situação, e realizou vistoria no local identificando que a pavimentação estava danificada. Após a vistoria, foi solicitado o a execução de uma nova repavimentação com o prazo previsto de 15 dias a ser executada a partir do dia 14/06/2024 com o prazo para ser concluída no dia 30/06/2024, na Rua Tupanciretã localizada no bairro Colina, em Guaíba.



Imagem 13. Vistoria realizada no dia 14/06/2024 na Rua Tupanciretã.

PLANO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE UMA NOVA PAVIMENTAÇÃO

Ação	Prazo previsto
Repavimentação	30/06/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de esgotamento sanitário
11	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação na Rua Sérgio Luiz Coutinho Garcia (30° 7'38.15"S; 51°20'19.08"O)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de esgotamento sanitário.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: AMBIENTAL METROSUL

Em resposta ao Relatório de Fiscalização sobre o Plano de Ação apresentado no Ofício nº 298/2023 – RTF, informa-se que a equipe da Ambiental Metrosul tomou conhecimento da situação, e realizou vistoria no local identificando que a pavimentação estava danificada. Após a vistoria, foi solicitado a execução de uma nova repavimentação com o prazo previsto de 15 dias a ser executada a partir do dia 14/06/2024 com o prazo para ser concluída no dia 30/06/2024, na Rua Sérgio Luiz Coutinho Garcia localizada no bairro Colina, em Guaíba.



Imagem 13. Vistoria realizada no dia 14/06/2024 na Rua Sérgio Luiz Coutinho Garcia.

PLANO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE UMA NOVA PAVIMENTAÇÃO

Ação	Prazo previsto
Repavimentação	30/06/2024



Ressalta-se que o prazo estipulado, para a conclusão das obras das repavimentações de todas as NC's citadas acima, também depende das condições climáticas para serem finalizadas pela equipe de serviço. Ademais, comprometemo-nos a garantir o adequado funcionamento e a manutenção dos Poços de Visitas e das pavimentações de todos os logradouros da região.



Documento assinado digitalmente

CLAUDEMIR BRAGA ALEGRE

Data: 17/06/2024 17:53:16-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>