

Carta n.º 1233/2024-SUPRIN/DP

Porto Alegre, 12 de abril de 2024.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,

Diretor Geral,

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,

Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização regular realizado no Sistema de Saneamento (água

e esgoto) do município de Portão.

Processo AGESAN número: 250P/2023.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização regular realizado no Sistema de Saneamento (água e esgoto) do município de Portão, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta — Raac, apresentados pela Superintendência Sinos — SURSIN, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Vinicius de Assinado de forma digital por Vinicius de Souza Jorge Dados: 2024.04.12 16:15:58-03'00'

Vinícius de Souza Jorge,

Gerente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA - RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 250-P/2023 - RT	F
Município de Portão - Vistoria realizada no dia 1º de novembro de 2023	

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 05 de abril de 2024.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA - 01 (juntos dos Reservatórios 02 e 03)
1	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem dispositivo de proteção contra queda
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a instalação de dispositivo contra queda.

PLANO DE AÇÃO: Realizar orçamentos e contratar prestador para devida manutenção.

Ação	Prazo previsto
Realizar melhoria	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA - 01 (juntos dos Reservatórios 02 e 03)
2	2.5	CONSTATAÇÃO	Bomba não estava funcionando para realizar drenagem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A bomba será consertada ou substituída.

PLANO DE AÇÃO: Verificar falhas e fazer as substituições necessárias.

Ação	Prazo previsto	
Corrigir falhas no bombeamento	12/03/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02 (apoiado - junto da EBA 01 e R03)
3	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem dispositivo de proteção contra queda
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a instalação de dispositivo contra queda.

PLANO DE AÇÃO: Realizar orçamentos e contratar prestador para devida manutenção.

Ação	Prazo previsto
Realizar melhoria	30/09/2024



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02 (elevado - junto da EBA 01 e R03)
4	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem gradil de proteção contra queda
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a instalação de gradil contra queda.

PLANO DE AÇÃO: Realizar orçamentos e contratar prestador para devida manutenção.

Ação	Prazo previsto
Realizar melhoria	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03 - elevado
5	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa de inspeção está aberta, sem cadeado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será colocado cadeado para fechamento adequado da tampa de inspeção.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto	
Providenciar compra de cadeado e instalar	30/04/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
6	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cadeado no portão de acesso ao reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será colocado cadeado para fechamento adequado do portão de acesso ao reservatório.

PLANO DE AÇÃO: Desnecssário

Ação	Prazo previsto
Providenciar compra de cadeado e instalar	30/04/2024
Providenciar compra de cadeado e instalar	30/04/2024



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
7	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo verificado junto ao setor competente se haverá alteração na arte para confecção de nova placa. Assim que definido a placa será providenciada.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção e instalação da placa.

Ação	Prazo previsto	
Confeccionar e instalar placa	31/07/2024	

Silveira

Luis Felipe da Assinado de forma digital por Luis Felipe da Silveira Dados: 2024.04.12 15:32:29 -03'00'

> Luis Felipe da Silveira Gestor US Portão

Stênio A. A. Assinado de forma digital por Stênio A. A. Cangussú Cangussú

Dados: 2024.04.12 15:44:49 -03'00'

Stenio Adriano Alves Cangussu Gerente de Operações