

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1067/2024 – RTF
Município de Flores da Cunha - Vistoria realizada nos dias 21 e 22 de agosto de 2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 11 de novembro de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -05A
1	A2.9	CONSTATAÇÃO	A manutenção preventiva está com o prazo expirado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 15/02/2024

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção preventiva do gerador de hipoclorito	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -05A
2	A2.15	CONSTATAÇÃO	O mapa de risco da unidade não estava disponível no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -05A
3	A2.19	CONSTATAÇÃO	O macromedidor instalado na unidade não estava operante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Conserto do macromedidor	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -05A
4	A2.22	CONSTATAÇÃO	Armazenamento inadequado de produtos químicos utilizados no tratamento da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Os tanques e as embalagens estão abertos

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Fechamento de tanques (tinas) e embalagens	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -05A
5	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de vedação adequada na alvenaria que impeça a entrada de vetores na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Fechamento da alvenaria	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -06A
6	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realização da verificação periódica e colocação da etiqueta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -06A				
7	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirada dos resíduos e correto descarte</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirada dos resíduos e correto descarte	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Retirada dos resíduos e correto descarte	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -06A				
8	A2.13	CONSTATAÇÃO	A estrutura do poço possui furos que permitem contaminações e entrada de agente externo				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedação dos furos e colocação de tela no suspiro</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Vedação dos furos e colocação de tela no suspiro	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Vedação dos furos e colocação de tela no suspiro	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -06A				
9	A2.15	CONSTATAÇÃO	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração e fixação do mapa de risco</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -08				
10	A2.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada de iluminação do local não estava instalada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de lâmpada</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de lâmpada	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de lâmpada	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -08				
11	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realização da verificação e colocação da etiqueta</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realização da verificação e colocação da etiqueta	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Realização da verificação e colocação da etiqueta	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -08				
12	A2.15	CONSTATAÇÃO	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração e fixação do mapa de risco</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -09
13	A2.9	CONSTATAÇÃO	Cabeamento elétrico da unidade não está com isolamento completo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Execução do isolamento completo do cabeamento	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -09
14	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realização da verificação e colocação da etiqueta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -09
15	A2.15	CONSTATAÇÃO	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
16	AE1.10	CONSTATAÇÃO	O RSAE-AGESAN-RS estava disponível de forma incompleta ao usuário na Unidade de Saneamento para atendimento ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não utilizar o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Disponibilização do RSAE completo	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -11
17	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Execução de verificação e colocação de etiqueta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -11
18	A2.15	CONSTATAÇÃO	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Execução de verificação e colocação de etiqueta	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
19	AE1.9	CONSTATAÇÃO	A Carta de Serviços do prestador não está disponível ao usuário de forma física na Unidade de Saneamento para atendimento comercial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Disponibilização da Carta de Serviços	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12
20	A2.2	CONSTATAÇÃO	O cercamento da unidade está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo do cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12
21	A2.9	CONSTATAÇÃO	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 15/02/2024

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Verificação e colocação da etiqueta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12				
22	A2.15	CONSTATAÇÃO	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração e fixação do mapa de risco</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12				
23	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Tanques sem tampa e embalagens de produtos químicos abertos, sem vedação				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tampa nas tinas</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tampa nas tinas	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tampa nas tinas	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12				
24	A2.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos produtos químicos utilizados para tratamento não estão disponíveis.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fixação das FISPQs</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Fixação das FISPQs	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Fixação das FISPQs	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12
25	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -14a
26	A2.9	CONSTATAÇÃO	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 15/02/2024

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realização da verificação e colocação da etiqueta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -14a
27	A2.15	CONSTATAÇÃO	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -14a
28	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Tanques sem tampa e embalagens de produtos químicos abertos, sem vedação

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tampa nas tinas	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -14a
29	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -15
30	A2.8	CONSTATAÇÃO	As lâmpadas de iluminação da unidade não estavam instaladas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de lâmpadas	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -15				
31	A2.9	CONSTATAÇÃO	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 14/02/2024				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Execução da verificação do gerador de hipoclorito e colocação da etiqueta</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Execução da verificação do gerador de hipoclorito e colocação da etiqueta	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Execução da verificação do gerador de hipoclorito e colocação da etiqueta	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -15				
32	A2.9	CONSTATAÇÃO	Constatou-se corrosão do apoio do tanque de hipoclorito de sódio, trazendo risco ao tratamento de água				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituição da base da tina de hipoclorito</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituição da base da tina de hipoclorito	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Substituição da base da tina de hipoclorito	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -15				
33	A2.10	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados na superfície da tubulação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirada de resíduos da superfície da tubulação</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirada de resíduos da superfície da tubulação	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Retirada de resíduos da superfície da tubulação	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -15
34	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Tanques sem tampa e embalagens de produtos químicos abertos, sem vedação

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tampa	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -16
35	A2.9	CONSTATAÇÃO	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 14/02/2024

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Execução da verificação dos equipamentos e colocação da etiqueta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -16
36	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente nas tubulações de bombeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Conserto do vazamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -16
37	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de tampa		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -16
38	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Instalação de tela		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18
39	A2.2	CONSTATAÇÃO	O cercamento da unidade está incompleto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Reparo do cercamento		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18				
40	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Execução da verificação e colocação da etiqueta</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Execução da verificação e colocação da etiqueta	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Execução da verificação e colocação da etiqueta	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18				
41	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa de proteção do motor do poço possui aberturas que permitem entrada de agentes externos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedação dos furos</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Vedação dos furos	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Vedação dos furos	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18				
42	A2.15	CONSTATAÇÃO	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração e fixação do mapa de risco</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18
43	A2.16	CONSTATAÇÃO	Constatou-se vazamento aparente na tubulação de recalque de água do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo do vazamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
44	AE1.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de método de aferição em execução para os macromedidores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Aferição do macromedidor e envio do certificado	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18
45	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
46	A2.9	CONSTATAÇÃO	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Última data informada: 14/02/2024

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realização da verificação e colocação do selo no gerador de hipoclorito	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
47	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa de proteção da bomba do poço possui abertura devido à oxidação da mesma, não possuindo tela de proteção contra ação de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Conserto da boca do poço, vedação das aberturas e colocação de tela no suspiro	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
48	A2.15	CONSTATAÇÃO	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
49	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo do vazamento	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
50	A2.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos produtos químicos utilizados para tratamento não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação das FISPQs	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
51	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -19				
52	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -19				
53	A2.5	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de Resíduos da Construção Civil (RCC).				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade localizada ao lado do Almoarifado da Corsan.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remoção do RCC</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remoção do RCC	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Remoção do RCC	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -25				
54	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no poço de captação subterrânea.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conserto do vazamento</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conserto do vazamento	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Conserto do vazamento	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -25				
55	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação de recalque da captação subterrânea.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conserto do vazamento</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conserto do vazamento	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Conserto do vazamento	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -25				
56	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tampa</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tampa	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tampa	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -29				
57	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da área de captação subterrânea.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -29				
58	A2.2	CONSTATAÇÃO	A área de captação subterrânea não possui cercamento adequado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Execução do cercamento</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Execução do cercamento	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Execução do cercamento	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -29				
59	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa de proteção não garante proteção contra agentes externos e contaminações superficiais devido à abertura presente da estrutura.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituição da tampa</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituição da tampa	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Substituição da tampa	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -29				
60	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração e fixação do mapa de risco</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -32
61	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Execução da verificação e colocação da etiqueta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -32
62	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento constante no expurgo do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Ajuste do bombeamento para parar o vazamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -32
63	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -32
64	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -34
65	A2.2	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso à unidade está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Conserto do portão	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -34
66	A2.9	CONSTATAÇÃO	A porta da casa de químicos da unidade está aberta e danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Conserto da porta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -34
67	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realização da verificação e colocação da etiqueta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -34
68	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -34
69	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tampa	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A
70	A2.5	CONSTATAÇÃO	Constatou-se uma ETE em operação na área de captação de água do poço FLC - 38A, sendo necessário realizar um estudo técnico elaborado por profissional devidamente habilitado de forma a avaliar se a presença da ETE representa riscos à captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não houve alteração na qualidade/potabilidade de água deste poço, porém será realizado um estudo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração de estudo técnico	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A
71	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Execução da verificação e colocação da etiqueta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A
72	A2.10	CONSTATAÇÃO	Reservatório desativado disposto na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Remoção do reservatório desativado	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A				
73	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração e fixação do mapa de risco</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A				
74	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tampa nas tinas</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tampa nas tinas	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tampa nas tinas	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A				
75	A2.24	CONSTATAÇÃO	Indisponível no local de armazenamento as FISPQ dos produtos químicos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação das FISPQs</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação das FISPQs	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação das FISPQs	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -040				
76	A2.9	CONSTATAÇÃO	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 14/02/2024				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realização da verificação e colocação da etiqueta</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realização da verificação e colocação da etiqueta	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Realização da verificação e colocação da etiqueta	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -040				
77	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração e fixação do mapa de risco</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -040				
78	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tampa nas tinas</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tampa nas tinas	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tampa nas tinas	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045				
79	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045				
80	A2.13	CONSTATAÇÃO	A coluna de tubos possui abertura, permitindo acesso de agentes externos e contaminações superficiais				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedação da coluna de tubos</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Vedação da coluna de tubos	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Vedação da coluna de tubos	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045				
81	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração e fixação do mapa de risco</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045				
82	A2.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor operante instalado na unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de macromedidor</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de macromedidor	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de macromedidor	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045				
83	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tampa</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tampa	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tampa	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045				
84	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de tela</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de tela	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de tela	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046				
85	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade instalada em local visível.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046				
86	A2.2	CONSTATAÇÃO	A unidade de captação subterrânea não possui cercamento adequado, permitindo acesso de pessoal não autorizado e operação indevida.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Execução de cercamento</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Execução de cercamento	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Execução de cercamento	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046				
87	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração e fixação do mapa de risco</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
88	AE.1.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de apresentação de evidência de que ocorre planejamento de pesquisa de vazamento de forma preventiva para o SAA de Flores da Cunha.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Ocorre uma pesquisa anual total do SAA, as demais são de acordo com o IPD firmado no TAAC do município. Já foram realizadas 40 pesquisas no ano de 2024, até o dia 13/11/2024.

Filtros

Código Imóvel: Pesquisar
 Regional: Regional
 US: B6 FLORES DA CUNHA
 Equipe: Equipe
 Força de Trabalho: Força de Trabalho
 Logradouro: Logradouro
 OS: OS
 Protocolo Atendimento: Pesquisar
 Distribuição: Pesquisar
 Lote da Solicitação: Lote da Solicitação
 Motivo da Solicitação: Todos
 Concessão: Todos
 Empresa: <Não Informado>

Período Abertura OS: 01/01/2024 a 13/11/2024
 Período Expiração OS: // a //
 Período Execução OS: // a //
 Período Encerramento OS: // a //

Situação de OS: Cancelada Carregada Tablet Distribuída Em análise Em execução Encerrada

Serviço de Abertura: 950 Serviços de Geofonia
 Serviço de Encerramento: Todos
 Período de Agendamento: // a //
 Turno de Agendamento: DEIOP Atende

Ordem de Serviço	Data de Abertura	Data de Expiração	Data de Agendamento	OS	Qtd Devoluções	Qtd Impedimentos	Situação	Cód. Serviço Abertura	Desc. Serviço Abertura	Cód. Serviço Encerramento	Desc. Serviço Encerramento
86-FLORES DA CUNHA	13/01/2024 14:28:01	18/01/2024 14:28:01		2445008	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	12/01/2024 12:49:05	19/01/2024 12:49:05		2461201	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	14/01/2024 07:12:04	22/01/2024 07:12:04		2462014	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	15/01/2024 12:27:51	22/01/2024 12:27:51		2462393	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	17/01/2024 09:16:37	24/01/2024 09:16:37		2465702	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	22/01/2024 07:43:44	29/01/2024 07:43:44		2468239	0	0	Cancelada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	25/01/2024 13:52:46	02/02/2024 13:52:46		2472593	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	27/01/2024 14:16:43	03/02/2024 14:16:43		2473723	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	31/01/2024 15:47:42	07/02/2024 15:47:42		2492903	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	02/02/2024 07:31:23	09/02/2024 07:31:23		2495630	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	14/02/2024 08:35:38	21/02/2024 08:35:38		2507328	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	18/02/2024 07:10:45	26/02/2024 07:10:45		2511617	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	21/02/2024 16:08:14	28/02/2024 16:08:14		2516612	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	29/02/2024 13:24:48	07/03/2024 13:24:48		2527493	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	04/03/2024 06:37:21	11/03/2024 06:37:21		2530761	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	04/03/2024 06:38:55	11/03/2024 06:38:55		2530769	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	14/03/2024 14:45:00	21/03/2024 14:45:00		2543432	0	0	Cancelada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	18/03/2024 08:02:12	25/03/2024 08:02:12		2545549	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	18/03/2024 09:15:11	25/03/2024 09:15:11		2546531	0	0	Cancelada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	18/03/2024 09:15:11	25/03/2024 09:15:11		2546533	0	0	Cancelada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	22/03/2024 16:35:00	01/04/2024 16:35:00		2555473	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	25/03/2024 15:23:18	01/04/2024 15:23:18		2562390	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	26/03/2024 15:23:47	01/04/2024 15:23:47		2562390	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	27/03/2024 10:48:50	03/04/2024 10:48:50		2567128	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	05/04/2024 07:17:36	12/04/2024 07:17:36		2576424	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig

Total de registros: 40

Filtros

Código Imóvel: Pesquisar
 Regional: Regional
 US: B6 FLORES DA CUNHA
 Equipe: Equipe
 Força de Trabalho: Força de Trabalho
 Logradouro: Logradouro
 OS: OS
 Protocolo Atendimento: Pesquisar
 Distribuição: Pesquisar
 Lote da Solicitação: Lote da Solicitação
 Motivo da Solicitação: Todos
 Concessão: Todos
 Empresa: <Não Informado>

Período Abertura OS: 01/01/2024 a 13/11/2024
 Período Expiração OS: // a //
 Período Execução OS: // a //
 Período Encerramento OS: // a //

Situação de OS: Cancelada Carregada Tablet Distribuída Em análise Em execução Encerrada

Serviço de Abertura: 950 Serviços de Geofonia
 Serviço de Encerramento: Todos
 Período de Agendamento: // a //
 Turno de Agendamento: DEIOP Atende

Ordem de Serviço	Data de Abertura	Data de Expiração	Data de Agendamento	OS	Qtd Devoluções	Qtd Impedimentos	Situação	Cód. Serviço Abertura	Desc. Serviço Abertura	Cód. Serviço Encerramento	Desc. Serviço Encerramento
86-FLORES DA CUNHA	14/03/2024 14:45:00	21/03/2024 14:45:00		2543432	0	0	Cancelada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	18/03/2024 08:02:12	25/03/2024 08:02:12		2545549	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	18/03/2024 09:15:11	25/03/2024 09:15:11		2546531	0	0	Cancelada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	22/03/2024 16:35:00	01/04/2024 16:35:00		2555473	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	25/03/2024 15:23:18	01/04/2024 15:23:18		2562390	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	25/03/2024 15:23:47	01/04/2024 15:23:47		2562390	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	27/03/2024 10:48:50	03/04/2024 10:48:50		2567128	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	05/04/2024 07:17:36	12/04/2024 07:17:36		2576424	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	05/04/2024 07:18:31	12/04/2024 07:18:31		2576429	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	12/04/2024 07:18:31	19/04/2024 07:18:31		2582797	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	12/04/2024 13:22:27	19/04/2024 13:22:27		2584170	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	17/06/2024 08:14:54	24/06/2024 08:14:54		2639201	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	25/07/2024 13:27:30	01/08/2024 13:27:30		2688572	0	0	Cancelada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	25/07/2024 13:29:51	01/08/2024 13:29:51		2688792	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	26/07/2024 08:20:32	02/08/2024 08:20:32		2689439	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	29/07/2024 08:20:58	05/08/2024 08:20:58		26909716	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	16/09/2024 08:49:37	23/09/2024 08:49:37		2751446	0	1	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	18/10/2024 11:53:37	25/10/2024 11:53:37		27974075	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	25/10/2024 14:38:08	01/11/2024 14:38:08		28062875	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	28/10/2024 08:28:02	04/11/2024 08:28:02		28077349	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	29/10/2024 08:19:28	05/11/2024 08:19:28		28098466	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	30/10/2024 08:24:49	06/11/2024 08:24:49		28113719	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	31/10/2024 08:27:50	07/11/2024 08:27:50		28127716	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig
86-FLORES DA CUNHA	05/11/2024 13:12:00	12/11/2024 13:12:00		28183222	0	0	Executada	950	Serviços de Geofonia	950	Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irrig

Total de registros: 40

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046
-----------	---------------------	----------------	---

89	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tampa</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tampa	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tampa	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046				
90	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de tela</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de tela	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de tela	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046				
91	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Execução da verificação e colocação da etiqueta</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Execução da verificação e colocação da etiqueta	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Execução da verificação e colocação da etiqueta	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LPP-01
-----------	---------------------	----------------	---

92	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade instalada em local visível.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LPP-01				
93	A2.9	CONSTATAÇÃO	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 14/02/2024				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Execução da verificação e colocação da etiqueta</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Execução da verificação e colocação da etiqueta	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Execução da verificação e colocação da etiqueta	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LPP-01				
94	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação da tampa nas tinas</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação da tampa nas tinas	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação da tampa nas tinas	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LPP-01
95	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-01
96	A2.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada de iluminação elétrica da unidade está queimada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Troca de lâmpada	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-01
97	A2.9	CONSTATAÇÃO	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 15/02/2024

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Execução de verificação e colocação de etiqueta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-01				
98	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração e fixação do mapa de risco</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-01				
99	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação de recalque da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conserto do vazamento</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conserto do vazamento	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Conserto do vazamento	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-03				
100	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade de captação subterrânea.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-03				
101	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração e fixação do mapa de riscos</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Elaboração e fixação do mapa de riscos	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Elaboração e fixação do mapa de riscos	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-03				
102	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação de recalque da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conserto do vazamento</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conserto do vazamento	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Conserto do vazamento	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha				
103	AE1.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de apresentação de evidência de execução de substituição de redes.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado o plano de substituição de rede pela unidade gestora.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>As substituições de rede acontecem de acordo com o IPD e indicadores operacionais de rompimento de redes.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituições de rede</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituições de rede	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Substituições de rede	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LPP - 01				
104	A2.10	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta na área da captação subterrânea.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-01				
105	A2.9	CONSTATAÇÃO	O telhado da unidade está danificado e incompleto.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparo do telhado</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reparo do telhado	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Reparo do telhado	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-01				
106	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Execução da verificação e colocação da etiqueta</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Execução da verificação e colocação da etiqueta	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Execução da verificação e colocação da etiqueta	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
107	AE1.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de apresentação de evidência de controle das Ordens de Serviço expedidas para troca de hidrômetro, bem como de contabilização do parque de hidrômetros que necessita substituição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Segue anexo a este RAAC o controle das OSs para substituição de hidrômetros e o parque de hidrômetros com os hidrômetros que necessitam de substituição.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-01
108	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-01
109	A2.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Drenagem da água	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-01
110	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tampa na tina	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-07
111	A2.2	CONSTATAÇÃO	O portão da unidade não possui cadeado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de cadeado	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-07
112	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de ocorrência de manutenção preventiva de seis meses na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Execução de manutenção e colocação de etiqueta	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-07
113	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração e fixação do mapa de risco	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-07
114	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tampa nas tinas	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-07
115	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -OTR - 06
116	A2.22	CONSTATAÇÃO	Tanques de armazenamento destampados e embalagens de produtos químicos abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tampas nos tanques (tina) e fechamento de embalagens	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -OTR - 06
117	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01
118	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de placa	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01				
119	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de porta na casa de químicos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de porta</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de porta	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de porta	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01				
120	A2.9	CONSTATAÇÃO	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 14/02/2024				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Execução da verificação e colocação de etiqueta</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Execução da verificação e colocação de etiqueta	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Execução da verificação e colocação de etiqueta	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01				
121	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de tampa nas tinas</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de tampa nas tinas	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Colocação de tampa nas tinas	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01
122	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de tela	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-02
123	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de placa de identificação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-02
124	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tampa nas tinas	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01				
125	A2.10	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta presente na unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT União				
126	A3.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de grade de proteção</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de grade de proteção	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de grade de proteção	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Booster Carvalho				
127	A3.9	CONSTATAÇÃO	Materiais acumulados na área do macromedidor da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirada dos resíduos</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirada dos resíduos	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Retirada dos resíduos	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Booster Nova Brasília
128	A3.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de placa de identificação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Booster Alessandria
129	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Conserto do vazamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Lab.Operacional
130	A3.1	CONSTATAÇÃO	A área da EBAT não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de placa de identificação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Lab.Operacional				
131	A3.9	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos da construção civil acumulados em torno da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remoção dos resíduos</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remoção dos resíduos	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Remoção dos resíduos	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT 3° e 4° Recalque (junto R-06)				
132	A3.1	CONSTATAÇÃO	A área da EBAT não possui placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT 3° e 4° Recalque (junto R-06)				
133	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na unidade de bombeamento.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparo do vazamento</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reparo do vazamento	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Reparo do vazamento	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT São João - 1				
134	A3.1	CONSTATAÇÃO	A área da EBAT não possui placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT São João - 1				
135	A3.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta presente na unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT São João - 2				
136	A3.1	CONSTATAÇÃO	A área da EBAT não possui placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT São João - 2				
137	A3.2	CONSTATAÇÃO	O portão da unidade está danificado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conserto do portão</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conserto do portão	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Conserto do portão	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT São João - 2				
138	A3.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta presente na unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Monte Belo				
139	A3.1	CONSTATAÇÃO	A área da EBAT não possui placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-04 (junto R-05 - perto do Corpo de Bombeiros)				
140	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da área do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-04 (junto R-05 - perto do Corpo de Bombeiros)				
141	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no expurgo do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de tela</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de tela	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de tela	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-04 (junto R-05 - perto do Corpo de Bombeiros)				
142	A5.3	CONSTATAÇÃO	Tampão do Reservatório R-04 com vazamento aparente.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparo do tampão</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reparo do tampão	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Reparo do tampão	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-05 (junto R-04 - perto do Corpo de Bombeiros)
143	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no expurgo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de tela	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-07 (junto com R-08)
144	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de placa de identificação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-07 (junto com R-08)
145	A5.2	CONSTATAÇÃO	O portão da unidade pode ser facilmente removido e não possui cadeado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reforma do portão e colocação de cadeado	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-07 (junto com R-08)
146	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade, segue laudo de limpeza de reservatório anexo a este RAAC.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-08 (junto com R-07)
147	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade, segue laudo de limpeza de reservatório anexo a este RAAC.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-09 (junto com R-10 e EBAT Monte Belo)
148	A5.5	CONSTATAÇÃO	A tampa da abertura de inspeção não está totalmente fechada e sem dispositivo adequado de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Fechamento da tampa e instalação de cadeado		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-10 (junto com R-09 e EBAT Monte Belo)
149	A5.5	CONSTATAÇÃO	A tampa da abertura de inspeção não está totalmente fechada e sem dispositivo adequado de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Fechamento da tampa e colocação de cadeado	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-11 (interior de propriedade particular)
150	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação no reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de placa de identificação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-11 (interior de propriedade particular)
151	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no suspiro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de tela de proteção	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-11 (interior de propriedade particular)
152	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza do reservatório e envio do laudo	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-11 (interior de propriedade particular)
153	A5.16	CONSTATAÇÃO	Presença de tubulação solta no topo do reservatório, causando risco de queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Remoção da tubulação solta	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-12 (junto R-13)
154	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O reservatório R-13 está desativado e fora de uso.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de placa de identificação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-14				
155	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-14				
156	A5.2	CONSTATAÇÃO	O portão da unidade pode ser facilmente removido e não possui cadeado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparo do portão e instalação de cadeado</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reparo do portão e instalação de cadeado	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Reparo do portão e instalação de cadeado	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-14				
157	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza do reservatório e envio do laudo</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza do reservatório e envio do laudo	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Limpeza do reservatório e envio do laudo	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-14
158	A5.5	CONSTATAÇÃO	A tampa da abertura de inspeção do reservatório não veda completamente, permitindo entrada de agentes externos e vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reforma e adequação da tampa de inspeção	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-15
159	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de placa de identificação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-15
160	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade, segue anexo a este RAAC o laudo de limpeza do reservatório.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-32 (junto com o R-16 desativado)
161	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Em conformidade, segue anexo a este RAAC o laudo de limpeza do reservatório.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-32 (junto com o R-16 desativado)				
162	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-17				
163	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-17				
164	A5.7	CONSTATAÇÃO	O sistema controlador de nível da unidade está danificado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparo do sistema de controle de nível (telemetria)</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reparo do sistema de controle de nível (telemetria)	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Reparo do sistema de controle de nível (telemetria)	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-18 - Otávio Rocha				
165	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-18 - Otávio Rocha
166	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade, segue laudo de limpeza de reservatório anexo a este RAAC.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-19 - Nova Brasília				
167	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-21 - Travessão Carvalho				
168	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-21 - Travessão Carvalho				
169	A5.2	CONSTATAÇÃO	O portão de acesso da unidade não está instalado de forma adequado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reinstalação do portão</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reinstalação do portão	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Reinstalação do portão	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-22 - Fruti Flores				
170	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-22 - Fruti Flores				
171	A5.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento constatado na estrutura do reservatório. Este, inicia-se no topo do reservatório, escoando pela lateral do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Foi elaborado filmagem da situação no topo.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparo do vazamento no reservatório</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reparo do vazamento no reservatório	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Reparo do vazamento no reservatório	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-22 - Fruti Flores				
172	A5.5	CONSTATAÇÃO	A tela de proteção do suspiro está rompida.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituição da tela de proteção do suspiro</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituição da tela de proteção do suspiro	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Substituição da tela de proteção do suspiro	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-25 - São João
173	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Em conformidade, segue laudo de limpeza de reservatório anexo a este RAAC.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-25 - São João				
174	A5.17	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos acumulados na área do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°5'21,891" S 51°9'27,317"O				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remoção dos resíduos</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remoção dos resíduos	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Remoção dos resíduos	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-27				
175	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-27
176	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Em conformidade, segue laudo de limpeza de reservatório anexo a este RAAC.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-27				
177	A5.17	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório possui uma árvore caída.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="225 1095 1430 1189"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirada da árvore</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirada da árvore	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Retirada da árvore	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-28 (Junto com R-29)				
178	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da área do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O reservatório R-29 (mais atrás na imagem) está fora de uso, em fase de conclusão de instalação.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="225 1686 1430 1778"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-28 (Junto com R-29)				
179	A5.17	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório possui vegetação alta.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-30 (Junto Booster União)				
180	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da área do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-30 (Junto Booster União)				
181	A5.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura do reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparo do vazamento</td> <td>365 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reparo do vazamento	365 dias
Ação	Prazo previsto						
Reparo do vazamento	365 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-30 (Junto Booster União)
182	A5.14	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação excessiva na escada de acesso ao topo do reservatório que dificulta acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza da vegetação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - SAA de Flores da Cunha
183	9.7	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui extintor de incêndio instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será adequado para atender a NC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de extintor de incêndio	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
184	-	CONSTATAÇÃO	As Estações de Bombeamento de água tratada (EBATs) existentes no município e utilizadas na operação do SAA não estavam descritas e informadas no Anexo II encaminhado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade, segue anexo II anexo a este RAAC.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
185	-	CONSTATAÇÃO	Os endereços dos reservatórios descritos no Anexo II encaminhado estão incompletos, dificultando a correta localização dos mesmos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Em conformidade, segue anexo II anexo a este RAAC.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha				
186	AE1.15	CONSTATAÇÃO	No Almoxarifado da estrutura operacional do SAA implantado de Flores Da Cunha/RS há acúmulo de produtos químicos armazenados em local inadequado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será adequado para atender a NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="226 1137 1431 1234"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reorganização dos produtos químicos para outro local</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reorganização dos produtos químicos para outro local	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Reorganização dos produtos químicos para outro local	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - SAA de Flores da Cunha
187	9.20	CONSTATAÇÃO	Os documentos das análises físico-químicas de água captada nos poços existentes no município e componentes do SAA de Flores da Cunha/RS não possuíam dados ao serem abertos, não sendo possível a sua análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Situação ocorrida para todos os poços de responsabilidade do prestador.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Em conformidade, arquivos enviados novamente neste RAAC.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
188	-	CONSTATAÇÃO	O Anexo II encaminhado não está preenchido de forma completa e dentro do padrão estabelecido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Informações dos itens 7, 8, 9, 10 e 11 do Anexo II.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Em conformidade, arquivos enviados novamente neste RAAC.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
189	-	CONSTATAÇÃO	As coordenadas geográficas informadas para os poços existentes no SAA do município divergem do observado em campo, dificultando localização correta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Em conformidade, arquivos enviados novamente neste RAAC.</p>			

Henrique Gonçalves Mendes

Márcio Tochetto

<p>HENRIQUE GONÇALVES MENDES</p> <p>GERENTE DE OPERAÇÕES REGIONAL</p> <p>SUPERINT. NORTE CORSAN</p>	<p>MÁRCIO TOCHETTO</p> <p>GERENTE DE OPERAÇÕES – SAA E SES</p> <p>SUPERINT. NORTE CORSAN</p>
--	---

ELABORAÇÃO: HUGO HENZEL STEINER – ANL. DE OPERAÇÕES - SUPERINT. NORTE CORSAN - REGULAÇÃO TÉCNICA