

Carta nº 327/2025 – Regulatório Técnico

Porto Alegre/RS, 03 de janeiro de 2025.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Resposta ao Relatório Técnico de Fiscalização regular no município de Capela de Santana.
Processo AGESAN número: 1619/2024.

Senhor Diretor,

A **COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN** vem, através do presente, em atenção ao Ofício nº 2306/2024, encaminhar o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) a respeito da Fiscalização regular no município de Capela de Santana.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Vinicius de Souza Jorge

Vinicius de Souza Jorge,
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1619/2024 – RTF
Município de Capela de Santana - Vistoria realizada no dia 17 de outubro de 2024





Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.



Porto Alegre, 27 de dezembro de 2024.

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Poço CSA 05 |
|--|--------------|-------------------------|---|
| 1 | A2.4 | CONSTATAÇÃO | Outorga vencida do poço CSA 05 |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade. Segue anexo a este PMP o SIOUT do poço. | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Poço CSA 05 |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| 2 | A2.13 | CONSTATAÇÃO | Presença de orifícios na tampa do poço ocasionando contaminações superficiais. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | A tampa do poço não protege de contaminações superficiais. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Será adequado para atender a NC. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Subst. Tampa Metálica | | 180 dias | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Poço CSA 05 |
|---|--------------|-------------------------|--|
| 3 | A2.24 | CONSTATAÇÃO | Ausência da FISPQ. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade. As FISPQs ficam no veículo no qual o operador se desloca para realizar o tratamento nos poços, conforme evidências abaixo. | | | |





| | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Poço VLC 02 |
| 4 | A2.4 | CONSTATAÇÃO | Ausência de outorga. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade, segue arquivo anexo a este RAAC, cabe dizer que o poço secou e o mesmo será tamponado em até 270 dias. | | | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Poço VLC 02 |
| 5 | A2.13 | CONSTATAÇÃO | Presença de orifícios na tampa do poço ocasionando contaminações superficiais. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | A tampa do poço não protege de contaminações superficiais. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| O poço secou e está em processo de desativação. Este processo levará 270 dias. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Descomissionamento do poço | | 270 dias | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Poço VLC 02 |
| 6 | A2.16 | CONSTATAÇÃO | Vazamento aparente. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| O poço secou e está em processo de desativação. Este processo levará 270 dias. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Descomissionamento do poço | | 270 dias | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Poço VLC 02 |
| 7 | A2.19 | CONSTATAÇÃO | Ausência de macromedidor no poço. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| O poço secou e está em processo de desativação. Este processo levará 270 dias. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Descomissionamento do poço | | 270 dias | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Poço VLC 02 |
| 8 | A2.24 | CONSTATAÇÃO | Ausência da FISPQ. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| O poço secou e está em processo de desativação. Este processo levará 270 dias. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Descomissionamento do poço | | 270 dias | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBAT-4 |
| 9 | A3.5 | CONSTATAÇÃO | Vazamento aparente no registro. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Será adequado para atender a NC. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Reparo do vazamento | | 365 dias | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBAT-5 |
| 10 | A3.5 | CONSTATAÇÃO | Vazamento aparente na EBAT-5. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Será adequado para atender a NC. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Reparo do vazamento | | 365 dias | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R1 - ENTERRADO - ETA |
| 11 | A5.11 | CONSTATAÇÃO | Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 16/05/2023 |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Será adequado para atender a NC. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Limpeza do reservatório | | 180 dias | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R2 - Praça - INOX - ELEVADO |
| 12 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Tampa do reservatório aberta. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Será adequado para atender a NC. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| | | Ação | Prazo previsto |
| | | Fechamento e colocação de trava | 180 dias |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R13 - INOX - ELEVADO - ETA |
| 13 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Ausência de lacre na tampa do reservatório. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Será adequado para atender a NC. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| | | Ação | Prazo previsto |
| | | Colocação de cadeado | 180 dias |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R13 - INOX - ELEVADO - ETA |
| 14 | A5.8 | CONSTATAÇÃO | Ausência de tela de proteção no expurgo do reservatório. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Será adequado para atender a NC. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| | | Ação | Prazo previsto |
| | | Instalação de tela de proteção | 90 dias |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R13 - INOX - ELEVADO - ETA |
|--|--------------|-------------------------|---|
| 15 | A5.11 | CONSTATAÇÃO | Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 18/05/2023 |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade. Segue anexo a este RAAC o laudo de limpeza do reservatório. | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R1 - INOX - ELEVADO - ESCRITÓRIO |
|--|--------------|-------------------------|---|
| 16 | A5.11 | CONSTATAÇÃO | Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 15/05/2023 |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade. Segue anexo a este RAAC o laudo de limpeza do reservatório. | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | LABORATÓRIO ÁGUA |
|---|--------------|-------------------------|---|
| 17 | 9.3 | CONSTATAÇÃO | Calibração vencida do Termohigrômetro, Termômetro, Barômetro e Totalizador de Volume de Água, conforme Certificado de Calibração Nº SAN-029-23-18 |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de evidência de calibração dos equipamentos. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade. Conforme já explicado na fiscalização, o apontamento da agência se trata dos equipamentos padrões utilizados para calibrar o totalizador de volume de água, que é o único equipamento que este certificado de calibração trata, onde a data da emissão do certificado é de 27/09/2023. Os padrões, são os equipamentos que foram utilizados pelo laboratório terceiro para calibrar o equipamento, não são equipamentos utilizados pela CORSAN. Ademais, a CORSAN precisa de mais informações para entender do que se trata essa não-conformidade. | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | UNIDADE COMERCIAL |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|---|
| 18 | AE1.13 | CONSTATAÇÃO | Degrau no acesso da porta. Ausência de acessibilidade na Unidade Comercial. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Condições não apropriadas para acessibilidade do público. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Será adequado para atender a NC. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Execução de rampa de acessibilidade | | 365 dias | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - CAP 01 |
| 19 | A1.1 | CONSTATAÇÃO | Ausência de placa de identificação. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação da área da captação. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Será adequado para atender a NC. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| | | Ação | Prazo previsto |
| | | Instalação de identificação | 365 dias |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - CAP 01 |
| 20 | A1.3 | CONSTATAÇÃO | Ausência de Portaria de outorga. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | Anexo II: Conforme Portaria 868/2013 - Validade: 16/07/2023. Protocolo renovação 2018/034.682 |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade. Segue anexo a este RAAC a portaria. | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - CAP 01 |
| 21 | A1.6 | CONSTATAÇÃO | Ausência de controle de nível. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Será adequado para atender a NC. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| | | Ação | Prazo previsto |
| | | Instalação de controle de nível | 365 dias |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - CAP 01 |
| 22 | A1.7 | CONSTATAÇÃO | Ausência de macromedidor. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Dispositivo já instalado conforme evidência abaixo. O macromedidor já estava instalado no momento da fiscalização e foi apresentado aos fiscais.



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R2 - Praça - INOX - ELEVADO |
| 23 | -TNC12!P27 | CONSTATAÇÃO | Erro de numeração de reservatório R3 (Praça) conforme informado no Anexo II. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | A numeração correta do reservatório: R2 (Praça). |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A placa no reservatório está com a placa de identificação errada, se trata do R03.

PLANO DE AÇÃO:

| Ação | Prazo previsto |
|------------------------------------|----------------|
| Correção da placa de identificação | 90 dias |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - CAP 01 |
| 24 | A1.17 | CONSTATAÇÃO | Ausência de bomba de drenagem. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Drenagem da estrutura inadequada. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| A bomba de drenagem é móvel e é levada para a captação quando há necessidade. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Bomba de drenagem | | Quando há necessidade | |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R2 - CONCRETO - ELEVADO (ETA) |
| 25 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Ausência de grelhas de fechamento na parte superior e inferior do reservatório. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| A não-conformidade está confusa. Necessita-se entender o que falta, se as grelhas de fechamento ou a colocação de tela de proteção na tubulação de expurgo. | | | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R2 - CONCRETO - ELEVADO (ETA) |
| 26 | A5.11 | CONSTATAÇÃO | Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 18/05/2023 |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC. | | | |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R6 - INOX - APOIADO |
| 27 | A5.8 | CONSTATAÇÃO | Ausência de tela de proteção no expurgo. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade. Foi instalado a tela para atender a NC, conforme evidência abaixo. | | | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R6 - INOX - APOIADO |
|--|--------------|-------------------------|---|
| 28 | A5.11 | CONSTATAÇÃO | Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 16/05/2023 |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC. | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R7 - METÁLICO - APOIADO |
|--|--------------|-------------------------|--|
| 29 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Tampa do reservatório semi-aberta. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Será adequado para atender a NC. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Fechamento de tampa e colocação de trava | | 180 dias | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R2 - Praça - INOX - ELEVADO |
|--|--------------|-------------------------|---|
| 30 | A5.11 | CONSTATAÇÃO | Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 15/05/2023 |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC. | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R7 - METÁLICO - APOIADO |
|--|--------------|-------------------------|---|
| 31 | A5.11 | CONSTATAÇÃO | Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 16/05/2023 |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC. | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R8 - METÁLICO - APOIADO |
|--|--------------|-------------------------|---|
| 32 | A5.11 | CONSTATAÇÃO | Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 16/05/2023 |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC. | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | RESERVATÓRIO R9 - INOX - ELEVADO |
|--|--------------|-------------------------|---|
| 33 | A5.11 | CONSTATAÇÃO | Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 16/05/2023 |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: | | | |
| Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC. | | | |

Iuri Sant Ana Pacico

Maico Matos dos Santos

Márcio Tochetto

| | | |
|--|--|---|
| IURI SANT ANA PACICO GERENTE DE SERVIÇOS SUPERINT. NORTE CORSAN | MAICO MATOS DOS SANTOS GERENTE EXECUTIVO SUPERINT. NORTE CORSAN | MÁRCIO TOCHETTO GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES REGIONAL SUPERINT. NORTE CORSAN |
|--|--|---|

ELABORAÇÃO: HUGO HENZEL STEINNER – ANL. DE OPERAÇÕES - SUPERINT. NORTE CORSAN – REGULATÓRIO