

Carta nº 2611/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 28 de novembro de 2024.

Ao Ilmo. Sr.

**Demétrius Jung Gonzalez,**

Diretor Geral,

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,

Porto Alegre/RS.

**Assunto:** Resposta ao Relatório Técnico de Fiscalização regular no município de Não Me Toque.

Processo AGESAN número: 1206/2024.

Senhor Diretor,

A **COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN** vem, através do presente, em atenção ao Ofício nº 2041/2024, encaminhar o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) a respeito da fiscalização regular do município de Não Me Toque.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN**

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1206/2024 – RTF**  
Município de Não Me Toque - Vistoria realizada nos dias 28 e 29 de agosto de 2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 04				
1	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Aberturas no cercamento permitindo acesso de pessoas não autorizadas				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar buracos no cercamento.</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar buracos no cercamento.	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Consertar buracos no cercamento.	20/10/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 04				
2	A2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente na Casa de Química. Piso Molhado				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar vazamento que ocasiona piso molhado.</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento que ocasiona piso molhado.	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento que ocasiona piso molhado.	20/10/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 04				
3	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Fiação elétrica exposta.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Caixa de Disjuntor localizado na Casa de Química.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tampar fiação exposta na caixa de disjuntor na casa de química.</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Tampar fiação exposta na caixa de disjuntor na casa de química.	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Tampar fiação exposta na caixa de disjuntor na casa de química.	20/01/2025						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 04
4	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Portão danificado/quebrado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar portão de madeira quebrado.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 04
5	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de materias (tijolos, telhas de fibrocimento, etc) no perímetro de proteção do poço e ausência de limpeza no estoque de produtos químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remover entulhos e organizar estoque.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 04
6	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Tampar orifícios da tampa do poço	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 04
7	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor Vencido
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remover e substituir extintor	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 04
8	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tampa nas tinas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Tampar tinas.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 05
9	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Telas de proteção no portão danificada
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar tela de proteção do portão	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 05
10	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor vencido
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remover e substituir extintor	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 05
11	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no expurgo do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar vazamento no expurgo e inserir tampão	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 06
12	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Tampar orifícios na tampa do poço	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 05
13	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Tampar orifício na tampa do poço	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 06
14	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Telas de proteção danificadas na frente e nas laterais do cercamento não isolando a área.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Consertar buraco na tela de proteção	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 06
15	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor vencido
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Remover e substituir extintor	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 07				
16	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acesso livre na lateral do portão e tela de proteção danificada em diversas laterais do cercamento.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar buracos no cercamento.</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar buracos no cercamento.	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Consertar buracos no cercamento.	20/10/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 07				
17	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tampar orifícios da tampa do poço.</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Tampar orifícios da tampa do poço.	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Tampar orifícios da tampa do poço.	20/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 07				
18	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor vencido.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover e substituir extintor</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover e substituir extintor	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Remover e substituir extintor	20/04/2025						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 08
19	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Portão danificado (aberto) não isolando a área.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar portão de entrada	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 08
20	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tela de proteção danificada em diversas laterais do cercamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar buracos na tela de proteção	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 08
21	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção na Casa de Química.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar tela de proteção na abertura do abrigo.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 08
22	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Tampar orifício da tampa do poço	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 09
23	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção na casa de acionamento da Bomba.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção no abrigo	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 11
24	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de portão de acesso.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalar portão de acesso.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 08
25	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no expurgo da bomba.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar vazamento	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 09
26	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tela de proteção danificada em diversas laterais do cercamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar buraco na tela.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 09
27	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor vencido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remover e substituir extintor.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 08
28	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor vencido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Remover e substituir extintor.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 09
29	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais no perímetro de proteção: tubulações, conexões, válvulas de retenção de ferro fundido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Remover tubulações e conexões do local	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 09
30	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Tampar orifícios da tampa do poço.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 09
31	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no expurgo do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar vazamento, instalar tampão no expurgo.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 11
32	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tela de proteção danificada em diversas locais do cercamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar buracos na tela de proteção.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 11
33	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor vencido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remover e substituir extintor.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 11
34	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção na Casa de Química.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar tela de proteção na abertura do abrigo	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 11
35	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço em estado avançado de corrosão.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Corrigir corrosão da tampa.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 11
36	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Tampar orifícios da tampa do poço.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 11
37	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no cavalete do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar vazamento na câmara de manobra.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 05
38	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Telas laterais danificadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar buracos na tela de proteção.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 11
39	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção nas aberturas da casa de Química.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar tela de proteção na abertura do abrigo.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R1
40	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa de inspeção do reservatório está com orifícios permitindo a entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Tampar orifícios	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R1
41	A5.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção no expurgo do reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar tela de proteção no expurgo.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R2
42	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento danificado permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar buracos no cercamento	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R2
43	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tampa de fechamento em caixa de registro e tubo de registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R2
44	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de materiais: Tubos de PVC e ferro fundido, portão, reservatório, madeiras, etc.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Remover materiais e entulhos.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R3
45	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento danificado permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Consertar buracos no cercamento	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R3
46	A5.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de luzes de sinalização do reservatório elevado
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar iluminação	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R4
47	A5.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção na tubulação do expurgo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar tela de proteção	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R5
48	A5.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Isolamento inadequado do Pára Raio.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Adequar instalação para raio	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R5
49	A5.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais: Tubulações de PVC, pedaços de madeira, pneus, ferro, etc
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remover entulho do local e organizar tubulação.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R5
50	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Aço exposto da placa de concreto armado ocasionando oxidação do aço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar oxidação do aço exposto	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R5
51	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de corte da vegetação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Cortar vegetação no local.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
52	AE1.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Prever controle de pressão na rede de abastecimento e distribuição.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Elaborar plano de controle de pressão	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
53		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar MTR e CDF do transporte de efluente/lodo das ações de limpeza de fossa séptica sob demanda entre a unidade de transbordo e a ETE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Todos os documentos emitidos, ou ao menos todos os documento emitidos ao longo dos últimos 12 meses.
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Apresentar documentos emitidos ou ordens de serviço.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
54	AE1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Prever aferição nos macromedidores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Elaborar plano de aferição dos macromedidores.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
55	AE1.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor vencido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Remover e substituir extintor vencido.	20/040/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço NMT 11
56	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais no perímetro de proteção: palanques de concreto.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Remover palanques de concreto.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
57		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar MTR e CDF do transporte de lodo tratado das ETEs para a disposição final que recebem efluente/lodo das ações de limpeza de fossa séptica sob demanda.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Todos os documentos emitidos, ou ao menos todos os documento emitidos ao longo dos últimos 12 meses.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Apresentar documentos emitidos ou ordens de serviço.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R2
58	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tampa de inspeção do reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar tampa de inspeção.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
59		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado os registros do GPS do caminhão que realiza transporte de efluente/lodo de limpeza de fossa séptica sob demanda.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender às condicionantes estabelecidos na licença.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Providenciar registros.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
60		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar protocolo de atendimento a emergências e evidências de treinamento de pessoal para situações de emergência.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender às condicionantes estabelecidos na licença.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Apresentar treinamentos	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA				
61		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar documentação referente a solução aplicada no município a cerca do tratamento de esgotamento sanitário: Não apresentar Anexo II referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e não apresentar informações no anexo I referente a SES.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 1 - retirado do documento "ANEXO_I_NAO_ME_TOQUE_assinado"				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar documentos.</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar documentos.	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Apresentar documentos.	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA				
62		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar licença ambiental de operação referente ao transporte de esgoto sanitário e/ou lodo oriundo das limpezas de fossa séptica sob demanda.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Considera-se transporte o trecho entre fossa séptica e tranbordo, e trecho entre transbordo e ETE.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar licença.</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar licença.	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Apresentar licença.	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA				
63		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar licença ambiental de operação da unidade onde localiza-se o tranbordo que recebe esgoto sanitário e/ou lodo oriundo das limpezas de fossa séptica sob demanda.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar licença</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar licença	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Apresentar licença	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
64		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar licença ambiental de operação das ETEs que recebem esgoto sanitário e/ou lodo oriundo das limpezas de fossa séptica sob demanda.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Apresentar licença	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
6		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar MTR e CDF do transporte de efluente/lodo das ações de limpeza de fossa séptica sob demanda entre a unidade imobiliária e o transbordo ou entre a unidade imobiliária e a ETE .
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Todos os documentos emitidos, ou ao menos todos os documento emitidos ao longo dos últimos 12 meses.
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Apresentar documentos	20/01/2025

Documento assinado digitalmente



PAULO ROBERTO CERVI  
Data: 27/11/2024 15:44:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>