

Carta nº 454/2025 – Regulatório Técnico

Porto Alegre/RS, 07 de fevereiro de 2025.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Sob Demanda realizada no município de Xangri-lá. Processo AGESAN número: 2526/2024.

Prezado Sr. Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 173/2025 -Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização sob demanda, Processo nº 2526/2024, referente à fiscalização de obras de repavimentação em vias do município de Xangri-lá, encaminhamos em anexo o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinicius de Souza Jorge

Vinicius de Souza Jorge

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 2526/2024 – RTF
Município de Xangri-lá- Vistoria realizada no dia 10 de dezembro de 2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, ___ de _____ de 2025.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário (Rua Rio dos Sinos)
1	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de tapume ou outra forma de isolamento do perímetro da obra, representando risco de acidente no trânsito local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de sinalização de intervenção na via pública
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°48'27" S 50°02'19" O

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que havia isolamento do perímetro da obra e sinalização da intervenção na via pública, durante a sua execução (Figura A). Cabe ainda informar que a obra foi finalizada em dezembro de 2024, estando em perfeitas condições de trafegabilidade (Figura B). Abaixo, são apresentadas as imagens com as evidências comprobatórias.



Figura 1 (Imagens da NC-1, TNC 2526/2024)




Figura A

Figura B

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Manter isolamento/sinalização durante a execução de obra/serviço que tenha intervenção em via pública.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário (Rua Rio dos Sinos)
2	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais no passeio obstruindo o tráfego de pedestres.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais, entulho e/ou sujeira deixados na rua, calçada e/ou pátio após execução de serviço pela Corsan

2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°48'27" S 50°02'19" O
---	---------	-------------------	--

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que o material foi completamente removido, tão logo concluída a obra no sistema de esgotamento sanitário, localizada na rua Rio dos Sinos/Xangri-lá. Seguem abaixo as evidências comprobatórias, nas quais se observa que a via e o passeio público se encontram desobstruídos e em perfeitas condições de trafegabilidade (Figuras 1, 2).



Figura 1



Figura 2

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Executar a remoção de material de obra, imediatamente após a execução de obra/serviço.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário (Rua Rio dos Sinos)
3	-	CONSTATAÇÃO	Tubulação de Esgoto Danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes do SES.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°48'27" S 50°02'19" O

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi executado o conserto da tubulação de esgoto danificada, estando regularizada a situação na rua Rio dos Sinos/Xangri-lá. Seguem abaixo as evidências comprobatórias, nas quais se observa que a via se encontra sem extravasamento e em perfeitas condições de trafegabilidade (Figuras 1, 2).



Figura 1



Figura 2

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Executar o conserto da tubulação de esgoto e repavimentação/nivelamento da via.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário (Rua Rio dos Sinos)
4	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de tapume ou outra forma de isolamento do perímetro da obra, representando risco de acidente no trânsito local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de sinalização de intervenção na via pública
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°48'27" S 50°02'19" O

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que havia isolamento do perímetro da obra e sinalização da intervenção na via pública, durante a sua execução (Figura A). Cabe ainda informar que a obra foi finalizada em dezembro de 2024, estando em perfeitas condições de trafegabilidade (Figura B). Abaixo, são apresentadas as imagens com as evidências comprobatórias.

Obs.: A descrição, as imagens e as coordenadas da NC-4 correspondem as mesmas da NC-1.



Figura 1 (Imagens da NC-4, TNC 2526/2024)



Figura A



Figura B

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Manter isolamento/sinalização durante a execução de obra/serviço que tenha intervenção em via pública.	Concluído

Atenciosamente,

Cristiano Cardoso Locateli

Cristiano Locateli
Gerente de Operação