

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 555/2025

Fiscalização Sob Demanda referente à vazamento na rede de distribuição de água tratada em Canela/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, compreendidos como serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjuntamente com drenagem e manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, para com os serviços prestados.

O processo 555/2025 versa sobre vazamentos na rede de abastecimento de água em Canela/RS, cujo sistema é operado pela Corsan.

2. A FISCALIZAÇÃO

No dia da fiscalização Regular de Pressões realizada em Canela, processo 059/2025, a equipe da Agesan-RS verificou ponto com vazamento de água tratada. Por meio deste a equipe da Agesan-RS verificou pontos com possíveis vazamentos de água tratada. De acordo com o Manual de Fiscalização, no seu item 2.1.1., dispõe:


No recebimento do processo, caberá ao corpo técnico da Agesan-RS avaliar a solicitação de fiscalização quanto a sua pertinência e embasamento técnico.

Diante do exposto, julgou-se necessário realizar fiscalização presencial *in loco* a fim de identificar e comprovar a existência de vazamentos de água tratada da rede de distribuição.

3. CONSTATAÇÕES

A equipe técnica da Agesan-RS realizou fiscalização presencial de pressões na Rua Dr. Rui Viana Rocha em Canela/RS, no dia 04 de fevereiro de 2025. Nesta constatou-se a presença de dois vazamentos de água tratada, os quais foram evidenciados por meio de registros fotográficos. Na Figura 1 é possível visualizar a imagem de satélite do ponto fiscalizado.

Figura 1 – Representação dos pontos fiscalizados em Canela.



Fonte Google Earth, 10 de fevereiro de 2025.

Ponto 1 - Rua Dr. Rui Viana Rocha, n. 240, constatou-se vazamento aparente, com fluxo constante de água, possivelmente originado da rede de abastecimento de água (Figura 2).

Figura 2- Registro fotográfico Ponto 1 – Rua Dr. Rui Viana Rocha, n. 240 (em frente à agropecuária).



Ponto 2 – Rua Dr. Rui Viana Rocha, n. 225 constatou-se vazamento aparente, possivelmente originado da rede de abastecimento de água (Figura 3).

Figura 3 – Registro fotográfico Ponto 2 – Rua Dr. Rui Viana Rocha, n. 225.



Tabela 1 – Resumo da localização dos pontos fiscalizados em Canela.

| Ponto | Endereço | Coordenadas | Constatação |
|---------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Ponto 1 | Rua Dr. Rui Viana Rocha, n. 240 | -29.346447°, -50.807966° | Vazamento aparente |
| Ponto 2 | Rua Dr. Rui Viana Rocha, n. 225 | -29.346680°, -50.808050° | Vazamento aparente |

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da fiscalização possibilitou verificar a existência de vazamentos aparentes na rede de abastecimento de água de Canela. A fiscalização consistiu em percorrer as vias do município, podendo haver outros pontos com problemas semelhantes. Ressalta-se que o operador da prestadora serviços acompanhou a fiscalização, corroborou com a conclusão de que se tratam de pontos de vazamento da rede de distribuição.

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não Conformidades (TNC). A partir da fiscalização, foram abertas 2 NC referentes ao sistema de abastecimento de água do município de Canela/RS.


ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 4 (quatro) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2025.


Participantes da fiscalização:

Responsável pela fiscalização e elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 13/02/2025 09:23:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 11/02/2025 16:22:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 555/2025

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Canela/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 04/02/2025 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235


CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 13/02/2025 09:23:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 11/02/2025 16:22:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 555/2025 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Sistema de Abastecimento de Água - Vazamento aparente da rede de abastecimento de água |
| 1 | - | CONSTATAÇÃO | Vazamento aparente da rede de abastecimento de água em via pública |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 10 dias | OBSERVAÇÃO | Ponto 1 - Endereço: Rua Dr. Rui Viana Rocha, n. 240; Coordenadas: -29.346447°, -50.807966°; Vazamento aparente |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Sistema de Abastecimento de Água - Vazamento aparente da rede de abastecimento de água |
| 2 | - | CONSTATAÇÃO | Vazamento aparente da rede de abastecimento de água em via pública |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 10 dias | OBSERVAÇÃO | Ponto 1 - Endereço: Rua Dr. Rui Viana Rocha, n. 225; Coordenadas: -29.346680°, -50.808050°; Vazamento aparente |

REGISTRO 1



REGISTRO 2

