

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 620/2025

**Fiscalização Sob Demanda referente à vazamento na rede de distribuição de água tratada em Sapucaia do Sul/RS.**

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, compreendidos como serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjuntamente com drenagem e manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, para com os serviços prestados.

O processo 620/2025 versa sobre vazamentos na rede de abastecimento de água em Sapucaia do Sul/RS, cujo sistema é operado pela Corsan.

### 2. A FISCALIZAÇÃO

No dia da fiscalização Regular de Pressões realizada em Sapucaia do Sul, processo 070/2025, a equipe da Agesan-RS verificou dois pontos com vazamento de água tratada. De acordo com o Manual de Fiscalização, no seu item 2.1.1., dispõe:


No recebimento do processo, caberá ao corpo técnico da Agesan-RS avaliar a solicitação de fiscalização quanto a sua pertinência e embasamento técnico.

Diante do exposto, por meio das evidências registradas durante a fiscalização presencial de pressões, a diretoria de regulação decidiu pela elaboração de relatório de fiscalização sob demanda referente aos vazamentos de água tratada verificados no município de Sapucaia do Sul.

### 3. CONSTATAÇÕES

A equipe técnica da Agesan-RS realizou fiscalização presencial de pressões em diversas ruas do município de Sapucaia do Sul/RS, no dia 12 de fevereiro de 2025. Nesta constatou-se a presença de vazamento em uma das unidades da Corsan (EBAT 26). Além disso, foi constatado um vazamento de grandes proporções em um ponto da rede de abastecimento de água, o qual fica localizado na esquina das ruas Manoel Serafim e Dois Amigos. Na Figura 1 é possível visualizar a imagem de satélite dos pontos fiscalizados.

**Figura 1 – Representação dos pontos fiscalizados em Sapucaia do Sul.**



Fonte Google Earth, 17 de fevereiro de 2025.

**Ponto 1 - Avenida Coronel Theodomiro Porto da Fonseca**, constatou-se vazamento aparente, com fluxo constante de água, em conexão da elevatória de água tratada - EBAT 26 (Figura 2).

**Figura 2- Registro fotográfico Ponto 1 – Avenida Coronel Theodomiro Porto da Fonseca.**



**Ponto 2 – Esquina das ruas Manoel Serafim e Dois Amigos** constatou-se vazamento aparente, com fluxo constante de água, na rede de distribuição (Figura 3).

Figura 3 – Registro fotográfico Ponto 2 – Esquina das ruas Manoel Serafim e Dois Amigos.




Tabela 1 – Resumo da localização dos pontos fiscalizados em Sapucaia do Sul.

Ponto	Endereço	Coordenadas	Constatação
Ponto 1	Avenida Coronel Theodomiro Porto da Fonseca	-29.841237°, -51.117805°	Vazamento aparente
Ponto 2	Esquina das ruas Manoel Serafim e Dois Amigos	-29.831429°, -51.152820°	Vazamento aparente

#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da fiscalização possibilitou verificar a existência de vazamentos aparentes na rede de abastecimento de água de Sapucaia do Sul. A fiscalização consistiu em percorrer as vias do município, podendo haver outros pontos com problemas semelhantes. Ressalta-se que o operador da prestadora serviços acompanhou a fiscalização, corroborou com a conclusão de que se tratam de pontos de vazamento da rede de distribuição.


A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não Conformidades (TNC). A partir da fiscalização, foram abertas 2 NC referentes ao sistema de abastecimento de água do município de Sapucaia do Sul/RS.

## ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 4 (quatro) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2025.

Responsável pela fiscalização e elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente  
 **JULIA CAROLINA ILLI**  
Data: 17/02/2025 14:18:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi  
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 17/02/2025 15:02:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação



## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 620/2025

#### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)  
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)  
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulacao.corsan@corsan.com.br

#### 3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água no município de Sapucaia do Sul/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 12/02/2025 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

#### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Júlia Carolina Illi  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Tarsicio Tarcisio Barcellos  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Júlia Carolina Illi  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

**JULIA CAROLINA ILLI**  
Data: 17/02/2025 14:18:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi  
Agente de fiscalização



Documento assinado digitalmente

**EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 17/02/2025 15:02:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 620/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Abastecimento de Água - Vazamento aparente na EBAT 26
1	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente em conexões da EBAT 26.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
-	10 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Ponto 1 - Endereço: Avenida Coronel Theodomiro Porto da Fonseca; Coordenadas: - 29.841237°, -51.117805°; Vazamento aparente

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Abastecimento de Água - Vazamento aparente da rede de abastecimento de água
2	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente da rede de abastecimento de água em via pública.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
-	10 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Ponto 2 - Endereço: Esquina das ruas Manoel Serafim e Dois Amigos; Coordenadas: - 29.831429°, -51.152820°; Vazamento aparente

REGISTRO 1

