

# REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1608/2024 – RTF

Fiscalização no Sistema de Esgotamento Sanitário de Caxias do Sul/RS.

## 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Dos dias 30 de setembro a 02 de outubro, e dos dias 29 de outubro a 31 de outubro de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Esgotamento Sanitário do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) no município de Caxias do Sul, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política
posteriores	federal de saneamento básico e dá outras providências.
	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para
Resolução Conama n. 357/2005	o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
	lançamento de efluentes, e dá outras providências.
	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes,
Resolução Conama n. 430/2011	complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do
	Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021 do Ministério	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da
da Saúde	água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de
	água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e
Resolução Agesari-NS AGO II. 003/2020	esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos
instrução Normativa DG II. 03/2020	previstos para resolução das infrações.
	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de
	Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem
Normas regulamentadoras	cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir
	trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de
	trabalho.
Normas Brasileiras - Associação	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água,
Brasileira de Normas Técnicas	sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.
(NBR/ABNT)	olocomas as sugaramento samitano e serviços contelatos.

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



## 2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do SAMAE no município de Caxias do Sul foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para seis dias, havendo a reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para SAMAE, apresentado o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada e encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

#### 3. ESTRUTURA FISCALIZADAS

## 3.1. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Neste item, serão abordadas as seguintes unidades do sistema de esgotamento sanitário: Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), Estações de Bombeamento de Esgotos (EBE), e as Soluções Locais de Tratamento de Esgoto (SLTE), presentes no município de Caxias do Sul.

## 3.1.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

O município de Caxias de Sul possui 10 estações de tratamento de esgoto distribuídas pela cidade, todas fiscalizadas pela equipe da Agesan-RS. As ETE fiscalizadas estão localizadas conforme o quadro 2:

Quadro 2: Identificação e localização das ETE fiscalizadas.

ETE	Coordenadas Geográficas	Status
ETE - Tega	29° 9'10.65"S / 51°14'16.41"O	Ativa
ETE - Samuara	29°10'10.91"S / 51°15'33.64"O	Ativa
ETE – Belo	29°13'0.23"S / 51°13'41.13"O	Ativa
ETE - Pinhal	29°11'58.46"S / 51°10'17.03"O	Ativa
ETE – Pena Branca	29°11'36.46"S/ 51° 7'17.70"O	Ativa
ETE - Canyon	29° 6'54.30"S / 51°10'46.43"O	Ativa
ETE – Ana Rech	29° 6'19.86"S / 51° 4'27.92"O	Ativa
ETE – Serrano	29° 7'19.82"S / 51° 8'39.97"O	Ativa
ETE – Dal Bó	29° 8'20.51"S / 51° 8'38.26"O	Desativada
ETE – Vittória	29°11'54.53"S / 51° 9'42.94"O	Desativada

Mediante análise dos laudos de monitoramento das análises físico-químicas dos efluentes bruto e tratado, e considerando os padrões de lançamento de efluentes estabelecidos nas Licenças de Operação disponíveis *in loco* para consulta, destaca-se a detecção de índices superiores ao



estabelecidos como valor máximo permitido para a respectiva vazão de tratamento de esgoto da ETE, conforme a Resolução CONSEMA 355/2017.

Cada Licença de Operação possui padrões de lançamento de efluente tratado em corpo hídrico superior específico para cada ETE. Algumas ETE do SES de Caxias do Sul possuem obrigatoriedade de análise quantitativa para os parâmetros Nitrogênio (N) e Fósforo (P). Foi verificado por meio dos laudos de monitoramento encaminhados em pré-fiscalização os valores superiores ao máximo para estes parâmetros, o que pode indicar alguma ineficiência no processo de tratamento, conforme apontado do documento TNC 1608/2024, anexo a este Relatório.

Verificaram-se no momento da fiscalização as condições técnicas operacionais das ETE nos momentos de precipitação extrema que assolou o Estado do Rio Grande do Sul em maio de 2024. Conforme relatos de operadores das unidades, em algumas das ETE foram afetadas pela inundação de maio de 2024, chegando a ocorrer o alagamento dos tanques de secagem do loco, como é o caso da ETE Samuara, com necessidade de interrupção parcial da unidade, no entanto, sem afetar estruturalmente as edificações. Contudo, os resultados das análises físico-químicas supracitadas possuem continuidade na apresentação de seus resultados, não sendo atribuíveis unicamente ao evento climático extremo sofrido no mês de maio de 2024.

No que se refere à ETE Canyon, esta está em obras de ampliação de sua capacidade tratamento, com unidades em fase de conclusão. No entanto, não foi informado prazo de finalização das estruturas. A ETE tem sido operada em sua estrutura de ETE compacta. A figura 01 identifica as obras:

Figura 01: Obras em andamento na ETE Canyon de Caxias do Sul. a) Vista superior da etapa do reator; b) vista do filtro; c) vista do decantador; d) vista da ETE compacta em operação e leitos de secagem do lodo.





Na ETE Dal Bó, foram removidas as edificações de suas estruturas de tratamento, sendo que a rede existente que chegava até o local foi desviada para ETE Tega, que irá tratar os efluentes domésticos oriundos do Sistema Dal Bó. A figura 02 identifica a unidade.

Figura 02: Estruturas removidas da ETE Dal Bó. a) estrutura removida da ETE Dal Bó; b) Desvio da vazão de entrada para a ETE Tega.



A ETE Vittória, embora considerada desativada, encontra-se recebendo vazão de entrada de esgotamento sanitário em suas estruturas. No entanto, não foram encaminhados os laudos de monitoramento da respectiva unidade.

# 3.1.2 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO (EBE)

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SES, o município de Caxias do Sul possui as seguintes EBE's em funcionamento, conforme quadro 3.

Quadro 3 - Estações de Bombeamento de Esgoto de Caxias do Sul.

EBE	Coordenadas Geográficas
EBE Ana Rech	29°10'55.4" S / 51°12'20.0" O
EBE Serrano 3	29°06'44.7" S / 51°07'47.8" O
EBE Serrano 2	29°06'45.5" S / 51°07'57.4" O
EBE Serrano 1	29°06'46.9" S / 51°08'07.6" O
EBE Serrano 4	29°06'39.2" S / 51°07'36.2"O
EBE Serrano 5	29°06'43.8" S / 51°07'40.3" O
EBE Portal Alto	29°6'56,59" S / 51°10'6,29" O
EBE Portal Baixo	29°07'00.5" S / 51°10'25.9" O
EBE Samuara	29°10'19.5" S / 51°16'17.4" O
EBE Dubai	29°08'38.3" S / 51°13'35.9" O
EBE Floresta	29°10'35.0" S / 51°12'15.6" O
EBE Randon	29°9'6,771" S / 51°9'2,335" O



EBE	Coordenadas Geográficas
EBE Valentim Comerlato	29°10'30.1" S / 51°09'24.2" O
EBE Visconde de Taunay	29°10'43.1" S / 51°11'20.9" O
EBE Madarco	29°10'53.4" S / 51°10'14.2" O
EBE Altos da Graça	29°12'33.2"S 51°11'49.9" O
EBE Villeneuve	29°09'06.5" S / 51°09'29.0" O
EBE Panazzolo	29°10'55.7" S / 51°10'39.3" O
EBE Mantova (titularidade da ANC)	29°06'44.9" S / 51°05'39.3" O

Contudo, no momento da fiscalização, não foram fiscalizadas todas as EBE descritas nesta lista, visto que algumas ainda não estavam em operação, tais como EBE Dubai e Mantova. O procedimento de fiscalização nas EBE foi focado nos seguintes pontos: eficácia do gradeamento, funcionamento da bomba, existência de bomba reserva ou procedimento de substituição imediata em caso de pane na principal, existência de vazamentos visíveis e segurança operacional.

## 3.1.3 SISTEMAS LOCAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SLTE)

O município de Caxias Do Sul possui instalado 114 unidades de Sistemas Locais de Tratamento de Esgoto (SLTE), constituídas de tanques sépticos coletivos (TSC), as quais realizam o tratamento do esgoto através do processo fossa e filtro, em diversos pontos do município. As respectivas SLTE fiscalizadas estão localizadas nos seguintes endereços, conforme quadro 4, todas fiscalizadas pela AGESAN-RS.

Quadro 4: Identificação dos endereços das SLTE.

Unidade	Coordenadas Geográficas	Unidade	Coordenadas Geográficas
SLTE Vale Dos Pinhais	29°8'35,259"S / 51°7'29,271"O	SLTE Dona Serafina	29°12'44,732"S 51°17'21,887"O
SLTE Villa Vitória	29°8'48,489"S / 51°7'53,44"O	SLTE Pégasus II	29°12'54,019"S 51°16'30,384"O
SLTE Vila Dos Pássaros	29°8'59,22"S / 51°7'52,149"O	SLTE Pégasus I	29°12'49,138"S 51°16'30,441"O
SLTE Marianinha de Queiroz	29°7'22,754"S / 51°6'56,223"O	SLTE Bosque Das Araucárias I	29°11'53,105"S 51°15'2,435"O
SLTE Solar do Prado	29°7'21,053"S / 51°6'2,402"O	SLTE Bosque Das Araucárias II	29°11'54,038"S 51°14'52,474"O
SLTE Vila Mantova I	29°7'1,355"S / 51°5'52,399"O	SLTE Vista Alegre	29°12'12,779"S 51°15'0,829"O
SLTE Vila Mantova II	29°7'4,464"S / 51°5'49,277"O	SLTE Bosque Das Araucárias III	29°11'45,771"S 51°14'44,19"O
SLTE Vila Alpina	29°6'37,22"S / 51°6'4,751"O	SLTE Solaris	29°12'0,455"S 51°14'47,397"O
SLTE Parque Santa Rita II	29°5'36,458"S / 51°6'36,243"O	SLTE Luiz Mario Rossetti	29°12'5,024"S 51°14'38,444"O
SLTE Parque Santa Rita III	29°5'28,454"S / 51°6'36,661"O	SLTE Reserva do Rizzo (em ativação)	29°12'21,402"S 51°14'30,185"O
SLTE Parque Santa Rita I	29°5'36,49"S / 51°6'26,589"O	SLTE Vila Romana/ São Lucas II	29°12'25,8"S 51°14'21,159"O
SLTE Chaimar	29°6'28"S / 51°7'30,312"O	SLTE São Lucas I	29°12'21,051"S 51°14'16,964"O
SLTE Colina Cidade Nova	29°9'47,409"S / 51°13'55,949"O	SLTE Danilo Bettiato	29°12'37,457"S 51°14'13,032"O



#### Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul

Unidade	Coordenadas Geográficas	Unidade	Coordenadas Geográficas
SLTE Cavinato	29°9'47,74"S / 51°14'2,85"O	SLTE Recanto das Rosas	29°11'40,364"S 51°14'21,496"O
SLTE Vila Dezorzi	29°9'31,877"S / 51°7'53,903"O	SLTE Vila Aurora	29°11'52,538"S 51°13'36,812"O
SLTE Jardim Vêneto I	29°9'19,032"S / 51°7'44,43"O	SLTE Vivere	29°11'57,726"S 51°13'44,488"O
SLTE Piemonte I	29°9'3,123"S / 51°7'32,212"O	SLTE Vila Catarina (Desativado)	29°11'59,725"S 51°13'36,512"O
SLTE Piemonte II	29°8'48,423"S / 51°7'31,187"O	SLTE Guadalupe I	29°12'4,157"S 51°13'48,269"O
SLTE Campos da Serra A	29°9'10,955"S / 51°6'49,23"O	SLTE Guadalupe II	29°12'9,563"S 51°13'48,45"O
SLTE Campos da Serra C	29°8'58699"S / 51°8'3,621"O	SLTE Altos do Santiago	29°11'35,714"S 51°13'7,068"O
SLTE Campos da Serra B	29°9'36,312"S / 51°6'49,142"O	SLTE Armando Rech	29°11'3,363"S 51°13'7,459"O
SLTE Santa Beatriz	29°9'36,364"S / 51°6'38,686"O	SLTE Jardim do Shopping	29°10'56,467"S 51°12'59,195"O
SLTE Santa Beatriz II	29°9'42,149"S / 51°6'37,633"O	SLTE Spiandorello	29°11'19,704"S 51°12'26,273"O
SLTE Santa Beatriz III	29°9'50,959"S / 51°6'37,371"O	SLTE MonteCarlo (não recebe)	29°12'6,9"S 51°12'14,29"O
SLTE Colinne Di Treviso	29°9'57,31"S / 51°6'46,844"O	SLTE Belenzier	29°12'22,779"S 51°12'22,083"O
SLTE Canali	29°10'30,063"S / 51°7'20,174"O	SLTE Vila DiFillipo	29°12'35,169"S 51°12'32,873"O
SLTE Três Figueiras II	29°10'27,173" S / 51°7'36,995"O	SLTE Morada do Valle	29°13'13,365"S 51°12,'6,731"O
SLTE Pedras Altas I	29°9'34,601"S / 51°7'34,548"O	SLTE Delta II	29°13'4,117"S 51°11'57,679"O
SLTE Residencial Jardim Vêneto III	29°9'30,54"S / 51°7'35,868"O	SLTE Delta I	29°13'2,89"S 51°11'47,214"O
SLTE Villagio San Luigi	29°9'50,462"S / 51°7'46,656"O	SLTE Vista Verde	29°13'3,612"S 51°11'29,644"O
SLTE Piazza Del Sole I	29°9'38,45"S / 51°7'51,143"O	SLTE Dyonísio Adami	29°12'59,419"S 51°11'24,806"O
SLTE Fontana Di Trevi	29°9'49,046"S / 51°7'42,287"O	SLTE Alto das Graças	29°12'40,007"S 51°11'18,295"O
SLTE Colina do Lago	29°9'53,021"S / 51°7'57,518"O	SLTE Victório Milani (Desativado)	29°12'42,522"S / 51°11'44,394"O
SLTE Recanto dos Pássaros II	29°11'1,027"S / 51°8'49,708"O	SLTE Vila Margherita	29°12'9,675"S 51°11'17,32"O
SLTE Grand Ville	29°11'21,665"S / 51°8'59,104"O	SLTE Novo Horizonte	29°12'30,135"S 51°11'16,715"O
SLTE Terra Nobre	29°6'27,967"S / 51°7'30,315"O	SLTE Jardim Alvorada (ainda não recebe)	29°12'25,905"S 51°11'25,099"O
SLTE Santa Bárbara	29°11'47,417"S / 51°10'5,33"O	SLTE Conquista III	29°12'22,592"S 51°10'15,885"O
SLTE Mountain Village	29°7'40,832"S 51°12'1,884"O	SLTE Conquista II	29°12'31,7"S 51°10'29,896"O
SLTE Villa Del Sole 2	29°7'30,231"S 51°12'3,31"O	SLTE Conquista I	29°12'26,709"S 51°10'33,67"O
SLTE Villa Del Sole 1	29°7'25,928"S 51°11'58,98"O	SLTE Jardim Paradiso	29°11'35,138"S 51°10'26,548"O
SLTE Atrium (desativada)	29°8'28,101"S 51°12'31,8"O	SLTE Jardim Planalto I (desativado e removido)	29°11'23,044"S 51°10'14,137"O
SLTE Agenor Balen	29°8'44,188"S 51°12'45,29"O	SLTE Jardim Planalto II (desativado e removido)	29°11'17,187"S 51°10'9,925"O
SLTE Res. Do Sol - Solar Mirador	29°7'50,494"S 51°13'2,658"O	SLTE Bisi (desativado)	29°11'15,995"S 51°9'39,302"O
SLTE Boa Vista B	29°7'57,534"S / 51°13'10,567"O	SLTE Vila Horn (desativado)	29°8'37,539"S 51°11'38,932"O
SLTE Boa Vista A	29°8'7,11"\$ / 51°13'40,596"O	SLTE Santa Alice (desativado)	29°7'36,674"S 51°12'38,402"O



Unidade	Coordenadas Geográficas	Unidade	Coordenadas Geográficas
SLTE Monte Rissieri I	29°8'19,463"S / 51°14'49,922"O	SLTE Jar. Embaixador (Desativado)	29°7'41,045"S 51°10'15,263"O
SLTE Monte Rissieri II	29°8'10,787"S 51°14'42,413"O	SLTE Parque Oásis (desativado)	29°7'33,186"S 51°10'21,118"O
EBAT Monterissieri + VRP	29°8'19,463"S / 51°14'49,922"O	SLTE Solar Masotti (desativado)	29°7'41,151"S 51°10'31,105"O
SLTE Cidade Industrial I (leste)	29°10'33,272"S / 51°15'10,089"O	SLTE Morada dos alpes III (desativado removido)	29°7'47,41"S 51°10'35,632"O
SLTE Cidade Industrial II	29°10'31,196"S 51°15'16,862"O	SLTE Victorio Trez (desativado)	29°7'57,442"S 51°10'38,984"O
SLTE Colina das castanheiras (desativado)	29°9'47,497"S 51°13'19,818"O	SLTE Residencial Vera Cruz	29°12,13,34"S 51°12'20,691"O
SLTE Centro Empresarial Região Oeste	29°10'51,094"S 51°14'0,068"O	SLTE Bem estar animal	29°11'33,218"S 51°8'4,096"O
SLTE Villagio Iguatemi (desativado)	29°10'34,426"S 51°12'44,901"O	SLTE Antônio Gregoleto (desativado)	29°11'2,951"S 51°8'54,62"O
SLTE Planalto Rio Branco II (desativado)	29°11'18,632"S 51°12'33,24"O	SLTE Solar dos Alpes (particular)	29°6'37,846"S 51°6'2,164"O
SLTE Santa Marta II (desativada)	29°11'30,537"S 51°12'36,94"O	SLTE Lago de Iracema (em obras)	29°6'17,687"S 51°7'51,324"O
SLTE Santa Marta I (desativada)	29°11'31,546"S 51°12'28,106"O	SLTE Parque dos Vinhedos II	29°8'44,286"S 51°13'1,687"O
SLTE Villagio Del Valle	29°18'38,207"S 51°9'58,269"O	SLTE Antonella (em espera)	-

Conforme se destaca no quadro 4 acima, diversas SLTE estão desativadas. No município de Caxias do Sul, há diversos locais onde há loteamentos com moradias em construção e outros empreendimentos, os quais constroem tanque sépticos coletivos, sendo que a operação de limpeza e manutenção da respectiva estrutura de responsabilidade do SAMAE após conclusão das obras.

No entanto, as localidades de existência de algumas SLTE encontram-se em fase de construção, por se tratar de loteamentos novos no município. Dessa forma, as estruturas de SLTE estão instaladas no local, mas com ausência de ligação efetiva por parte dos usuários.

A limpeza e manutenção de cada SLTE de responsabilidade do SAMAE consiste na operação de remoção de lodo produzido por cada unidade fossa e filtro, mediante terceirização do serviço para empresa parceira através de caminhão limpa fossa.

A respectiva empresa, segundo informado no momento da fiscalização, é a Desentupidora Econômica LTDA, inscrita no CNPJ n. 03.149.048/0001-54. A empresa realiza a operação de remoção de lodo de uma SLTE à medida que é gerado Ordem de Serviço (O.S) no sistema de controle interno do SAMAE. Após o processo de remoção do lodo produzido pelo sistema fossa e filtro de cada SLTE, este é direcionado para as ETE do SAMAE localizadas em Caxias do Sul, conforme disponibilidade. No entanto, não foram apresentados os Manifestos de Transportes de Resíduos (MTR) referentes aos processos de remoção de lodo informado.

Na fiscalização, verificaram-se as condições de lançamento dos efluentes tratados, após a passagem pelo sistema fossa e filtro, nas estruturas acesso ao ponto de lançamento. Algumas das unidades possuem lançamento de efluentes com coloração acinzentada e presença de gorduras em sua composição, destacando possível má eficiência das SLTE em que foram constatadas as alterações físicas no ponto de saída do efluente tratado.



Contudo, não foram enviadas as Licenças de Operação das respectivas SLTE e verificou-se no momento da fiscalização que as SLTE não possuem procedimento rotineiro de análise físico-química dos efluentes ali contidos. A figura 03 identifica o ponto de lançamento da SLTE Cidade Industrial I (Leste):

Figura 03: Ponto de lançamento da respectiva SLTE. a) ponto à montante do lançamento; b) ponto à jusante do lançamento.



O SAMAE possui dois caminhões limpa fossa, um de 9 m³ e outro de 15 m³, no entanto, quantitativo insuficiente para a demanda existente de manutenção de SLTE. Dessa forma, ocorre a supramencionada delegação de serviço. Os veículos do SAMAE possuem Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP), o Certificado de Inspeção Veicular (CIV) e o documento Licença Única emitido pela FEPAM-RS para transporte desse tipo de efluente, todos em vigor. A figura 04 identifica os veículos do SAMAE.

Figura 04: Caminhões limpa-fossa do SAMAE.








#### 3.2 ATENDIMENTO COMERCIAL

O atendimento aos usuários na unidade de Caxias do Sul é realizado na Rua Pinheiro Machado, n. 1631 (figura 06). O SES de Caxias do Sul produz cerca de 9 milhões de metros cúbicos de esgoto tratado, em média, anualmente. O SES de Caxias do Sul possui um percentual de 78,57% de economias com esgoto tratado. Para o ano de 2024, houve um registro de 301 extravasamentos de esgoto.

O atendimento comercial do SAMAE conta com atendimento presencial e online. Pela plataforma, os protocolos de atendimento são feitos por atendimento humanizado, 24 horas por dia. Segundo verificado pela equipe técnica da AGESAN-RS são realizados cerca de 3.000 atendimentos presenciais e cerca de 10.000 atendimentos no formato digital.

Figura 05: Condições do atendimento comercial do SAMAE. a) guichês de atendimento presencial; b) painel de controle de senhas de atendimento; c) acessibilidade ao local.



## 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta permanecem abertas 152 NC referentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Caxias do Sul.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.



#### **ENCERRAMENTO**

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 10 (dez) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 07 de abril de 2025.



Documento assinado digitalmente

LORENZO CURE DAS NEVES

Data: 19/05/2025 14:08:46-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniel Luz Dos Santos Coordenador de Fiscalização Agesan-RS Lorenzo Cure Das Neves Agente De Fiscalização Agesan-RS

De acordo,

Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 19/05/2025 11:38:32-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emanuele Baifus Manke Diretora de Regulação Agesan-RS



## **ANEXO I**

# TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1608/2024

#### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

ENDEREÇO: R. Nestor Moreira, 1 - Sagrada Família, Caxias do Sul - RS, 95052-500

TELEFONE E EMAIL: (54) 3220-8600; samae@samaecaxias.com.br

#### 3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de esgotamento sanitário no município de Caxias do Sul/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado dos dias 30/09/2024 a 02/10/2024, 29/10/2024 a 31/10/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

#### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos CARGO: Coordenador de Fiscalização TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Lorenzo Cure Das Neves CARGO: Agente de Fiscalização TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves CARGO: Agente de Fiscalização TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 07 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente

LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 19/05/2025 14:08:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lorenzo Cure Das Neves Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 19/05/2025 11:38:32-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emanuele Baifus Manke Diretora de Regulação



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Ana Rech
1	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1 REGISTRO 2 REGISTRO 3







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Ana Rech
2	E1.2	(:C)NSTATAC:AC)	Indisponibilidade de acesso ao painel de controle elétrico da elevatória devido ao mau estado de conservação da fechadura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1 REGISTRO 2





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Alto das Graças
3	E3.14	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Ana Rech
4	E1.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta presente na área do quadro de comando elétrico da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



#### REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Centro Bem Estar Animal
5	E3.14		Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Visconde de Taunay.
6	E1.6	CONSTATACAO	A tampa de proteção da unidade da bomba possui uma de suas partes quebrada, dificultanto manuseio adequado pelo operador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Panazzolo
7	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Madarco
8	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Serrano 1
9	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Centro Bem Estar Animal
10	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Portal da Maestra
11	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos sólidos urbanos na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Tega
12	E2.13	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em um registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado conjuntamente um filmagem do fato.





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Centro Bem Estar Animal
13	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1

#### REGISTRO 2





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Tega
14	E2.15		Serragem utilizada para derramamento de produtos químicos acumulada na área de armazenamento de produtos químicos da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1

#### REGISTRO 2





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Tega		
15	E2.15	I CONSTATACAO	O produto químico está espalhado no pavimento e demais sacarias armazenadas, devido à embalagem rompida.		
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.		
2	180 dias	OBSERVAÇÃO			

REGISTRO 2








NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Serrano
16	-	CONSTATAÇÃO	Na Licença de Operação disponível no local, no momento da fiscalização, está estabelecido a frequência de monitoramento do ítem "Espumas". No entanto, não foi constatado o preenchimento dos dados destes resultados no momento da fiscalização e nos laudos encaminhados pelo prestador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Tega
17	E2.15		Contentor de produto químico localizado na unidade não possui bacia de contenção para derramento de produto químico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	


#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Tega
18	E2.14	CONSTATAÇÃO	Armazenamento de produto químico vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não direcionado à destinação final.

#### REGISTRO 1







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Residencial Vera Cruz
19	E3.14	CONSTATACAC	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Alto das Graças
20	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Residencial Vera Cruz
21	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Serrano
22	E2.8	CONSTATAÇÃO	Algumas MTR's de resíduos sólidos não possuiam confirmação de recebimento na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Dados de transportador e Destinador

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Alto das Graças
23	E3.14	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Serrano
24	E2.14	CONSTATAÇÃO	Reator biológico com a estrutura com risco de queda, não sendo possível acessá-lo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	18/04/2025		Transferida da NC - 98 do TNC n. 253-P/2023Foi informado no momento da fiscalização que o reator possui problemas estruturais. No entanto, não há sinalização de restrição de acesso na unidade.









NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Serrano
25	E2.14	CONSTATAÇÃO	Peça componente da estrutura do filtro está quebrada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Serrano
26	-	CONSTATAÇÃO	O sistema eletrônico de preenchimento dos resultados analíticos obtidos das análises físico químicas no laboratório operacional apresenta dificuldade no preenchimento adequado dos resultados, sendo necessário o preenchimento do resultado em coluna diversa da prevista originalmente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Serrano
27	E2.15	CONSTATAÇÃO	O lodo removido da estrutura está armazenado diretamente no solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Serrano
28	-	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem inadequada da estrutura.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-97 do TNC n. 253-P/2023

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Residencial Vera Cruz
29	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Centro Empresarial Região Oeste		
30	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.		
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.		
2	365 dias	OBSERVAÇÃO			





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Vittória (desativado)
31	E2.13	CONSTATAÇÃO	Vegetação acumulada no filtro existente na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

## REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NO	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Vittória (desativado)	
32	E2.14	CONSTATAÇÃO	Sobrenadante do reator não removido.	
GRUPO	) PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO		







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Centro Empresarial Região Oeste			
33	E3.14	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.			
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ADE Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.			
2	90 dias	OBSERVAÇÃO				



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Vittória (desativado)
34	E2.14	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1

#### REGISTRO 2





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Vittória (desativado)
35	E2.14	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de sedimento no decantador da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

## REGISTRO 1





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Serrano	
36	-	CONSTATAÇÃO	Nos meses de janeiro e agosto de 2024, os resultados analíticos de laudos de monitoramento da qualidade de efluente tratado apresentaram valores superiores ao estabelecido na Licença de Operação disponível no momento da fiscalização e Resolução CONSEMA n. 355/2017, para os parâmetros de DBO e DQO.	
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO		

REGISTRO 1	REGIS	TRO 2				
DADOS DO CLIENTE	DADOS DO CLIENTE					
Cliente: SERVIÇO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) - ETE SERRANO	Cidade: C	Casias do Sal , Bio Grande do Sul	Cliente: SERVIÇO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMA	E) - ETE SEBRANO	Cid	ade: Casias do Sul , Rão Grande do Sul
Endereço: Rus Pinheiro Machado, 1631	CEP: 95.0	120-170	Enderego: Rua Pinheiro Machado, 1631		CE	P: 95.020-170
CNPJ: 88.659.3130001-05			CNPJ: 88.659.313/0001-05			
DADOS DA AMOSTRA E DO LOCAL DE AM	OSTRACEM		DUDOS DI AMOSTR	EDO LOCAL DE A	MOSTRICEM	
Amestra: 7880 2024 EF 2 2 Coleto: Clien			Amostra: 12991.2023 EF 2 4	Coleton: C		
Matriz: Agus Besidual: EF Data Coleta:	11/08/2024		Matriz: Arus Residual EF		ta: 17/01/2024	
Endereço Coleta: ETE Serrano			Endereco Coleta: ETE SERRANO			
Ponto de Amostragem: SE4-Lançamento ETE Servano (3º Semana)			Ponto de Amostragem: SE4-Lançamento ETE Serrano (3º Semana)			
Temperatura Amostra na coleta: 17,7°C			Temperatura Amestra na coleta: 21,9°C			
Tipo de Amostragem: Puntual			Tipo de Amostragem: Pontual			
Data Recebimento: 21/08/2024 18:00:00			Data Recebimento: 17/01/2024 18:30:00			
	máticas: Ensolarado		Temperatura Ambiente: 22°C	Condições	Climáticas: Nublado	
Tipo de Amostra: Efluente tratado			Tipo de Amostra: EFluente tratado			
Observações: pří:7,36	Observações: pH.7.36					
						7
PARÂMETRO	RESULTADO	UNIDADE	PARÂMETRO		RESULTADO	UNIDADE
DBOS (Demanda Bioquímica de Oxigênio)	41,9	mg 02/L	DBOS (Demanda Bioquímica de Oxigênio)		82,8	mg CQ/L
DQO (Demanda Química de Oxigênio)	318.3	mg 02/L	DQO (Demanda Química de Oxigênio)		325,4	mg CQ/L



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Vittória (desativado)
37	E2.14	CONSTATACAO	Não encaminhar à AGESAN-RS os laudos de monitoramento físico-químico dos efluentes bruto e tratado da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Vittória (desativado)	
38	E2.15	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos sólidos na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1 REGISTRO 2 REGISTRO 3







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Belo	
39	E2.14	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados na unidade sem identificação.	
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadeguado de produtos guimicos	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO		

REGISTRO 1 REGISTRO 2








NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Alto das Graças
40	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Centro Empresarial Região Oeste
41	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pinhal
42	-	CONSTATAÇÃO	Conforme análise dos laudos de monitoramento encaminhados em pré-fiscalização, para os dias 10 de janeiro, linha 1, 14 de fevereiro, linhas 1 e 2, e 29 de maio de 2024, linhas 1 e 2, o parâmetro Fósforo total apresentou valores que excedem o valor máximo estabelecido na Licença de Operação disponível no momento da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias		Valor máximo permitido estabelecido na Licença de Operação: menor que 1 mg/L ou 75% de eficiência de remoção.









NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pinhal
43	-	CONSTATAÇÃO	Conforme análise dos laudos de monitoramento encaminhados em pré-fiscalização, para os dias 24 de janeiro, 27 de fevereiro, 13 e 27 de março, 10 e 24 de abril, 12 de junho, 10 e 24 de julho e 14 de agosto, linhas 1 e 2, os parâmetros Fósforo total e Nitrogênio amoniacal apresentaram valores que excedem o valor máximo estabelecido na Licença de Operação disponível no momento da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Valor máximo permitido estabelecido na Licença de Operação: menor ou igual 1 mg/L ou 75% de eficiência de remoção para Fósforo total; menor ou igual a 20 mg de N/L para nitrogênio amoniacal

REGISTRO 1			REGISTRO 2			REGISTRO 3		
DADOS DA AMOSTRA E DO LOCAL DE AMOSTRAGEN			DADOS DA AMOSTRA E DO LOCAL DE AMOSTRAGEM			DADOS DA AMOSTRA E DO LOCAL DE AMOSTRAGEM		
Jamester 2012 (1973) Militic kya helakuli Filia Batensy Olaku ETTHE Batensy Olaku ETTHE Batensy Olaku ETTHE Prote de Batensyer 2673: Linguardo ETT Arbal Units 2 (47 Seemal Teoportana Inadostrupe Printial Taylo & Batensyer Printial Bate Berdelmane 27 (1990) (1990) Teoportana Marienta 17 (1990) Teoportana Marienta 1970 Tipu de Batensy Ethern tratalo Obermanico (1973) Obermanico (1973)	Date Class:  Date College 20000000  Condepies Classificate Estelando		Asserts SSA-103, FE [-] Marie Jay Assiralist Emberge Colorie Effect Desire Colorie Effect Posted Colorie Effect Ford States States Tipe for Assertsgram PS Hangarens EFF State Links 1 (27 Senan Hoperican Institute In 1970) Tipe for Assertsgram Postual Data Involvement (1970) Hope for Asserts Effects Fording Hope for Asserts Effects Fording Generalist States Fording Hope for Assert Effects Fording Generalist States Fording Hope for Assert Effects Fording Generalist States Fording Hope for Assert Effects Fording Generalist States Fording Hope for Asserts Fording Hope for Asserts Fording Hope fording	Caleton Cliente  Data Colette: 120/5/2014  Condições Climáticas: Essidando		Assence RUNGIF 217 Markie (apa Industrial F Salempa Caldus III Thirds Industry Caldus III Third II	College Climatics  Data College NATIONS  Configure Climatics Envolvedo	
						PARIMETRO	RESULTADO	UNIDADE
PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDADE	PARÂMETRO	RESULTADO	UNIDADE	DBO5 (Demanda Bioquímica de Osigênio)	< 2,34	mg OQ/L
DBOS (Demanda Bioquímica de Osigênio)	122	ng 02L				DOD (Desseda Onimira da Originio)	14.88	rsg 02/L
			DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio)	21,4	ng CQ/L	Pósfaro Total	3,50	mg PiL
DOO (Demanda Quimira de Ostobrio)	49.66	ng OOL	DOO (Demanda Orierira de Originia)	67.61	mg CQ/L	Nitropènio Ameniacal Total	12,59	mg NL
Fósfore Tetal	5,60	ng P/L	Pistoro Total	4,80	ng P.C.	Nitroginio Total Kjeldahl	37,596	ng NL
Nitrogénio Amoniacal Total	39,00	ng NL	Nitrogénio Ameniacal Total	33,46	ng N/L	Sólidos Suspensos Totais	1	ngl
Sólidas Suspensas Tótais	9,0	ngl	Silidos Suspensos Totais	<5.16	nol	Sóbdos Totais	213	ngl

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pena Branca			
44	E2.25	CONSTATAÇÃO	Não possui chuveiro de emergência com lava-olhos			
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.			
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-70 do TNC n. 253-P/2023			




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pena Branca
45	E2.3	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade não está adequadamente posicionada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pena Branca
46	E2.26	CONSTATAÇÃO	O preenchimento dos dados de análises físico-química realizadas no laboratório operacional da unidade apresenta impedimento de preencher o dado na coluna correta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Situação evidente para o parâmetro condutividade.

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pena Branca
47	E2.14	CONSTATAÇÃO	A movimentação de massa ocorrida na unidade em decorrência dos eventos climáticos extremos de maio de 2024 impediu a drenagem de água pluvial, possibilitando acúmulo de água e acúmulo de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pena Branca
48	E2.14	CONSTATAÇÃO	Produto químico armazenado em local inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Localizado na EBE de alimentação das linhas 1 e 2 da unidade.





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pena Branca
49	E2.14	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água em bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Centro Empresarial Região Oeste
50	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pena Branca
51	E2.15		A elevatória de esgoto de recalque do efluente para a entrada do sistema possui a bomba de drenagem fora de operação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Centro Empresarial Região Oeste
52	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Alto das Graças
53	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Belo
54	E2.25	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui chuveiro de emergência com lava-olhos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 75 do TNC - 253-P/2023





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Belo
55	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ração para animais armazenada de forma inadequada na área da centrífuga.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Samuara
56	E2.25	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui chuveiro de emergência com lava-olhos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-65 do TNC n. 253-P/2023

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Samuara
57	E2.8	CONSTATAÇÃO	Documentos Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) não contendo assinatura após devidas etapas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transporte de lodo produzido na unidade para destinação final





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Alto das Graças
58	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui cercamento completo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

# REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Jardim Paradiso
59	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Conquista I		
60	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.		
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.		
2	365 dias	OBSERVAÇÃO			





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Delta I
61	E3.12	CONSTATAÇÃO	Unidade com vegetação alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





i				
	NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vista Verde
	62	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
	GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
	2	365 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Conquista II
63	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



REGISTRO 2







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vila Margherita
64	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Ana Rech
65	E2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de chuveiro de emergência com lava-olhos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 86 do TNC n. 253-P/2023

### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Ana Rech
66	E2.14	CONSTATAÇÃO	O teto do laboratório operacional possui infiltração de água, causando entrada de água pluvial no interior do mesmo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Ana Rech
67	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda devidamente instalado no topo do reator.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



#### REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Ana Rech
68	E2.15	CONSTATAÇÃO	Foi informado no momento da fiscalização a existência de contrato de manutenção da unidade de <i>Wetland</i> no processo de tratamento do esgotamento sanitário que é recebido na unidade. No entanto, constatou-se o baixo quantitativo de plantas realizadoras de tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Ana Rech
69	E2.27	CONSTATAÇÃO	Análises com registros ausentes de materiais flutuantes conforme estabelece Licença de Operação disponível no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Ana Rech
70	-	CONSTATAÇÃO	Conforme análise de laudos físico-químicos encaminhados em pré-fiscalização, nos dias 21 de fevereiro, 20 de março de 2024, 17 de abril, o valor obtido para o parâmetro Fósforo total excedeu o valor máximo estipulado na Licença de Operação disponível no local para consulta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Valor máximo: menor ou igual a 4mg / L

RI	EGISTRO 1		REC	SISTRO 2			REGISTRO 3	
DADOS DA AMO	ISTRA E DO LOCAL DE AMOSTRAGEM		DADOS DA AMOSTRA E DO LOCAL DE AMOSTRAGEM			DADOS DA AMOSTRA E DO LOCAL DE AMOSTRAGEM		
Amenter: 1920 SE 7 1 8 Merite Saya Benderi EF Enderrey Cohte TIT And Beck Platin for Amenterper: Mil-Languarde TE And Beck 10 <sup>th</sup> semanl Engerelatus Assessine and exclude TF C Type for Amenterper: Petrol Back Deckstrasser: Type College Temperatus Assistance (1970 Temperatus Amenterper Petrol Temperatus Amenter Edwards totals) Temperatus Amenter Edwards totals)	Galenc Citesis Bula Galeta: 21/07/2014  Geodicies Climidicae: Ensilvendo		Amenter (SINAULE F) 7 Mario, Igan Indesida FF Mario, Igan Indesida FF Nata de Americano (SIR - El Rosa Inch.) Parta de Americano (SIR - Lasponeto EFE das Inch.) (Forescal Trapelaria Insalina a catella EFC Tipol de Mantinopuro Finali Dada Technicolomic (SIR - SIR -	Coletor: Cliente Data Coleta: 20/05/2074  Conficient Climiticus: Esselando  Conficient Climiticus: Esselando		Amories 2001 2004 EF 1.75 Matthe Ayan Bordoni EF Endergo Golanz EF Eleva Boch Pouts de Amoritagene AM Language EF Eleva Boch (19 sen Imperentura Amorita an colonia 2002 Tipo de Amoritagene Puritual Boil Indexidente In 100/00/001 159-810 Tepperatura Amoritagene Puritual Engerentura Amoritagene Puritual Topo de Amoritagene Puritual Observações (19 de 18 de 19	Colletor: Cliente Data Colleta: 17/14/3124	
PARÂMETRO	RESULTADO	UNIDADE						
1005 (Demanda Bioquímica de Oxigênio)	16,6	ng 01/L	PARÂMETRO	RESULTADO	UNIDADE	PARÂMETRO	RESULTADO	UNIDADE
DQO (Demanda Química de Oxigênio)	108,3	ng 01/L	DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio)	13,8	mg 02/L	DBOS (Demanda Bioquímica de Oxigénio)	32,55	mg 01/L
Frishero Total	4,60	mg P/L	DQO (Demanda Química de Oxigênio)	80,45	ng 02/L	DQO (Demanda Química de Oxigênio)	76,46	mg 02/L
Nitrogênio Ameniacal Total	14,14	ng N/L	Fósfa a Total	4,20	mg P/L	istim Total	5,00	mg PIL
Solidos Suspensos Totais	19,0	ngt	Nitrogénio Amoniacal Total	13,36	ng NL	Nitrogénio Amoniacal Total	16,36	ng NL
Solides Totals	343	nel.	Gillahre Supremore Tetrais	14.6	mi	Cilidas Sumanos Totale	61	wif

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vila DiFilippo	
71	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui cercamento completo.	
GRUPO	PRAZO		Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO		

## REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Canyon
72	E2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de chuveiro de emergência com lava-olhos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 89 do TNC n. 253-P/2023





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Novo Horizonte
73	E3.14	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Canyon
74	E2.14	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água pluvial na bacia de contenção, possibilitando proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Novo Horizonte
75	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Canyon
76	-	CONSTATAÇÃO	Conforme análise dos laudos físico-químicos encaminhados em pré-fiscalização, nos dias 10 de janeiro, 27 de fevereiro, 29 de maio e 10 de junho, os parâmetros DBO e DQO excederam o valor máximo estpulado para lançamento de efluente tratado pela Licença de Operação consultada no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Valores Máximos - DBO menor ou igual a 60 mg/L. DQO: menor ou igual a 180 mg/L

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Novo Horizonte
77	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vila dos Pássaros e Treviso
78	E3.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	









NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Marianinha de Queiroz
79	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade possui cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO		Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Marianhinha de Queiroz
80	E3.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1

#### REGISTRO 2





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vila Alpina
81	E3.11	CONSTATAÇÃO	A tampa de inspeção do efluente tratado está faltante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vila Alpina
82	E3.15	CONSTATAÇÃO	Constatou-se indícios de obstrução parcial na entrada de efluentes na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Há fluxo, mas reduzido.

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Solar do Prado
83	E3.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Solar do Prado
84	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade possui cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Chaimar
85	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Documento de MTR que recolhimento do lodo

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Chaimar
86	E3.14	CONSTATACAO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Cavinato
87	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Cavinato
88	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Documento de MTR que recolhimento do lodo

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Cavinato
89	E3.14	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Cavinato
90	E3.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Cavinato
91	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade possui cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO		Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Chaimar
92	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Campos da Serra A
93	E3.12	CONSTATAÇÃO	Árvore caída por cima das estruturas da SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Campos da Serra C
94	E3.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Campos da Serra A
95	E3.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Campos da Serra A		
96	E3.11	CONSTATAÇÃO	Filtro sem tampa e cano do filtro danificado, possibilitando acúmulo de vetores.		
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.		
2	180 dias	OBSERVAÇÃO			







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz I
97	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1



- 3						
	NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz I		
	98	E3.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação.		
	GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.		
	2	365 dias	OBSERVAÇÃO			

REGISTRO 2





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz I			
99	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.			
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.			
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Documento de MTR que recolhimento do lodo			



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz I
100	E3.14	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz II
101	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz II
102	E3.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz II
103	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade possui cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO		Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz II
104	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Documento de MTR que recolhimento do lodo

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz II
105	E3.14	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz III
106	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz III
107	E3.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz III
108	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Documento de MTR que recolhimento do lodo



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz III
109	E3.14	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

I	NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Fontana Di Trevi
	110	E3.12	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta na unidade.
	GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
ĺ	2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Campos da Serra B
111	E3.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Mountain Village
112	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Mountain Village
113	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Mountain Village
114	E3.14	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Mountain Village
115	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Terra Nobre
116	E3.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento incompleto da unidade.
GRUPO	PRAZO		Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Boa Vista B
117	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Solar Mirador
118	E3.11	CONSTATAÇÃO	Em decorrência dos eventos climáticos extremos de maio de 2024, houve deslizamento de massa na unidade, causando avaria parcial da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Solar Mirador
119	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Solar Mirador
120	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade possui cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC- 100 do TNC n. 253-P/2023







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Boa Vista A
121	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade possui cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO		Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC- 103 do TNC n. 253-P/2023





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Monte Rissieri I		
122	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.		
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.		
2	90 dias	OBSERVAÇÃO			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Monte Rissieri I
123	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Monte Rissieri II
124	E3.11	CONSTATAÇÃO	Estruturas de conexão do conjunto 1 de fossa e filtro está rompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Dona Serafina
125	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Boa Vista A
126	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Monte Rissieri I
127	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Monte Rissieri I
128	E3.14	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Monte Rissieri II
129	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Monte Rissieri II
130	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Monte Rissieri II
131	E3.14	CONSTATACAO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Monte Rissieri II
132	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Bosque Das Araucárias II
133	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui portão.
GRUPO	PRAZO		Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Cidade Industrial I (Leste)
134	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Cidade Industrial I (Leste)
135	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade possui cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC- 106 do TNC n. 253-P/2023





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Cidade Industrial I (Leste)
136	E3.11	CONSTATAÇÃO	Avarias na estrutura do sistema fossa e filtro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Cidade Industrial II (Leste)
137	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Cidade Industrial II (Leste)
138	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade possui cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 109 do TNC n. 253-P/2023







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vista Alegre
139	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Bosque Das Araucárias III
140	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Bosque Das Araucárias II
141	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Solaris
142	E3.12	CONSTATAÇÃO	Árvore caída na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vila Margherita
143	E3.14	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Luiz Mário Rossetti
144	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vila Margherita
145	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Recanto das Rosas
146	E3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Recanto das Rosas
147	E3.7	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Recanto das Rosas
148	E3.14	CONSTATACAO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vivere
149	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Spiandorello
150	E3.4	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui cercamento completo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 136 do TNC n. 253-P/2023







NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Belenzier
151	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

#### REGISTRO 1

#### REGISTRO 2





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vila DiFilippo
152	E3.3	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 2



