

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1615/2026 – RTF**Fiscalização regular no Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de
Esgotamento Sanitário de Nova Araçá/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No dia 03 de junho de 2026, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Corsan no município de Nova Araçá. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

REFERÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS	DESCRIÇÃO
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Nova Araçá foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um turno, havendo reunião no início da tarde, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular inicial.

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA de Nova Araçá consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela CORSAN. A unidade da CORSAN de Nova Araçá/RS é vinculada a unidade polo de Nova Prata/RS.

2.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA do município de Nova Araçá realiza a captação de água bruta por meio de poços artesianos, conforme apresentado na Tabela 1. No anexo II encaminhado pela prestadora de serviço foram informados 9 poços dos quais 8 foram informados como operacionais. De acordo com acompanhamento do histórico de fiscalização existem no município 11 poços tubulares profundos, sendo que apenas 8 destes estão operando. Dos três poços fora de operação, o poço NAR 11 está inoperante devido a um processo judicial, enquanto os poços NAR 10 e NAR 10A estão permanentemente desativados. Em relação a documentação solicitada na pré-fiscalização, os Comprovantes de Cadastro de Uso da Água (SIOUT) foram enviados apenas para os poços NAR-03, NAR-05 e NAR-06.

Tabela 1 - Informações dos pontos de captação de água bruta do SAA.

Nome	Endereço	Q média (m³.h⁻¹)	Método de acionamento*	Profundidade (m)	Situação
NAR-03	Rua Guido Zuchetti, n. 53 Lat: -28,66098518492 Long: -51,75983117840	20,0	Timer	136,0	Em operação.
NAR-05	Rodovia RS 324, n. 910 Lat: -28,65930182614 Long: -51,7675219934	10,0	Timer	106,0	Em operação.
NAR-06	Rua Giuseppe Moresco, n.12 Lat: -28,66019611455 Long: -51,7713572731	15,0	Timer	150,0	Em operação.
NAR-09	Rua Ernesto Mortari, n. 63 Lat: -28,665098217728 Long: -51,74645087475	5,0	Timer	246,0	Em operação.
NAR-10	Rodovia RS 324, s/n. Lat: -28,6536 Long: -51,7871	10,0	-	222,0	Fora de operação.
NAR-10A	Rodovia RS 324, s/n. Lat: -28,6536 Long: -51,7871	10,0	Timer	222,0	Fora de operação.
NAR-11	Rua Linha Cascais, n. 60 Lat: -28,646799057303 Long: -51,73498748924	7,0	-	238,0	Fora de operação.
NAR-15	Rodovia RS 324, n. 137 Lat: -28,64484312338 Long: -51,79264846422	20,0	Radiofrequência	168,0	Em operação.
NAR-17	Rua Linha Capoeirinha, n. 275 Lat: -28,63724662143 Long: -51,787117675749	10,0	Radiofrequência	198,0	Em operação.
NAR-20	Rua Linha Capoeirinha, n. 350 Lat: -28,635113297398 Long: -51,78253479617	15,0	Radiofrequência	240,0	Em operação.
NAR-22A	Rua Linha Capoeirinha, s/n. Lat: -28,6344108156 Long: -51,78141873517	8,0	Timer	156,0	Em operação.

2.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

As águas captadas são tratadas junto a alguns poços, via procedimento simplificado com a aplicação de cloro e flúor. No poço NAR 09, a água é tratada diretamente no poço. Além disso, no local há uma casa de químicos onde são preparados e armazenados os produtos empregados no tratamento. A água captada nos poços NAR 03, 05, 06, 15, 17, 20 e 22A é enviada e tratada no poço NAR-03, formando o sistema 1.

A coleta e a realização de análises básicas da água tratada dos poços, são realizadas a cada dois dias no laboratório localizado em Nova Prata. Os parâmetros analisados são: pH, cloro livre, fluoretos, cor aparente, turbidez, gosto e odor. Ressalta-se que o pH é executado com frequência semanal.

Além disso, uma vez na semana, as amostras de água bruta e tratada dos poços são coletadas para serem enviadas ao laboratório da ETA de Nova Prata para a realização das análises biológicas (coliformes totais e *Escherichia coli*), bem como cloro residual livre que é analisado apenas em relação à água tratada. Nesse laboratório também são efetuadas as análises de pontos coletados na rede de

distribuição. Mensalmente são avaliados 10 pontos da rede e monitorados os parâmetros: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, gosto, odor, coliformes totais e *Escherichia coli*. No total são amostrados 5 pontos na rede de distribuição por mês, os quais são avaliados: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, odor, gosto, coliformes totais e *Escherichia coli*. As análises microbiológicas na água bruta são mensais e na tratada, semanais.

Além das análises locais, semestralmente são realizados monitoramentos de substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários, radioatividade e padrões organolépticos, os quais são analisados em laboratório externo. Os relatórios de água bruta e tratada, mensais e semestrais não foram enviados conforme solicitação na pré-fiscalização.

2.1.3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

O SAA possui 10 elevatórias de água tratada, 9 são do tipo *booster*, sendo que a bomba é do tipo submerso e se localiza diretamente na rede principal de abastecimento de água, ou seja, não possui poço de sucção e 1 do tipo poço úmido, a qual possui um poço onde localiza-se a bomba submersa. As EBATs 9 e 10 encontram-se desativada.

Tabela 2 – EBATs de Nova Araçá.

Nome	Endereço	Tipo
EBAT 1 - Concreto	Rua Guido Zuchetti, n. 53 Lat: -28,66098518492 Long: -51,75983117840	Booster
EBAT 2 - Fibra	Rua Guido Zuchetti, n. 53 Lat: -28,66098518492 Long: -51,75983117840	Booster
EBAT 3 - Metálica	Rua Guido Zuchetti, n. 53 Lat: -28,66098518492 Long: -51,75983117840	Booster
EBAT 4 - Dona Irene	Rua Ernesto Lobato, s/n. Lat: -28,661607244811 Long: -51,745965452338	Booster
EBAT 5 - Severino Frasson	Rua Severino Frasson, n. 172 Lat: -28,660191725935 Long: -51,73936189821	Booster
EBAT 6 - Integração	Rua das Orquídeas, n. 100 Lat: -28,66009402290 Long: -51,756831238	Poço úmido
EBAT 7 - Loteamento Sol Poente	Loteamento novo, rua sem nome Lat: -28,6553131912 Long: -51,75187452565	Booster
EBAT 8 - Loteamento Silvestri	Loteamento novo, rua sem nome Lat: -28,665904433469 Long: -51,750490547323	Booster
*EBAT 9 - junto Poço NAR 05	Rodovia RS 324, n. 910 Lat: -28,65930182614 Long: -51,7675219934	Booster
*EBAT 10 - junto aos reservatórios R8 e R9	Rua Dona Luzia Lat: -28,6684689990 Long: -51,745500167878	Booster

*Estruturas desativadas

2.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Nova Araçá conta com 16 reservatórios em operação, cuja principal função é a reservação de água. As características completas dos reservatórios estão apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 - Reservatórios de Nova Araçá.

Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
R01	Apoiado	Concreto	Rua Guido Zuchetti, n. 53 Lat: -28,66098518492 Long: -51,75983117840	50
R02	Apoiado	Fibra	Loteamento Canan Lat: -28,665350478468 Long: -51,76019009174	20
R03	Apoiado	Fibra	Loteamento Canan Lat: -28,665350478468 Long: -51,76019009174	20
R04	Apoiado	Fibra	Loteamento Canan Lat: -28,665350478468 Long: -51,76019009174	20
R05	Apoiado	Inox	Loteamento Integração Lat: -28,655274470742 Long: -51,75190031583	30

Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
R06	Apoiado	Concreto	Rua Ernesto Lolato Lat: -28,661548869121 Long: -51,745997550616	100
R07	Apoiado	Inox	Rua Ernesto Bordignon Lat: -28,662463666989 Long: -51,752306106639	50
R08	Elevado	Fibra	Rua Dona Luiza Lat: -28,668468999094 Long: -51,745500167878	20
R09	Elevado	Ferro	Rua Dona Luiza Lat: -28,668468999094 Long: -51,745500167878	30
R10	Apoiado	Fibra	Rua Severino Frasson Lat: -28,662823 Long: -51,73758993	20
R11	Apoiado	Inox	Rua Jose Marchioro, Lat: -28,663941011108 Long: -51,771718690345	20
R12	Elevado	Inox	Rua Dorvalino Zuchetti Lat: -28,666191207518 Long: 51,77086346665	50
R13	Apoiado	Inox	Loteamento Bella Vista Lat: -28,665350478468 Long: -51,76019009174	30
R14	Elevado	Inox	Loteamento Sol Poente Lat: -28,654022 Long: -51,749479	50
R15	Apoiado	Inox	Loteamento Silvestre Lat: -28,669400 Long: -51,748878	50
R16	Apoiado	Inox	Rodovia RS 324, n. 910 Lat: -28,65930182614 Long: -51,7675219934	30

2.1.5. MONITORAMENTO DE VAZÕES

A fiscalização verificou o controle do balanço hídrico no SAA de Nova Araçá. Todos os poços possuem macromedidores instalados na saída, e há medidores adicionais nas EBAT Concreto, EBAT Fibra e EBAT Metálica. O prestador de serviço informou que são realizadas aferições periódicas desses medidores utilizando o método do tonel, contudo, não há registros dessas aferições. É importante destacar que o SAA de Nova Araçá não realiza importação, mas exportou água tratada de forma emergencial recentemente para Paraí, conforme informado pelo operador, sem comprovação por meio de registros de frequência e de volumes enviados.

Em relação ao Programa de Redução de Perdas, o Termo de Ajustamento e Adequação de Conduta (TAAC) firmado entre o Município de Nova Araçá e a Corsan estabeleceu como meta a manutenção do Índice de Perdas na Distribuição (IPD) em 29%, tanto na data-base de agosto de 2022 quanto nas metas previstas para dezembro de 2028 e dezembro de 2033. De acordo com o informado no Anexo II – Ficha Técnica do Sistema de Abastecimento de Água a perda média de abril 2026 é 35% no município Nova Araçá. Esse resultado evidencia a necessidade de intensificação das ações voltadas ao controle e à redução de perdas, tais como pesquisa e reparo de vazamentos, setorização do sistema, controle de pressões, substituição de redes e ramais críticos, manutenção preventiva e aprimoramento da micromedição e macromedição, de forma a assegurar o cumprimento das metas contratuais e o aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento de água.

2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O município de Nova Araçá não possui Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) implantado. Segundo o que consta em resposta ao Ofício Agesan-RS n. 1620/2026, não há previsão de investimentos destinados à implantação do sistema no horizonte de 24 meses.

2.3. COMERCIAL

A Unidade de Saneamento (US) da Corsan em Nova Araçá, localizada na Rua Guido Zuchetti, n. 53, não oferece atendimento comercial no local. Para serviços comerciais, os moradores devem se dirigir à unidade de Nova Prata, situada na Avenida Borges de Medeiros, n. 1977.

No mesmo endereço da US em Nova Araçá, operava um laboratório para análises básicas da qualidade da água. Este laboratório era responsável por monitorar a água proveniente dos poços de Nova Araçá, Nova Bassano, Paraí e São Jorge. Foi informado pelos operadores que todas as análises são realizadas no laboratório de Nova Prata. Adicionalmente, a US abriga o poço NAR 03 e o sistema de tratamento que une os poços, centralizado no reservatório 1.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 106 NCs referentes ao SAA do município de Nova Araçá.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

4. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 6 (seis) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 03 de julho de 2025.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
gov.br **FAGNER RAPHAELLI GARCIA**
Data: 07/07/2026 08:02:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fagner Raphaeli Garcia
Agente de fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
gov.br **DIEGO JANISCH ALVARES**
Data: 07/07/2026 15:52:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Janisch Alvares
Agente de fiscalização

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 1993EAV-VV
Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 1993EAV-VV
Dados: 1993EAV-VV

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá
1	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 3.1.3 referente ao SAA - Apresentar as obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses, por município, deverão ser localizadas conforme 3.1.1 acima, e sua descrição atender ao item 3.1.2, relacionando-as com os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Nova Araçá
2	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 referente ao SES - Devem ser apresentados dados atualizados dos sistemas de abastecimento (existentes, em execução e previstos para 24 meses), incluindo seus componentes, bem como as obras realizadas e planejadas por município, com localização e descrição vinculadas ao Plano Municipal de Saneamento Básico; em gestão associada ou regionalizada, deve-se ainda relacionar os investimentos ao Plano de Longo Prazo, indicando beneficiários e compatibilidade com os instrumentos de planejamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá
3	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.6 Lista de procedimentos operacionais da manutenção de rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Arquivo desatualizado datado de 2012

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá
4	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.10 Laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses. SISAGUA mensal de junho de 2025 a maio de 2026 não enviado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá
5	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Nova Araçá
6	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 6.1.1 Ações previstas e realizadas quanto ao item 6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

6. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados:

6.1.1 as ações previstas e realizadas;

6.1.2 os custos previstos e realizados;

6.1.3 as principais dificuldades para o cumprimento dos programas de manutenção planejados;

6.1.4 outras informações julgadas.

Cumprido esclarecer que no SAA, do município de Nova Araçá, periodicamente são executadas manutenções nos equipamentos eletromecânicos, em especial naqueles de maior importância. Há organização interna para que as equipes estejam disponíveis 24 horas por dia, em caso de qualquer evento, sendo responsáveis por manutenções no sistema.

Quanto às manutenções no sistema de distribuição, a Corsan possui um Plano de Redução de Perdas que é enviado neste aviso de fiscalização, que viabiliza a averiguação periódica de todo o seu sistema de abastecimento e distribuição, para posteriores intervenções e reparos, quando necessário, em linha também com as metas de redução de perdas no SAA, conforme pactuado no TAAC. Em relação ao cumprimento dos programas de manutenção planejados, não encontramos maiores dificuldades na execução, durante o período, que não sejam eventos causados por terceiros e/ou falhas de energia elétrica.

ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Nova Araçá
7	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 6.1.2 custos previstos e realizados quanto ao item 6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

6. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados;
6.1.1 as ações previstas e realizadas;
6.1.2 os custos previstos e realizados;
6.1.3 as principais dificuldades para o cumprimento dos programas de manutenção planejados;
6.1.4 outras informações julgadas.
Cumpra esclarecer que no SAA, do município de Nova Araçá, periodicamente são executadas manutenções nos equipamentos eletromecânicos, em especial naqueles de maior importância. Há organização interna para que as equipes estejam disponíveis 24 horas por dia, em caso de qualquer evento, sendo responsáveis por manutenções no sistema. Quanto as manutenções no sistema de distribuição, a Corsan possui um Plano de Redução de Perdas que é enviado neste aviso de fiscalização, que viabiliza a averiguação periódica de todo o seu sistema de abastecimento e distribuição, para posteriores intervenções e reparos, quando necessário, em linha também com as metas de redução de perdas no SAA, conforme pactuado no TACD. Em relação ao cumprimento dos programas de manutenção planejados, não encontramos maiores dificuldades na execução, durante o período, que não sejam eventos causados por terceiros e/ou falhas de energia elétrica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá
8	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses para todos os poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISÁGUA semestral semestres 1 e 2 de 2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá
9	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses: Não encaminhadas as análises de agrotóxicos da portaria estadual 320 de 2014 para todos os poços do SAA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá
10	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.10 Laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses. SISAGUA semestres 1 e 2 de 2025 item 1.3
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá - Poço NAR-09
11	-	CONSTATAÇÃO	Poço sem outorga ou cadastro no SIOU.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
202606 - Nova Araçá 1615 2026	26/05/2026 11:52	Documento do Ad.	54 KB
pre fiscalização Nova Araçá	26/05/2026 11:52	Documento do Ad.	107 KB
Anexo I Item 4.1 - Nova Araçá	26/05/2026 11:52	Documento do Ad.	103 KB
NAR-09	26/05/2026 11:52	Documento do Ad.	86 KB
NAR-08	26/05/2026 11:52	Documento do Ad.	267 KB

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá - Poço NAR-11
12	-	CONSTATAÇÃO	Poço sem outorga ou cadastro no SIOU.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
202606 - Nova Araçá 1615 2026	26/05/2026 11:52	Documento do Ad.	54 KB
pre fiscalização Nova Araçá	26/05/2026 11:52	Documento do Ad.	107 KB
Anexo I Item 4.1 - Nova Araçá	26/05/2026 11:52	Documento do Ad.	103 KB
NAR-09	26/05/2026 11:52	Documento do Ad.	86 KB
NAR-08	26/05/2026 11:52	Documento do Ad.	267 KB

ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá - Poço NAR-15
13	-	CONSTATAÇÃO	Poço sem outorga ou cadastro no SIOUT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
22091429-resolucao-ctb-402-2022-ate...	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	54 KB
NAR-03	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	107 KB
NAR-05	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	103 KB
NAR-06	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	86 KB
TERMO DE COOPERACAO SAA MP C...	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	267 KB

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá - Poço NAR-17
14	-	CONSTATAÇÃO	Poço sem outorga ou cadastro no SIOUT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
22091429-resolucao-ctb-402-2022-ate...	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	54 KB
NAR-03	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	107 KB
NAR-05	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	103 KB
NAR-06	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	86 KB
TERMO DE COOPERACAO SAA MP C...	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	267 KB

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá - Poço NAR-20
15	-	CONSTATAÇÃO	Poço sem outorga ou cadastro no SIOUT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-


REGISTRO 1

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
22091429-resolucao-ctb-402-2022-ate...	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	54 KB
NAR-03	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	107 KB
NAR-05	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	103 KB
NAR-06	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	86 KB
TERMO DE COOPERACAO SAA MP C...	26/05/2026 11:52	Documento do Ad...	267 KB

ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá - Poço NAR-22
16	-	CONSTATAÇÃO	Poço sem outorga ou cadastro no SIOUT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Nova Araçá - Poço NAR-22A
17	-	CONSTATAÇÃO	Poço sem outorga ou cadastro no SIOUT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-03
18	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-03
19	A2.20	CONSTATAÇÃO	A embalagem de produto químico aberta, podendo haver contaminação e perda de eficiência do produto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-17
20	A2.17	CONSTATAÇÃO	Macromedidor não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-17
21	A2.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na torneira do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-20
22	A2.17	CONSTATAÇÃO	Macromedidor não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-20
23	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-22A
24	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-


REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-22A
25	A2.10	CONSTATAÇÃO	Gramma alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-22A
26	A2.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela na tubulação do expurgo, crescimento de vegetação para dentro da estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-15
27	A2.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na torneira do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-15
28	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-06
29	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do poço.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-06
30	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-05
31	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-09
32	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-09
33	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do poço.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-09
34	A2.10	CONSTATAÇÃO	Verificou-se o armazenamento inadequado de tubulações na área do poço NAR-09. Os materiais encontravam-se dispostos diretamente sobre o solo e sem acondicionamento apropriado, condição que pode favorecer danos aos componentes
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-09
35	A2.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela na tubulação do expurgo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR-11
36	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação, estrutura estava derrubada no chão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1 - Concreto
37	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do poço.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 74 do processo 561/2024.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1 - Concreto
38	A3.13	CONSTATAÇÃO	Macromedidor não funciona
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1 - Concreto
39	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2 - Fibra
40	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da estação de bombeamento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 75 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2 - Fibra
41	A3.13	CONSTATAÇÃO	Macromedidor não funciona
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2 - Fibra
42	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 3 - Metálico
43	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da estação de bombeamento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 76 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 3 - Metálico
42	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 3 - Metálico
44	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4 - Dona Irene
45	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da estação de bombeamento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 77 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4 - Dona Irene
46	A3.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4 - Dona Irene
47	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4 - Dona Irene
48	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Severino Frasson
49	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da estação de bombeamento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 82 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-06
50	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 6 - Integração
51	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da estação de bombeamento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 83 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7 - Loteamento Sol Poente
52	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da estação de bombeamento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 86 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7 - Loteamento Sol Poente
53	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 8 - Loteamento Silvestri
52	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da estação de bombeamento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 84 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 8 - Loteamento Silvestri
53	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 8 - Loteamento Silvestri
54	A2.10	CONSTATAÇÃO	Gramma alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-15 - Loteamento Silvestre
55	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 10 - Junto aos reservatórios R-8 e R-9
56	A3.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da estação de bombeamento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 88 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
57	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
58	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
59	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
60	A5.3	CONSTATAÇÃO	A conexão do reservatório com a tubulação de saída está vazando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 91 do processo 561/2024. Realizada filmagem

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
61	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 92 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
62	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção aberta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo de travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
63	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
64	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
65	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
66	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção aberta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo de travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
67	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
68	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
69	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-05
70	A5.1	CONSTATAÇÃO	A identificação do reservatório estava apagada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-05
71	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção sem dispositivo de travamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo de travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-05
72	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-05
73	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-05
74	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-15 - Loteamento Silvestre
75	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 112 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-06
76	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-06
77	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-07
78	A5.1	CONSTATAÇÃO	Existem dois reservatórios no local, cada um necessita de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação de cada reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 97 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-07
79	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-07
80	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
81	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
82	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-09
83	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-09
84	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
85	A5.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área dos reservatórios R08 e R09.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 100 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-10
86	A5.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-10
87	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-10
88	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-11
89	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção sem dispositivo de travamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo de travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-11
90	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-11
91	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-11
92	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12
93	A5.1	CONSTATAÇÃO	A identificação do reservatório estava apagada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12
94	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção sem dispositivo de travamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo de travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12
95	A.13	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12
96	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12
97	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13
98	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção sem dispositivo de travamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo de travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13
99	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13
100	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-14 - Loteamento Sol Poente
101	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 117 do processo 561/2024.

REGISTRO 1




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-14 - Loteamento Sol Poente
102	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reincidência de penalidade aplicada à NC34 do Processo nº 1147/2025.

ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-14 - Loteamento Sol Poente
103	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-15 - Loteamento Silvestre
104	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reincidência de penalidade aplicada à NC35 do Processo nº 1147/2025.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-15 - Loteamento Silvestre
105	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC 112 do processo 561/2024.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1615/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA de Nova Araça
106	A3.10	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os registros dos volumes expostados para o município de Paraí.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1615/2026 TNC - NOVA ARAÇÁ

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consrv. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
	NAR03	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S
	NAR05	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	N	S	NA	NA	S	S
		POÇO ESTAVA DESLIGADO, OPERADOR LIGOU MANUALMENTE.															
	NAR06	N	S	S	N	S	S	S	S	S	N	N	S	NA	NA	S	S
		TRATAMENTO NO R01. OPERA POR TIMER															
	NAR09	N	S	S	N	S	S	N	S	S	N	S	S	NA	NA	S	N
		POÇO ESTAVA DESLIGADO, OPERADOR LIGOU MANUALMENTE. OPERA POR TIMER, SEM TELEMETRIA DE NÍVEL															
	NAR11	N	S	S	NA	NA	NA	NA	S	S	N	NA	NA	NA	NA	N	N
		DESATIVADO															
	NAR15	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	S	NA	NA	S	N
		ENVIA E TRATA NO R-01, OPERA POR NÍVEL DO RESERVATÓRIO (BÓIA), PLACA NO FUNDO. VAZAMENTO TORNEIRA DE COLETA															
	NAR17	S	S	S	N	S	S	S	S	N	N	N	N	NA	NA	S	N
		MACRO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. ESTAVA DESLIGADO, OPERADOR LIGOU MANUALMENTE. ACIONAMENTO POR TELEMETRIA DE NÍVEL (BÓIA)															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz. - Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1615/2026 TNC - NOVA ARAÇÁ

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consrv. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
	NAR20	S	S	S	N	S	S	N	S	S	N	S	N	NA	NA	S	N
		CORTE DE GRAMA OCORRENDO DURANTE A FISCALIZAÇÃO. MACRO NÃO FUNCIONA, VAZAMENTO. TRATAMENTO NO R-01															
	NAR22A	S	S	S	N	S	S	N	S	N	N	S	S	NA	NA	S	N
		TRATAMENTO NO R-01, OPERA POR TIMER. VEGETAÇÃO ALTA															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1615/2026 TNC - NOVA ARAÇÁ

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBAT 01	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N
		MACRO NÃO FUNCIONA										
	EBAT 02	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N
		MACRO NÃO FUNCIONA										
	EBAT 03	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N
	EBAT 04	N	N	S	N	S	S	S	S	S	N	N
		CERCA ABERTA NA LATERAL										
	EBAT 05											
	EBAT 06	N	N	N	S	NA	NA	S	S	S	N	N
	EBAT 07	N	S	S	S	NA	S	S	S	S	N	N

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra feramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1615/2026 TNC - NOVA ARAÇÁ

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBAT 08	N	S	S	S	N	NA	S	S	N	N	N
		ESTAVA DESLIGADA, OPERADOR LIGOU MANUALMENTE										
	EBAT 09											
	EBAT 10											

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1615/2026 TNC - NOVA ARAÇÁ

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 01	N	S	S	S	S	S	S	S	S	NA	S	S	N	N
		US													
	R 02	S	S	S	N	S	S	S	S	NA	NA	NA	N	N	N
	R 03														
	R 04														
	R 05	S	S	N	N	S	S	S	S	NA	NA	S	S	N	N
		PLACA DESGASTADA, TAMPA SEM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO													
	R 06	S	N	S	N	S	S	S	S	NA	NA	NA	S	N	N
		CERCA CAÍDA													
	R 07	S	NA	S	N	S	S	S	S	N	N	S	S	N	N

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1615/2026 TNC - NOVA ARAÇÁ

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 08	S	N	N	N	S	S	S	S	NA	NA	NA	S	N	N
		TAMPA SEM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO													
	R 09	S	N	N	N	S	S	S	S	NA	NA	NA	S	N	N
	R 10	S	N	N	S	S	NA	S	S	NA	NA	NA	S	N	N
	R 11	S	S	S	N	S	S	S	S	N	N	S	S	N	N
		SEM TELA NO EXTRAVASOR													
	R 12	S	S	N	S	S	S	S	S	N	N	S	S	N	N
		PLACA DESGASTADA. CAIXA DE MANOBRA COM EXCESSO DE VEGETAÇÃO													
	R 13	S	S	N	N	S	S	S	S	N	N	S	S	N	N
		TAMPA SEM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO													
	R 14	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N
		PRESENÇA DE DIVERSOS URUBUS, EXCESSO DE FEZES NA ESTRUTURA													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1615/2026 TNC - NOVA ARAÇÁ

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 15	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	N
		PORTÃO ESTAVA ABERTO													
	R 16														

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1615/2026 TNC - NOVA ARAÇÁ

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?				
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?				
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?				
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.				
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?				
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?				
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.				
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?				
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?				
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?				
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?				
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?				
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?				
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?				
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?				
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?				
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?				
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?				
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?				
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?				
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?				
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?				
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?				
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.				
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?				
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1615/2026 TNC - NOVA ARAÇÁ

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?				
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?				
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?				
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?				
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?				
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?				
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?				
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?				
	AE1.10	RSAB - AGESAN-RS está disponível ao público?				
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?				
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?				
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?				
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?				
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?				
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.				
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?				
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?				
	AE1.19	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?				
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.				
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.					
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.					
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?					
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?					
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					
	Existe empresa terceirizada que atua no município para a prestação dos serviços? Qual?					
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?					

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA ARAÇA PROCESSO 1615/2026

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1147/2025

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
03/06/26	Início: 08:30	Término:	Rua Guido Zucchetti, 53, Nova Araçá-RS.	Fiscalização AGESAN
	Início:	Término:		

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Nova Araçá.

3. Participantes

	Nome	Instituição	Telefone	Email
1.	Diego Janisch Alvares	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2.	Fagner Raphaelli Garcia	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3.	Maycon Ricardo dos Santos Corrao		994897085	mayconricardo@corrao.com.br
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

	Decisão	Planejado	Realizado
a)	Fiscalização de poço	9	
b)	Fiscalização de elevatórias de água tratada	10	
c)	Fiscalização de reservatório de água	16	
d)	Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	1	
e)	Laboratório	1	
f)	Tempo estimado fiscalização (dias)	0,5	
g)			
h)			
i)			

5. Observações

Observações:

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA ARAÇA PROCESSO 1615/2026

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1147/2025

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: 590

Data: _____

Horário inicial: _____

Horário final: _____

Data: _____

Horário inicial: _____

Horário final: _____


8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 03/06/2026


Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização

ANEXOS

Regular Nova Araçá 1615/2026

Fiscalização Regular Nova Araçá



NOVA ARACA



US Corsan



Poço NAR 03



Poço NAR 05 - ebat 09 - R16



Poço NAR 06



Poço NAR 09



Poço NAR 11



Poço NAR 15



Poço NAR 17



Poço NAR 20



Poço NAR 22A



EBAT 1 - Concreto



EBAT 2 - Fibra



EBAT 3 - Metálica




EBAT 4 - Dona Irene



EBAT 5 - Severino Frasson



EBAT 6 - Integração



EBAT 7 - Loteamento Sol

Ponte



EBAT 8 - Loteamento Silvestre



R1-Apoiado



R2 R3 R4 Apoiado



R5 Apoiado



R6 Apoiado



R7 Apoiado



R8 R9 Elevado - EBAT 10

(FORA OPERAÇÃO)



R10 Apoiado



R11 Apoiado



R12 Elevado



R13 Apoiado



R14 Elevado



R15 Apoiado



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	NAR03	Subterrâneo	Rua Guido zuchetti, 53 - 28.660985184924243, -51.75983117840555
2	NAR05	Subterrâneo	Rodovia RS 324 , 910 - 28.659301826144024, -51.76752199344335
3	NAR06	Subterrâneo	Rua Giuseppe Moresco, 12 - 28.66019611455574, -51.7713572731611
4	NAR09	Subterrâneo	Rua Ernesto Mortari, 63 - 28.665098217728755, -51.74645087475143
5	NAR11	Subterrâneo (fora de operação)	Rua Linha Cascais ,60 - 28.646799057303074, -51.73498748924537
6	NAR15	Subterrâneo	Rodovia RS 324 , 137 -28.64484312338519, -51.79264846422787
7	NAR17	Subterrâneo	Rua Linha Capoeirinha, 275 - 28.63724662143227, -51.787117675749684
8	NAR20	Subterrâneo	Rua Linha Capoeirinha, 350 - 28.635113297398632, -51.78253479617833
9	NAR22A	Subterrâneo	Rua Linha Capoeirinha, S/n - 28.6344108156685, -51.78141873517657
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: Não Há outorga apenas SIOUT (Anexo)
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tempo de funcionamento (h/dia): N/A				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. N/A				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Rua Guido zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Pressuriza para R6
2	Rua Guido zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Pressuriza para R2, R3 e R4
3	Rua Guido zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Pressuriza para R9
4	Rua Ernesto Lobato -28.661607244811915, -51.745965452338595	-
5	Rua Severino Frasson , 172 - 28.660191725935057, -51.73936189821024	Pressuriza para R10
6	Rua das Orquídeas, 100 -28.66009402290963, -51.75683123841995	Pressuriza para R5

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

7	Lot. Novo rua sem nome -28.6553131912857, -51.75187452565021	Pressuriza para R14
8	Lot. Novo rua sem nome -28.665904433469045, -51.750490547323956	Pressuriza para R15
9	Junto ao poço NAR05 -28.659301826144024, -51.76752199344335	Em processo de instalação sem previsão de conclusão
10	Junto ao reservatório dona Luiza -28.668468999094852, -51.74550016787872	Fora de operação

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	Poços 15, 17, 20 e 22	Reservatório rua 1 Guido Zuchetti	60mca	Bruta	Pvc	150	5000 mts
2	Poços 5, 6, 10	Reservatório rua 1 Guido Zuchetti	50 mca	Bruta	Pvc	85	3000 mts
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	Apoiado	Reservação	concreto	Rua Guido zuchetti, 53 - 28.661025955224655, - 51.759777339245375	50	13/06/2024
2	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canan - 28.665350478468753, - 51.76019009174532	20	13/06/2024
3	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canan - 28.665350478468753, - 51.76019009174532	20	13/06/2024
4	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canan - 28.665350478468753, - 51.76019009174532	20	13/06/2024
5	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento Integração - 28.655274470742196, - 51.75190031583466	30	13/06/2024
6	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua Ernesto Lolato - 28.661548869121873, - 51.745997550616615	100	13/06/2024
7	Apoiado	Reservação	Inox(caixa de ferro desativada ao lado)	Rua Ernesto Bordignon - 28.662463666989623, - 51.75230610663992	50	12/06/2024
8	Elevado	Reservação	Fibra	Rua Dona Luiza - 28.668468999094852, - 51.74550016787872	20	12/06/2024
9	Elevado	Reservação	Ferro	Rua Dona Luiza - 28.668468999094852, - 51.74550016787872	30	12/06/2024
10	Apoiado	Reservação	Fibra	Severino Frasson -28.662823216667643, - 51.737589937561125	20	12/06/2024
11	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Jose Marchioro - 28.663941011108708, -	20	12/06/2024

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

				51.771718690345644		
12	Elevado	Reservação	Inox	Rua Dorvalino Zuchetti - 28.666191207518217, - 51.77086346665698	50	12/06/2024
13	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento Bella Vista -28.665350478468753, - 51.76019009174532	30	12/06/2024
14	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Sol poente - 28.653989378423322, - 51.74958613747337	30	12/06/2024
15	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento silvestri -28.669480483407384, - 51.748855912160344	20	12/06/2024
16	Apoiado	Reservação (em processo de instalação sem previsão de conclusão)	Inox	Poço NAR05 -28.659301826144024, - 51.76752199344335	100	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
1	85 mm	Distribuição em Geral	FC	3900
2	32 mm	Distribuição em Geral	Pvc	3090
3	50 mm	Distribuição em Geral	Pvc	29387
4	75 mm	Distribuição em Geral	Pvc	2766
5	100 mm	Distribuição em Geral	Pvc	3713
6	150 mm	Distribuição em Geral	Pvc	4300
Total				

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	Analógico	NAR03	Rua Guido zuchetti, 53
2	Analógico	NAR05	Rodovia RS 324 , 910
3	Analógico	NAR06	Rua Giuseppe Moresco, 12
4	Analógico	NAR09	Rua Ernesto Mortari, 63
5	Analógico	NAR11	Rua Linha Cascais ,60
6	Analógico	NAR15	Rodovia RS 324 , 137
7	Analógico	NAR17	Rua Linha Capoeirinha, 275
8	Digital	NAR20	Rua Linha Capoeirinha, 350
9	Analógico	NAR22	Rua Linha Capoeirinha, S/n

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	Burra	Corpo VRP	Rua Daniel Zuchetti
2	Inteligente	Corpo VRP	Rua Daniel Zuchetti

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	Concreto	Centro	Rua Guido zuchetti, 53
2	Fibra	Vila Zuchetti Esquedra	Rua Guido zuchetti, 53
3	Metalico	Vila Zuchetti Direita	Rua Guido zuchetti, 53
4	NAR15	Poço	Rodovia RS 324 , 137
5	NAR17	Poço	Rua Linha Capoeirinha, 275
6	NAR20	Poço	Rua Linha Capoeirinha, 350
	NAR22	Poço	Rua Linha Capoeirinha, s/n

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
1	Concreto	Logger	Rua Pedro Frasson, 380
2	Fibra	Logger	Rua Augusto Zuchetti, 24

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
1	Fibra	Agua tratada	Subterranea embaixo RS 324	Saida Rua Guido Zuchetti para RS 324
2	Poços 6 e 10	Agua Bruta	Boeiros RS 324	Proximo ao Frigorifico agro aração

13. N. Total de ligações	1449
--------------------------	------

14. N. Total de economias	2270
---------------------------	------

15. Percentual de hidrometração	100%
---------------------------------	------

16. Perda mensal (%)	35% média abril 2026
----------------------	----------------------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	232
--	-----

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	8,71
---	------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	
---	--

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

Lucas Lasta

LUCAS LASTA
COORDENADOR DE OPERAÇÕES
MICRORREGIÃO

Marcel Schlichting da Silva

MARCEL SCHLICHTING DA SILVA
GERENTE EXECUTIVO DE OPERAÇÕES
MACRORREGIÃO – GO3

ELABORAÇÃO: **RICARDO DE SOUZA FERENCI**
DIRETORIA NORTE CORSAN - REGULAÇÃO TÉCNICA