

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1868/2025

**Fiscalização de Ativos da prestadora de serviços
CORSAN a fim de verificar o inventário de bens
existentes no sistema de abastecimento de água
do município de Riozinho/RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, compreendidos como serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjuntamente com drenagem e manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, para com os serviços prestados.

O processo versa sobre fiscalização de ativos do Sistema de Abastecimento de Água – SAA do município de Riozinho. A empresa Corsan é a responsável pela prestação de serviços dos SAA no município.

O levantamento realizado fundamenta-se na Resolução CSR n. 007/2024 que institui a metodologia de indenização de investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados dos contratos de delegações de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios regulados pela AGESAN-RS e a forma de controle pela agência reguladora.

A fiscalização de ativos ocorreu no dia 19 de agosto de 2025, e foram verificados infraestruturas, bens e equipamentos.

2. METODOLOGIA EMPREGADA

A partir do Ofício n. 1886/2025 foram solicitados dados atualizados acerca do **Inventário de Ativos** da prestadora de serviços, contendo os seguintes itens: A) Sistema de abastecimento de água potável; B) Sistema de esgotos sanitário); e, C) Bens de uso geral e de controle de qualidade. Todos os itens solicitados deveriam estar de acordo com o exposto no Anexo I da Instrução Normativa n. 01/2024 da ANA e modelo de planilha encaminhada juntamente com o ofício.

A prestadora de serviço não encaminhou os documentos solicitados dentro do prazo estabelecido no ofício da agência reguladora. Desta forma, destaca-se que não foi disponibilizado o laudo de inventários contendo as informações dos ativos conforme descrito na norma Instrução Normativa n. 01/2024 da ANA. A penalidade PA01 do processo n. 1868/2025 foi aplicada, considerando-se que não foi encaminhada a documentação básica necessária para realização da fiscalização de ativos.

No entanto, com o intuito de viabilizar a fiscalização, a qual já estava prevista no cronograma de fiscalização foi utilizada a relação de bens informados para o município citado constantes no relatório de Prestação de contas de 2024 - Resultados Corsan 4T24 & 2024 “Demonstrações Financeiras da Companhia Rio Grandense de Saneamento do ano de 2024” de 19 de março de 2025, para fins de seleção dos itens a serem fiscalizados *in loco* no SAA de Riozinho.

Diante dos bens listados na planilha “Inventário de Bens 2024 – Riozinho” foi utilizado o Método da Curva ABC, onde foram selecionados 20% dos itens de maior valor de aquisição. Esta metodologia consiste em listar todos os bens declarados em uma tabela, onde cada coluna equivale a uma determinada informação. Posteriormente se define qual os critérios serão utilizados para realizar a escolha, como itens de maior valor ou itens que aparecem em maior quantidade.

O Quadro 1 traz a relação dos itens selecionados que foram alvo da fiscalização *in loco*.

Quadro 1: Relação dos itens fiscalizados *in loco*

Item	Imobilizado	Incorporação	Denominação do item imobilizado	Valor de aquisição (R\$)	Valor depreciado (R\$)	Valor contábil final (R\$)
1	200000020770	31/12/1988	Booster Estrada baixa grande	2242,43	1104,31	1123,56
2	200000004827	31/12/2013	Captação subterrânea	342244,29	189660,25	148305,99
3	200000004695	31/12/2013	Captação subterrânea	189403,46	104960,95	82074,97
4	200000009308	31/10/2005	Captação subterrânea	21047,84	19373,21	1411,53
5	200000236652	12/07/2021	Computador para supervisão com 2 monitores led	1600,02	559,90	1000,12
6	200000246681	02/10/2017	Configuração e parametrização de equipamentos de t	4140,92	3002,34	1035,06
7	200000242228	12/07/2021	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	7360,00	2575,90	4600,10
8	200000237915	09/03/2021	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	7360,00	2821,22	4354,78
9	200000237744	16/10/2020	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	7360,00	3127,88	4048,12
10	200000237755	16/10/2020	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	7360,00	3127,88	4048,12
11	200000237766	16/10/2020	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	7360,00	3127,88	4048,12
12	200000237779	16/10/2020	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	7360,00	3127,88	4048,12
13	200000237788	16/10/2020	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	7360,00	3127,88	4048,12
14	200000237800	16/10/2020	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	7360,00	3127,92	4048,08
15	200000225407	21/09/2021	Grupo motor-bomba submersa vazão=10m³/h amt=40mca	3894,16	1298,03	2498,78
16	200000226169	18/10/2022	Grupo motor-bomba submersa vazão=5m³/h amt=70mca	4500,00	1012,50	3375,00
17	200000240360	15/04/2021	Instalação e montagem de apar, maq e equip. reaj nf 83	5285,34	1981,85	3171,36
18	200000224280	17/11/2023	Inversor frequência 380/440v 24 a 15cv	4999,99	583,34	4291,65
19	200000224295	17/11/2023	Inversor frequência 380/440v 30 a 20cv	11600,00	1353,34	9956,66
20	200000023355	31/10/2020	Linhas de trans. elevat.de água tratada IOC 200446	2564,44	900,04	1647,75
21	200000239108	13/07/2021	Material	4200,00	1470,00	2625,00

Quadro 1: Relação dos itens fiscalizados *in loco*

Item	Imobilizado	Incorporação	Denominação do item imobilizado	Valor de aquisição (R\$)	Valor depreciado (R\$)	Valor contábil final (R\$)
22	200000022402	31/05/2024	Melhorias em sistemas de água - melhorias em sistema	21241,84	367,82	20736,09
23	200000021734	30/06/2024	Melhorias em sistemas de água - melhorias em sistema	4892,83	74,13	4786,93
24	200000240769	15/04/2021	Monitor led 15 a 32" para supervisorio	8330,98	3123,97	4998,74
25	200000854987	01/03/2024	Outorga município Riozinho	493200,00	10606,45	479411,61
26	200000242171	12/07/2021	Painel solar de 40 w e suporte de fixação	930,00	325,50	581,25
27	200000021802	30/06/2024	Projetos de perdas - projetos de perdas	2051,58	31,08	2007,18
28	200000070376	30/11/1991	PVC 100mm	4425,61	2018,57	2378,30
29	200000077184	30/06/1993	PVC 20mm	1520,99	666,94	844,17
30	200000133459	31/07/1995	PVC 50mm	5576,06	2329,63	3210,22
31	200000134870	31/07/1995	PVC 75mm	20836,30	8706,37	11994,63
32	200000072856	30/12/1992	PVC 75mm	24085,79	10690,36	13239,03
33	200000079979	30/04/1996	Redes – tubulações	16303,60	6694,63	9503,10
34	200000077587	31/05/2005	Redes – tubulações	1346,98	465,16	873,07
35	200000079989	31/08/1996	Redes – tubulações	1367,23	557,75	800,60
36	200000079983	30/06/1996	Redes – tubulações	1367,73	559,54	799,31
37	200000080051	31/01/1999	Redes – tubulações	908,45	352,17	550,38
38	200000077560	31/12/2001	Redes - tubulações PVC DN 50	967,12	354,65	606,19
39	200000000076	31/07/1995	Reservatório apoiado	7694,40	3168,69	4487,24
40	200000001538	30/11/1982	Reservatório apoiado, Estrada baixa grande	4570,17	2710,02	1837,30
41	200000001533	30/11/1982	Reservatório apoiado, RS 239	4512,46	2675,34	1814,56
42	200000001535	30/11/1982	Reservatório apoiado, RS 239	2228,79	1321,36	896,29
43	200000001536	30/11/1982	Reservatório apoiado, RS 239	2228,79	1321,36	896,29
44	200000247831	07/02/2017	Reservatório em aço inoxidável 70m³	59900,00	47421,11	10981,39
45	200000011871	30/04/2022	Reservatórios - aço inox 100m3	167698,10	9741,70	156925,47
46	200000012413	31/10/2020	Reservatórios IOC 200445 - instalação poste concreto	2355,84	206,34	2135,53

Quadro 1: Relação dos itens fiscalizados *in loco*

Item	Imobilizado	Incorporação	Denominação do item imobilizado	Valor de aquisição (R\$)	Valor depreciado (R\$)	Valor contábil final (R\$)
47	200000238249	22/12/2020	Serviço de telemetria e telecomando	14587,69	5956,49	8266,51
48	200000238219	22/12/2020	Serviço de telemetria e telecomando	3400,00	1388,21	1926,79
49	200000238235	22/12/2020	Serviço de telemetria e telecomando	2212,31	903,51	1253,49
50	200000243885	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando	12600,00	5355,00	6930,00
51	200000243898	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando	3400,00	1444,87	1870,13
52	200000242213	12/07/2021	Transdutor de pressão tipo imersão 10mca	1480,00	517,90	925,10
53	200000243204	22/12/2020	Transdutor de pressão tipo imersão 10mca	1480,00	604,23	838,77
54	200000243219	22/12/2020	Transdutor de pressão tipo imersão 10mca	1480,00	604,23	838,77
55	200000243619	16/10/2020	Transdutor de pressão tipo imersão 10mca	1480,00	628,87	814,13
56	200000124391	30/04/2022	Tubulações - loteamento Silzieber	26487,46	1575,42	24740,04
57	200000077604	30/11/2013	Tubulações - redes – água	1054,85	241,66	806,34
58	200000077610	31/12/2013	Tubulações e peças esp. - redes de distribuição	8826,41	2008,01	6761,09
59	200000077607	31/12/2013	Tubulações e peças esp. - redes de distribuição	6199,63	1410,12	4749,25
60	200000077597	30/06/2007	Tubulações e peças esp. - redes de distribuição	7039,17	2353,86	4639,60
61	200000077602	31/07/2009	Tubulações e peças esp. - redes de distribuição	5976,82	1888,35	4049,66
62	200000077582	30/11/2013	Tubulações e peças esp. - redes de distribuição	3615,22	828,82	2762,92
63	200000124177	30/09/2022	Tubulações IOC 22-0272 - ampliação distribuição água	5908,04	301,62	5568,06
64	200000122108	30/09/2023	Tubulações IOC 22-0276 - ampliação distribuição água	10447,14	322,19	10057,11
65	200000135913	30/11/2015	Tubulações IOC s n°	78420,30	14816,73	63094,35
66	200000435278	30/11/2015	Tubulações IOC s n°	2869,07	541,92	2308,52
67	200000134922	28/02/2015	Tubulações IOC 3313	19270,06	3963,48	15181,45
68	200000134908	28/02/2015	Tubulações IOC 3313	14929,75	3070,35	11762,45

Quadro 1: Relação dos itens fiscalizados *in loco*

Item	Imobilizado	Incorporação	Denominação do item imobilizado	Valor de aquisição (R\$)	Valor depreciado (R\$)	Valor contábil final (R\$)
69	200000433572	28/02/2015	Tubulações IOC 3313	719,07	147,84	566,56
70	200000128027	31/03/2020	Tubulações relatório IOC	8451,04	858,37	7537,79
71	200000128032	31/03/2020	Tubulações relatório IOC	8027,05	815,13	7159,80
72	200000128030	31/03/2020	Tubulações relatório IOC	4214,01	427,73	3758,92
73	200000230817	20/02/2018	Válvula propagadora de onda - VPO	3300,00	2282,50	935,00
74	200000230824	20/02/2018	Válvula propagadora de onda - VPO	3300,00	2282,50	935,00
75	200000230832	20/02/2018	Válvula propagadora de onda - VPO	3300,00	2282,50	935,00

3. INVENTÁRIO DE ATIVOS DO SAA FISCALIZADOS

Diante dos ativos apresentados no Quadro 1, percebe-se que a descrição do item não apresenta dados precisos para identificação dos ativos em campo. Sendo assim, o Quadro 2 traz o levantamento do que foi visto *in loco* pela equipe de fiscalização, informando qual ativo foi ou não localizado em campo diante das características do Quadro 1, bem como se havia algum item similar instalado ou ainda quais bens foram elegíveis ou não de fiscalização.

No campo “Observação” do Quadro 2, são informados quais os itens e ativos que foram considerados na fiscalização por similaridade, desta forma não foi realizado um levantamento preciso dos ativos, visto que a prestadora de serviço não encaminhou a lista de dados conforme previsto na norma NR 01/2024. Além disso, também são apresentadas outras informações consideradas pertinentes.

A lista de ativos segue a ordem de valoração destes, destaca-se que com as informações disponíveis, apenas um dos ativos possuía no campo exatamente as mesmas características do que estava presente no Quadro 2.

As Figuras 01 a 21 trazem imagens das unidades do SAA de Riozinho verificadas a fim de evidenciar a existência e as condições dos itens relacionados no Quadro 1.

Além disso, a ausência de detalhamento dos itens, como o georreferenciamento, extensão da rede, material da tubulação e diâmetros, impossibilitou a realização da conferência de diversos itens, que deveriam ter sido localizados e verificados.

Quadro 2: Dados obtidos na fiscalização *in loco*: a) Localizado item similar: unidade encontrada em campo apresenta características semelhantes; b) Localizado: o item foi encontrado em campo; c) Não localizado: unidade não existe ou não identificado em campo

Item	Denominação do ativo	Localizado item similar	Localizado	Não localizado	Elegível	Não Elegível	Observação
1	Booster Estrada baixa grande			X	X		Não foi localizada a "Estrada baixa grande".
2	Captação subterrânea	X			X		Considerado Poço RIO 06.
3	Captação subterrânea	X			X		Considerado Poço RIO 08.
4	Captação subterrânea	X			X		Considerado Poço RIO 02.
5	Computador para supervisão com 2 monitores led			X	X		Supervisão está localizado na unidade de Rolante.
6	Configuração e parametrização de equipamentos de T					X	
7	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	X			X		Considerado item do Poço RIO 01.
8	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	X			X		Considerado item do R 01.
9	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	X			X		Considerado item do R 08.
10	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	X			X		Considerado item do Poço RIO 02.
11	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	X			X		Considerado item da EBA 01.
12	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	X			X		Considerado item do EBA 05.
13	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	X			X		Considerado item do EBA 03.
14	Equipamento de telemetria completo tipo 2.1	X			X		Considerado item do R 09.
15	Grupo motor-bomba submersa vazão=10m³/h amt=40mca	X			X		Considerado item Poço RIO 01.
16	Grupo motor-bomba submersa vazão=5m³/h amt=70mca	X			X		Considerado item EBA RIO 03.
17	Instalação e montagem de apar, maq e equip. reaj nf 83					X	
18	Inversor frequência 380/440v 24a 15cv	X			X		Considerado item EBA 01.
19	Inversor frequência 380/440v 30a 20cv	X			X		Considerado item Poço RIO 8.

Quadro 2: Dados obtidos na fiscalização *in loco*: a) Localizado item similar: unidade encontrada em campo apresenta características semelhantes; b) Localizado: o item foi encontrado em campo; c) Não localizado: unidade não existe ou não identificado em campo

Item	Denominação do ativo	Localizado item similar	Localizado	Não localizado	Elegível	Não Elegível	Observação
20	Linhas de trans. elevat.de água tratada IOC 200446			X	X		
21	Material			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
22	Melhorias em sistemas de água - melhorias em sistema					X	
23	Melhorias em sistemas de água - melhorias em sistema					X	
24	Monitor led 15 a 32" para supervisor			X	X		Supervisor está localizado na unidade de Rolante.
25	Outorga município Riozinho					X	
26	Painel solar de 40 w e suporte de fixação	X			X		Considerado item do R 01.
27	Projetos de perdas - projetos de perdas					X	
28	PVC 100mm			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
29	PVC 20mm			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
30	PVC 50mm			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
31	PVC 75mm			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
32	PVC 75mm			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.

Quadro 2: Dados obtidos na fiscalização *in loco*: a) Localizado item similar: unidade encontrada em campo apresenta características semelhantes; b) Localizado: o item foi encontrado em campo; c) Não localizado: unidade não existe ou não identificado em campo

Item	Denominação do ativo	Localizado item similar	Localizado	Não localizado	Elegível	Não Elegível	Observação
33	Redes - tubulações			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
34	Redes - tubulações			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
35	Redes - tubulações			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
36	Redes - tubulações			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
37	Redes - tubulações			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
38	Redes - tubulações PVC DN 50			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
39	Reservatório apoiado	X			X		Considerado R 01.
40	Reservatório apoiado, Estrada baixa grande			X	X		Não foi localizada a "Estrada baixa grande".
41	Reservatório apoiado, RS 239	X			X		Considerado item R 08.
42	Reservatório apoiado, RS 239			X	X		Item repetido, só existe 1 reservatório na RS 239.
43	Reservatório apoiado, RS 239			X	X		Item repetido, só existe 1 reservatório na RS 239.
44	Reservatório em aço inoxidável 70m³		X		X		R 02.
45	Reservatórios - aço inox 100m³			X	X		Não havia um reservatório com essas características instalado no município.
46	Reservatórios IOC 200445 - instalação poste concreto					X	

Quadro 2: Dados obtidos na fiscalização *in loco*: a) Localizado item similar: unidade encontrada em campo apresenta características semelhantes; b) Localizado: o item foi encontrado em campo; c) Não localizado: unidade não existe ou não identificado em campo

Item	Denominação do ativo	Localizado item similar	Localizado	Não localizado	Elegível	Não Elegível	Observação
47	Serviço de telemetria e telecomando					X	
48	Serviço de telemetria e telecomando					X	
49	Serviço de telemetria e telecomando					X	
50	Serviços de telemetria e telecomando					X	
51	Serviços de telemetria e telecomando					X	
52	Transdutor de pressão tipo imersão 10mca	X			X		Considerado item da Figura 14.
53	Transdutor de pressão tipo imersão 10mca	X			X		Considerado item da Figura 15.
54	Transdutor de pressão tipo imersão 10mca	X			X		Considerado item da Figura 16.
55	Transdutor de pressão tipo imersão 10mca	X			X		Considerado item da Figura 17.
56	Tubulações - loteamento Silzieber			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
57	Tubulações - redes - água			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
58	Tubulações e peças esp. - redes de distribuição			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
59	Tubulações e peças esp. - redes de distribuição			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
60	Tubulações e peças esp. - redes de distribuição			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
61	Tubulações e peças esp. - redes de distribuição			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não

Quadro 2: Dados obtidos na fiscalização *in loco*: a) Localizado item similar: unidade encontrada em campo apresenta características semelhantes; b) Localizado: o item foi encontrado em campo; c) Não localizado: unidade não existe ou não identificado em campo

Item	Denominação do ativo	Localizado item similar	Localizado	Não localizado	Elegível	Não Elegível	Observação
							permitindo a identificação e conferência em campo.
62	Tubulações e peças esp. - redes de distribuição			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
63	Tubulações IOC 22-0272 - ampliação distribuição água			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
64	Tubulações IOC 22-0276 - ampliação distribuição água			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
65	Tubulações IOC s nº			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
66	Tubulações IOC s nº			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
67	Tubulações IOC 3313			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
68	Tubulações IOC 3313			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
69	Tubulações IOC 3313			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
70	Tubulações relatório IOC			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.

Quadro 2: Dados obtidos na fiscalização *in loco*: a) Localizado item similar: unidade encontrada em campo apresenta características semelhantes; b) Localizado: o item foi encontrado em campo; c) Não localizado: unidade não existe ou não identificado em campo

Item	Denominação do ativo	Localizado item similar	Localizado	Não localizado	Elegível	Não Elegível	Observação
71	Tubulações relatório IOC			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
72	Tubulações relatório IOC			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
73	Válvula propagadora de onda - VPO			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
74	Válvula propagadora de onda - VPO			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.
75	Válvula propagadora de onda - VPO			X	X		Ausência de detalhamento do item. Sem o georreferenciamento e extensão da rede, não permitindo a identificação e conferência em campo.

Figura 1: Reservatório R 09 e sistema de telemetria



Figura 2: Capacidade de reservação R 09




Figura 3: Reservatório R 08 e sistema de telemetria



Figura 4: Reservatório R 02



Figura 5: Reservatório R 01



Figura 6: Inversor EBA 01



Figura 7: Sistema de telemetria EBA 05



Figura 8: Sistema de telemetria EBA 03



Figura 9: Sistema de telemetria R 01 e painel solar



Figura 10: Sistema de telemetria Poço RIO 02



Figura 11: Sistema de telemetria Poço RIO 08



Figura 12: Sistema de telemetria Poço RIO 01



Figura 13: Inversor Poço RIO 08



Figura 14: Transdutor de pressão (hidrômetro)



Figura 15: Transdutor de pressão (EBA 03)




Figura 16: Transdutor de pressão (hidrômetro)



Figura 17: Motor Bomba 5m³/h e transdutor de pressão (EBA 01)



Figura 18: Captação subterrânea Poço RIO 08



Figura 19: Captação subterrânea Poço RIO 06



Figura 20: Captação subterrânea Poço RIO 02



Figura 21: Captação subterrânea Poço RIO 01 (Motor Bomba 10m³/h)



4. ATIVOS FISCALIZADOS EM CAMPO NÃO SELECIONADOS PELA METODOLOGIA

No Quadro 2 estão os ativos selecionados pela metodologia da curva ABC. No entanto, foram verificados de forma complementar outros ativos presentes no local em que estavam instalados os ativos descritos no Quadro 2.

Destaca-se que, alguns dos ativos patrimoniados foram localizados em campo (Figura 22 a Figura 27) porém, a numeração dos mesmos não confere com o número imobilizado constante no relatório de Prestação de contas de 2024 - Resultados Corsan 4T24 & 2024 “Demonstrações Financeiras da Companhia Rio Grandense de Saneamento do ano de 2024” (Figura 28).

Figura 22: Bomba dosadora de produto químico 1



Figura 23: Bomba dosadora de produto químico 2



Figura 24: Macro medidor de vazão 1




Figura 25: Macro medidor de vazão 2



Figura 26: Quadro de comando



Figura 27: Grupo Motor bomba





19 de ago. de 2025 11:09:44
29.64514101666667S 50.4525429W



19 de ago. de 2025 10:57:50
29.637203266666667S 50.47057656666666W



19 de ago. de 2025 12:21:52
29.64228191666667S 50.45312344333333W



19 de ago. de 2025 12:21:39
29.642281856S 50.45307056666666W

Figura 28: Relação dos itens similares aos encontrados com patrimônio em campo

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO					INVENTÁRIO DE BENS 2024										
Imobilizado	S	Incorporação	Denominação do Imobilizado	Y	Val. aqu.	Dpr. acum.	Início	Iter	Conta do	Classe	Data de Iníc.	Durac.	Mo	Centro custo	Fim
200000242186	0	12/07/2021	CAIXA DE COMANDO PARA BATERIA E CONTROLADOR DE CAR		573,00	- 200,70	372,30	1521	1521000003	152003	12/07/2021	010/000	0,00	RIO2011001	357,97
200000243653	0	22/12/2020	CAIXA DE COMANDO PARA BATERIA E CONTROLADOR DE CAR		573,00	- 234,16	338,84	1521	1521000003	152003	22/12/2020	010/000	0,00	RIO2011001	324,51
200000255063	0	23/10/2015	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA		6.477,65	- 5.991,79	485,86	1521	1521000002	152002	23/10/2015	010/000	0,00	RIO2011001	323,92
200000020501	0	31/12/1988	ESTACOS DE BOMBAMENTO,ESTRADA BAIXO GR		496,45	- 244,41	252,04	1521	1521000001	152001	31/12/1988	038/006	0,00	RIO2011001	248,82
200000244218	0	12/12/2017	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H		684,00	- 484,50	199,50	1521	1521000002	152002	12/12/2017	010/000	0,00	RIO2011001	182,40
200000244230	0	12/12/2017	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H		684,00	- 484,50	199,50	1521	1521000002	152002	12/12/2017	010/000	0,00	RIO2011001	182,40
200000253019	0	22/06/2017	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H		684,00	- 518,70	165,30	1521	1521000002	152002	22/06/2017	010/000	0,00	RIO2011001	148,20
200000253032	0	22/06/2017	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H		684,00	- 518,70	165,30	1521	1521000002	152002	22/06/2017	010/000	0,00	RIO2011001	148,20
200000212405	0	31/10/2003	BOMBA DOSADORA INJETRONIC V-6		144,01	- 144,01	-	1521	1521000001	152001	31/10/2003	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000215800	0	31/03/2006	QUADRO DE COMANDO		345,74	- 345,74	-	1521	1521000002	152002	31/03/2006	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000222661	0	30/09/2010	GRUPO MOTOR BOMBA		999,99	- 999,99	-	1521	1521000002	152002	30/09/2010	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000223019	0	30/09/2010	GRUPO MOTOR BOMBA		1.050,00	- 1.050,00	-	1521	1521000002	152002	30/09/2010	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000223341	0	30/09/2010	GRUPO MOTOR BOMBA		1.400,00	- 1.400,00	-	1521	1521000002	152002	30/09/2010	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000223410	0	30/09/2010	GRUPO MOTOR BOMBA		1.400,00	- 1.400,00	-	1521	1521000002	152002	30/09/2010	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000224846	0	31/10/2010	GRUPO MOTOR BOMBA		2.040,00	- 2.040,00	-	1521	1521000002	152002	31/10/2010	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000225248	0	31/07/2002	GRUPO MOTOR BOMBA, 4 CV		2.178,31	- 2.178,31	-	1521	1521000002	152002	31/07/2002	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000227992	0	30/11/2006	GRUPO MOTOR BOMBA		6.388,00	- 6.388,00	-	1521	1521000002	152002	30/11/2006	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000230809	0	30/04/2004	QUADRO DE COMANDO, P/MOTOR DE 15 CV		3.789,00	- 3.789,00	-	1521	1521000002	152002	30/04/2004	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000234794	0	31/10/2010	MACRO MEDIDOR DE VAZAO		5.600,00	- 5.600,00	-	1521	1521000002	152002	31/10/2010	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000234808	0	31/10/2010	MACRO MEDIDOR DE VAZAO		5.600,00	- 5.600,00	-	1521	1521000002	152002	31/10/2010	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000234822	0	31/10/2010	MACRO MEDIDOR DE VAZAO		5.600,00	- 5.600,00	-	1521	1521000002	152002	31/10/2010	038/006	0,00	RIO2011001	0,00
200000254208	0	31/10/2003	BOMBA DOSADORA INJETRONIC V-6		303,33	- 303,33	-	1521	1521000001	152001	31/10/2003	038/006	0,00	RIO2011001	0,00

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fiscalização possibilitou confirmar algumas informações de itens existentes no SAA de Riozinho, conforme a relação de bens informados para o município citado constantes no relatório de Prestação de contas de 2024 - Resultados Corsan 4T24 & 2024 “Demonstrações Financeiras da Companhia Rio Grandense de Saneamento do ano de 2024”, apresentado pela prestadora de serviço.

A fiscalização de ativos foi realizada com base nas informações que a Agesan-RS possuía disponível, porém essas não estavam de acordo com o estabelecido na norma da ANA. Desta forma, a fiscalização não foi realizada de forma precisa, visto que não foram repassadas pela prestadora de serviço informações fundamentais como a localização do ativo e as informações técnicas destes. Os dados das unidades estão subjetivos, sendo que a agência reguladora fez algumas suposições. No entanto, não é possível ter absoluta certeza, se as informações repassadas são referentes ao ativo verificado em campo. Desta forma, com um intuito de obter as informações necessárias, a agência reguladora elaborou um termo de não conformidades.

Destaca-se não ser possível precisar o juízo quanto ao Estado de Conservação das unidades, visto ser necessário o fornecimento de mais informações sobre tais, principalmente envolvendo custos de manutenção.

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não Conformidades (TNC). A partir da fiscalização, foram abertas 36 NC referentes ao sistema de abastecimento de água do município de Riozinho.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 18 folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 28 de agosto de 2025.

Responsável pela fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 30/09/2025 13:23:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**
Data: 02/10/2025 16:57:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 30/09/2025 12:17:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1868/2025

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulacao.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre os ativos existentes no sistema de abastecimento de água no município de Riozinho/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 19/08/2025 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Júlia Carolina Illi
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Júlia Carolina Illi
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 22 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 30/09/2025 12:17:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIA CAROLINA ILLI
Data: 30/09/2025 13:23:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
1	-	CONSTATAÇÃO	O prestador de serviços não preencheu a Tabela encaminhada juntamente com o ofício n.1868/2025 com as informações dos ativos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
2	-	CONSTATAÇÃO	Não foram fornecidos os dados dos ativos conforme a IN 01/2024 da ANA (localização e dados técnicos dos ativos).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
3	-	CONSTATAÇÃO	Contatou-se divergência entre os ativos informados na lista utilizada e o que foi verificado em campo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Contatou-se que a prestadora de serviços não mantém registro, controle e inventário físico ou digital dos bens e das instalações relacionados a atividade desenvolvida.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
4	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Booster Estrada baixa grande" não foi localizado em campo no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não localizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 1 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
Imobilizado	Subnº	Incorporação	Denominação do imobilizado
200000020770	0	31/12/1988	BOOSTER, ESTRADA BAIXA GRANDE
200000004827	0	31/12/2013	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000004695	0	31/12/2013	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000009308	0	31/10/2005	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000236652	0	12/07/2021	COMPUTADOR PARA SUPERVISORIO COM 2 MONITORES LED
200000246681	0	02/10/2017	configuração e parametrização de equipamentos de t

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
5	-	CONSTATAÇÃO	Ativos "Captação Subterrânea" com ausência de informações não sendo possível distinguir os itens. Não fica claro se o termo se refere ao terreno, ao poço perfurado ou a outro item imobilizado. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 2, 3 e 4 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
Imobilizado	Subnº	Incorporação	Denominação do imobilizado
200000020770	0	31/12/1988	BOOSTER, ESTRADA BAIXA GRANDE
200000004827	0	31/12/2013	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000004695	0	31/12/2013	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000009308	0	31/10/2005	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000236652	0	12/07/2021	COMPUTADOR PARA SUPERVISORIO COM 2 MONITORES LED
200000246681	0	02/10/2017	configuração e parametrização de equipamentos de t

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
6	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Computador para supervísório com 2 monitores led" está localizado no município de Rolante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não está localizado no município de Riozinho.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 1 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
Imobilizado	Subnº	Incorporação	Denominação do imobilizado
200000020770	0	31/12/1988	BOOSTER, ESTRADA BAIXA GRANDE
200000004827	0	31/12/2013	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000004695	0	31/12/2013	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000009308	0	31/10/2005	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000236652	0	12/07/2021	COMPUTADOR PARA SUPERVISORIO COM 2 MONITORES LED
200000246681	0	02/10/2017	configuração e parametrização de equipamentos de t

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
7	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Configuração e parametrização de equipamentos de T" não elegível para controle de ativos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 6 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
Imobilizado	Subnº	Incorporação	Denominação do imobilizado
200000020770	0	31/12/1988	BOOSTER, ESTRADA BAIXA GRANDE
200000004827	0	31/12/2013	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000004695	0	31/12/2013	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000009308	0	31/10/2005	CAPTACAO SUBTERRANEA
200000236652	0	12/07/2021	COMPUTADOR PARA SUPERVISORIO COM 2 MONITORES LED
200000246681	0	02/10/2017	configuração e parametrização de equipamentos de t

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
8	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Equipamento de telemetria completo tipo 2.1" sem informações de localização, sendo impossível saber em qual unidade do SAA cada item está alocado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 7 ao 14 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
200000246681	0	02/10/2017	configuração e parametrização de equipamentos de t
200000242228	0	12/07/2021	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 2.1
200000237915	0	09/03/2021	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 2.1
200000237744	0	16/10/2020	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 2.1
200000237755	0	16/10/2020	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 2.1
200000237766	0	16/10/2020	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 2.1
200000237779	0	16/10/2020	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 2.1
200000237788	0	16/10/2020	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 2.1
200000237800	0	16/10/2020	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 2.1

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
9	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Grupo motor-bomba submersa vazão=10m³/h amt 40 mca" sem informações de localização. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 15 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
200000225407	0	21/09/2021	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=10M³/H AMT=40MCA
200000226169	0	18/10/2022	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=5M³/H AMT=70MCA
200000240360	0	15/04/2021	INSTAL E MONTAGEM DE APAR, MAQ E EQUIP. REAJ NF 83
200000224280	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 24A 15CV
200000224295	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 30A 20CV
200000023355	0	31/10/2020	LINHAS DE TRANS. EM ELEVAT. DE ÁGUA TRAT. IOC 200446
200000239108	0	13/07/2021	MATERIAL
200000022402	0	31/05/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000021734	0	30/06/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
10	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Grupo motor-bomba submersa vazão=5m³/h amt 70 mca" sem informações de localização. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 16 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 1

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

200000225407	0	21/09/2021	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=10M ³ /H AMT=40MCA
200000226169	0	18/10/2022	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=5M ³ /H AMT=70MCA
200000240360	0	15/04/2021	INSTAL E MONTAGEM DE APAR, MAQ E EQUIP. REAJ NF 83
200000224280	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 24A 15CV
200000224295	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 30A 20CV
200000023355	0	31/10/2020	LINHAS DE TRANS.EM ELEVAT.DE ÁGUA TRAT.IOC 200446
200000239108	0	13/07/2021	MATERIAL
200000022402	0	31/05/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000021734	0	30/06/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
11	-	CONSTATAÇÃO	Item (Instalação e montagem de apar, maq e equip. reaj nf 83) não elegível para controle de ativos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 17 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 1

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

200000225407	0	21/09/2021	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=10M ³ /H AMT=40MCA
200000226169	0	18/10/2022	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=5M ³ /H AMT=70MCA
200000240360	0	15/04/2021	INSTAL E MONTAGEM DE APAR, MAQ E EQUIP. REAJ NF 83
200000224280	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 24A 15CV
200000224295	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 30A 20CV
200000023355	0	31/10/2020	LINHAS DE TRANS.EM ELEVAT.DE ÁGUA TRAT.IOC 200446
200000239108	0	13/07/2021	MATERIAL
200000022402	0	31/05/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000021734	0	30/06/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
12	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Inversor frequência 380/440v 24a 15cv" sem informações de localização. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 18 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
200000225407	0	21/09/2021	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=10M³/H AMT=40MCA	
200000226169	0	18/10/2022	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=5M³/H AMT=70MCA	
200000240360	0	15/04/2021	INSTAL E MONTAGEM DE APAR, MAQ E EQUIP. REAJ NF 83	
200000224280	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 24A 15CV	
200000224295	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 30A 20CV	
200000023355	0	31/10/2020	LINHAS DE TRANS.EM ELEVAT.DE ÁGUA TRAT.IOC 200446	
200000239108	0	13/07/2021	MATERIAL	
200000022402	0	31/05/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE	
200000021734	0	30/06/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE	
200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO	

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
13	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Inversor frequência 380/440v 30a 20cv" sem informações de localização. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 19 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000225407	0	21/09/2021	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=10M³/H AMT=40MCA
200000226169	0	18/10/2022	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=5M³/H AMT=70MCA
200000240360	0	15/04/2021	INSTAL E MONTAGEM DE APAR, MAQ E EQUIP. REAJ NF 83
200000224280	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 24A 15CV
200000224295	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 30A 20CV
200000023355	0	31/10/2020	LINHAS DE TRANS. EM ELEVAT. DE ÁGUA TRAT. IOC 200446
200000239108	0	13/07/2021	MATERIAL
200000022402	0	31/05/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000021734	0	30/06/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
14	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Linhas de trans. elevat. de água tratada IOC 200446" sem especificações. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 20 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000225407	0	21/09/2021	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=10M³/H AMT=40MCA
200000226169	0	18/10/2022	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=5M³/H AMT=70MCA
200000240360	0	15/04/2021	INSTAL E MONTAGEM DE APAR, MAQ E EQUIP. REAJ NF 83
200000224280	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 24A 15CV
200000224295	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 30A 20CV
200000023355	0	31/10/2020	LINHAS DE TRANS. EM ELEVAT. DE ÁGUA TRAT. IOC 200446
200000239108	0	13/07/2021	MATERIAL
200000022402	0	31/05/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000021734	0	30/06/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
15	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Material" sem informações. Ausência de especificações do item. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 21 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000225407	0	21/09/2021	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=10M³/H AMT=40MCA
200000226169	0	18/10/2022	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=5M³/H AMT=70MCA
200000240360	0	15/04/2021	INSTAL E MONTAGEM DE APAR, MAQ E EQUIP. REAJ NF 83
200000224280	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 24A 15CV
200000224295	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 30A 20CV
200000023355	0	31/10/2020	LINHAS DE TRANS. EM ELEVAT. DE ÁGUA TRAT. IOC 200446
200000239108	0	13/07/2021	MATERIAL
200000022402	0	31/05/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000021734	0	30/06/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
16	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Melhorias em sistemas de água - melhorias em sistema" não é considerado elegível para controle de ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 22 e 23 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000225407	0	21/09/2021	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=10M³/H AMT=40MCA
200000226169	0	18/10/2022	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=5M³/H AMT=70MCA
200000240360	0	15/04/2021	INSTAL E MONTAGEM DE APAR, MAQ E EQUIP. REAJ NF 83
200000224280	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 24A 15CV
200000224295	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 30A 20CV
200000023355	0	31/10/2020	LINHAS DE TRANS. EM ELEVAT. DE ÁGUA TRAT. IOC 200446
200000239108	0	13/07/2021	MATERIAL
200000022402	0	31/05/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000021734	0	30/06/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
17	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Monitor led 15 a 32" para supervisório" está localizado no município de Rolante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não está localizado no município de Riozinho.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 24 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000225407	0	21/09/2021	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=10M³/H AMT=40MCA
200000226169	0	18/10/2022	GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA VAZAO=5M³/H AMT=70MCA
200000240360	0	15/04/2021	INSTAL E MONTAGEM DE APAR, MAQ E EQUIP. REAJ NF 83
200000224280	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 24A 15CV
200000224295	0	17/11/2023	INVERSOR FREQUENCIA 380/440V 30A 20CV
200000023355	0	31/10/2020	LINHAS DE TRANS. EM ELEVAT. DE ÁGUA TRAT. IOC 200446
200000239108	0	13/07/2021	MATERIAL
200000022402	0	31/05/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000021734	0	30/06/2024	MELHORIAS EM SISTEMAS DE AGUA - MELHORIAS EM SISTE
200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
18	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Outorga" não é considerado elegível para controle de ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 25 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO
200000854987	0	01/03/2024	Outorga Municipio Riozinho
200000242171	0	12/07/2021	PAINEL SOLAR DE 40 W E SUPORTE DE FIXACAO
200000021802	0	30/06/2024	PROJETOS DE PERDAS - PROJETOS DE PERDAS
200000070376	0	30/11/1991	PVC 100MM,
200000077184	0	30/06/1993	PVC 20MM
200000133459	0	31/07/1995	PVC 50MM
200000134870	0	31/07/1995	PVC 75MM
200000072856	0	30/12/1992	PVC 75MM,
200000079979	0	30/04/1996	REDES - TUBULACOES
200000077587	0	31/05/2005	REDES - TUBULACOES
200000079989	0	31/08/1996	REDES - TUBULACOES
200000079983	0	30/06/1996	REDES - TUBULACOES
200000080051	0	31/01/1999	REDES - TUBULACOES

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
19	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Painel solar de 40 w e suporte de fixação" sem informações. Ausência de especificações do item. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 26 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO
200000854987	0	01/03/2024	Outorga Municipio Riozinho
200000242171	0	12/07/2021	PAINEL SOLAR DE 40 W E SUPORTE DE FIXACAO
200000021802	0	30/06/2024	PROJETOS DE PERDAS - PROJETOS DE PERDAS
200000070376	0	30/11/1991	PVC 100MM,
200000077184	0	30/06/1993	PVC 20MM
200000133459	0	31/07/1995	PVC 50MM
200000134870	0	31/07/1995	PVC 75MM
200000072856	0	30/12/1992	PVC 75MM,
200000079979	0	30/04/1996	REDES - TUBULACOES
200000077587	0	31/05/2005	REDES - TUBULACOES
200000079989	0	31/08/1996	REDES - TUBULACOES
200000079983	0	30/06/1996	REDES - TUBULACOES
200000080051	0	31/01/1999	REDES - TUBULACOES

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
20	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Projetos de perdas - projetos de perdas" não é considerado elegível para controle de ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 27 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO
200000854987	0	01/03/2024	Outorga Municipio Riozinho
200000242171	0	12/07/2021	PAINEL SOLAR DE 40 W E SUPORTE DE FIXACAO
200000021802	0	30/06/2024	PROJETOS DE PERDAS - PROJETOS DE PERDAS
200000070376	0	30/11/1991	PVC 100MM,
200000077184	0	30/06/1993	PVC 20MM
200000133459	0	31/07/1995	PVC 50MM
200000134870	0	31/07/1995	PVC 75MM
200000072856	0	30/12/1992	PVC 75MM,
200000079979	0	30/04/1996	REDES - TUBULACOES
200000077587	0	31/05/2005	REDES - TUBULACOES
200000079989	0	31/08/1996	REDES - TUBULACOES
200000079983	0	30/06/1996	REDES - TUBULACOES
200000080051	0	31/01/1999	REDES - TUBULACOES

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
21	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "PVC" com ausência de informações (sem localização, extensão, etc) não sendo possível distinguir os itens. Ausência de especificações do item. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Itens 28 a 32 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO
200000854987	0	01/03/2024	Outorga Municipio Riozinho
200000242171	0	12/07/2021	PAINEL SOLAR DE 40 W E SUPORTE DE FIXACAO
200000021802	0	30/06/2024	PROJETOS DE PERDAS - PROJETOS DE PERDAS
200000070376	0	30/11/1991	PVC 100MM,
200000077184	0	30/06/1993	PVC 20MM
200000133459	0	31/07/1995	PVC 50MM
200000134870	0	31/07/1995	PVC 75MM
200000072856	0	30/12/1992	PVC 75MM,
200000079979	0	30/04/1996	REDES - TUBULACOES
200000077587	0	31/05/2005	REDES - TUBULACOES
200000079989	0	31/08/1996	REDES - TUBULACOES
200000079983	0	30/06/1996	REDES - TUBULACOES
200000080051	0	31/01/1999	REDES - TUBULACOES

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
22	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Rede-Tubulações" com ausência de informações (sem localização, extensão, diâmetro, tipo de material, etc) não sendo possível distinguir os itens. Ausência de especificações do item. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Itens 33 a 37 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
200000240769	0	15/04/2021	MONITOR LED 15 A 32" PARA SUPERVISORIO
200000854987	0	01/03/2024	Outorga Município Riozinho
200000242171	0	12/07/2021	PAINEL SOLAR DE 40 W E SUPORTE DE FIXACAO
200000021802	0	30/06/2024	PROJETOS DE PERDAS - PROJETOS DE PERDAS
200000070376	0	30/11/1991	PVC 100MM,
200000077184	0	30/06/1993	PVC 20MM
200000133459	0	31/07/1995	PVC 50MM
200000134870	0	31/07/1995	PVC 75MM
200000072856	0	30/12/1992	PVC 75MM,
200000079979	0	30/04/1996	REDES - TUBULACOES
200000077587	0	31/05/2005	REDES - TUBULACOES
200000079989	0	31/08/1996	REDES - TUBULACOES
200000079983	0	30/06/1996	REDES - TUBULACOES
200000080051	0	31/01/1999	REDES - TUBULACOES

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
23	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Redes - tubulações PVC DN 50" com ausência de informações (sem localização, extensão, etc) não sendo possível distinguir os itens. Ausência de especificações do item. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 38 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
200000000076	0	31/07/1995	RESERVATORIO APOIADO
200000001538	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, ESTRADA BAIXA GRAND
200000001533	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS 239
200000001535	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000001536	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000247831	0	07/02/2017	RESERVATORIO EM ACO INOXIDAVEL 70M³
200000011871	0	30/04/2022	RESERVATÓRIOS - ACO INOX 100M3
200000012413	0	31/10/2020	RESERVATÓRIOSIOC 200445 - Instalação poste concret
200000238249	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238219	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238235	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000243885	0	16/10/2020	Servicos de telemetria e telecomando
200000243898	0	16/10/2020	Servicos de telemetria e telecomando

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
24	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Reservatório apoiado" com ausência de informações (sem localização, material, volume) não sendo possível distinguir o item. Ausência de especificações do item. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Itens 39 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
200000000076	0	31/07/1995	RESERVATORIO APOIADO
200000001538	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, ESTRADA BAIXA GRAND
200000001533	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS 239
200000001535	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000001536	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000247831	0	07/02/2017	RESERVATORIO EM ACO INOXIDAVEL 70M³
200000011871	0	30/04/2022	RESERVATÓRIOS - ACO INOX 100M3
200000012413	0	31/10/2020	RESERVATÓRIOSIOC 200445 - Instalação poste concret
200000238249	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238219	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238235	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000243885	0	16/10/2020	Servicos de telemetria e telecomando
200000243898	0	16/10/2020	Servicos de telemetria e telecomando

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
25	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Reservatório apoiado - Estrada Baixa Grande" não localizado no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não localizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 40 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
200000000076	0	31/07/1995	RESERVATORIO APOIADO
200000001538	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, ESTRADA BAIXA GRAND
200000001533	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS 239
200000001535	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000001536	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000247831	0	07/02/2017	RESERVATORIO EM AÇO INOXIDAVEL 70M ³
200000011871	0	30/04/2022	RESERVATÓRIOS - AÇO INOX 100M3
200000012413	0	31/10/2020	RESERVATÓRIOSIOC 200445 - Instalação poste concret
200000238249	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238219	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238235	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000243885	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando
200000243898	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
26	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Reservatório apoiado, RS 239" com ausência de informações (sem localização, material, volume) não sendo possível distinguir o item. Ausência de especificações do item. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 41 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000000076	0	31/07/1995	RESERVATORIO APOIADO
200000001538	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, ESTRADA BAIXA GRAND
200000001533	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS 239
200000001535	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000001536	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000247831	0	07/02/2017	RESERVATORIO EM AÇO INOXIDAVEL 70M ³
200000011871	0	30/04/2022	RESERVATÓRIOS - AÇO INOX 100M3
200000012413	0	31/10/2020	RESERVATÓRIOSIOC 200445 - Instalação poste concret
200000238249	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238219	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238235	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000243885	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando
200000243898	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
27	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Reservatório apoiado, RS 239" não foi localizado em campo no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não localizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Itens 42 e 43 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
200000000076	0	31/07/1995	RESERVATORIO APOIADO
200000001538	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, ESTRADA BAIXA GRAND
200000001533	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS 239
200000001535	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000001536	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000247831	0	07/02/2017	RESERVATORIO EM AÇO INOXIDAVEL 70M ³
200000011871	0	30/04/2022	RESERVATÓRIOS - AÇO INOX 100M3
200000012413	0	31/10/2020	RESERVATÓRIOSIOC 200445 - Instalação poste concret
200000238249	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238219	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238235	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000243885	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando
200000243898	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
28	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Reservatórios aço inox 100 m³" não localizado no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não localizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 45 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 2



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000000076	0	31/07/1995	RESERVATORIO APOIADO
200000001538	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, ESTRADA BAIXA GRAND
200000001533	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS 239
200000001535	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000001536	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000247831	0	07/02/2017	RESERVATORIO EM AÇO INOXIDAVEL 70M ³
200000011871	0	30/04/2022	RESERVATÓRIOS - AÇO INOX 100M3
200000012413	0	31/10/2020	RESERVATÓRIOSIOC 200445 - Instalação poste concret
200000238249	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238219	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238235	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000243885	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando
200000243898	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
29	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Reservatórios IOC 200445 - instalação poste concreto" não é considerado elegível para controle de ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 46 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000000076	0	31/07/1995	RESERVATORIO APOIADO
200000001538	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, ESTRADA BAIXA GRAND
200000001533	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS 239
200000001535	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000001536	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000247831	0	07/02/2017	RESERVATORIO EM AÇO INOXIDAVEL 70M ³
200000011871	0	30/04/2022	RESERVATÓRIOS - AÇO INOX 100M3
200000012413	0	31/10/2020	RESERVATÓRIOSIOC 200445 - Instalação poste concret
200000238249	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238219	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238235	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000243885	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando
200000243898	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
30	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Serviço de telemetria e telecomando" não é considerado elegível para controle de ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Item não elegível para controle de ativos.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Itens 47 a 51 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

200000000076	0	31/07/1995	RESERVATORIO APOIADO
200000001538	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, ESTRADA BAIXA GRAND
200000001533	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS 239
200000001535	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000001536	0	30/11/1982	RESERVATORIO APOIADO, RS. 239
200000247831	0	07/02/2017	RESERVATORIO EM AÇO INOXIDAVEL 70M ³
200000011871	0	30/04/2022	RESERVATÓRIOS - AÇO INOX 100M3
200000012413	0	31/10/2020	RESERVATÓRIOSIOC 200445 - Instalação poste concret
200000238249	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238219	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000238235	0	22/12/2020	SERVICO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO
200000243885	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando
200000243898	0	16/10/2020	Serviços de telemetria e telecomando

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
31	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Transdutor de pressão tipo imersão 10mca" com ausência de informações (sem localização). Ausência de especificações do item. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Itens 52 a 55 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
200000242213	0	12/07/2021	TRANSDUTOR DE PRESSAO TIPO IMERSAO 10MCA
200000243204	0	22/12/2020	TRANSDUTOR DE PRESSAO TIPO IMERSAO 10MCA
200000243219	0	22/12/2020	TRANSDUTOR DE PRESSAO TIPO IMERSAO 10MCA
200000243619	0	16/10/2020	TRANSDUTOR DE PRESSAO TIPO IMERSAO 10MCA
200000124391	0	30/04/2022	TUBULACOES - LOTEAMENTO SILZIEBER
200000077604	0	30/11/2013	TUBULACOES - REDES - AGUA
200000077610	0	31/12/2013	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077607	0	31/12/2013	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077597	0	30/06/2007	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077602	0	31/07/2009	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077582	0	30/11/2013	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000124177	0	30/09/2022	TUBULACOES IOC 22-0272 - Ampliação Distribuição ág
200000122108	0	30/09/2023	TUBULACOES IOC 22-0276 - Ampliação Distribuição á

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
32	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Tubulações - loteamento Silzieber" com ausência de informações (sem localização, extensão, tipo de material, diâmetro, etc). Ausência de especificações do item. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Item 56 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
200000242213	0	12/07/2021	TRANSDUTOR DE PRESSAO TIPO IMERSAO 10MCA
200000243204	0	22/12/2020	TRANSDUTOR DE PRESSAO TIPO IMERSAO 10MCA
200000243219	0	22/12/2020	TRANSDUTOR DE PRESSAO TIPO IMERSAO 10MCA
200000243619	0	16/10/2020	TRANSDUTOR DE PRESSAO TIPO IMERSAO 10MCA
200000124391	0	30/04/2022	TUBULACOES - LOTEAMENTO SILZIEBER
200000077604	0	30/11/2013	TUBULACOES - REDES - AGUA
200000077610	0	31/12/2013	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077607	0	31/12/2013	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077597	0	30/06/2007	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077602	0	31/07/2009	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077582	0	30/11/2013	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000124177	0	30/09/2022	TUBULACOES IOC 22-0272 - Ampliação Distribuição ág
200000122108	0	30/09/2023	TUBULACOES IOC 22-0276 - Ampliação Distribuição á

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
33	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Tubulações" com ausência de informações (sem localização, extensão, tipo de material, diâmetro, etc). Ausência de especificações do item. Reitera-se que, para a avaliação dos ativos, informações como identificação correta do item imobilizado, georreferenciamento e informações técnicas são imprescindíveis. As informações repassadas devem seguir o exposto pela IN 01/2024 da ANA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de informações sobre o ativo imobilizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Itens 57 a 72 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
200000124391	0	30/04/2022	TUBULACOES - LOTEAMENTO SILZIEBER
200000077604	0	30/11/2013	TUBULACOES - REDES - AGUA
200000077610	0	31/12/2013	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077607	0	31/12/2013	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077597	0	30/06/2007	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077602	0	31/07/2009	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077582	0	30/11/2013	TUBULACOES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000124177	0	30/09/2022	TUBULACOES IOC 22-0272 - Ampliação Distribuição ág
200000122108	0	30/09/2023	TUBULACOES IOC 22-0276 - Ampliação Distribuição á
200000135913	0	30/11/2015	TUBULACOES IOC SN¹
200000435278	0	30/11/2015	TUBULACOES IOC SN¹
200000134922	0	28/02/2015	TUBULACOESIOC 3313
200000134908	0	28/02/2015	TUBULACOESIOC 3313
200000433572	0	28/02/2015	TUBULACOESIOC 3313
200000128027	0	31/03/2020	TUBULACOESRELATORIO IOC
200000128032	0	31/03/2020	TUBULACOESRELATORIO IOC
200000128030	0	31/03/2020	TUBULACOESRELATORIO IOC
200000230817	0	20/02/2018	VALVULA PROPAGADORA DE ONDA - VPO
200000230824	0	20/02/2018	VALVULA PROPAGADORA DE ONDA - VPO

ANEXO I - 1868/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
34	-	CONSTATAÇÃO	Ativo "Válvula propagadora de ondas - VPO" não localizada no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não localizado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	Itens 72 a 75 do Quadro 2 do RTF.

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
Imobilizado	Incorporar	Denominação do Imobilizado
200000124391	0	30/04/2022 TUBULACÕES - LOTEAMENTO SILZIEBER
200000077604	0	30/11/2013 TUBULACÕES - REDES - AGUA
200000077610	0	31/12/2013 TUBULACÕES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077607	0	31/12/2013 TUBULACÕES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077597	0	30/06/2007 TUBULACÕES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077602	0	31/07/2009 TUBULACÕES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000077582	0	30/11/2013 TUBULACÕES E PECAS ESP. - REDES DE DISTR
200000124177	0	30/09/2022 TUBULACÕES IOC 22-0272 - Ampliação Distribuição ág
200000122108	0	30/09/2023 TUBULACÕES IOC 22-0276 - Ampliação Distribuição ág
200000135913	0	30/11/2015 TUBULACÕES IOC SN¹
200000435278	0	30/11/2015 TUBULACÕES IOC SN¹
200000134922	0	28/02/2015 TUBULACÕESIOC 3313
200000134906	0	28/02/2015 TUBULACÕESIOC 3313
200000435372	0	28/02/2015 TUBULACÕESIOC 3313
200000128027	0	31/03/2020 TUBULACÕESRELATORIO IOC
200000128032	0	31/03/2020 TUBULACÕESRELATORIO IOC
200000128030	0	31/03/2020 TUBULACÕESRELATORIO IOC
200000230817	0	20/02/2018 VALVULA PROPAGADORA DE ONDA - VPO
200000230824	0	20/02/2018 VALVULA PROPAGADORA DE ONDA - VPO

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
35	-	CONSTATAÇÃO	Constatou-se a existência de ativos no SAA que não constam na listagem utilizada, sendo que foram confrontados os números dos patrimônios dos equipamentos <i>in loco</i> com a lista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não cadastrado.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
Imobilizado	Incorporar	Denominação do Imobilizado
200000242186	0	12/07/2021 CAIXA DE COMANDO PARA BATERIA E CONTROLADOR DE CAR
200000243653	0	22/12/2020 CAIXA DE COMANDO PARA BATERIA E CONTROLADOR DE CAR
200000255063	0	23/10/2015 GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA
200000020501	0	31/12/1988 ESTACÕES DE BOMBAMENTO ESTRADA BAIXO GR
200000244218	0	12/12/2017 BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H
200000244230	0	12/12/2017 BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H
200000253019	0	22/06/2017 BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H
200000253032	0	22/06/2017 BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H
200000212405	0	31/10/2003 BOMBA DOSADORA INJETRONIC V-6
200000215800	0	31/03/2006 QUADRO DE COMANDO
200000212661	0	30/09/2010 GRUPO MOTOR BOMBA
200000213019	0	30/09/2010 GRUPO MOTOR BOMBA
200000213341	0	30/09/2010 GRUPO MOTOR BOMBA
200000213410	0	30/09/2010 GRUPO MOTOR BOMBA
200000214846	0	31/10/2010 GRUPO MOTOR BOMBA
200000215248	0	31/07/2002 GRUPO MOTOR BOMBA, 4 CV
200000217992	0	30/11/2006 GRUPO MOTOR BOMBA
200000215809	0	30/04/2004 QUADRO DE COMANDO, P/MOTOR DE 15 CV
200000214794	0	31/10/2010 MACRO MEDIDOR DE VAZAO
200000214808	0	31/10/2010 MACRO MEDIDOR DE VAZAO
200000214822	0	31/10/2010 MACRO MEDIDOR DE VAZAO
200000254208	0	31/10/2003 BOMBA DOSADORA INJETRONIC V-6

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Riozinho
36	-	CONSTATAÇÃO	Constatou-se a existência de ativos no lista utilizada que não possuem patrimônio em campo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ativo imobilizado não identificado in loco.
3	30 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
Imobilizado	Incorporar	Denominação do Imobilizado
200000242186	0	12/07/2021 CAIXA DE COMANDO PARA BATERIA E CONTROLADOR DE CAR
200000243653	0	22/12/2020 CAIXA DE COMANDO PARA BATERIA E CONTROLADOR DE CAR
200000255063	0	23/10/2015 GRUPO MOTOR-BOMBA SUBMERSA
200000020501	0	31/12/1988 ESTACÕES DE BOMBAMENTO ESTRADA BAIXO GR
200000244218	0	12/12/2017 BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H
200000244230	0	12/12/2017 BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H
200000253019	0	22/06/2017 BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H
200000253032	0	22/06/2017 BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA 15L/H
200000212405	0	31/10/2003 BOMBA DOSADORA INJETRONIC V-6
200000215800	0	31/03/2006 QUADRO DE COMANDO
200000212661	0	30/09/2010 GRUPO MOTOR BOMBA
200000213019	0	30/09/2010 GRUPO MOTOR BOMBA
200000213341	0	30/09/2010 GRUPO MOTOR BOMBA
200000213410	0	30/09/2010 GRUPO MOTOR BOMBA
200000214846	0	31/10/2010 GRUPO MOTOR BOMBA
200000215248	0	31/07/2002 GRUPO MOTOR BOMBA, 4 CV
200000217992	0	30/11/2006 GRUPO MOTOR BOMBA
200000215809	0	30/04/2004 QUADRO DE COMANDO, P/MOTOR DE 15 CV
200000214794	0	31/10/2010 MACRO MEDIDOR DE VAZAO
200000214808	0	31/10/2010 MACRO MEDIDOR DE VAZAO
200000214822	0	31/10/2010 MACRO MEDIDOR DE VAZAO
200000254208	0	31/10/2003 BOMBA DOSADORA INJETRONIC V-6

REGISTRO 2



FISCALIZAÇÃO DE ATIVOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RIOZINHO PROCESSO 1868/2025

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
19/08/2025	Início: 9:50	Término: 12:50	Estação de Tratamento de água de Rolante, Avenida João Linck, N. 1050 – Rolante/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de ativos no sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário de Riozinho.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Júlia Carolina Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Caroline Strassburger	CCRSAN	51 996746129	CAROLINESTRASSBURGER@CCRSAN.COM.BR
4. Jose. ms. Silva	CCRSAN	51 980336356	Jose.ms.silva@ccrsan.com.br
5.			

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Fiscalização de ativos.	88 itens verificados	85 previsto
b)		
c)		
d)		
e)		

5. Pendência identificada


Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 19/08/2025


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Coordenador de Fiscalização AGESAN