

REGULAÇÃO
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 3023/2026**Fiscalização Sob Demanda para funcionamento
dos poços de abastecimento e distribuição de
água da Corsan no município de Paraí/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de Saneamento Básico, compreendidos como serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, conjuntamente com Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, nos termos da Lei Federal N. 11.445/2007, para com os serviços prestados.

O Processo 3023/2026 versa sobre a consolidação de informações coletadas durante a Fiscalização Regular processo nº 1613/2026 e respostas ao ofício 2298/2026 de solicitação de informações sobre o sistema de abastecimento de água do município. Para tanto, realizou-se fiscalização indireta no dia 25 de agosto de 2026 no município de Paraí.

2. A FISCALIZAÇÃO

O presente relatório descreve a fiscalização técnica realizada com o objetivo de verificar as medidas adotadas pela prestadora de serviço para regularização do abastecimento e as ações de contingência executadas.

3. CONSTATAÇÕES**CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

A unidade da CORSAN de Paraí/RS é vinculada a unidade polo de Nova Prata/RS. O sistema de abastecimento de água (SAA) do município de Paraí realiza a captação de água bruta por meio de 12 poços artesianos em operação, conforme informado pelo prestador no Anexo II da fiscalização regular de 2026, passando por estação de tratamento de água simplificada antes de ser direcionada para os reservatórios de distribuição (Tabela 1).

Tabela 1 - Informações dos pontos de captação de água bruta do SAA.

Nome	Endereço	Situação	Tratamento	Operação
PRI 03	Rua Monsenhor Scalabrini, 880 -28.59459204593247, - 51.78151640509546	Ativo	Individual	Telemetria por nível R-01
PRI 05	Rua Felix Busata, 85 -28.594261457782434, - 51.785077575272744	Ativo	Individual	Telemetria por nível R-01
PRI 06	Rua Borges de medeiros, 1200 -28.60070851816859, - 51.78693936624489	Inativo (Esgotamento)	Sistema 1	-
PRI 08	Travessa São Lucas, 78 -28.60771215365116, - 51.80387672512027	Ativo	Sistema 1	Telemetria por nível R-05
PRI 11	Travessa São Lucas, 107 -28.609003516431997, - 51.8069195829777	Inativo (Esgotamento)	Sistema 1	-
PRI 16	Rua Francisco Trevisan, 272 -28.62047469108921, - 51.80636412513865	Inativo (Esgotamento)	Sistema 1	-
PRI 24	RS 324, 339	Inativo		-

	-28.63094670208252, - 51.80488453157023 Estrada RS 438, 540	(Esgotamento)	Sistema 1	
PRI 26	-28.624130490367648, - 51.803238902746166 Travessa São Lucas, 115	Ativo	Sistema 1	Manual
PRI 28	-28.607609586376793, - 51.80845372815096	Ativo	Sistema 1	Telemetria por nível R-05
PRI 30	Linha Arroio dos Gordos, 5010 -28.592602404180234, - 51.75766226102648	Ativo	Sistema 2	Telemetria por nível R-07
PRI 31	Linha Arroio dos Gordos, 6950 -28.60036860545033, - 51.763402174974686	Ativo	Sistema 2	Telemetria por nível R-07
PRI 32	-28.63046 -51.782149	Desativado (não tamponado)	-	-

As águas captadas são tratadas junto a alguns poços, via procedimento simplificado com a aplicação de cloro e flúor. Os poços 03 e 05 tratam no próprio local da captação e cada um possui uma casa de químicos onde são preparados e armazenados os produtos empregados no tratamento. Os poços 06, 11, 16, 24, 26 e 28 tratam as suas águas junto ao poço 08, formando o sistema 1. O sistema 2 é composto pelos poços 30 e 31 e o tratamento acontece no primeiro.

O operador do SAA do município adota um sistema de tratamento simplificado, realizado diretamente na fonte subterrânea. Esse processo consiste na cloração e fluoretação da água, com dosagem automatizada por meio de bombas dosadoras acopladas a geradores de hipoclorito. Os poços possuem uma pequena casa de química equipada com tina para solução fluoretada, gerador de hipoclorito, bomba dosadora de cloro, bomba dosadora de flúor e espaço de armazenamento de insumos utilizados no tratamento. A solução de hipoclorito é injetada automaticamente na tubulação, enquanto a fluoretação é feita por meio da preparação manual de uma solução de fluossilicato de sódio com água pelos operadores.

Segundo informado, a coleta e a realização de análises básicas da água tratada dos poços, são realizadas a cada dois dias no laboratório localizado em Nova Araçá. Os parâmetros analisados são: pH, cloro livre, fluoretos, cor aparente, turbidez, gosto e odor. Ressalta-se que o pH é executado com frequência semanal. Além disso, uma vez na semana, as amostras de água bruta e tratada dos poços são coletadas para serem enviadas ao laboratório da ETA de Nova Prata para a realização das análises biológicas (coliformes totais e *Escherichia coli*), bem como cloro residual livre que é analisado apenas em relação à água tratada. Nesse laboratório também são efetuadas as análises de pontos coletados na rede de distribuição. Mensalmente são avaliados 10 pontos da rede e monitorados os parâmetros: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, gosto, odor, coliformes totais e *Escherichia coli*. Durante a fiscalização regular foram enviadas apenas análises de água tratada, sem informações sobre água bruta e de coletas de rede.

O SAA opera com 8 Estações Elevatórias de Água Tratada (EBAT) do tipo booster (Tabela 2). Nestes sistemas, a bomba é do tipo submersa e está localizada diretamente na rede principal de abastecimento, ou seja, não há poço de sucção.

Tabela 2 – EBAT's de Paraí.

EB	Endereço	Descrição
1	Travessa São Lucas, 78 -28.6076813726026, -51.803838172106204	PRI, 08, 11, 16, 26, 24, 28
2	Rua Reinaldo Cherubini, 2300 -28.60182597614216, -51.76686431584668	PRI 30 e 31
3	Travessa São Lucas, 78 -28.607686073268226, -51.8038810910913	Loteamento Klaus

4	Rua Borges de medeiros, 1200 -28.600709536785335, -51.786940348921554	Hospital
5	Rua Borges de medeiros, 1200 -28.600709536785335, -51.786940348921554	Morro
6	Rua Rua Reinaldo Cherubini -28.596777023061268, -51.78174312192586	Barbieri

O sistema do município de Paraí conta com 11 reservatórios em operação, cuja principal função é a reservação de água totalizando uma capacidade de 565 m³. As principais características dos reservatórios são apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 - Reservatórios de Paraí.

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)
1	Elevado	Reservação	Inox	Rua Henrique lenzi -28.592978743533404, -51.78687420400282	100
2	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Ipanema -28.60326140123418, -51.78308881631722	100
3	Apoiado	Reservação	Fibra	Bairro Palmeirinha -28.590928253143165, -51.77911382695092	15
4	Semi enterrado	Reservação	Concreto	Bairro Navegantes -28.570817042245455, -51.818267731041466	20
5	Apoiado	Reservação	Inox	Patio poço PRI08 -28.60771824858743, -51.80380180229667	70
6	Apoiado	Reservação	Ferro	Rua borges de medeiros -28.600715161165176, -51.78698290978724	30
7	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Reinaldo Cherubini -28.60180768745091, -51.7668456406856	50
8	Apoiado	Reservação	Inox	Lot. Barbieri -28.59925228094469, -51.78160077313888	30
9	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Francisco Dalagnol Trevisan -28.59302452855734, -51.79298649497782	100
10	Elevado	Reservação	Inox	Rua Reinaldo Klaus, 10 -28.60410246119996, -51.80602527200158	50

HISTÓRICO RECENTE DE FALHAS NO ABASTECIMENTO

Em agosto de 2025, no âmbito do Processo nº 2199/2025, foi lavrado auto de infração com aplicação de multa à Corsan pela não comunicação imediata à agência reguladora acerca de interrupção no abastecimento de água iniciada em 07 de agosto de 2025, a qual perdurou até 10 de agosto de 2025. A penalidade foi mantida após análise do recurso interposto pela prestadora, por meio da Carta nº 1589/2025.

Em março de 2026 por solicitação do poder executivo do município foi realizada fiscalização sob demanda, processo nº 819/2026, para averiguação da ocorrência de interrupções recorrentes no abastecimento de água do município. Na ocasião estruturas que compreendem o abastecimento foram vistoriadas e identificados pontos com excesso de pressão na rede e falhas nos sensores de monitoramento dos sistemas.

FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAÍ

A equipe técnica da Agesan-RS realizou fiscalização regular no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Paraí/RS, em 02 de junho de 2026, fiscal sanitário do município e pelos operadores da Corsan responsáveis pelo tratamento de água.

Durante a vistoria, constatou-se a existência de mangueiras instaladas em três reservatórios do município — R01, R06 e R10 — destinadas ao abastecimento por meio de caminhões-pipa, conforme registros fotográficos apresentados na Figura 1. Na unidade associada ao poço PRI-06, também foi identificado sistema de bombeamento conectado ao reservatório R06, sendo informado pela equipe

operacional que os caminhões-pipa estavam sendo utilizados como medida de apoio ao abastecimento do município desde fevereiro de 2026.

No que se refere ao controle do balanço hídrico, verificou-se que os poços do sistema possuem macromedidores instalados na saída, complementados por medidores nas EBAT 04 – Hospital, EBAT 05 – Morro e no Reservatório R03. Entretanto, os equipamentos de macromedição associados aos poços PRI-05, PRI-28 e PRI-30 encontravam-se inoperantes no momento da fiscalização, limitando o acompanhamento da produção dessas unidades.

Durante a fiscalização, a equipe operacional informou que os poços PRI-06, PRI-11, PRI-16 e PRI-24, integrantes do Sistema 1 de tratamento, encontravam-se inoperantes em razão da ausência de nível nos respectivos mananciais. Também foi relatada a ocorrência de uma bolha de ar no booster EBAT 06, cuja correção teria sido realizada na véspera mediante a utilização de ventosas, sendo apontada pela equipe operacional como responsável pelos problemas de abastecimento observados. Diante das informações obtidas e da necessidade de aprofundar a avaliação da disponibilidade de produção do sistema, foi encaminhado o Ofício nº 2298/2026, solicitando informações complementares sobre a operação dos poços PRI-06, PRI-11, PRI-16 e PRI-24, bem como sobre as medidas adotadas para garantir o abastecimento.

Em resposta, a prestadora encaminhou os documentos SINF-06257/2026 e SINF-06258/2026. O primeiro contempla o croqui do sistema supervisorio do município, gráficos de operação dos poços e acionamento dos boosters, históricos dos reservatórios e poços e registros dos volumes de água importados ao longo de 2026. O segundo apresenta a descrição das medidas adotadas para garantir o abastecimento.

Na análise das informações encaminhadas, verificou-se que o gráfico de operação dos poços apresentado no SINF-06257/2026 não contempla as unidades PRI-06 e PRI-24 (Figura 2). Entretanto, foi encaminhado, em formato tabular, o histórico diário de operação dos poços PRI-06, PRI-11, PRI-16 e PRI-24, contendo informações de tempo de funcionamento, vazão e volume produzido entre janeiro e junho de 2026. Esses registros evidenciaram divergência em relação às informações prestadas durante a fiscalização, uma vez que, na vistoria de 02 de junho de 2026, foi informado que os poços PRI-16 e PRI-24 estavam inoperantes por ausência de nível no manancial, enquanto os dados posteriormente encaminhados indicam que ambas as unidades permaneceram em operação durante todo o período analisado, inclusive na data da fiscalização. A inconsistência é relevante para a avaliação das condições operacionais do SAA, uma vez que compromete a confiabilidade das informações utilizadas para caracterizar a disponibilidade e a capacidade de produção dos mananciais.


Quanto ao abastecimento complementar, a prestadora informou os volumes mensais de água importada e os respectivos municípios de origem — Casca, Nova Prata, Nova Araçá e Serafina Corrêa — totalizando 34.759 m³ entre fevereiro e julho de 2026.

Em relação às medidas destinadas à solução do déficit de produção, a prestadora informou a futura entrada em operação do poço PRI-23, inicialmente destinado ao abastecimento de caminhões-pipa até sua futura interligação à rede existente, além da realização de estudos para perfuração de um novo poço. Entretanto não foram informadas características de vazão de operação nem método de tratamento do poço PRI-23.

Figura 1 – Sistema composto por poço PRI 06, EBAT 06 e reservatório R 06 e estrutura de abastecimento por caminhão-pipa.



Figura 2 – Gráfico do status de operação dos poços, com destaque para as unidades PRI-11 e PRI-16.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na fiscalização foram avaliadas as condições gerais do sistema de abastecimento de água a partir de dados observados *in loco* e documentação complementar encaminhada pela prestadora de serviço, sendo constatada divergência entre as informações prestadas em campo e os dados encaminhados pela prestadora de serviço.

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não Conformidades (TNC). A partir da fiscalização, foram abertas 0 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água no município de Pará/RS.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 7 (sete) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 25 de agosto de 2026

Participantes da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO JANISCH ALVARES**
Data: 11/09/2026 11:02:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

 Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS
EMANUELE BAIFUS
MANKE:01993487077 MANKE:01993487077
Dados: 2026.09.08
16:50:07 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 3023/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Parai/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 25/08/2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Diego Janisch Alvares

CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Diego Janisch Alvares

CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 23 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO JANISCH ALVARES**
Data: 11/09/2026 11:02:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Janisch Alvares
Agente de fiscalização

**EMANUELE
BAIFUS**
MANKE:0199348
7077

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.09.08
16:51:10 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 3023/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI-16
1	-	CONSTATAÇÃO	Constatou-se divergência quanto à condição operacional do poço PRI-16, informado durante a fiscalização como inoperante por ausência de nível no manancial, enquanto os registros posteriormente encaminhados pela prestadora indicam operação da unidade durante o mesmo período, inclusive na data da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

000202/SPRO/Pago PRI-16	Macro_PRI-16 R Não Informado Secundário	01/06/2026 17:00	33	1,9
000203/SPRO/Pago PRI-24	Macro_PRI-24 R Não Informado Secundário	01/06/2026 12:00	34	2,8
000204/SPRO/Pago PRI-08	Macro_PRI-08 R Não Informado Secundário	01/06/2026 0	0	
000205/SPRO/Pago PRI-16	Horimetro_PRI-16 R Não Informado Secundário	01/06/2026 0		
000206/SPRO/Pago PRI-08	Macro_PRI-08 R Não Informado Secundário	01/06/2026 0	0	
013807/SPRO/Pago PRI-24	Horimetro_PRI-24 R Não Informado Secundário	02/06/2026 0		
000208/SPRO/Pago PRI-24	Macro_PRI-24 R Não Informado Secundário	02/06/2026 12:00	33	2,8
013809/SPRO/Pago PRI-11	Horimetro_PRI-11 R Não Informado Secundário	02/06/2026 24:00	173	7,2
000209/SPRO/Pago PRI-16	Macro_PRI-16 R Não Informado Secundário	02/06/2026 17:00	31	1,8
013400/SPRO/Pago PRI-11	Fecha_PRI-11 R Não Informado Secundário	02/06/2026 24:00	173	7,2
013401/SPRO/Pago PRI-16	Fecha_PRI-16 R Não Informado Secundário	02/06/2026 17:00	31	1,8
013402/SPRO/Pago PRI-24	Fecha_PRI-24 R Não Informado Secundário	02/06/2026 12:00	33	2,8
013800/SPRO/Pago PRI-16	Horimetro_PRI-16 R Não Informado Secundário	02/06/2026 0		
013403/SPRO/Pago PRI-08	Fecha_PRI-08 R Não Informado Secundário	02/06/2026 0	0	
013803/SPRO/Pago PRI-08	Horimetro_PRI-08 R Não Informado Secundário	02/06/2026 0		
000210/SPRO/Pago PRI-24	Macro_PRI-24 R Não Informado Secundário	03/06/2026 12:00	31	2,6
013404/SPRO/Pago PRI-24	Fecha_PRI-24 R Não Informado Secundário	03/06/2026 12:00	31	2,6
000211/SPRO/Pago PRI-08	Macro_PRI-08 R Não Informado Secundário	03/06/2026 0	0	
013805/SPRO/Pago PRI-24	Horimetro_PRI-24 R Não Informado Secundário	03/06/2026 0		
013806/SPRO/Pago PRI-11	Horimetro_PRI-11 R Não Informado Secundário	03/06/2026 24:00	173	7,2
013405/SPRO/Pago PRI-16	Fecha_PRI-16 R Não Informado Secundário	03/06/2026 17:00	32	1,9
013804/SPRO/Pago PRI-16	Horimetro_PRI-16 R Não Informado Secundário	03/06/2026 0		
000212/SPRO/Pago PRI-16	Macro_PRI-16 R Não Informado Secundário	03/06/2026 17:00	32	1,9
013406/SPRO/Pago PRI-08	Fecha_PRI-08 R Não Informado Secundário	03/06/2026 0	0	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI-24
2	-	CONSTATAÇÃO	Constatou-se divergência quanto à condição operacional do poço PRI-24, informado durante a fiscalização como inoperante por ausência de nível no manancial, enquanto os registros posteriormente encaminhados pela prestadora indicam operação da unidade durante o mesmo período, inclusive na data da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

000202/SPRO/Pago PRI-16	Macro_PRI-16 R Não Informado Secundário	01/06/2026 17:00	33	1,9
000203/SPRO/Pago PRI-24	Macro_PRI-24 R Não Informado Secundário	01/06/2026 12:00	34	2,8
000204/SPRO/Pago PRI-08	Macro_PRI-08 R Não Informado Secundário	01/06/2026 0	0	
000205/SPRO/Pago PRI-16	Horimetro_PRI-16 R Não Informado Secundário	01/06/2026 0		
000206/SPRO/Pago PRI-08	Macro_PRI-08 R Não Informado Secundário	01/06/2026 0	0	
013807/SPRO/Pago PRI-24	Horimetro_PRI-24 R Não Informado Secundário	02/06/2026 0		
000208/SPRO/Pago PRI-24	Macro_PRI-24 R Não Informado Secundário	02/06/2026 12:00	33	2,8
013809/SPRO/Pago PRI-11	Horimetro_PRI-11 R Não Informado Secundário	02/06/2026 24:00	173	7,2
000209/SPRO/Pago PRI-16	Macro_PRI-16 R Não Informado Secundário	02/06/2026 17:00	31	1,8
013400/SPRO/Pago PRI-11	Fecha_PRI-11 R Não Informado Secundário	02/06/2026 24:00	173	7,2
013401/SPRO/Pago PRI-16	Fecha_PRI-16 R Não Informado Secundário	02/06/2026 17:00	31	1,8
013402/SPRO/Pago PRI-24	Fecha_PRI-24 R Não Informado Secundário	02/06/2026 12:00	33	2,8
013800/SPRO/Pago PRI-16	Horimetro_PRI-16 R Não Informado Secundário	02/06/2026 0		
013403/SPRO/Pago PRI-08	Fecha_PRI-08 R Não Informado Secundário	02/06/2026 0	0	
013803/SPRO/Pago PRI-08	Horimetro_PRI-08 R Não Informado Secundário	02/06/2026 0		
000210/SPRO/Pago PRI-24	Macro_PRI-24 R Não Informado Secundário	03/06/2026 12:00	31	2,6
013404/SPRO/Pago PRI-24	Fecha_PRI-24 R Não Informado Secundário	03/06/2026 12:00	31	2,6
000211/SPRO/Pago PRI-08	Macro_PRI-08 R Não Informado Secundário	03/06/2026 0	0	
013805/SPRO/Pago PRI-24	Horimetro_PRI-24 R Não Informado Secundário	03/06/2026 0		
013806/SPRO/Pago PRI-11	Horimetro_PRI-11 R Não Informado Secundário	03/06/2026 24:00	173	7,2
013405/SPRO/Pago PRI-16	Fecha_PRI-16 R Não Informado Secundário	03/06/2026 17:00	32	1,9
013804/SPRO/Pago PRI-16	Horimetro_PRI-16 R Não Informado Secundário	03/06/2026 0		
000212/SPRO/Pago PRI-16	Macro_PRI-16 R Não Informado Secundário	03/06/2026 17:00	32	1,9
013406/SPRO/Pago PRI-08	Fecha_PRI-08 R Não Informado Secundário	03/06/2026 0	0	