

REGULAÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 3258/2026

Fiscalização Sob Demanda por meio de solicitação do Executivo Municipal para verificar a ocorrência de repavimentação inadequada de vias públicas no município de Canela/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, compreendidos como serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjuntamente com drenagem e manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, para com os serviços prestados.

O processo versa sobre deformidades na pavimentação de diversas ruas em Canela, decorrente de serviço prestado pela Corsan/Aegea. Para tanto, realizou-se, no dia 09 de setembro 2026, fiscalização sob demanda indireta com base nas evidências encaminhadas pelo executivo municipal.

2. A FISCALIZAÇÃO

O planejamento da fiscalização iniciou-se por meio de ofício encaminhado pelo Executivo Municipal de Canela, no qual foi solicitada a realização de fiscalização nas obras de repavimentação realizadas pela concessionária Corsan/Aegea após intervenção na rede pública de esgotamento sanitário. De acordo com o Manual de Fiscalização, no seu item 2.111., dispõe:

“No recebimento do processo, caberá ao corpo técnico da Agesan-RS avaliar a solicitação de fiscalização quanto a sua pertinência e embasamento técnico.”

Diante do exposto, a diretoria de regulação julgou necessário realizar fiscalização sob demanda indireta com base nas evidências encaminhadas pelo executivo municipal por meio do Ofício 149/2026.

3. CONSTATAÇÕES

A equipe técnica da Agesan-RS realizou fiscalização indireta em Canela/RS, no dia 09 de setembro de 2026. Esta foi feita com base no Processo 4123/2026, o qual foi encaminhado em anexo ao Ofício 149/2026 pelo Executivo Municipal.

No total foram observadas as condições de 77 pontos em diversas vias do município. O quadro 1 apresenta a descrição destes e suas coordenadas.

Quadro 1: Endereços e coordenadas dos pontos fiscalizados.

Ponto	Rua	Coordenadas
1	Augusto Pestana, 1190 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36262, -50.80253
2	Rua Paris, 21 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36072, -50.80149
3	Rua Augusto Pestana, 1243 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36265, -50.802
4	Avenida Caixa Econômica, 495-518 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36521, -50.80102
5	Avenida Palacete, 255 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.3630, -50.8010
6	Rua Tio Elias, 410 - Vila Maggi, Canela - RS, Brasil	-29.36749, -50.80107
7	Rua Professor Carlos Wortmann, 95 - Vila Maggi, Canela - RS, Brasil	-29.36885, -50.79888
8	Rua Ignácio Saturnino de Moraes, 717-730 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36386, -50.8015
9	Avenida do Lago, 823 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36808, -50.79839
10	Avenida do Lago, 433 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36655, -50.80049
11	Avenida do Lago, 644 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36806, -50.79875
12	Rua Chile, 307- 337 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36461, -50.80001
13	Avenida Bela Vista, 905 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.37075, -50.7956
14	Rua Colômbia, 46-69 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36781, -50.79661
15	Avenida Bela Vista, 284 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36784, -50.7955
16	Rua do México, 411 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36737, -50.79619
17	Rua Padre Cacique, 1076 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil	-29.3512, -50.80612
18	Rua Padre Cacique, 604 - Centro, Canela - RS, Brasil	-29.35549, -50.80581
19	Rua do México, 105-265 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36722, -50.79788
20	Avenida Palace Hotel, 469 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36633, -50.79803
21	Avenida Palace Hotel, 729-879 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36324, -50.79784
22	Avenida Palace Hotel, 1202 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.3634, -50.79758
23	Rua Patrício Zini Sobrinho, 1118-1734 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil	-29.35011, -50.8011
24	Rua Patrício Zini Sobrinho, 320-344 - Trombini, Canela - RS, Brasil	-29.34879, -50.81659
25	Rua Patrício Zini Sobrinho, 3 - Trombini, Canela - RS, Brasil	-29.34884, -50.81724
26	Rua São Francisco, 486 -767- Bom Jesus, Canela - RS, Brasil	-29.35184, -50.81097
27	Rua Luís Brasil, 135-155 - Bom Jesus, Canela - RS, Brasil	-29.34956, -50.8114
28	Rua Padre Cacique, 636-832 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil	-29.35511, -50.80577

29	Rua São Francisco, 552 - Canela - RS	-29.35296, -50.81049
30	Rua João Francisco de Oliveira, 410 - Beco da Alegria, Canela - RS, Brasil	-29.34892, -50.80416
31	Rua Theobaldo Weber, 85-208 - Beco da Alegria, Canela - RS, Brasil	-29.34756, -50.80355
32	Rua Doutor Rui Vianna Rocha, 149-215 - São Luís, Canela - RS, Brasil	-29.34707, -50.80802
33	Rua Equador, 56-97 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36763, -50.79596
34	Rua Equador, 118 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36827, -50.79633
35	Rua Peru, 132 - Canela - RS, Brasil	-29.36879, -50.79737
36	Avenida São Paulo, 30 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36179, -50.80245
37	Rua Chile, 94-224 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil.	-29.3628, -50.79988
38	Rua Uruguai, 30-124 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36146, -50.79865
39	Avenida Marechal Castelo Branco, 230 - 661 - Bom Jesus, Canela - RS, Brasil	-29.34961, -50.81302
40	Rua Godofredo Raimundo, 1371-1624 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36899, -50.7949
41	Rua Edvino Otto Seibt, 1440 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36951, -50.79528
42	Rua Bolívia, 96-129 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36817, -50.79746
43	Rua Bernardino Timóteo da Fonseca, 97-197 - Vila Raymundo, Canela - RS, Brasil	-29.35305, -50.80827
44	Rua Fernando Ferrari, 1320 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil	-29.34998, -50.81811
45	Rua Pedro Nicanor de Oliveira, 47-163 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil	-29.34662, -50.80996
46	Rua Ourides Souza Rodrigues, 133- 224 - Loteamento São Luiz, Canela - RS, Brasil	-29.34664, -50.8095
47	Rua Luiz Moraes, 67-86 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil	-29.34334, -50.81235
48	Rua Olavo Luís da Silva, 476 - Loteamento São Luiz, Canela - RS, Brasil	-29.34296, -50.81212
49	Castelo Branco, 661-1439 - Remanso, Canela - RS, Brasil	-29.34996, -50.81746
50	Rua Patrício Zini Sobrinho, 51-284 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil	-29.34924, -50.81809
51	Rua São Francisco, 547-563 - Bom Jesus, Canela - RS, Brasil	-29.35134, -50.81158
52	Tv. André Frederico Heidrich, 50- Canela - RS, Brasil	-29.36091, -50.80591
53	Rua Teixeira Soares, 28-92 - Canela - RS, Brasil	-29.35993, -50.80695
54	Rua Ourides Souza Rodrigues, 152 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil	-29.34628, -50.80952
55	Rua Ernildo Valdolino Jackes, 246 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil	-29.34601, -50.81018
56	Rua Ourides Souza Rodrigues, 192-317 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil	-29.34614, -50.80983
57	Rua Ourides Souza Rodrigues, 152 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil	-29.34628, -50.80952
58	Rua Luís Fachin, 256 - Loteamento São Luiz, Canela - RS, Brasil	-29.34548, -50.81174
59	Rua César Pedro Raymundo, 48 - Beco da Alegria, Canela - RS, Brasil	-29.34724, -50.80763
60	Rua Luís Moraes, 118 - Loteamento São Luiz, Canela - RS, Brasil	-29.34378, -50.81274
61	Rua Paulino Zini, 190- 220 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil	-29.34913, -50.81703
62	Rua Olavo Luís da Silva, 317- 504- Loteamento São Luiz, Canela - RS, Brasil	-29.34296, -50.81212
63	Avenida Marechal Castelo Branco, 154 - Bom Jesus, Canela - RS, Brasil	-29.34955, -50.81364
64	Rua Patrício Zini Sobrinho, 284 - Trombini, Canela - RS, Brasil	-29.34975, -50.81802
65	Rua Constantino Raymundo, 912 - Canela - RS, Brasil	-29.36211, -50.80559
66	Rua Costa Rica, 256 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.3663, -50.79981
67	Rua Curt Mentz, 362 - Vila Maggi, Canela - RS, Brasil	-29.36936, -50.79896


68	Travessa do Lago, 28 -37- Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36508, -50.80149
69	Avenida do Lago, 363 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36616, -50.80091
70	Avenida Bela Vista, 817 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36993, -50.79549
71	Avenida Palace Hotel, 144 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasi	-29.36879, -50.79737
72	Rua José Joaquim Velho,132- 394 - Vila São João, Canela - RS, Brasil	-29.35531, -50.80559
73	Rua Guilherme Dienstmann, 346 - Vila Raymundo, Canela - RS, Brasil	-29.35298, -50.80978
74	Rua Paulino Zini, 118 - Trombini, Canela - RS, Brasil	-29.3501, -50.81691
75	Rua Equador, 382 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil	-29.36757, -50.79579
76	Avenida Marechal Castelo Branco, 570 - Bom Jesus, Canela - RS, Brasil	-29.34951, -50.81572
77	Rua José Joaquim Raymundo, 93 - Vila Raymundo, Canela - RS, Brasil	-29.35413, -50.80933

Durante a fiscalização, constatou-se que a prestadora de serviços realizou intervenções na via pública para execução de obras na rede pública de esgotamento sanitário. Verificou-se que a recomposição da pavimentação dos trechos afetados foi executada de forma inadequada.

A Resolução CSR n. 03/2025 estabelece que a concessionária deve realizar o reaterro e a repavimentação integral de calçadas, meios-fios, vias e demais logradouros públicos danificados em decorrência de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, utilizando os mesmos materiais da estrutura original ou materiais similares de qualidade equivalente, observadas, quando aplicáveis, as normas específicas relativas ao patrimônio histórico.

Na Figura 1 é possível visualizar os pontos em que foram realizadas as intervenções sem a devida recomposição do pavimento.

Figura 1: Pontos que apresentam repavimentação inadequada.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fiscalização indireta permitiu concluir que diversas vias de Canela estão com a recomposição do pavimento com deformidades após intervenção na rede pública de esgotamento sanitário da Corsan/Aegea.

A partir da fiscalização foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). No total foram abertas 77 NCs referentes à repavimentação inadequada no município de Canela.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 06 (seis) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 09 de setembro de 2026.

Responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
 **LUANA MACHADO DA LUZ**
Data: 11/09/2026 15:21:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luana Machado da Luz
Agente de Fiscalização

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE:01993
487077

Assinado de forma
digital por
EMANUELE BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.09.11
14:59:29 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 3258/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de CanelaRS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 08 de setembro de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Luana Machado da Luz

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Luana Machado da Luz

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 08 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **LUANA MACHADO DA LUZ**
Data: 11/09/2026 15:21:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luana Machado da Luz
Agente de fiscalização

EMANUELE
BAIFUS
MANKE:019934
87077

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.09.11
14:59:07 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação


ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
1	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação - Rua Augusto Pestana, 1190 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36262, -50.80253

REGISTRO 1



REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
2	-	CONSTATAÇÃO	Deformidade ou desnível na pavimentação - Rua Paris, 21 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36072, -50.80149

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
3	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação - Rua Augusto Pestana, 1243 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36265, -50.802

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
4	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Caixa Econômica, 495-518 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36521, -50.80102


REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
5	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Palacete, 255 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.3630, -50.8010

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
6	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Tio Elias, 410 - Vila Maggi, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36749, -50.80107

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
7	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Professor Carlos Wortmann, 95 - Vila Maggi, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36885, -50.79888

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
8	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Ignácio Saturnino de Moraes, 717-730 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36386, -50.8015

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
9	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida do Lago, 823 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36808, -50.79839

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
10	-	CONSTATAÇÃO	Boca de lobo apresenta comprometimento estrutural evidente, com deslocamento e ruptura das placas de cobertura em concreto, resultando na formação de aberturas irregulares e exposição da galeria pluvial. - Avenida do Lago, 433 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36655, -50.80049

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
11	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida do Lago, 644 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36806, -50.79875

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
12	-	CONSTATAÇÃO	Deformidade ou desnível na pavimentação - Rua Chile,307- 337 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36461, -50.80001


REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
13	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Bela Vista, 905 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.37075, -50.7956

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
14	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Colômbia, 46-69 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36781, -50.79661

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
15	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Bela Vista, 284 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36784, -50.7955

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
16	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua do México, 411 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36737, -50.79619

REGISTRO 1




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
17	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Padre Cacique, 1076 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.3512, -50.80612

REGISTRO 1




REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
18	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Padre Cacique, 604 - Centro, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.35549, -50.80581

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
19	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua do México, 105-265 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36722, -50.79788

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
20	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Palace Hotel, 469 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36633, -50.79803

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
21	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Palace Hotel, 729-879 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36324, -50.79784

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
22	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Palace Hotel, 1202 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.3634, -50.79758

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
23	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Patrício Zini Sobrinho, 1118-1734 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.35011, -50.8011

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
24	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Patrício Zini Sobrinho, 320-344 - Trombini, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34879, -50.81659

REGISTRO 1



REGISTRO 2




ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
25	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Patrício Zini Sobrinho, 3 - Trombini, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34884, -50.81724

REGISTRO 1




REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
26	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua São Francisco, 486 -767- Bom Jesus, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.35184, -50.81097

REGISTRO 1




REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
27	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Luís Brasil, 135-155 - Bom Jesus, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34956, -50.8114

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
28	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Padre Cacique, 636-832 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.35511, -50.80577


REGISTRO 1



REGISTRO 2




REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
29	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua São Francisco, 552 - Canela - RS
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.35296, -50.81049

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
30	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua João Francisco de Oliveira, 410 - Berco da Alegria, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34892, -50.80416

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
31	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Theobaldo Weber, 85-208 - Beco da Alegria, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34756, -50.80355

REGISTRO 1



REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
32	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Doutor Rui Vianna Rocha, 149-215 - São Luís, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34707, -50.80802

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
33	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Equador, 56-97 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36763, -50.79596

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
34	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Equador, 118 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36827, -50.79633

REGISTRO 1




REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
35	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Peru, 132 - Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36879, -50.79737

REGISTRO 1



REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
36	-	CONSTATAÇÃO	Pavimentação fora do padrão exigido (mistura PAVER e asfalto) - Avenida São Paulo, 30 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36179, -50.80245

REGISTRO 1




REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
37	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Chile, 94-224 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.3628, -50.79988

REGISTRO 1



Registro 2



Registro 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
38	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Uruguai, 30-124 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36146, -50.79865

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
39	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Marechal Castelo Branco, 230 - 661 - Bom Jesus, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34961, -50.81302


REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
40	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Godofredo Raimundo, 1371-1624 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36899, -50.7949

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
41	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Edvino Otto Seibt, 1440 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36951, -50.79528

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
42	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Bolívia, 96-129 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36817, -50.79746

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
43	-	CONSTATAÇÃO	Pavimentação fora do padrão exigido (mistura paralelepípedo e asfalto) - Rua Bernardino Timóteo da Fonseca, 97-197 - Vila Raymundo, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.35305, -50.80827

REGISTRO 1



REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
44	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Fernando Ferrari, 1320 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34998, -50.81811

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
45	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Pedro Nicanor de Oliveira, 47-163 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34662, -50.80996

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
46	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Ourides Souza Rodrigues, 133- 224 - Loteamento São Luiz, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34664, -50.8095


REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
47	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Luiz Moraes, 67-86 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34334, -50.81235

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
48	-	CONSTATAÇÃO	Presença de material solto sobre a pavimentação, decorrente da degradação da repavimentação executada - Rua Olavo Luís da Silva, 476 - Loteamento São Luiz, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34296, -50.81212


REGISTRO 1




ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
49	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Marechal Castelo Branco, 661-1439 - Remanso, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34996, -50.81746

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
50	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Patrício Zini Sobrinho, 51-284 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34924, -50.81809

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
51	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua São Francisco, 547-563 - Bom Jesus, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.35134, -50.81158

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
52	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Tv. André Frederico Heidrich, 50- Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36091, -50.80591

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
53	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Teixeira Soares, 28-92 - Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.35993, -50.80695

REGISTRO 1



REGISTRO 2




REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
54	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Ourides Souza Rodrigues, 152 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34628, -50.80952


REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
55	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Ernildo Valdolino Jackes, 246 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34601, -50.81018

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
56	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Ourides Souza Rodrigues, 192-317 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34614, -50.80983

REGISTRO 1




REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
57	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Ourides Souza Rodrigues, 152 - Vila São Luiz, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34628, -50.80952


REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
58	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Luís Fachin, 256 - Loteamento São Luiz, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34548, -50.81174

REGISTRO 1




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
59	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua César Pedro Raymundo, 48 - Beco da Alegria, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34724, -50.80763

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
60	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Luís Moraes, 118 - Loteamento São Luiz, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34378, -50.81274

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
61	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Paulino Zini, 190- 220 - Vila Boeira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34913, -50.81703

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
62	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Olavo Luís da Silva, 317- 504- Loteamento São Luiz, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34296, -50.81212

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
63	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Marechal Castelo Branco, 154 - Bom Jesus, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.34955, -50.81364


REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
64	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Patrício Zini Sobrinho, 284 - Trombini, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34975, -50.81802

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
65	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Constantino Raymundo, 912 - Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36211, -50.80559

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
66	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Costa Rica, 256 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.3663, -50.79981

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
67	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Curt Mentz, 362 - Vila Maggi, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36936, -50.79896

REGISTRO 1




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
68	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Travessa do Lago, 28 -37- Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36508, -50.80149

REGISTRO 1




REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
69	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida do Lago, 363 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36616, -50.80091

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
70	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Bela Vista, 817 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36993, -50.79549

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
71	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Palace Hotel, 144 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.36879, -50.79737

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
72	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua José Joaquim Velho, 132- 394 - Vila São João, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.35531, -50.80559

REGISTRO 1




REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
73	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Guilherme Dienstmann, 346 - Vila Raymundo, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.35298, -50.80978

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
74	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Paulino Zini, 118 - Trombini, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.3501, -50.81691

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
75	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua Equador, 382 - Eugênio Ferreira, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.36757, -50.79579


REGISTRO 1




ANEXOS I e II - 3258/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
76	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Avenida Marechal Castelo Branco, 570 - Bom Jesus, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.34951, -50.81572

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
77	-	CONSTATAÇÃO	Deformidades na pavimentação da Rua José Joaquim Raymundo, 93 - Vila Raymundo, Canela - RS, Brasil
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na Rede de Esgotamento Sanitário.
2	60 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas:-29.35413, -50.80933

REGISTRO 1

