

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 611/2026

**Fiscalização de Ativos da prestadora de serviços
CORSAN a fim de verificar o inventário de bens
existentes no sistema de abastecimento de água
do município de Chuvisca/RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, compreendidos como serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjuntamente com drenagem e manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, para com os serviços prestados.

O processo versa sobre fiscalização de ativos do Sistema de Abastecimento de Água – SAA do município de Chuvisca/RS. A empresa Corsan é a responsável pela prestação de serviços dos SAA no município.

O levantamento realizado fundamenta-se na Resolução CSR n. 007/2024 que institui a metodologia de indenização de investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados dos contratos de delegações de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios regulados pela AGESAN-RS e a forma de controle pela agência reguladora.

A fiscalização de ativos ocorreu no dia 24 de março de 2026, e foram verificados infraestruturas, bens e equipamentos.

2. METODOLOGIA EMPREGADA

A partir do Ofício n. 615/2026 foram solicitados dados atualizados acerca do Inventário de Ativos da prestadora de serviços, contendo os seguintes itens: A) Sistema de abastecimento de água potável; B) Sistema de esgotos sanitário; e, C) Bens de uso geral e de controle de qualidade. Todos os itens solicitados deveriam estar de acordo com o exposto no Anexo I da Instrução Normativa n. 01/2024 da ANA e modelo de planilha encaminhada juntamente com o ofício.

A prestadora de serviços encaminhou um documento com padrões e procedimentos de identificação e verificação dos ativos físicos; planilhas contendo 4 plantas, 73 ativos e 72 componentes do SAA e 3 cadernos de identificação e verificação de ativos físicos por planta, dentro do prazo estabelecido no ofício da agência reguladora. Porém, destaca-se que o inventário de ativos encaminhado pela prestadora de serviço estava em desacordo com o previsto na Instrução Normativa n. 01/2024 da ANA, devido à falta de algumas informações.

No dia da fiscalização realizada in loco, visitaram-se as unidades constituintes do SAA de Chuvisca a fim de verificar se os ativos detalhados nas listas encaminhadas pela prestadora de serviço estavam instalados nos locais indicados e se as características destes estavam de acordo com a lista de ativos.

3. FISCALIZAÇÃO DE ATIVOS DO SAA


O material encaminhado pela Aegea/Corsan está estruturado em três conjuntos de informações: (i) relação de plantas, contendo descrição, endereço, tipologia e situação operacional; (ii) relação de ativos, com identificação por meio de TAG do elemento, TAG da área na hierarquia e TAG da planta na hierarquia; (iii) relação de componentes, incluindo número de placa patrimonial, descrição do tipo de elemento, código da categoria, TAG do ativo na hierarquia e TAG da planta na hierarquia. A tabela 1 mostra a relação de plantas encaminhadas com os respectivos endereços.

Tabela 1: Relação de plantas encaminhadas

Município	Número da placa patrimonial (TAG)	Placa patrimonial (TAG) *	Placa patrimonial final (Sistema)	Endereço: rua, número, bairro	Situação Operacional	Latitude	Longitude
Chuvisca	Estação elevatória de água bruta (EEAB) PL-COR-EAB1033	PL-COR-EAB1033	PL-COR-EAB1033	ESTRADA SAO LUIS BRAS, S/N - Zo	Inoperante - Sem invasão	-30,7309	-51,9583
Chuvisca	Estação de tratamento de água (ETA) - E PL-COR-ETA1032	PL-COR-ETA1032	PL-COR-ETA1032	ESTRADA SAO LUIS BRAS, 11247 -	Operante - Sem invasão	-30,7482	-51,9742
Chuvisca	Estação de reservação (ERES) - R-2 CHL PL-COR-RES1030	PL-COR-RES1030	PL-COR-RES1030	RUA 28 DE DEZEMBRO, S/N - Cent	Operante - Sem invasão	-30,7533	-51,9784
Chuvisca	Estação de reservação (ERES) - R-3 Chu PL-COR-RES1031	PL-COR-RES1031	PL-COR-RES1031	ESTRADA PICADA GRANDE, 4036 -	Operante - Sem invasão	-30,7402	-51,9929

Para cada ativo identificado, são disponibilizados dados como TAG patrimonial, classificação técnica, localização, vinculação hierárquica e registro fotográfico, além de avaliações visuais quanto ao estado de conservação, incluindo checklists de integridade e estimativas de condição operacional. Em alguns casos, também são apresentados os componentes vinculados aos ativos, com suas respectivas identificações e avaliações individuais. A Figura 1 mostra, como exemplo, o TAG do ativo e do componente vinculado.

Figura 1: TAG do ativo (1) e componente vinculado (2).



As planilhas encaminhadas pela Corsan (Anexos II e III) não cumprem as exigências da IN n. 01/2024 da ANA, pois, a identificação dos ativos listados não apresenta as informações necessárias para a sua caracterização e valoração. Nos documentos encaminhados, por exemplo, os equipamentos eletromecânicos não apresentam dados básicos, como marca, potência, data de início de operação, localização, vazão de operação (no caso das motobombas), dentre outros.

Além da planilha, foram encaminhados pela Corsan cadernos contendo o levantamento em campo dos ativos físicos vinculados às unidades operacionais. Esses documentos apresentam, para cada planta, informações como identificação da unidade, localização geográfica, registros fotográficos, características físicas e operacionais, bem como a relação de ativos associados.

Destaca-se que os referidos cadernos possuem caráter predominantemente físico-operacional, não contemplando informações de natureza econômico-financeira, como valores dos ativos, custos ou dados de depreciação, o que limita sua utilização para fins de validação da base de ativos regulatória.

Todos os ativos identificados na planilha da prestadora de serviço foram verificados nos locais indicados. No entanto, por meio da conferência da lista de ativos em campo, constatou-se discrepâncias entre as informações fornecidas e os componentes encontrados nas plantas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fiscalização realizada possibilitou a verificação parcial das informações relativas aos ativos existentes no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Chuvisca, com base nos dados encaminhados pela prestadora de serviços.

Constatou-se que as informações fornecidas não atendem aos requisitos estabelecidos na Instrução Normativa n. 01/2024 da ANA, apresentando lacunas relevantes que comprometem a adequada caracterização e validação da base de ativos regulatória.

Em razão dessas limitações, a fiscalização não pôde ser realizada com o nível de precisão e abrangência desejado, restringindo a análise técnica e impossibilitando a emissão de juízo conclusivo

quanto à completude do inventário de ativos. Ademais, não foi possível avaliar de forma adequada o estado de conservação das unidades operacionais, tendo em vista a ausência de informações complementares, especialmente, aquelas relacionadas aos custos e o histórico de manutenção.

Diante do exposto, e com o objetivo de sanar as inconformidades identificadas, foi elaborado o Termo de Não Conformidades (TNC), no qual constam 19 não conformidades referentes ao SAA do município.

Ressalta-se a necessidade de que a prestadora de serviços promova a complementação e adequação das informações do inventário de ativos, em conformidade com a regulamentação vigente, a fim de possibilitar futuras análises regulatórias mais precisas e consistentes.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 03 folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 27 de março de 2026.

Responsável pela elaboração do relatório

Fagner Raphaelli Garcia
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

Participantes da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **FAGNER RAPHAELLI GARCIA**
Data: 09/06/2026 11:08:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fagner Raphaelli Garcia
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**
Data: 10/06/2026 10:59:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 1993EAV-VV
Assinado de forma digital por EMANUELE BAIFUS MANKE: 1993EAV-VV
Dados: 2026.06.10 10:59:59 -0300

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 611/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) Ativos SAA Chuvisca
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulacao.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Chuvisca/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 12 de março de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Fagner Raphaeli Garcia CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br Ativos SAA Chuvisca

NOME: Daniel Luz dos Santos CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 19993EAV-V
v

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS MANKE-19993EAV-V
Dados: 09/06/2026 11:08:18-0300
v

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

Documento assinado digitalmente
gov.br FAGNER RAPHAELLI GARCIA
Data: 09/06/2026 11:08:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fagner Raphaeli Garcia
Agente de Fiscalização

ANEXOS I e II - 611/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-ETA1032
1	-	CONSTATAÇÃO	Ativo não cadastrado na lista da Aegea fornecida à Agesan-RS
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-ETA1032
2	-	CONSTATAÇÃO	Ativo não cadastrado na lista da Aegea fornecida à Agesan-RS
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-ETA1032
3	-	CONSTATAÇÃO	Ativo não cadastrado na lista da Aegea fornecida à Agesan-RS
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 611/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-ETA1032
4	-	CONSTATAÇÃO	Ativo não cadastrado na lista da Aegea fornecida à Agesan-RS
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-ETA1032
5	-	CONSTATAÇÃO	Ativo não cadastrado na lista da Aegea fornecida à Agesan-RS
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-ETA1032
6	-	CONSTATAÇÃO	Ativo não cadastrado na lista da Aegea fornecida à Agesan-RS
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 611/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-ETA1032
7	-	CONSTATAÇÃO	Ativo não cadastrado na lista da Aegea fornecida à Agesan-RS
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-ETA1032
8	-	CONSTATAÇÃO	Ativo não cadastrado na lista da Aegea fornecida à Agesan-RS
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-ETA1032
9	-	CONSTATAÇÃO	Ativo não cadastrado na lista da Aegea fornecida à Agesan-RS
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 611/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-ETA1032
10	-	CONSTATAÇÃO	Ativo não cadastrado na lista da Aegea fornecida à Agesan-RS
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PL-COR-EAB1033
11	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado o componente COR-029553 (válvula gaveta) no local deste há outra válvula com outro TAG.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-RES1031
12	-	CONSTATAÇÃO	O componente COR-029662 (antena de automação) foi registrado em duplicidade na planilha.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

62	Chuvisca	COR-027047	Valvula Gaveta	Em Operação
63	Chuvisca	COR-027023	Painel Elétrico Concessio	Em Operação
64	Chuvisca	COR-029621	Sistema de comunicação	Em Operação
65	Chuvisca	COR-P-958391	Antena de automação	Em Operação
66	Chuvisca	COR-029660	Sistema de comunicação	Em Operação
67	Chuvisca	COR-029662	Antena de automação	Em Operação
68	Chuvisca	COR-029659	Valvula Gaveta	Em Operação
69		COR-029621	Sistema de comunicação	Em Operação
70		COR-P-958391	Antena de automação	Em Operação
71		COR-029660	Sistema de comunicação	Em Operação
72		COR-029662	Antena de automação	Em Operação
73		COR-029659	Valvula Gaveta	Em Operação
74				

ANEXOS I e II - 611/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-RES1031
13	-	CONSTATAÇÃO	COR-029660 (sistema de comunicação por telemetria) foi registrado em duplicidade na planilha.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

62	Chuvisca	COR-027047	Valvula Gaveta	Em Operação
63	Chuvisca	COR-027023	Painel Elétrico Concessio	Em Operação
64	Chuvisca	COR-029621	Sistema de comunicação	Em Operação
65	Chuvisca	COR-P-958391	Antena de automação	Em Operação
66	Chuvisca	COR-029660	Sistema de comunicação	Em Operação
67	Chuvisca	COR-029662	Antena de automação	Em Operação
68	Chuvisca	COR-029659	Valvula Gaveta	Em Operação
69		COR-029621	Sistema de comunicação	Em Operação
70		COR-P-958391	Antena de automação	Em Operação
71		COR-029660	Sistema de comunicação	Em Operação
72		COR-029662	Antena de automação	Em Operação
73		COR-029659	Valvula Gaveta	Em Operação
74				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-RES1030
14	-	CONSTATAÇÃO	COR-029621 (sistema de comunicação por telemetria) foi registrado em duplicidade na planilha.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

62	Chuvisca	COR-027047	Valvula Gaveta	Em Operação
63	Chuvisca	COR-027023	Painel Elétrico Concessio	Em Operação
64	Chuvisca	COR-029621	Sistema de comunicação	Em Operação
65	Chuvisca	COR-P-958391	Antena de automação	Em Operação
66	Chuvisca	COR-029660	Sistema de comunicação	Em Operação
67	Chuvisca	COR-029662	Antena de automação	Em Operação
68	Chuvisca	COR-029659	Valvula Gaveta	Em Operação
69		COR-029621	Sistema de comunicação	Em Operação
70		COR-P-958391	Antena de automação	Em Operação
71		COR-029660	Sistema de comunicação	Em Operação
72		COR-029662	Antena de automação	Em Operação
73		COR-029659	Valvula Gaveta	Em Operação
74				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATIVOS SAA CHUVISCA PLANTA PL-COR-RES1030
15	-	CONSTATAÇÃO	O componente COR-P-958391 (antena de automação) foi registrado em duplicidade na planilha.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

62	Chuvisca	COR-027047	Valvula Gaveta	Em Operação
63	Chuvisca	COR-027023	Painel Elétrico Concessio	Em Operação
64	Chuvisca	COR-029621	Sistema de comunicação	Em Operação
65	Chuvisca	COR-P-958391	Antena de automação	Em Operação
66	Chuvisca	COR-029660	Sistema de comunicação	Em Operação
67	Chuvisca	COR-029662	Antena de automação	Em Operação
68	Chuvisca	COR-029659	Valvula Gaveta	Em Operação
69		COR-029621	Sistema de comunicação	Em Operação
70		COR-P-958391	Antena de automação	Em Operação
71		COR-029660	Sistema de comunicação	Em Operação
72		COR-029662	Antena de automação	Em Operação
73		COR-029659	Valvula Gaveta	Em Operação
74				

ANEXO I - 611/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Chuvisca
16	-	CONSTATAÇÃO	Não foram fornecidos os dados dos ativos conforme a NR 3/2023 da ANA (valor de aquisição, datas de instalação e depreciação acumulada dos ativos).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Chuvisca
17	-	CONSTATAÇÃO	Falha no cumprimento da IN n. 01/2024 da ANA (hidrômetros instalados nas unidades consumidoras não foram incluídos no inventário de ativos)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Deve-se elaborar a lista de ativos contendo nela todas as informações exigidas pela IN 1/2024 da ANA.

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Chuvisca
18	-	CONSTATAÇÃO	Falha no cumprimento da IN n. 01/2024 da ANA (informações sobre extensão, diâmetro e materiais de redes de distribuição não foram detalhadas)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Deve-se elaborar a lista de ativos contendo nela todas as informações exigidas pela IN 1/2024 da ANA.

ANEXO I - 611/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	ATIVIDADE	Ativos SAA Chuvisca
19	-	CONSTATAÇÃO	Não foram fornecidos os dados dos ativos conforme a IN 1/2024 da ANA. Dados técnicos como potência, marca e modelo de bombas; vazão, profundidade, tubulação (material, diâmetro, data de imobilização); volume, material e tipo dos reservatórios; entre outras informações dos ativos existentes no SAA não foram encaminhados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Deve-se elaborar a lista de ativos contendo nela todas as informações exigidas pela IN 1/2024 da ANA.

FISCALIZAÇÃO DE ATIVOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CHUVISCA PROCESSO 611/2026

Página 1 de 1

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
24/03/2026	Início: 10:07 Término:	ETA - Chuvisca	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de ativos no sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário de Chuvisca.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Fagner Raphaelli Garcia	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. JOSE DANIEL DOS SANTOS	AGESAN	999847017	JOSE.SANTOS@AGESAN.COM.BR
4. Divelton Jesuino Longaray	CORSAN	51991035327	diveltonr@gmail.com
5.			

4. Discussão da pauta

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			
d)			
e)			

5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 24/03/2026


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Coordenador de Fiscalização AGESAN

ANEXOS: