

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 841/2026 – RTF

**Fiscalização regular no Sistema de
Abastecimento de Água de Fagundes
Varela/RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 15 de abril de 2026, realizou-se Fiscalização Regular no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Corsan no município de Fagundes Varela/RS. No município, não consta Sistema de Esgotamento Sanitário. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais normas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2024	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 05/2024	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Fagundes Varela foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Fagundes Varela foi planejada com o objetivo de verificar as condições das captações de água, tratamento e reservatórios. A operação e a gestão do SAA são realizadas pela Companhia Riograndense de Saneamento – Aegea Saneamento (CORSAN). Durante a fiscalização realizada pela Agesan-RS, acompanhada pelos membros da Corsan, foram verificadas as condições de funcionamento e operação das estruturas, visando garantir a eficiência do sistema e a qualidade do serviço prestado à população.

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA de Fagundes Varela é composto por quatro mananciais subterrâneos (Quadro 2), fiscalizados e com Cadastro de Uso de Água.

Quadro 2 – Dados das captações subterrâneas do município de Fagundes Varela.

Nome	Coordenadas Geográficas	Cadastro SIOUT	Situação	Operação
FVA-02B	28°52'52,832"S; 51°41'46,754"O	2018/003.486	Em operação	Bóia de nível R01
FVA-04	28°52'52,394"S; 51°41'14,77"O	2018/003.505	Reserva técnica	-
FVA-17	28°52'59,668"S; 51°41'22,32"O	2021/009.518-1	Em operação	Timer
FVA - 25	28°52'48,37"S; 51°41'6,548"O	2024/019.071-1	Em operação	Timer

As águas captadas são tratadas junto aos poços, via procedimento simplificado com a aplicação de cloro e flúor. Cada poço possui uma casa de químicos onde são preparados e armazenados os produtos empregados no tratamento. Todos os poços possuem macromedidor em operação.

Apenas na localidade do poço FVA-02B há armazenamento de produtos químicos, como cloro e flúor. Nos demais, apenas o volume em uso de produto químico flúor e cloro, sendo a reposição realizada pelo operador responsável pelas coletas de amostras na unidade a cada 2 dias.

O poço FVA-25 entrou em operação em 2025 em substituição ao poço FVA-04, que foi desativado por excesso de turbidez da água bruta como informado durante fiscalização regular de 2025 por Carta nº 1549/2025 em resposta a não conformidades de 90 dias, sendo mantido como reserva técnica. O poço FVA-04 foi utilizado durante os meses de maio e junho de 2025, conforme registros aportados no SISAGUA mensal.

Na localidade do poço FVA-02B há um laboratório não operacional em que eram realizadas análises físico-químicas. Atualmente as amostras são coletadas e os parâmetros são analisados na ETA de Veranópolis, conforme informado à equipe de fiscalização. Os parâmetros verificados são: cloro livre, fluoretos, turbidez, cor aparente, gosto e odor. A frequência de análise é a cada dois dias.

3.2. RESERVATÓRIO

O SAA de Fagundes Varela possui 1 reservatório, o qual tem a função de reservação, localizado nas coordenadas geográficas 28°52'41,051"S e 51°41'57,375"O . A unidade foi fiscalizada pela Agesan-RS. No momento da fiscalização a telemetria estava fora de operação gerando episódios de desabastecimento.

3.3. COMERCIAL

O atendimento comercial aos usuários do SAA de Fagundes Varela está ocorrendo na ETA de Veranópolis, localizada no endereço: Rua Fiorelo Henrique Chiaradia, n. 575.

O SAA de Fagundes Varela possui 539 ligações e 659 economias, com 100% de hidrometração, conforme Anexo II. O município de Fagundes Varela não possui Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) instalado no município e não foi apresentada evidência de projetos relacionados ao atendimento da meta de universalização para os próximos meses.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 36 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Fagundes Varela/RS.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 04 (seis folhas digitadas e assinadas digitalmente), colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 26 de maio de 2026.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **LUANA MACHADO DA LUZ**
Data: 12/06/2026 08:14:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luana Machado da Luz
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO JANISCH ALVARES**
Data: 12/06/2026 08:19:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Janisch Alvares
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 199388V-VV
Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 199388V-VV
Dados: 199388V-VV

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 841/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água no município de Fagundes Varela/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 15 de abril de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Diego Janisch Alvares
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Luana Machado da Luz
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Diego Janisch Alvares
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 27 de abril de 2026.



Documento assinado digitalmente

DIEGO JANISCH ALVARES

Data: 12/06/2026 08:19:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Janisch Alvares
Agente de fiscalização

EMANUELE
BAIFUS
MANKE

MANKE: 199384V-VV

Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 199384V-VV
Dados: 199384V-VV-107A0F

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Fagundes Varela
1	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 3.1.3 referente ao SAA - Apresentar as obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses, por município, deverão ser localizadas conforme 3.1.1 acima, e sua descrição atender ao item 3.1.2, relacionando-as com os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Fagundes Varela
2	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.2 apresentar o número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função não foi enviado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Fagundes Varela
3	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.6 Lista de procedimentos operacionais da manutenção de rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Arquivo desatualizado datado de 2012

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Fagundes Varela
4	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.10 Laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses. SISAGUA mensal de março/2025 até fevereiro/2026.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal rede de distribuição Fagundes Varela enviado referente ao período entre Janeiro e Dezembro de 2025.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Fagundes Varela
5	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Fagundes Varela
6	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 6.1.1 Ações previstas e realizadas quanto ao item 6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-04
7	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses: Não encaminhadas as análises de agrotóxicos da portaria estadual 320 de 2014 para a água bruta do poço FVA-04 no primeiro semestre.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1
SISAGUA Semestral

CONTROLE SEMESTRAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO DO SAA

UF: RS Município: FÁBUNDES VARELA Semestre/Ano: 1/ 2025

Nome do SAA: Fátima Vanda Código do SAA (SISAGUA): 043070000001

Unidade responsável pela produção: SURINE - Superintendência Regional Nordeste

Unidade responsável pelo tratamento: Carlos Rodrigues Viçosa Cargo do Responsável: Gerente

Nome da ETA/USA: FÁBUNDES Data de planejamento do relatório semestral: 02/10/2025

Responsável pelo atendimento: A ETA/USA opera no semestral? ☒ SIM ☐ NÃO

Atenção: No Sisagua, se marcar "Sim", a ETA não opera no mês, ou sempre para intenção de monitorar dos locais avaliados.

1.1 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO

PONTO DE CAPTAÇÃO: ☐ Superficial ☒ Subterrânea

Nome: FVA-04 Latitude: - Longitude: -

REGISTRO 2
SISAGUA Semestral

ASBUTÓXICOS

PARAMETRO	DADOS	PONTO DE CAPTAÇÃO
2,4-D	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)
VMP: 30,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
Alacitor	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)
VMP: 20,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
Aldicarb + Sulfona + Sulfóxido	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)
VMP: 10,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾

REGISTRO 3
SISAGUA Semestral

PARAMETRO	DADOS	PONTO DE CAPTAÇÃO
Alcitrin + Clotiantrina	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)
VMP: 0,03 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
Azintra	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)
VMP: 60,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
Azintra + S-Clotiantrina	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)
VMP: 2,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾

Formulário de Controle Semestral de SAA - Página 78/141

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-17
8	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses: Não encaminhadas as análises de agrotóxicos da portaria estadual 320 de 2014 para a saída do tratamento do poço FVA-17 no primeiro semestre.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1
SISAGUA Semestral

1.2 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO

Asbutoróxicos

PARAMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2
2,4-D	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
VMP: 30,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
Alacitor	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
VMP: 20,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
Aldicarb + Sulfona + Sulfóxido	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
VMP: 10,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾

REGISTRO 2
SISAGUA Semestral

PARAMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2
Carbendazim	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
VMP: 120,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
Carbendazim	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
VMP: 7,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
Carbendazim	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
VMP: 30,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
Carbendazim + Sulfona	Data da coleta Data da análise	Resultado (µg/L) ⁽¹⁾ ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾
VMP: 5,0 µg/L	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾	LD (µg/L) ⁽²⁾ LD (µg/L) ⁽²⁾

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-02B
9	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.10 Laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses. SISAGUA semestral 1/2025 item 1.1.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	No SISAGUA semestral 1/2025 item 1.1 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO não foram apresentados registros dos parâmetros de cor verdadeira e pH com a frequência semestral.

REGISTRO 1

PARAMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2
Cor Verdadeira	Data da coleta Data da análise	Resultado (°) (1) ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)	LD (°) (2) LD (°) (2)
		LD (°) (2) LD (°) (2)	LD (°) (2) LD (°) (2)

REGISTRO 2

PARAMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2
pH	Data da coleta Data da análise	Resultado (°) (1) ☐ <LD ☐ <LD (entre LD e LD)	LD (°) (2) LD (°) (2)
		LD (°) (2) LD (°) (2)	LD (°) (2) LD (°) (2)

ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-02B
10	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.10 Laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses. SISAGUA semestral 1/2025 e 2/2025 item 1.2.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	No SISAGUA semestral 1/2025 e 2/2025 item 1.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO não foram apresentados registros do parâmetros de gosto e odor com a frequência semestral.

REGISTRO 1

Substância monitorada: **Gosto e Odor**
VMP: 6,0

Data da coleta	
Data da análise	
Resultado (Y ¹)	-
LD (Y ²)	-
LQ (Y ³)	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Fagundes Varela
11	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.10 Laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses. SISAGUA semestral 1/2025 item 1.3.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	No SISAGUA semestre 1/2025 item 1.3 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO não foram apresentados registros de diversas substâncias inorgânicas (Antimônio, Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Mercúrio, Níquel, Selênio, Urânio), orgânicas (Benzo[a]pireno, Di(2-etilhexil) ftalato, Dioxano, Pentaclorofenol), agrotóxicas (todas exceto Glifosato + ampa) e organolépticas (Alumínio, Amônia, Dureza, Ferro, Manganês, Sódio, Sólidos Dissolvidos Totais).

REGISTRO 1

Substâncias monitoradas: **2,4-D**
VMP: 30,0 µg/L

PARÂMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2
2,4-D	Resultado (µg/L) ¹	-	-
	LD (µg/L) ²	-	-
	LQ (µg/L) ³	-	-

REGISTRO 2

Substâncias monitoradas: **Alcalante + Sulfato + Sulfato**
VMP: 10,0 µg/L

PARÂMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2
Alcalante + Sulfato + Sulfato	Resultado (µg/L) ¹	-	-
	LD (µg/L) ²	-	-
	LQ (µg/L) ³	-	-

REGISTRO 3

Substâncias monitoradas: **Alcalante + Sulfato + Sulfato**
VMP: 10,0 µg/L

PARÂMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2
Alcalante + Sulfato + Sulfato	Resultado (µg/L) ¹	-	-
	LD (µg/L) ²	-	-
	LQ (µg/L) ³	-	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Fagundes Varela
12	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.10 Laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses. SISAGUA semestral 2/2025 item 1.3.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	No SISAGUA semestre 2/2025 item 1.3 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO não foram apresentados registros de diversas substâncias inorgânicas (Mercúrio, Urânio), orgânicas (Acrilamida, Benzo[a]pireno, Di(2-etilhexil) ftalato, Dioxano, Epícloridrina, Pentaclorofenol), agrotóxicas (todas exceto Glifosato + ampa) e organolépticas (Amônia, Gosto e Odor, Sólidos Dissolvidos Totais, Sulfeto de Hidrogênio).

REGISTRO 1

Substância monitorada: **Mercúrio Total**
VMP: 0,001 mg/L Hg

Data da coleta	
Data da análise	
Resultado (mg/L Hg) ¹	-
LD (mg/L Hg) ²	-
LQ (mg/L Hg) ³	-

REGISTRO 2

Substâncias monitoradas: **Alcalante + Sulfato + Sulfato**
VMP: 10,0 µg/L

PARÂMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2
Alcalante + Sulfato + Sulfato	Resultado (µg/L) ¹	-	-
	LD (µg/L) ²	-	-
	LQ (µg/L) ³	-	-

REGISTRO 3

Substâncias monitoradas: **Alcalante + Sulfato + Sulfato**
VMP: 10,0 µg/L

PARÂMETRO	DADOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2
Alcalante + Sulfato + Sulfato	Resultado (µg/L) ¹	-	-
	LD (µg/L) ²	-	-
	LQ (µg/L) ³	-	-

ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-04
13	A2.26	CONSTATAÇÃO	Poço FVA-04 foi informado como desativado no anexo II, porém existem evidências de operação nos meses de maio e junho de 2025
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Poço FVA-04 foi informado como desativado durante fiscalização regular de 2025 por Carta nº 1549/2025 em resposta a não conformidades de 90 dias por excesso de turbidez e substituído pelo poço FVA-25 em 10/12/2024.

REGISTRO 1

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)
Formulário de Entrega de Dados Mensais

Parte I - IDENTIFICAÇÃO DO SAA

UF: RS Município: FAGUNDES VARELA
Nome do SAA: Fagundes Varela
Instituição responsável pela produção: SURNE - Superintendência Regional Nordeste
Código SAA (Sisagua): SAC076000001 Mês/ano de referência: Maio / 2025

PARTE II - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA E/OU SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)

1- TRATAMENTO DA ÁGUA

UF: RS Município: FAGUNDES VARELA
Nome da ETA/UTA: FVA-04
Responsável pelas informações: Edilson Rodrigues Veigas Cargo do Responsável: Químico
Data de preenchimento do relatório mensal: 12/12/2025

A ETA opera no mês? ☒ Sim ☐ Não
Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não opera no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.

1.1 - PONTO DE CAPTAÇÃO: ☐ Superficial ☒ Subterrâneo
Nome: FVA-04 Latitude: - Longitude: -

REGISTRO 2

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)
Formulário de Entrega de Dados Mensais

Parte I - IDENTIFICAÇÃO DO SAA

UF: RS Município: FAGUNDES VARELA
Nome do SAA: Fagundes Varela
Instituição responsável pela produção: SURNE - Superintendência Regional Nordeste
Código SAA (Sisagua): SAC076000001 Mês/ano de referência: Jun / 2025

PARTE II - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA E/OU SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)

1- TRATAMENTO DA ÁGUA

UF: RS Município: FAGUNDES VARELA
Nome da ETA/UTA: FVA-04
Responsável pelas informações: Edilson Rodrigues Veigas Cargo do Responsável: Químico
Data de preenchimento do relatório mensal: 12/12/2025

A ETA opera no mês? ☒ Sim ☐ Não
Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não opera no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.

1.1 - PONTO DE CAPTAÇÃO: ☐ Superficial ☒ Subterrâneo
Nome: FVA-04 Latitude: - Longitude: -

REGISTRO 3

AGESAN-RS
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
FVA	Serra Geral II	Subterrâneo	-28.8812, -51.6963
FVA 04	Serra Geral II	Subterrâneo (Bora de operação)	-28.8817, -51.6877
FVA 25	Serra Geral II	Subterrâneo	-28.8895, -51.6874
FVA 17	Serra Geral II	Subterrâneo	-28.8832, -51.6895

Possui outorga: (x) Sim () Não
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: N/A
Validade da outorga: Conforme SIOUT
Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: N/A

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-04
14	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses para o poço FVA-04 SISAGUA 1.1 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO para Escherichia coli nos meses de maio e junho de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não há resultados no SISAGUA poço FVA-04 1.1 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO para Escherichia coli nos meses de maio e junho de 2025.

REGISTRO 1

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)
Formulário de Entrega de Dados Mensais

Parte I - IDENTIFICAÇÃO DO SAA

UF: RS Município: FAGUNDES VARELA
Nome do SAA: Fagundes Varela
Instituição responsável pela produção: SURNE - Superintendência Regional Nordeste
Código SAA (Sisagua): SAC076000001 Mês/ano de referência: Maio / 2025

PARTE II - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA E/OU SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)

1- TRATAMENTO DA ÁGUA

UF: RS Município: FAGUNDES VARELA
Nome da ETA/UTA: FVA-04
Responsável pelas informações: Edilson Rodrigues Veigas Cargo do Responsável: Químico
Data de preenchimento do relatório mensal: 12/12/2025

A ETA opera no mês? ☒ Sim ☐ Não
Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não opera no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.

1.1 - PONTO DE CAPTAÇÃO: ☐ Superficial ☒ Subterrâneo
Nome: FVA-04 Latitude: - Longitude: -

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO

	Análise 1	Análise 2	Análise 3	Análise 4
Escherichia coli	Data da coleta: 12/12/2025 Método quantitativo: método das colônias 12 Índice: 0,00/100mL	-	-	-

REGISTRO 2

CORSAN - Cia Riograndense de Saneamento
SISAGUA Mensal

Página: 5/18

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)
Formulário de Entrega de Dados Mensais

Parte I - IDENTIFICAÇÃO DO SAA

UF: RS Município: FAGUNDES VARELA
Nome do SAA: Fagundes Varela
Instituição responsável pela produção: SURNE - Superintendência Regional Nordeste
Código SAA (Sisagua): SAC076000001 Mês/ano de referência: Jun / 2025

PARTE II - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA E/OU SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)

1- TRATAMENTO DA ÁGUA

UF: RS Município: FAGUNDES VARELA
Nome da ETA/UTA: FVA-04
Responsável pelas informações: Edilson Rodrigues Veigas Cargo do Responsável: Químico
Data de preenchimento do relatório mensal: 12/12/2025

A ETA opera no mês? ☒ Sim ☐ Não
Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não opera no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.

1.1 - PONTO DE CAPTAÇÃO: ☐ Superficial ☒ Subterrâneo
Nome: FVA-04 Latitude: - Longitude: -

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO

	Análise 1	Análise 2	Análise 3	Análise 4
Escherichia coli	Data da coleta: 12/12/2025 Método quantitativo: método das colônias 12 Índice: 0,00/100mL	-	-	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-04
15	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses para o poço FVA-04 SISAGUA PARTE II-MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA) para pH nos meses de maio e junho de 2025 e Fluoreto no mes de junho de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Saída do tratamento

Número de amostra analisada	0
Média anual das temperaturas máximas diárias (°C)	27
Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 520/17	0,6
Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 520/17	0,8
Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 520/17	0,7
Número de amostra analisada	0
Percentil 95	0,00
Referência no Anexo XX da PRC nº 520/17	-
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados < 1,5 mg/L	0
Referência no Anexo XXI da PRC nº 520/17	-
Número de dados > 0,8 mg/L	0
Número de dados > 0,8 mg/L e < 0,0 mg/L	0
Número de dados < 0,0 mg/L	0

ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-04
16	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos sólidos na área de captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-04
17	A2.24	CONSTATAÇÃO	Abertura casa de químicos não possui tela de proteção para impedir a entrada de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-02B
18	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses. SISAGUA mensal, frequências das análises na Saída do Tratamento de Cloro Residual Livre nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal do poço FVA-02B não contém informações referentes ao preenchimentos dos intervalos de amostras nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

	Saída do tratamento
Desinfecção (19)	Número de amostras analisadas 15
(Cloro Residual Livre)	Percentil 95 1,08
	Número de dados > 5,0 mg/L 0
	Número de dados >= 0,2 e <= 5,0 mg/L 0
	Número de dados < 0,2 mg/L 0

	Saída do tratamento
Desinfecção (19)	Número de amostras analisadas 15
(Cloro Residual Livre)	Percentil 95 1,72
	Número de dados > 5,0 mg/L 0
	Número de dados >= 0,2 e <= 5,0 mg/L 0
	Número de dados < 0,2 mg/L 0

ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-02B
19	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses. SISAGUA mensal, frequências das análises na Saída do Tratamento de Turbidez no mês de Fevereiro de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal do poço FVA-02B não contém informações referentes ao preenchimentos dos intervalos de amostras no mês de Fevereiro de 2025.

REGISTRO 1

Turbidez (NTU)	Saída do tratamento	
	Numero de amostras analisadas	15
	Percentil 95	0,40
	Numero de dados > 5,0 uT	0
	Numero de dados <= 5,0 uT	15

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-17
20	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses. SISAGUA mensal, frequências das análises na Saída do Tratamento de Cloro Residual Livre nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal do poço FVA-17 não contém informações referentes ao preenchimentos dos intervalos de amostras nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.

Desinfecção (NTU) (Cloro Residual Livre)	Saída do tratamento	
	Numero de amostras analisadas	15
	Percentil 95	1,62
	Numero de dados > 5,0 mg/L	0
	Numero de dados >= 0,2 e <= 5,0 mg/L	0
	Numero de dados < 0,2 mg/L	0

Desinfecção (NTU) (Cloro Residual Livre)	Saída do tratamento	
	Numero de amostras analisadas	15
	Percentil 95	1,64
	Numero de dados > 5,0 mg/L	0
	Numero de dados >= 0,2 e <= 5,0 mg/L	0
	Numero de dados < 0,2 mg/L	0

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-17
21	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses. SISAGUA mensal, frequências das análises na Saída do Tratamento de Turbidez nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal do poço FVA-17 não contém informações referentes ao preenchimentos dos intervalos de amostras nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.

Turbidez (NTU)	Saída do tratamento	
	Numero de amostras analisadas	15
	Percentil 95	0,30
	Numero de dados > 5,0 uT	0
	Numero de dados <= 5,0 uT	15

Turbidez (NTU)	Saída do tratamento	
	Numero de amostras analisadas	15
	Percentil 95	0,30
	Numero de dados > 5,0 uT	0
	Numero de dados <= 5,0 uT	15

ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-17
22	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses. SISAGUA mensal, frequências das análises na Saída do Tratamento de pH, Coliformes Totais e Escherichia coli no mes de Maio de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal do poço FVA-17 no mês de Maio de 2025 os parâmetros pH, Coliformes Totais e Escherichia coli com frequência de análise semanal contém apenas duas análises no período de um mês.

REGISTRO 1

pH	Quantidade de amostras analisadas	2
	Quantidade de amostras analisadas	2
	Média anual das temperaturas máximas diárias (°C)	27
	Máximo registrado no Anexo XII da PRC nº 00017	28
	Mínimo registrado no Anexo XII da PRC nº 00017	26
	Valor médio recomendado no Anexo XII da PRC nº 00017	27
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Parâmetro pH	0,70
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	0,70
	Quantidade de amostras analisadas	10
Potabilidade (%)	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
Descoloração (%)	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
Coliformes Totais	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
Escherichia coli	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10
	Referência no Anexo XII da PRC nº 00017	100
	Quantidade de amostras analisadas	10

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-17
23	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses. SISAGUA mensal referente a Setembro, Novembro e Dezembro de 2025 não enviados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal do poço FVA-17 nos meses de Setembro, Novembro e Dezembro de 2025 não foram enviados.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-17
24	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses. SISAGUA mensal referente a Setembro, Novembro e Dezembro de 2025 não enviados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal do poço FVA-17 nos meses de Setembro, Novembro e Dezembro de 2025 não foram enviados.

ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-25
25	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses para o poço FVA-25 SISAGUA 1.1 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO para Escherichia coli nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não há resultados no SISAGUA poço FVA-04 1.1 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO para Escherichia coli nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.

REGISTRO 1				REGISTRO 2			
CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) Fórmula de Entrega de Dados Mensais				CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) Fórmula de Entrega de Dados Mensais			
Parte I- IDENTIFICAÇÃO DO SAA				Parte I- IDENTIFICAÇÃO DO SAA			
UF RS Município FAJUNDAS VARELA				UF RS Município FAJUNDAS VARELA			
Nome do SAA Façenda Varela				Nome do SAA Façenda Varela			
Instituição responsável pela produção / SURTE Superintendência Regional Nordeste				Instituição responsável pela produção / SURTE Superintendência Regional Nordeste			
Endereço SAG (Logradouro) CAVALO ASSUMI Milênio de referência Jan / 2025				Endereço SAG (Logradouro) CAVALO ASSUMI Milênio de referência Fev / 2025			
PARTES A MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA EGOU-SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)				PARTES B MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA EGOU-SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)			
1.- TRATAMENTO DA ÁGUA				CRIE O CONTÊINER PARA CADA DATA			
UF RS Município FAJUNDAS VARELA							
Nome da ETAPTA P-A-2				Nome da ETAPTA P-B-2			
Responsável pelas informações Cargo do Responsável				Responsáveis pelas informações Cargo do Responsável			
Data de preenchimento do relatório mensal 14/03/2025				Data de preenchimento do relatório mensal 09/04/2025			
A ETA opera no modo? ☒ Sim ☐ Não (em campo para ocorrência de reatulação com desativação.)				A ETA opera no modo manual? ☒ Sim ☐ Não (em campo para ocorrência de reatulação com desativação.)			
1.1- PONTO DE CAPTAÇÃO ☒ Superior ☒ Subterrâneo				1.1- PONTO DE CAPTAÇÃO ☒ Superior ☒ Subterrâneo			
Nome: Favela L				Nome: Favela I			
Longitude : _____				Latitude : _____ Longitude : _____			
MONTORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA NO PONTO DE CAPTACAO				MONTORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA NO PONTO DE CAPTACAO			
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4				Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4			
Especificação col:	Data da coleta Cada coleta: Média geométrica result dos últimos 12 meses (IE) ou 10ML.			Especificação col:	Data da coleta Cada coleta: Média geométrica result dos últimos 12 meses (IE) ou 10ML.		

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-25
26	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses. SISAGUA mensal, frequências das análises na Saída do Tratamento de Turbidez e Fluoreto nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal do poço FVA-25 de Turbidez e Fluoreto nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025 com frequência de análise semanal contém apenas uma análises no período de um mês.

REGISTRO 1			REGISTRO 2		
Turboflex ⁽¹⁾	Saída do tratamento		Saída do tratamento		
	Média anual das temperaturas máximas diárias(°C)	27	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017		
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6	Número de amostras analisadas		
	Máximo recomendado no Anexo XII da PRC nº 5/2017	0,8	percentuais		
	Valor ótimo recomendado no Anexo XIII da PRC nº 5/2017	0,7	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017		
			Número de dados > 1,5 mg/L		
Fluoreto ⁽¹⁾⁽⁴⁾			Número de dados <= 1,5 mg/L		
			Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017		
			Número de dados > 0,8 mg/L		
			Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8 mg/L		
			Número de dados < 0,6 mg/L		

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-25
27	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses. SISAGUA mensal, frequências das análises na Saída do Tratamento de Coliformes Totais e Escherichia coli no mes de Maio de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISAGUA mensal do poço FVA-25 de Coliformes Totais e Escherichia coli no mes de Maio de 2025 com frequência de análise semanal contém apenas duas análises no período de um mês.

REGISTRO 1		
Coliformes Totais	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	2
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	2
Escherichia coli ⁽⁴⁾	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	2
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli	0
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli	2

ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Poço FVA-25
28	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses para o poço FVA-25 SISAGUA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO para Cor aparente, pH, Escherichia coli e Coliformes totais nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não há resultados no SISAGUA poço FVA-25 1.1 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO para Cor aparente, pH, Escherichia coli e Coliformes totais nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.

REGISTRO 1

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)
Formulário de Entrega de Dados Mensais

Parte 1 - IDENTIFICAÇÃO DO SAA

UF: RS Município: FAGUNDES VARELA

Nome do SAA: FAGUNDES VARELA

Instituição responsável pela produção: SURINE - Superintendência Regional Nordeste

Código SAA (Sisagua): 5430786000001 (Mês/ano de referência: Fev / 2025)

PARTES A - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA E/OU SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)

1 - TRATAMENTO DA ÁGUA

UF: RS Município: FAGUNDES VARELA

Nome da ETA/UTA: FVA-25

Responsável pelas informações: [] Superficial [x] Subterrânea (Cargo do Responsável)

Data de preenchimento do relatório mensal: 08/04/2025

A ETA operou no mês? ☒ Sim ☐ Não (Atenção: No Sisagua, ao marcar o nome "A ETA não operou no mês", os campos para monitoramento de qualidade foram desabilitados)

1.1 - PONTO DE CAPTAÇÃO: ☐ Superficial ☒ Subterrânea

Nome: Poço 1 Latitude: - Longitude: -

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO

	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Escherichia coli				

Data de coleta: 15 de abr. de 2026 09:37:43
E: colt 100ml
Método: geometria nominal dos discos (12 meses de validade)
URL: 28.881251449999997 -51.69631066666675
172 Rua Visconde de Pelotas
Fagundes Varela
Rio Grande do Sul

REGISTRO 2

	Saída do tratamento	
Turbidez (NTU)	Número de amostras analisadas	0
	Percentil 95	0,00
	Número de dados > 5,0 uT	0
	Número de dados <= 5,0 uT	0
	Saída do tratamento	
Cor Aparente	Número de amostras analisadas	0
	Percentil 95	0,00
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados <= 15,0 uH	0

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-02B
29	A2.20	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos acumulados no local de tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-02B
30	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampas dos tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço abertas, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Presença de insetos mortos na tina de dosagem.



ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-02B
31	A2.12	CONSTATAÇÃO	O poço possui aberturas não vedadas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A estrutura do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-25
32	A2.12	CONSTATAÇÃO	O poço possui aberturas não vedadas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A estrutura do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - Poço FVA-25
33	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-


REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 841/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA - Fagundes Varela
34	-	CONSTATAÇÃO	Sistema supervisor de monitoramento de nível do reservatório não se encontra operacional.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo o controle de nível é feito por bóia mecânica que ativa o funcionamento do poço FVA-25. Entretanto no momento da fiscalização moradores relataram desabastecimento e foi constatada falha na comunicação entre o poço e o reservatório.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
35	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentadas informações de hidrômetros, sendo as informações solicitadas: listagem dos hidrômetros ativos do SAA, identificação de cada hidrometro, data de instalação dos hidrômetros ativo, e endereço completo de cada ligação. Documento foi solicitado durante a fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
36	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 841/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consrv. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
5/04/2026 - 9:	Poço FVA 02B	SIM	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
		Poço possuía tampa nas tinas de tratamento mas a mesma permitia a entrada de animais, sacaria de fluorsilicato sobre pallet mas aberta e sem validade															
10/04/2026 - 10:	Poço FVA 04	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA	NÃO	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	NÃO	NA	NÃO	SIM
		Poço desativado mas operou nos meses de maio e junho de 2025, informação omitida pela corsan no ato de fiscalização															
10/04/2026 - 10:	Poço FVA 17	SIM	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
10/04/2026 - 10:	Poço FVA 25	SIM	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
		Poço															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 841/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
04/2025 - 09	R 01	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 841/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: MACROMEDIDOR

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	A7.1	Poço FVA 02B - Ultrassônico	SIM			
	A7.2	Poço FVA 04 - Mecânico	SIM			Poço se encontrava fora de operação, mas macromedidor está instalado
	A7.3	Poço FVA 25 - Ultrassônico	SIM			
	A7.4	Poço FVA 17 - Ultrassônico	SIM			
	A7.5					
	A7.6					

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 841/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	x			
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?				não enviado
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?				não enviado
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	x			
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?				não enviado
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	x			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	x			
	AE1.14	As depedências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			x	
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.		NA			
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.		NA			
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?		SIM			
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?		SOMENTE NA SAÍDA DOS POÇOS			
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		NÃO			
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		NÃO			
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?					

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE FAGUNDES VARELA PROCESSO
841/2026

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 758/2025

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
15/04/2026 14/04/2026	Início: 09:30 Início: 11:20	Término: Término:	R. Frederico Henrique Chimento, 570 IETA - Jaramápolis	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Fagundes Varela.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Diego Janisch Alvares	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Luana Machado da Luz	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Michel Hemich	CORSAN	(54) 99367390	michel.hemich@corsan.com.br
4. Lucas Costa	CORSAN	54 9413952	lucas.costa@corsan.com.br
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de reservatórios	01	01
b) Fiscalização na Área Comercial. (Escritório/Loja).	01	01
c) Fiscalização na captação subterrânea	04	04
d)		
e)		

5. Observações

Observações:

Área comercial desativada. Atendimentos direcionados à US Jaramápolis.

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE FAGUNDES VARELA PROCESSO
841/2026

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 758/2025

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: S10

Data: _____

Horário inicial: _____

Horário final: _____

Data: _____

Horário inicial: _____


Horário final: _____

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 17 / 04 / 2026


Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização

ANEXOS

Fagundes Varela

841 2026 Fagundes Varela



FVA 02B



FVA 04



FVA 25




FVA 17



R 01



US e laboratório





Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
FVA 02B	Serra Geral II	Subterrâneo	-28.8812, -51.6963
FVA 04	Serra Geral II	Subterrâneo (fora de operação)	-28.8817, -51.6877
FVA 25	Serra Geral II	Subterrâneo	-28.8803, -51.6851
FVA 17	Serra Geral II	Subterrâneo	-28.8832, -51.6895
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Conforme SIOUT
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: N/A			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: N/A

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tempo de funcionamento (h/dia): N/A				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. N/A, o município é abastecido exclusivamente por captações subterrâneas				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Não possui	Não possui	Não possui

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
01	Elevado	Reservação e distribuição	Inox	-28.878148, -51.699176	100	19/06/2024
Total					100	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
01	Abastecimento	Água tratada	PVC	20677,04
Total				20677,04

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
01	Ultrassônico	Poço FVA 02B	-28.8812, -51.6963
02	Mecânico	Poço FVA 04	-28.8817, -51.6877
03	Ultrassônico	Poço FVA 25	-28.8803, -51.6851
04	Ultrassônico	Poço FVA 17	-28.8832, -51.6895

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	Redução de pressão	DN 25	28°53'02.3"S 51°41'53.3"W
2	Redução de pressão	DN 50	28°52'55.4"S 51°42'02.3"W
3	Redução de pressão	DN 25	28°52'55.0"S 51°41'38.6"W

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
01	Poço GVA 25	Inversor Danfoss – 15 HP – Partira em Timer	-28.8803, -51.6851

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
01	SAA	Datalogger de controle de pressão	-28.8812, -51.7022
02	SAA	Datalogger de controle de pressão	-28.8834, -51.7081

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

13. N. Total de ligações	539
14. N. Total de economias	659
15. Percentual de hidrometração	100%
16. Perda mensal (%)	24,74
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	1
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	9,8

Marcel Schlichting da Silva

Aline Fátima Zdonek de Marco

MARCEL SCHLICHTING DA SILVA GERENTE EXECUTIVO DE OPERAÇÕES - GO 3	ALINE FÁTIMA ZDONEK DE MARCO GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES – DIRETORIA NORTE
---	---

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)